INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL SECTOR

RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO PR 00+0000 – PR 90+0380
RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA PR 00+0000 – PR 73+0380

Objeto:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5

CONTRATO 2761 DE 2023

Periodo
01 de abril al 24 de abril del 2024

Yopal – Casanare
2024

Tabla de Contenido

OBJETO **4**

ALCANCE **4**

INTRODUCCIÓN **5**

1. DATOS GENERALES **6**

1.1. Rutas Asignadas 6

Tabla No. 1. Relación Rutas Asignadas *6*

2. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **7**

2.1. Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo 7

2.1.1. Proceso de Planificación y Liderazgo 7

2.2. Contratación de Personal 7

Tabla No.2. Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare *7*

3. IMPLEMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **8**

3.1. Procedimiento de Trabajo Seguro 8

Registro fotográfico No.1. Realización actividades 8

3.2. Elementos de Protección Personal 8

Registro fotográfico No.2. Uso de los elementos de protección personal 9

3.3. Promoción y prevención 9

3.3.1. Charlas de Seguridad. 9

Tabla No.3. Relación charlas de seguridad Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare *9*

3.3.2. Pausas Activas. 9

Registro fotográfico No.4. Calistenia y pausas activas 9

3.3.3. Pruebas de Alcoholimetría 10

Registro fotográfico No.5. Pruebas de alcoholimetría Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato corozal 10

3.4. Inspección de Equipos, Herramientas y Vehículos 10

Tabla No.4. Programación y planeación inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias de las tres cooperativas 10

Registro fotográfico No.6. Inspección de equipos, herramientas y vehículos 10

3.5. Señalización y Demarcación del Área de Trabajo 11

Registro fotográfico No.7. Señalización y Demarcación del área de trabajo de las diferentes cooperativas 11

3.6. Orden y Aseo en Áreas de Trabajo 11

Registro fotográfico No.8. Antes, durante y después Orden y Aseo al área de trabajo 11

4. ESTADISTICAS SST 12

Tabla No.5. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de las diferentes Cooperativa. 12

CONCLUSIONES 13

ANEXOS

Anexo 1. Soportes aleatorios preoperacionales.

OBJETO

- Dar seguimiento y control a las actividades realizadas por la Cooperativa donde se evidencie el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo en el mes de abril de 2024.

- Dar cumplimiento a los criterios establecidos en el contrato.

ALCANCE

- El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el personal de las Cooperativa referente a Seguridad y Salud en el trabajo, considerando los diferentes hallazgos y actividades realizadas durante el mes.

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas en el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2024 en el contrato No. 2761 de 20023, cuyo objeto es: "Mantenimiento Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380 y la Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380".

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer, la gestión realizada durante el periodo correspondiente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son registradas, en función del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, permitiendo optimizar las acciones preventivas durante la jornada laboral.

Es por ello; que el CONSORCIO DRACO 010 tiene como objetivo vigilar y realizar seguimiento en la prevención de seguridad y salud en el trabajo de la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare, con el fin de verificar la calidad de vida laboral contribuyendo al bienestar físico, mental y social del trabajador dentro del desarrollo de las actividades diarias.

Se verifica el cumplimiento en la entrega y/o reposición de los equipos, herramientas manuales y elementos de protección personal; al igual, se evidencia el cumplimiento en el proceso de contratación y pago de seguridad social del personal (hojas de vida, contrato, examen médico de ingreso, soportes de afiliación a ARL, EPS, AFP y de caja de compensación).

1. Datos Generales

Contrato No.: 2761 de 2023

Objeto: Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 LOTE 5

Ruta: Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380

Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380

Departamento: Casanare

Duración del contrato: Ocho (08) meses

1.1. Relación de rutas asignadas

ADMINISTRACIÓN VIAL - GRUPO 2								
CARRETERA		LONGITUD (km)			PR	PR	N°	EMPRESA
RUTA	VIA	PAV.	AFIRM.	TOTAL	INICIAL	FINAL	PUENTES	
6513	YOPAL - PAZ DE AROPORO	90.654	0,0	90.654	0+0000	55+0000	17	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS
					19+0000	73+0380	13	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATOCOROZAL ARENAS DEL CASANARE

Tabla 1. Relación Rutas asignadas

2. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este documento se describen las actividades que se han desarrollado a la fecha en el área de seguridad y salud en el trabajo de las diferentes cooperativas mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el plan del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

Para el periodo de presentación del presente informe se realizaron las siguientes actividades en campo, en lo relacionado con:

- Información del personal contratado
- Verificación y reposición de los Epps
- Capacitaciones
- Promoción y prevención
- Inspecciones de seguridad
- Estadísticas de accidentalidad

2.1.1. Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección

El Consorcio DRACO 010, en su función de seguimiento a la aplicación de las medidas preventivas en seguridad y salud en el trabajo de la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare contrato 2761 de 2023, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el mes de abril del presente informe.

2.2. Contratación del Personal

A continuación, se relaciona listado del personal que labora para la cooperativa durante el mes de abril de 2024, sin presentarse ninguna novedad.
Anexo 1. *Afiliaciones y pago seguridad social del informe mensual SST.*

NO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO
2	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO
8	CARLOS EDUARDO SAMACA RODRIGUEZ	1.118.650.168	OPERARIO
9	VILMA PATRICIA GOYENECHE GOYENECHE	63.532.449	OPERARIO
10	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO

Tabla No. 2. Personal contrato la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare

3. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. Procedimientos de trabajo seguro

El consorcio DRACO 010 realizo el seguimiento de los procedimientos de seguridad en las actividades realizadas por las cooperativas; donde se evidencia el cumplimiento y señalización a la hora de ejecutar las actividades.

- *Cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare*

En la Ruta 6514 Paz de Ariporo – La Cabuya PR 0+0000 – PR 73+0380 se desarrollaron actividades como Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma), parcheo y recorridos en la vía para verificar el estado de las mismas o novedades como accidentes de tránsito, evidenciándose el uso correcto de los EPPS y medidas de seguridad preventivas.



Registro fotográfico No. 1. Realización de actividades según procedimiento de trabajo seguro de las cooperativas en diferentes puntos

3.2. Elementos de protección personal

Se verifica que la Cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare cumple con el uso y entrega de los elementos de protección personal acorde a las actividades de seguimiento que realizan, a través de visita a campo; al igual el uso de ellos durante la ejecución de las actividades.

- Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del personal de acuerdo con la labor que desempeñan.
- Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de protección personal para garantizar su disponibilidad y reposición.
- Se tiene el control de los EPP estregados.
- Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso de los EPP.
- Se realizo la entrega Epps para actividades de mantenimiento rutinario.



Registro fotográfico No.2. Uso de los elementos de protección personal Cooperativas.

3.3. Promoción y prevención

3.3.1. Charlas de Seguridad

Se realizan diariamente y van dirigidas a todo el personal; evidenciándose a través de registro fotográfico y de asistencia la realización de charlas de Seguridad al personal referentes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al cronograma de actividades.

Ítem	Charla de Seguridad	Fecha
1	Cuáles son las causas de una tormenta tropical	03/04/2024
2	Trabaje correctamente	09/04/2024
3	Uso adecuado de los elementos de protección	12/04/2024
4	Hoja de seguridad de los productos	
5		

Tabla No 3. Relación charlas de seguridad Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

3.3.2. Pausas Activas

Los colaboradores de la Cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare realizan calistenia antes de iniciar actividades y pausas activas durante la jornada laboral.



Registro fotográfico No. 4. Calistenia y pausas activas a Cooperativas.

3.3.3. Pruebas de Alcoholimetría

La Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare continua realizando tomas de alcoholimetrías al personal, con el fin de definir los lineamientos de prevención, manejo y control para contribuir a mantener un ambiente laboral seguro y libre del alcohol y drogas por medio de la aplicación de medidas preventivas, autocuidado y seguridad que permitan capacitar y concientizar a la población trabajadora mejorando sus condiciones de salud; por parte de las otras dos cooperativas no vienen realizando estas pruebas.



Registro fotográfico No. 5. Pruebas de alcoholimetría de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

3.4. Inspección de equipos, herramientas y vehículos

Se realiza verificación documental de las inspecciones diarias realizadas a los equipos, herramientas manuales, kit de emergencias y vehículos de las diferentes cooperativas.

ITEM	INSPECCIÓN	FRECUENCIA
1	Inspección de vehículos (vehículo y motocicleta)	Diaria
2	Herramientas	Diaria
3	Botiquín	Mensual
4	Extintor	Trimestral
5	Camilla	Trimestral

Tabla No 4. Programación y planeación Inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias de las tres cooperativas



Registro fotográfico No. 6. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de las Cooperativas.

3.5. Señalización y demarcación en el área de trabajo

Durante las actividades diarias ejecutadas por la cooperativa; se evidencia que realizan la respectiva señalización y demarcación del área de trabajo; garantizando de esta manera el aislamiento de los riesgos propios de la ejecución de las actividades y del personal ajeno que transita a sus alrededores.



Registro fotográfico No. 7. Señalización y demarcación del área de trabajo.

3.6. Orden y Aseo

Mediante recorrido y registro fotográfico, se evidencio que la cooperativa ha tomado medidas correctivas sobre las labores de orden y aseo en los diferentes frentes de obra.



Registro fotográfico No. 8. Antes, durante y después orden; y aseo del área de trabajo de la Cooperativa Multiobras de la Orinoquia SAS

4. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y AUSENTISMO

Para el presente informe del mes en curso; no se presentaron accidentes, incidentes, ausentismos, ni reporte de enfermedades laborales en la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare, este seguimiento se realiza de manera mensual como se relaciona en la tabla siguiente tabla.

COOPERATIVA	MES	F.A. Frecuencia de accidentalidad	S.A. Severidad de accidentalidad	P.A.M. Proporción de accidentes mortales	INCIDENCIA Enfermedad Laboral	Prevalencia Enfermedad Laboral	Ausentismo por causa Médica
Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	Abril	0	0	0	0	0	0

Tabla No 5. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de trabajo en la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare.

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El personal de las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Multiobras de la Orinoquia SAS. cumplen y acatan al pie de la letra las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se recomienda continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como charlas de seguridad, uso correcto de Epps, capacitaciones y preoperacionales a los equipos, herramientas y vehículos para ejecutar las actividades diarias.

- Por parte del representante de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare se evidencia el compromiso y cumplimiento de suministros de Epps, herramientas y equipos para ejecutar las actividades diarias bajo los reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Se encuentran al día con el pago de seguridad social de cada uno de los trabajadores.

CONTROL DE DOCUMENTOS		
DATOS	**ELABORÓ**	**REVISÓ Y APROBÓ**
NOMBRES	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE