

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL SECTOR

RUTA 6513 YOPAL - PAZ DE ARIPORO PR 00+0000 – PR 90+0380

RUTA 6514 PAZ DE ARIPORO - LA CABUYA PR 00+0000 – PR 73+0380

Objeto:

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN
TERRITORIAL CASANARE GRUPO AMV 2 LOTE 5**

CONTRATO 2761 DE 2023

Periodo

01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023

**Yopal – Casanare
2023**

Tabla de Contenido

OBJETO.....	5
ALCANCE	5
INTRODUCCIÓN.....	6
1. DATOS GENERALES.....	7
1.1. Rutas Asignadas	7
<i>Tabla No. 1. Relación Rutas Asignadas</i>	<i>7</i>
2. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
2.1. Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo	8
2.1.1. Proceso de Planificación y Liderazgo	8
2.2. Políticas	8
Registro fotográfico No. 1 Publicación Políticas	8
2.3. Contratación de Personal Cooperativas	9
<i>Tabla No.2. Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare</i>	<i>9</i>
<i>Tabla No.3. Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.</i>	<i>9</i>
3. IMPLEMENTACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	10
3.1. Procedimiento de Trabajo Seguro	10
Registro fotográfico No.2. Realización de Actividades de Limpieza Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	10
Registro fotográfico No.3. Realización de Actividades de Limpieza Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.	10
3.2. Dotación Elementos de Protección Personal	11
Registro fotográfico No.4. Uso de los elementos de protección personal Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	11
Registro fotográfico No.5. Uso de los elementos de protección personal Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.	11

3.3. Plan de Capacitación, Charlas y Pausas Activas	12
3.3.1. Capacitaciones.....	12
Registro fotográfico No.6. Capacitación Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	12
3.3.2. Charlas de Seguridad.	13
<i>Tabla No.4. Relación charlas de seguridad Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare</i>	<i>13</i>
Tabla No.5. Relación charlas de seguridad Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.	13
3.3.3. Pausas Activas.....	13
Registro fotográfico No.7. Calistenia y pausas activas Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	13
Registro fotográfico No.8. Calistenia y pausas activas Cooperativa de Trabajo Asociado de Nuevo Horizonte	14
3.4. Inspección de Equipos, Herramientas y Vehículos	14
Tabla No.6. Inspección vehículos, herramientas y kit de emergencias Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare.....	14
Tabla No.7. Inspección vehículos, herramientas y kit de emergencias Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.	14
Registro fotográfico No.9. Inspección de equipos, herramientas y vehículos Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare.....	15
Registro fotográfico No.10. Inspección de equipos, herramientas y vehículos Cooperativa de Trabajo Asociado de Nuevo Horizonte	15
3.5. Señalización y Demarcación del Área de Trabajo	16
Registro fotográfico No.11. Señalización y Demarcación del área de trabajo Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare.....	16
Registro fotográfico No.12. Señalización y Demarcación del área de Cooperativa de Trabajo Asociado de Nuevo Horizonte.....	17

3.6. Orden y Aseo en Áreas de Trabajo	17
Registro fotográfico No.13. Orden y Aseo al área de trabajo Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	17
Registro fotográfico No.14. Orden y Aseo al área de Cooperativa de Trabajo Asociado de Nuevo Horizonte	17
4. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS	18
4.1. Equipos de Emergencia	18
Registro fotográfico No.15. Inspección Kit de Emergencia Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	18
Registro fotográfico No.16. Inspección Kit de Emergencia Cooperativa de Trabajo Asociado de Nuevo Horizonte	18
5. INDICE DE ACCIDENTALIDAD	19
<i>Tabla No.8. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de trabajo en las Cooperativa de Trabajo Asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare y Cooperativa de Trabajo Asociado Nuevo Horizonte C.T.A.....</i>	
	19
CONCLUSIONES	20
ANEXOS	
Anexo 1. Afiliaciones y pago seguridad social	
Anexo 2. Registro entrega de Epps	
Anexo 3. Registro asistencia capacitación	
Anexo 4. Registro charlas de seguridad	
Anexo 5. Registro preoperacionales equipos, herramientas y vehículos	
Anexo 6. Informes mensuales entregados por las cooperativas	

OBJETO

- Dar seguimiento y control a las actividades realizadas por las Cooperativas donde se evidencie el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el trabajo.

ALCANCE

- El presente informe es para la verificación de las actividades aplicadas por todo el personal de las Cooperativas referente a Seguridad y Salud en el trabajo, considerando los diferentes hallazgos y actividades realizadas durante el mes.

INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca las actividades de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutadas en el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto del 2023 en el contrato No. 2761 de 20023, cuyo objeto es: “Mantenimiento Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380 y la Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380”.

Se verifica la entrega de los elementos de protección personal y dotación al personal: casco, guantes, gafas de seguridad, protección respiratoria y auditiva con reposición periódica según el estado de los mismos, y ropa de trabajo que consta de dos (2) camisas, un (1) pantalón y bota de caucho punta de hierro – botas de seguridad punta de hierro, con reposición cada cuatro meses según lo estipulado por CST en el capítulo IV.

El personal cuenta con las Hojas de vida, contrato, examen médico de ingreso, soportes de afiliación a ARL, EPS, AFP y de caja de compensación.

- Durante este periodo se ejecutará actividades de mantenimiento rutinario de la vía Yopal – Paz de Ariporo / Paz de Ariporo – La Cabuya, el cual se realizarán las siguientes actividades: Rocería-desmonte manual- poda, corte y retiro de árboles, limpieza de obras hidráulicas menores, limpieza de encoles y descoles, limpieza de señales y mojones, limpieza de puentes, parcheo, limpieza de cercas, atención de accidentes y recolección de información, vigilancia, atención de emergencias y otras actividades que se presenten.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: DRACO-HSE-DOC-001
		Versión: 01
		Fecha: 20/09/2023

1. Datos Generales

Contrato No.: 2761 de 2023

Objeto: Administración Vial De Las Carreteras Nacionales A Cargo De La Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 LOTE 5

Ruta: Ruta 6513 Yopal - Paz De Ariporo PR 00+0000 – PR 90+0380
Ruta 6514 Paz De Ariporo - La Cabuya PR 00+0000 – PR 73+0380

Departamento: Casanare

Duración del contrato: Cuatro (04) meses

1.1. Relación de rutas asignadas

ADMINISTRACIÓN VIAL - GRUPO 2								
CARRETERA		LONGITUD (km)			PR	PR	Nº PUENTES	EMPRESA
RUTA	VIA	PAV.	AFIRM.	TOTAL	INICIAL	FINAL		
6513	YOPAL - PAZ DE AROPORO	90.654	0,0	90.654	0+0000	55+0000	17	MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA SAS
					55+0000	90+0380	18	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE
6514	PAZ DE ARIPORO – LA CABUYA	49,83	23,283	73.113	0+0000	19+0000	13	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATOCOROZAL ARENAS DEL CASANARE
					19+0000	73+0380		

Tabla 1. Relación Rutas asignadas

2. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


2.1. ASPECTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.1.1. Proceso de Planificación y liderazgo de la alta dirección


El Consorcio DRACO 010, en su función de seguimiento a la aplicación de las medidas preventivas en seguridad y salud en el trabajo de las Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare, Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. y Multiobras de la Orinoquia S.A.S contrato 2761 de 2023, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución de los contratos de obra en el mes de agosto del presente informe.

2.2. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de No Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas

Las Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare y Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. cuentan con las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Política de No Consumo de Alcohol y Sustancias Psicoactivas, las cuales se encuentran publicadas en un lugar visible en sus respectivas oficinas y fueron socializadas a todo el personal.



Cooperativa de trabajo asociado Nuevo
Horizonte C.T.A.



Cooperativa de trabajo asociado de Hato
Corozal Arenas del Casanare

Registro fotográfico. Publicación Políticas en las Cooperativas

2.3. Contratación del Personal

Durante el mes de septiembre de 2023 por parte de las cooperativas no se realizó ingreso de personal, sin embargo, se realiza el pago al sistema general de seguridad social de todo el personal activo, como se evidencia en el **Anexo 1. Afiliaciones y pago seguridad social del informe mensual SST.**

NO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO
2	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO
8	CARLOS EDUARDO SAMACA RODRIGUEZ	1.118.650.168	OPERARIO
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO
11	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO

Tabla No. 2. Personal contrato la Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare

No	NOMBRE DEL TRABAJADOR	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	HECTOR COBA	74.812.122	Operario
2	TOMAS COBA TUMAY	4.214.614	Operario
3	JOSE UILLIAM PASTRANA PIDACHE	1.116.041.532	Operario
4	JOSE CLODOMIRO INOCENCIO CALDERON	74.812.093	Operario
5	JOSE AVELINO OVEJERO ANTIPARA	7.364.252	Operario
6	JOSE OTONIEL QUIÑONEZ	74.862.202	Operario
7	JOSE DERNEY SIGUA	74.862.547	Operario
8	CIRO SAENZ QUIROGA	74.862.354	Operario
9	JOSE EDGAR ROA MARTINEZ	1.115.857.875	Operario
10	CLARETH ORTIZ SIBO	1118641831	Operario
11	JOSE NELQUIN MARTINEZ	1118533941	Operario
12	MAXIMO GUTIERREZ	7.361.513	Controlador
13	NIDIA EDITH MELO RODRIGUEZ	33.481.209	Controlador
14	DIANA SOFIA CALDERON CARRANZA	118.549.945	Controlador
15	PABLO LEGUIZAMON CASTILLO	9.433.764	Controlador
16	SONIA MABEL URBANO BASTILLA	1.115.811.167	Controlador
17	EVER NORALES ORTIZ	1.116.041.879	Controlador
18	ROQUE FELLER VELANDIA SIGUA	4.214.738	Controlador

Tabla No.3. Personal activo en la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3. IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3.1. Procedimientos de trabajo seguro

El consorcio DRACO 010 realizo el seguimiento de los procedimientos de seguridad en las actividades realizadas por las cooperativas.

- Cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

Esta cooperativa tiene asignada la Ruta 6514 Paz de Ariporo – La Cabuya PR 0+0000 – PR 73+0380 donde se desarrollan actividades como Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma) y recorridos en la vía para verificar el estado de las mismas o novedades como accidentes de tránsito, evidenciándose el uso correcto de los EPPS y medidas de seguridad preventivas.



Registro fotográfico No.2. Realización de actividades de limpieza

- Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

Esta cooperativa tiene asignada la Ruta 6513 Yopal-Paz de Ariporo PR 55+0000 PR 90+0380 y Ruta 6414 Paz de Ariporo – La Cabuya PR 0+0000 – PR 19+0000 donde se desarrollan actividades como Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma) y control vial, cumplimiento con las medidas preventivas de seguridad y uso de Epps.



Registro fotográfico No. 3. Realización de actividades de limpieza y control vial

E-mail: consorciodraco010@gmail.com

Cel: 3134948273 – 3123078966 / Calle 22 No. 21A – 15 Barrio La Amistad
Yopal – Casanare

3.2. Dotación de Elementos de protección personal

Se verifica que las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. cumplen con las respectivas entregas de los elementos de protección personal acorde a las actividades de seguimiento que realizan, a través de visita a campo y registros de entrega: al igual el uso de ellos durante la ejecución de las actividades.

Anexo 2. Registro entrega de EPPS.



Registro fotográfico No.4. Uso de los elementos de protección personal Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare



Registro fotográfico No.5. Uso de los elementos de protección personal Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3.3. Plan de Capacitaciones, Charlas y Pausas Activas

3.3.1. Capacitaciones

En el mes de septiembre se realiza capacitación de “Mecánica de guadañas (mantenimiento y reparación) y manejo de herramientas” al personal de la cooperativa De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare, teniendo una duración de 2 horas presenciales donde se utilizó metodologías de trabajo participativa a través de evaluación, video de concientización y dinámica con la finalidad de que los trabajadores pudieran vivir de manera practica las consecuencias que les puede traer el no cumplir las normas de seguridad durante la ejecución de las actividades.

Anexo 3. Registro de asistencia capacitación.



Registro fotográfico No. 6. Capacitación a Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

3.3.2. Charlas de Seguridad

Se evidencia que antes de iniciar labores las cooperativas realizan las charlas de Seguridad diarias a todo el personal referentes al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo al cronograma de actividades.

Anexo 4. Registros de asistencia charlas de seguridad.

Ítem	Charla de Seguridad	Fecha
1	Autocuidado	19/09/2023
2	Herramientas Eléctricas	20/09/2023
3	Gafas de seguridad	21/09/2023
4	Los incidentes son advertencias	22/09/2023
5	Uso adecuado de los elementos de protección personal	25/09/2023
6	Las cunetas	26/09/2023
7	Actos subestándares	27/09/2023
8	Alcoholismo	28/09/2023

Tabla No 4. Relación charlas de seguridad Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

Item	Charla de Seguridad	Fecha
1	Ficha técnica de la guadaña	21/09/2023
2	Epps para trabajos con guadaña	22/09/2023
3	Herramientas	25/09/2023
4	La conducta PAS	27/09/2023
5		
6		
7		

Tabla No 5. Relación charlas de seguridad Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3.3.3. Pausas Activas

Las Cooperativas realizan calistenia antes de iniciar actividades y pausas activas durante la jornada laboral, se deja registro fotográfico aleatorio del mes.



Registro fotográfico No. 7. Calistenia y pausas activas Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

E-mail: consorciodraco010@gmail.com

Cel: 3134948273 – 3123078966 / Calle 22 No. 21A – 15 Barrio La Amistad
Yopal – Casanare



Registro fotográfico No. 8. Calistenia y pausas activas Cooperativas De Trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3.4. Inspección de equipos, herramientas y vehículos

Se realiza verificación documental de las inspecciones diarias realizadas a los equipos, herramientas manuales y vehículos de las diferentes cooperativas.

Anexo 5. Registros de preoperacionales de inspecciones.

ITEM	INSPECCIÓN	FRECUENCIA
1	Inspección de vehículos (vehículo y motocicleta)	Diaria
2	Herramientas	Diaria
3	Botiquín	Mensual
4	Extintor	Trimestral
5	Camilla	Trimestral

Tabla No 6. Inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare

ITEM	INSPECCIÓN	FRECUENCIA
1	Inspección de vehículos (vehículo y motocicleta)	Diaria
2	Herramientas	Diaria
3	Botiquín	Mensual
4	Extintor	Trimestral
5	Camilla	Trimestral

Tabla No 7. Inspecciones vehículos, herramientas y kit de emergencias Cooperativas De Trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.



Registro fotográfico No. 9. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare



Registro fotográfico No. 10. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3.5. Señalización y demarcación en el área de trabajo

Se verifica que las cooperativas realizan la respectiva señalización y demarcación a la hora de realizar las actividades, garantizando de esta manera el aislamiento de los riesgos propios de la ejecución de las actividades. Las cooperativas realizan el cerramiento y/o aislamiento utilizando conos y/o cintas de peligro, con el fin de aislar los riesgos generados en las áreas de intervención.



Registro fotográfico No.11. Señalización y demarcación del área de trabajo de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare



Registro fotográfico No. 12. Señalización y demarcación del área de trabajo de la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

3.6. Orden y Aseo

Mediante recorrido, se evidencio que las cooperativas han tomado medidas correctivas sobre las labores de orden y aseo en los frentes de obra.



Registro fotográfico No. 13. Antes y después orden y aseo del área de trabajo de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare



Registro fotográfico No. 14. Antes y después orden y aseo del área de trabajo de la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

4. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE EMERGENCIAS

4.1. Equipos de Emergencias

Las cooperativas cuentan con un plan de emergencias que establece las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir y controlar las actividades a seguir frente a la ocurrencia de una emergencia.

Estos elementos están ubicados estratégicamente y visiblemente en el área donde se ejecutan a diario las actividades.



Registro fotográfico No. 15. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de la Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare



Registro fotográfico No 16. Inspección de equipos, herramientas y vehículos de la Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

5. ESTADISTICAS SST

Para el periodo del presente informe no se presentaron accidentes ni enfermedades laborales en las Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare, Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. y Multiobras de la Orinoquia S.A.S, como se relaciona en la tabla siguiente tabla.

COOPERATIVA	MES	F.A. Frecuencia de accidentalidad	S.A. Severidad de accidentalidad	P.A.M. Proporción de accidentes mortales	INCIDENCIA Enfermedad Laboral	Prevalencia Enfermedad Laboral	Ausentismo por causa Médica
Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare	Septiembre	0	0	0	0	0	0
Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.	Septiembre	0	0	0	0	0	0

Tabla No 8. Estadísticas de accidentalidad, enfermedades laborales y ausentismos de trabajo en las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.

	INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: DRACO-HSE-DOC-001
		Versión: 01
		Fecha: 20/09/2023

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

- El personal de las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. cumplen y acatan al pie de la letra las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se recomienda continuar con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, como charlas de seguridad, uso correcto de Epps, capacitaciones y preoperacionales a los equipos, herramientas y vehículos para ejecutar las actividades diarias.
- Por parte de los representantes de las Cooperativas De Trabajo Asociado De Hato Corozal Arenas Del Casanare y Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. se evidencia en el cumplimiento de los suministros como Epps, herramientas y equipos para ejecutar las actividades diarias bajo los reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se encuentran al día con el pago de seguridad social de cada uno de los trabajadores.

CONTROL DE DOCUMENTOS		
DATOS	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ
NOMBRES	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	844004290	NÚMERO PLANILLA:	7897175837	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	HATO COROZAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	0	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
DIRECCIÓN:	CALLE 8 CRA 11 30	TELÉFONO:	6357822	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	octubre AÑO
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				182274353
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSION												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	8	\$ 2.003.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.003.200	\$ 0	\$ 2.003.200
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 816.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 816.000	\$ 0	\$ 816.000
SUBTTOTALES:										\$ 2.819.200	\$ 0	\$ 2.819.200

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037- NUEVA EPS	9		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 1.777.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.777.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.777.500
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 425.000	\$ 0	\$ 0	\$ 425.000
SUBTOTALES:													\$ 2.202.500	\$ 0	\$ 0	\$ 2.202.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	11		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.227.200	\$ 1.227.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.227.200
SUBTOTALES:								\$ 1.227.200	\$ 0	\$ 0	\$ 1.227.200	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA			No. COTIZANTES	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	APORTES		MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE		11	\$ 704.800	\$ 0
SUBTOTALES:				\$ 704.800	\$ 0

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	11	\$ 528.600	\$ 0	\$ 528.600
PASENA	PASENA - SENA	11	\$ 352.400	\$ 0	\$ 352.400
SUBTOTALES:			\$ 881.000	\$ 0	\$ 881.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																									
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES															
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD					ARP				DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC													
1	CC 1006559413	GOMEZ CANAY ELY	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 46.400	\$ 23.200	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0				
2	CC 1118648983	BASTILLA GOMEZ ADY NAEL	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
3	CC 1118649188	BASTILLA GOMEZ JUAN	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
4	CC 1118650168	SAMACA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO	DEPEND		\$ 1.160.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.160.000	\$ 185.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 185.600	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.160.000	\$ 145.000	\$ 0	\$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.160.000	\$ 80.800	30	\$ 1.160.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 46.400	\$ 23.200	\$ 34.800	\$ 0	\$ 0				
5	CC 17547925	PIRABAN CAMACHO LUIS ROBERTO	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
6	CC 4153234	CELY CARDENAS MARCO POLO	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
7	CC 4153857	BASTILLA GOMEZ GIOVANNY	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
8	CC 4153916	ALVAREZ CUADRA GONZALO	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
9	CC 4153942	ALVAREZ CUADRA NAIRO ALIRIO	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
10	CC 63532449	GOYENECH E GOYENECH E VALME	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				
11	CC 80257840	SILCEDO RAMIREZ MAURICIO	DEPEND		\$ 1.700.000	FIJO		NO																			230301- PORVENIR	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 1.700.000	\$ 212.500	\$ 0	\$ 212.500	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.700.000	\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	\$CCF69- COMFACA SANARE	\$ 68.000	\$ 34.000	\$ 51.000	\$ 0	\$ 0				

TOTAL	\$ 7.834.700
--------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	189348436	9457071110	E	2023/10/06	2023/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$6,371,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CASANARE PRINCIPAL (22 Afiliados)																									\$20,682,813	\$3,310,000			\$21,108,147	\$845,500			\$18,597,117	\$745,100			\$21,108,147	\$1,470,900	\$0	\$0	\$6,371,500
Centro de Trabajo: 04 (22 Afiliados)																									\$20,682,813	\$3,310,000			\$21,108,147	\$845,500			\$18,597,117	\$745,100			\$21,108,147	\$1,470,900	\$0	\$0	\$6,371,500
Ciudad: PORE Depto: CASANARE (22 Afiliados)																									\$20,682,813	\$3,310,000			\$21,108,147	\$845,500			\$18,597,117	\$745,100			\$21,108,147	\$1,470,900	\$0	\$0	\$6,371,500
1	CC	40342906	ARISMENDY BOTERO DERLY VIVIANA																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
2	CC	1118549945	CALDERON CARRANZA DIANA SOFIA	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPSC25	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
3	CC	74812122	COBA HECTOR																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
4	CC	4214614	COBA TUMAY TOMAS									X								230301	30	\$1,876,886	\$300,400	EPS005	30	\$1,876,886	\$75,100	CCF69	30	\$1,378,333	\$55,200	14-25	30	\$1,876,886	6.960%	\$130,700	30	\$0	\$0	Si	\$561,400
5	CC	1007599003	CONTRERAS PEREZ BRAYAM STIVEN	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPSC25	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
6	CC	88001117	FERNANDEZ DIAZ GERMAN ALONSO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
7	CC	7361513	GUTIERREZ MAXIMO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
8	CC	74812093	INOCENCIO CALDERON JOSE CLODOMIRO																	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
9	CC	9433764	LEGUIZAMON CASTILLO PABLO JULIO	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS005	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
10	CC	1118533941	MARTINEZ INOCENCIO JOSE NELQUIN	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS005	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
11	CC	33481209	MELO RODRIGUEZ NIDIA EDITH	X																25-14	11	\$425,334	\$68,100	EPS037	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
12	CC	1116041879	MORALES ORTIZ EVER	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS041	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
13	CC	1116041631	ORTIZ SIBO CLARETH									X								230301	30	\$1,598,003	\$255,700	EPSC25	30	\$1,598,003	\$64,000	CCF69	30	\$1,198,667	\$48,000	14-25	30	\$1,598,003	6.960%	\$111,300	30	\$0	\$0	Si	\$479,000
14	CC	7364252	OVEJERO ANTIPARA JOSE AVELINO																	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
15	CC	1116041532	PASTRANA PIDACHE JOSE UILLIAN																	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF69	30	\$1,160,000	\$46,400	14-25	30	\$1,160,000	6.960%	\$80,800	30	\$0	\$0	Si	\$359,200
16	CC	74862202	QUINONEZ JOSE OTONIEL									X								230301	30	\$1,735,959	\$277,800	EPS005	30	\$1,735,959	\$69,500	CCF69	30	\$1,378,333	\$55,200	14-25	30	\$1,735,959	6.960%	\$120,900	30	\$0	\$0	Si	\$523,400
17	CC	1115857875	ROA MARTINEZ JOSE EDGAR									X								230301	30	\$1,607,848	\$257,300	EPS041	30	\$1,607,848	\$64,400	CCF69	30	\$1,250,222	\$50,100	14-25	30	\$1,607,848	6.960%	\$112,000	30	\$0	\$0	Si	\$483,800
18	CC	1001116851	SANCHEZ VALOR JHON ESNEIDER	X	X															230301	11	\$425,334	\$68,100	EPS005	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
19	CC	7364226	SANCHEZ HEREDIA YONENCY	X	X							X								230301	5	\$592,670	\$94,900	EPS005	5	\$592,670	\$23,800	CCF69	5	\$193,334	\$7,800	14-25	5	\$592,670	6.960%	\$41,300	5	\$0	\$0	Si	\$167,800
20	CC	74862547	SIGUA JOSE DERNEY									X								230301	30	\$1,748,775	\$279,900	EPSC25	30	\$1,748,775	\$70,000	CCF69	30	\$1,250,222	\$50,100	14-25	30	\$1,748,775	6.960%	\$121,800	30	\$0	\$0	Si	\$521,800
21	CC	1115851167	URBANO BASTILLA SONIA MABEL	X																230301	11	\$425,334	\$68,100	EPSC25	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$132,000
22	CC	4214738	VELANDIA SIGUA ROQUE FELLER	X																0		\$0	\$0	CCFC33	11	\$425,334	\$17,100	CCF69	11	\$425,334	\$17,100	14-25	11	\$425,334	6.960%	\$29,700	11	\$0	\$0	Si	\$63,900
Total Afiliados(22)																									\$20,682,813	\$3,310,000			\$21,108,147	\$845,500			\$18,597,117	\$745,100			\$21,108,147	\$1,470,900	\$0	\$0	\$6,371,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844005123	2	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CASANARE PRINCIPAL	cra 21 3 27	PORE-CASANARE	6836626	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	189348436	9457071110	E	2023/10/06	2023/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$6,371,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	\$3,310,000	\$0	\$0	\$3,310,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$253,700	\$0	\$0	\$253,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$2,499,500	\$0	\$0	\$2,499,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$1,470,900	\$0	\$0	\$1,470,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	22	\$1,470,900	\$0	\$0	\$1,470,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$745,100	\$0	\$0	\$745,100	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	22	\$745,100	\$0	\$0	\$745,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				22	\$845,500	\$0	\$0	\$845,500	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	5	\$185,300	\$0	\$0	\$185,300	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$17,100	\$0	\$0	\$17,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$109,900	\$0	\$0	\$109,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$81,500	\$0	\$0	\$81,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$451,700	\$0	\$0	\$451,700	
TOTAL				22	\$6,371,500	\$0	\$0	\$6,371,500	

FECHA

DIA MES AÑO
29 Sept 2023

TIEMPO

HORA INICIO HORA FINAL DURACIÓN
10:00am 12:00 M 2 Horas

TEMA

Mecánica de guadaños (mantenimiento y reparación), manejo de herramientas.

OBJETIVO

Poner en uso de la guadaña y manejo correcto de las herramientas m.

ACTIVIDAD

CHARLA		DIVULGACIÓN		CURSO		TALLER	
SIMULACRO		CAPACITACIÓN	X	ENTRENAMIENTO		PRÁCTICA	

CONTENIDO

- Conceptos	- Mantenimiento	- Riesgos y causas
- Ficha técnica	- Pre-operacional (formato)	- Medidas preventivas
- EPP's	- AST	- Video
- Consecuencias	- Clasificación de herramientas	- Dinámica

EXPOSITOR: Armando Paine FIRMA: Armando Paine

ASISTENTES

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Gonzalo Alvarez	4153916	Operario	
2	Ulma Patricia Goyeneche	63532449	operaria	Ulma Patricia
3	Luis Roberto Piravan	17547925	operario	Luis Roberto
4	Manuel Salento	80257840	operario	Manuel Salento
5	Nairo Alvarez	4153942	Operario	Nairo Alvarez
6	Giovanny Bastilla Gomez	4153 857	operario	Giovanny Bastilla
7	Juan Alveiro Bastilla	1118649188	operario	Juan Alveiro
8	Adriana Bastilla	1118618983	Operario	Adriana Bastilla
9	Carlos Eduardo Santaca	1118 650 168	operario	Carlos S.
10	Morco Polo cely	41532341	operario	Morco Polo
11	Alfonso Gomez	1006554413	operario	Alfonso
12				
13				
14				
15				
16				
17				

OBSERVACIONES



FORMATO:

FT-SST-075

Estándar E1.1.7

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 09 de 2019

Versión: 002

Página 1 de 1

Ciudad

Lugar

DD

MM

AA

Cruce - Casanare

Arauca Operativa 22 09 2023

ACTIVIDAD REALIZADA

TEMAS TRATADOS

Inducción - Reinducción

Riesgo de seguridad

Normas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Manual / Taller / Curso

Capacitación y Entrenamiento en SST

Capacitación específica al cargo

Ora

(Cuál?)

EPP PARA TRABAJO CON
GUADAJAS

	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Hora Inicio	Firma	Hora Final	Firma
1	HECTOR COBA	74.812.122	Operario	compañero	Ordo xduelo		
2	TOMAS COBA TUMAY	4.214.614	Operario	Compañero	Ordo xduelo		
3	JOSE WILLIAM PASTRANA PIDIACHE	1.116.041.532	Operario	Control Vial	Ordo xduelo		
	JOSE CLODOMIRO INOCENCIO CALDERON	74.812.093	Operario	Control Vial	Ordo xduelo		
4	JOSE AVELINO OVEJERO ANTIFARA	7.364.252	Operario	6.10	Ordo xduelo		
5	JOSE OTONIEL QUIÑONEZ	74.862.202	Operario	8 AM	Ordo xduelo		
6	NELKIN MARTINEZ	1118533.941	Operario	11:30	Ordo xduelo		
8	JOSE DERNEY SIGUA	74.862.547	Operario	Control Vial	Ordo xduelo		
10	JOSE EDGAR ROA MARTINEZ	1.115.857.875	Operario	5.00	Ordo xduelo		
11	CLARETH ORTIZ SIBO	1118641831	Operario	Control Vial	Ordo xduelo		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Otoniel Quiñonez AUX HSE.

Firma

Otoniel Quiñonez



Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-075

Estándar E1.1.7

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: 09 de 2019

Versión: 002

Página 1 de 1

Ciudad

Lugar

DD

MM

AA

ACTIVIDAD REALIZADA

TEMAS TRATADOS

Inducción - Reinducción

Charla de seguridad

Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Seminario / Taller / Curso

Capacitación y Entrenamiento en SST

Capacitación específica al cargo

Otra

¿Cuál?

LA CONDUCTA PAS

Proteger

Avisar

Socorrer.

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Hora Inicio	Firma	Hora Final	Firma
1	HECTOR COBA	74.812.122	Operario	06:00	Hector	3:35	Hector
2	TOMAS COBA TUMAY	4.214.614	Operario	6:10	Tomas	3:35	Tomas
3	JOSE UILLIAM PASTRANA PIDACHE	1.116.041.532	Operario	control vial	rio Araporo		
	JOSE CLODOMIRO INOCENCIO CALDERON	74.812.093	Operario	control vial	rio Araporo		
4	JOSE AVELINO OVEJERO ANTIPARA	7.364.252	Operario	5:30	Jose	3:35	Jose
5	JOSE OTONIEL QUIÑONEZ	74.862.202	Operario	6:10	Otoniel	3:50	Otoniel
6	JOSE NELQUIN MARTINEZ	1.118.533.941	Operario	control vial	rio Araporo		
8	JOSE DERNEY SIGUA	74.862.547	Operario	control vial	rio Araporo		
10	JOSE EDGAR ROA MARTINEZ	1.115.857.875	Operario	6:17	Edgar	3:35	Edgar
11	CLARETH ORTIZ SIBO	1118641831	Operario	control vial	rio Araporo		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: AUX HSE.

Firma

Otoniel Quiñonez

[Firma manuscrita]

		Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
		FORMATO:	FT-SST-014
		Estándar E1.1.7	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA		Fecha:	Febrero 1 de 2019
		Versión:	001
		Página 1 de 1	

Ciudad	Legajo	DD	MM	AA
Hato Corozal Casanare	pr 21600	20	9	23

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	<p>Herramientas Electricas?</p>
Charla de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra <u>Asistencia</u>	

No	Nombre del Trabajador	Código de Identificación	Cargo	Firma
1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
6	MARCOS POLO CELY GARDENAS	4.153.234	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
10	MAURICIO SALCEDO RAMÍREZ	80.257.840	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
12	ELY GOMEZ CANAY	1.008.558.413	OPERARIO	<i>[Firma]</i>
12				
13				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Mauro Salcedo

Firma

Mauro Salcedo

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-014

Estándar E1.1.7

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: Febrero 1 de 2019

Versión: 001

Página 1 de 1

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Hato Corozal Casanare	172 24+300	21	9	23

ACTIVIDAD REALIZADA	¿Cumpl?	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		GAFAS de seguridad
Charla de seguridad	X	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación específica al cargo		
Otra Asistencia	X	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadano	Cargo	Firma
1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	Nairo Alvarez
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	Gonzalo Alvarez
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO	Juan Alveiro
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	Ady Nael
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	Giovanny Bastilla
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO	Marcos Polo
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	Luis Roberto
8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.168	OPERARIO	Carlos S.
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO	Vilma Patricia
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO	Mauricio Salcedo
11	ELY GOMEZ CANAY	1.008.559.413	OPERARIO	Ely Gomez
12				
13				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Elit Canay

Firma

Rup

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FORMATO:

FT-SST-014

Estándar E1.1.7

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: Febrero 1 de 2019

Versión: 001

Página 1 de 1

Ubicación	Legajo	DD	MM	AA
Hato Gorda Casanare	pr 27	22	9	23

ACTIVIDAD REALIZADA

TEMAS TRATADOS

Inducción - Reinducción	
Charla de seguridad	X
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	X

¿Cuál?

Los Incidentes son Advertencias

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Identificación	Cargo	Firma
1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	Nairo Alvarez
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	Gonzalo Alvarez
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.049.188	OPERARIO	Juan Alveiro
4	ADY MAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	Ady Mael
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	Giovanny Bastilla
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO	Marcos Polo
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	Luis Roberto
8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.188	OPERARIO	Carlos Eduardo
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO	Vilma Patricia
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO	Mauricio Salcedo
11	ELY GOMEZ CANAY	1.008.559.413	OPERARIO	Ely Gomez
12				
13				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre

Albeiro Bastilla

Firma

[Firma manuscrita]

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo	
FORMATO:	FT-SST-014
Estándar E1.1.7	
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Febrero 1 de 2019
	Versión: 001
	Página 1 de 1

Centro	Lugar	DB	GR	AA
Medio Canal Caranare	pp 31	71	9	73

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	Actos Subestandar
Charta de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra Asistencia	


No	Nombre del Trabajador	Código de Identificación	Cargo	Firma
1	RAIRO ALVARO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	[Firma]
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	[Firma]
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO	[Firma]
4	JADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	[Firma]
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	[Firma]
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO	[Firma]
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	[Firma]
8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.188	OPERARIO	[Firma]
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO	[Firma]
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO	[Firma]
11	ELY GOMEZ CANAY	1.006.659.413	OPERARIO	[Firma]
12				
13				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre	Firma
Gonzalo Mueren	[Firma]

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo																																																																							
FORMATO:	FT-667-014																																																																						
Estándar E1.1.7																																																																							
FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha: Febrero 1 de 2019 Versión: 001 Página 1 de 1																																																																						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Nombre del Participante <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80%;">Hugo Corcosl Canave</div> </div> <div> Legajo <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 80%;">pa 35</div> </div> <div> DD <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">20</div> </div> <div> MM <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">9</div> </div> <div> AA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40%;">23</div> </div> </div>																																																																							
ACTIVIDAD REALIZADA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Inducción - Reinducción Charla de seguridad ☒ Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo Seminario / Taller / Curso Capacitación y Entrenamiento en SST Capacitación específica al cargo Otra Asistencia ☒ </div>	TEMAS TRATADOS <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 24px; text-align: center;">Alcoholismo</div>																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nro</th> <th style="width: 40%;">Nombre del Trabajador</th> <th style="width: 20%;">Código de Identificación</th> <th style="width: 15%;">Cargo</th> <th style="width: 20%;">Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA</td><td>4.153.942</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>2</td><td>GONZALO ALVAREZ CUADRA</td><td>4.153.916</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>3</td><td>JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ</td><td>1.118.649.188</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>4</td><td>ADY NAEL BASTILLA GOMEZ</td><td>1.118.648.983</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>5</td><td>GIOVANNY BASTILLA GOMEZ</td><td>4.153.857</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>6</td><td>MARCOS POLO CELY CARDENAS</td><td>4.153.234</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>7</td><td>LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO</td><td>17.547.925</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>8</td><td>CARLOS EDUARDO SAMACA</td><td>1.118.650.188</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>9</td><td>VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ</td><td>83.532.449</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>10</td><td>MAURICIO SALCEDO RAMIREZ</td><td>80.257.840</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>11</td><td>ELY GOMEZ CANAY</td><td>1.008.559.413</td><td>OPERARIO</td><td><i>[Firma]</i></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Nro	Nombre del Trabajador	Código de Identificación	Cargo	Firma	1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	83.532.449	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	11	ELY GOMEZ CANAY	1.008.559.413	OPERARIO	<i>[Firma]</i>	12					13				
Nro	Nombre del Trabajador	Código de Identificación	Cargo	Firma																																																																			
1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
8	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.188	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
9	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	83.532.449	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
11	ELY GOMEZ CANAY	1.008.559.413	OPERARIO	<i>[Firma]</i>																																																																			
12																																																																							
13																																																																							
Observaciones: <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>																																																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Persona responsable de la actividad Nombre: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 24px;">Elit Canay</div> </div> <div> Firma: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100px;"></div> </div> </div>																																																																							

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.127 Versión 01 21.ene.2021
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	


Ultima palanca Goyeneche

CIUDAD / UBICACIÓN: Hato Perote

Septiembre
 SEMANA DEL 25 AL 29 DE 2023.

RESPONSABLE INSPECCION: Adriel Bastida

HERRAMIENTA	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas															
Ajuste del mango				B		B		B							
Mango				B		B		B							
astillas-corte				B		B		B							
Palines															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Azadones															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Barras															
Estado general															
Picos															
Ajuste del mango															
Mango															

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.127 Versión 01 21.ene.2021
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	

Gonzalo Alvarez


Septiembre

CIUDAD / UBICACIÓN: Huaco Coronado

SEMANA DEL 25 AL 29 DE 2023

RESPONSABLE INSPECCION: Adnail Bustillo

		DIA DE INSPECCION / ESTADO													
HERRAMIENTA	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas															
Ajuste del mango		B		B		B		B							
Mango		B		B		B		B							
astillas-corte		B		B		B		B							
Palines															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Azadones															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Barras															
Estado general															
Picos															
Ajuste del mango															
Mango															

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.127 Versión 01 21.ene.2021
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	


Nombre del

CIUDAD / UBICACIÓN: *Urato conzal*

Septiembre
SEMANA DEL *25* **AL** *29* **DE** *2023*

RESPONSABLE INSPECCION: *Adriana Bustillo*

HERRAMIENTA	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas															
Ajuste del mango		B		B		B									
Mango		B		B		B									
astillas-corte		B		B		B									
Palines															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Azadones															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Barras															
Estado general															
Picos															
Ajuste del mango															
Mango															

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.127 Versión 01 21.ene.2021
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	


Giovanni Bastilla

CIUDAD / UBICACIÓN: *HTZ*

Septiembre
 SEMANA DEL *25* AL *29* DE *2023*

RESPONSABLE INSPECCION: *Adriana Bastilla*

HERRAMIENTA	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas															
Ajuste del mango		B		B		B		B							
Mango		B		B		B		B							
astillas-corte		B		B		B		B							
Palines															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Azadones															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Barras															
Estado general															
Picos															
Ajuste del mango															
Mango															

	SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FT.SST.127 Versión 01 21.ene.2021
	INSPECCION PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTAS MANUALES	

Adyonal Bastilla

CIUDAD / UBICACIÓN: ITZ

Septiembre
 SEMANA DEL 25 AL 29 DE 2023

RESPONSABLE INSPECCION:
 Adyonal Bastilla

HERRAMIENTA	CANTIDAD	DIA DE INSPECCION / ESTADO													
		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Palas															
Ajuste del mango		B		B		B		B							
Mango		B		B		B		B							
astillas-corte		B		B		B		B							
Palines															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Azadones															
Ajuste del mango															
Mango															
astillas-corte															
Barras															
Estado general															
Picos															
Ajuste del mango															
Mango															



25 A 29 D sept. 2023

RESPONSABLE INSPECCION: Ornel Quinones

Powered by  CamScanner

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL



ARENAS DEL CASANARE

NT. 844.004.590-1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

FORMATO CONTROL DE ALCOHOLIMETRIA

Codigo: FT-SST-127

Version: 01

Fecha de actualización: 01/09/2019

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

LUGAR: Cede administrativaRESPONSABLE DE LA TOMA: Juan Alvarado B.

ITEM	FECHA	HORA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NUMERO DE PRUEBA	RESULTADO (%)	FIRMA TRABAJADOR
1	19-9-23	6:39 m	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	6	0+	Nairo Alvarez
2	19-9-23	7:06 m	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	11	0+	Gonzalo Alvarez
3	19-9-23	6:39 Am	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	5	0+	Juan Alveiro
4	19-9-23	6:56 m	ADY NAEL BASILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	2	0+	Ady Nael Basilla
5	19-9-23	6:59 m	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	9	0+	Giovanny Bastilla
6	19-9-23	6:01 m	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	7	0+	Marcos Polo Cely
7	19-9-23	6:37 m	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	5	0+	Luis Roberto Piraban
8	19-9-23	6:55 m	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.168	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	2	0+	Carlos S.
9	19-9-23	7:09 m	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	10	0+	Vilma Patricia G.
10	19-9-23	6:54 m	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	3	0+	Mauricio Salcedo
11	19-9-23	6:37 m	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	4	0+	Ely Gomez
12								

OBSERVACIONES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL



ARENAS DEL CASANARE

NTI 844041001

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL,
TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

FORMATO CONTROL DE ALCOHOLIMETRIA

Codigo: FT-SST-127

Version: 01

Fecha de actualización: 01/09/2019

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

LUGAR: Cede Administrativa RESPONSABLE DE LA TOMA: Joa Alveiro

ITEM	FECHA	HORA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NUMERO DE PRUEBA	RESULTADO (%)	FIRMA TRABAJADOR
1	21-9-23	7:05	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	4	0%	<i>Nairo Alvarez</i>
2	21-9-23	7:03	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	2	0%	<i>Gonzalo Alvarez</i>
3	21-9-23	7:09	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	10	0%	<i>Juan Alveiro</i>
4	21-9-23	7:05	ADY NAEL BASILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	2	0%	<i>Ady Nael Bastilla</i>
5	21-9-23	7:06	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	6	0%	<i>Giovanny Bastilla</i>
6	21-9-23	7:07	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	3	0%	<i>Marcos Polo Cely</i>
7	21-9-23	7:09	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	5	0%	<i>Luis Roberto Piraban</i>
8	21-9-23	7:06	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.168	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	9	0%	<i>Carlos Eduardo Samaca</i>
9	21-9-23		VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL			
10	21-9-23	7:05	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	3	0%	<i>Mauricio Salcedo</i>
11	21-9-23	7:07	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO MANTENIMIENTO ROUTINARIO VIAL	7	0%	<i>Ely Gomez</i>
12								

OBSERVACIONES:

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL



ARENAS DEL CASANARE

NTT 841.004.200-1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL,
TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

FORMATO CONTROL DE ALCOHOLIMETRIA

Codigo: FT-SST-127

Version: 01

Fecha de actualización: 01/09/2019

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

LUGAR: Sede administrativaRESPONSABLE DE LA TOMA: Mauricio Salcedo

ITEM	FECHA	HORA	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	NUMERO DE PRUEBA	RESULTADO (%)	FIRMA TRABAJADOR
1	29-09-23 2023	2:27 P.M.	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	11	0%	Nairo Alvarez
2	29-09-23	7:05	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	2	0%	Gonzalo Alvarez
3	29-09-23 2023	2:16 P.M.	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	8	0%	Juan Alveiro
4	29-09-23		ADY NAEL BASILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	3	0%	Ady Nael Basilla
5	29-09-23	2:10 P.M.	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	7	0%	Giovanny Bastilla
6	29-09-23 2023	2:18 P.M.	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	9	0%	Marcos Polo Cely
7	29-09-23 2023	4:20 P.M.	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	10	0%	Luis Roberto Piraban
8	29-09-23	7:10 am	CARLOS EDUARDO SAMACA	1.118.650.168	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	4	0%	Carlos Eduardo Samaca
9	29-09-23	7:05 Am	VILMA PATRICIA GOYENECHÉ GOYENECHÉ	63.532.449	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	1	0%	Vilma Patricia Goyeneche
10	29-09-23	7:12 am	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	5	0%	Mauricio Salcedo
11	29-09-23 2023	2:15 P.M.	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL	6	0%	Ely Gomez Canay
12								

OBSERVACIONES:

PESV

FORMATO DE INSPECCIÓN DIARIA DE VEHICULOS

Fecha: Febrero 13 de 2019

Versión: 001

Página 1 de 1

DATOS		DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS		Encierre cualquier daño observado en un círculo y describa brevemente	
MES:	September				
SEMANA:	14 - 22				
VEHICULO:	Huicobus				
MODELO:	2012				
PLACA:	KOK 964				
KILOMETRAJE:	27115.032				
CONDUCTOR:	Adriano Pasillo				
Nº LICENCIA:	1.113643405				
CATEGORÍA:	C				
INSPECTOR:	Quinn Sisco				

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	DOTACION	L	M	M	J	V	VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	OTROS	L	M	M	J	V
Licencia de tránsito						Batas						Parabrisas						Estado coprima					
Revisión técnica mecánica						Chaleco fotolumincente						Limpaparabrisas						Estado de las llantas					
Seguro obligatorio						Guantes						Lateralas						Estado de la tapicería					
Seguro terceros						Protección auditiva						Vidrio Trasero						Aseo del vehículo					
Licencia de conducción						Monogafas						Limpabrisas trasero						Manijas puertas					
Planes, mapas rutas, gps.						Radio teléfono, celular						Espejo retrovisor						Chapas puertas					
Contactos de Emergencia						Hidratación						Espejos laterales						Seguros puertas					
EQUIPO EMERGENCIAS						LUCES						FLUIDOS						Elevadores					
KI de Accidentes						Bajos						Aceite motor						Ajuste de las puertas					
Camara fotografica						Plumas						Último cambio						Bucina					
Linternas con pilas						Direccionales						Dirección						Alarma reversa					
Botiquin						Cotufos						Líquido de frenos						Instrumentos					
EXTINTOR						Reversa						Refrigerante						Cinturones 5 delanteros					
Pin de Seguridad						Anti-rieble						Agua parabrisas						Cinturones 3 traseros					
Cargado						Luces de cabina						Nivel combustible						Mandos eléctricos					
Vigente						Emergencia						Fugas de lubricantes						Tablero de controles					
HERRAMIENTAS						Tercer Sto.						Pegaj de Agua						Aire acondicionado					
Triángulos Reflectores (2)						OTROS						NEUMATICOS											
Gato						Freno de mano						DESGASTE, ESTRUCTURA						PRESIÓN					
Caja de herramientas						Correa del Ventilador						Delantero Derecho						Delantero Derecho					
Cruceña						Dispositivos de alarma						Delantero Izquierdo						Delantero Izquierdo					
Tacos						Correas						Trasero Derecho						Trasero Derecho					
Llave de repuesto						Ganchos						Trasero Izquierdo						Trasero Izquierdo					
Cables de Arranque						Gancho de Remolque						Llantas reparadas						1 llanta reparada					

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

PESV

FORMATO DE INSPECCIÓN DIARIA DE VEHICULOS

Fecha: Febrero 13 de 2019

Versión: 001

Página 1 de 1

DATOS		DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS		Encierre cualquier daño observado en un círculo y describa brevemente	
MES	Septiembre				
SEMANA	14-22				
VEHICULO	Motoricleta				
MODELO	2021				
PLACA	DIF 7AF				
KILOMETRAJE	65022				
CONDUCTOR	Alfredo Busta				
N° LICENCIA	1112641857				
CATEGORIA	A2				
INSPECTOR	Adrian Busta				

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	DOTACION	L	M	M	J	V	VIDRIOS/ESPEJOS	L	M	M	J	V	OTROS	L	M	M	J	V
Licencia de tránsito						Batas						Parabrisas						Estado correcto					
Revisión técnica mecánica						Chalaco folioaminante						Limpia parabrisas						Estado de las sillas					
Seguro obligatorio						Guantes						Lateralas						Estado de la tapicería					
Seguro terceros						Protector de guidón						Vidrio trasero						Asa del vehículo					
Licencia de conducción						Monopatines						Upacrisas trasero						Manijas puertas					
Planes, mapas, rutas, gps						Radio teléfono, celular						Espato retrovisor						Chapas puertas					
Contactos de Emergencia						Hidráulicos						Especja Lateralas						Seguras puertas					
EQUIPO EMERGENCIAS						LUCES						FLUIDOS						Elevadores					
Kit de Accidentes						Elapic						Arrota motor						Ajuste de las puertas					
Camara fotografica						Planes						Ultimo cambio						Bocina					
Linterna con pilas						Directionales						Dircción						Alarma reversa					
Boliquin						Cosillos						Líquido de frenos						Instrumentos					
EXTINTOR						Reversa						Rutigerante						Cinturones 5 delanteros					
Pin de Seguridad						Anti-robto						Agua parabrisas						Cinturones 3 traseros					
Cargado						Luces de cabina						Nivel combustible						Mandos electricos					
Vigilado						Emergencia						Fugas de Mercantes						Tablero de controles					
HERRAMIENTAS						Tercer Eje						Fugas de Agua						Aire acondicionado					
Triángulos Reflectores (2)						OTROS						NEUMÁTICOS											
Gato						Freno de mano						DESGASTE, ESTRUCTURA						PRESIÓN					
Caja de herramientas						Correa del Ventilador						Delantero Derecho						Delantero Derecho					
Cruce						Dispositivos de amarr						Delantero Izquierdo						Delantero Izquierdo					
Tacos						Correas						Trasero Derecho						Trasero Derecho					
Llave de repuesto						Ganchos						Trasero Izquierdo						Trasero Izquierdo					
Cables de Arranque						Gancho de Ramonhine						Llave de repuesto						1 punto reparado					

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)

INSPECCION PREOPERACIONAL DE VEHICULO

Fecha: septiembre 2022

Version: 00

INFORMACION DEL VEHICULO (CARRO)

PLACA DEL VEHICULO **FID 011**
 MARCA **UAZ**
 MODELO **1980**
 CILINDRAJE **7000**

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Documentación	Fecha de vencimiento			Documentación	Fecha de Vencimiento		
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
Rev. tecnomecanica y certif. de gases	16	08	2024	Licencia de tránsito	30	01	2024
Licencia de conducción	07	05	2025	SOAT			

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Día de la semana	Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			Domingo		
Fecha DD/MM/AA	25-4-23			26-4-23			27-04-23			28-04-2023			29-4-23								
Km Inicial																					
Km Final																					
1 AREA DEL MOTOR	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1.1 Nivel de aceite	/			/			/			/			/			/			/		
1.2 Nivel de agua	/			/			/			/			/			/			/		
1.3 Nivel de liquido de frenos	/			/			/			/			/			/			/		
1.4 Fugas de aceite	/			/			/			/			/			/			/		
1.5 Fugas de agua	/			/			/			/			/			/			/		
1.6 Fugas de combustible	/			/			/			/			/			/			/		
1.7 Correa de distribución	/			/			/			/			/			/			/		
1.8 Filtro de aire	/			/			/			/			/			/			/		
1.9 Filtros de combustible	/			/			/			/			/			/			/		
1.10 Soportes de motor	/			/			/			/			/			/			/		
1.11 Acelerador	/			/			/			/			/			/			/		
1.12 Mangueras	/			/			/			/			/			/			/		
1.13 Cables de alta	/			/			/			/			/			/			/		
2 SUSPENSION Y DIRECCION	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
2.1 Terminales y rotulas	/			/			/			/			/			/			/		
2.2 Amortiguadores	/			/			/			/			/			/			/		
2.3 Ballestas (hojas)	/			/			/			/			/			/			/		
2.4 Cadena cardan	/			/			/			/			/			/			/		
3 AREA ELECTRICA	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
3.1 Batería	/			/			/			/			/			/			/		
3.2 Luces medias	/			/			/			/			/			/			/		
3.3 Luces altas y bajas	/			/			/			/			/			/			/		
3.4 Switch	/			/			/			/			/			/			/		
3.5 Direccional. y	/			/			/			/			/			/			/		
3.6 Stop	/			/			/			/			/			/			/		
3.7 Luces reversa	/			/			/			/			/			/			/		
3.8 Luces de freno	/			/			/			/			/			/			/		
3.9 Pitó	/			/			/			/			/			/			/		
3.10 Pitó de reversa	/			/			/			/			/			/			/		
4 FRENOS	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
4.1 Fugas de liquido de frenos	/			/			/			/			/			/			/		
4.2 Freno de pedal	/			/			/			/			/			/			/		
4.3 Freno de mano	/			/			/			/			/			/			/		
4.4 Fugas de vavulina	/			/			/			/			/			/			/		
5 LLANTAS	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
5.1 Labrado (1 mm)	/			/			/			/			/			/			/		
5.2 Presión de aire (30psi)	/			/			/			/			/			/			/		
5.3 Deformaciones	/			/			/			/			/			/			/		
5.4 Rines	/			/			/			/			/			/			/		
5.5 Pernos	/			/			/			/			/			/			/		
5.6 Rueda libres	/			/			/			/			/			/			/		
6 SEGURIDAD	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
6.1 Conos	/			/			/			/			/			/			/		
6.2 Gato	/			/			/			/			/			/			/		
6.3 Botiquín	/			/			/			/			/			/			/		
6.4 Herramientas	/			/			/			/			/			/			/		
7.0 EXTINTOR	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
7.1 Pin de Seguridad	/			/			/			/			/			/			/		
7.2 Cargado	/			/			/			/			/			/			/		
7.3 Vigente	/			/			/			/			/			/			/		
8.0 CABINA	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
8.1 Asientos	/			/			/			/			/			/			/		
8.2 Cinturones de seguridad	/			/			/			/			/			/			/		
8.3 Timon	/			/			/			/			/			/			/		
8.4 Mandos	/			/			/			/			/			/			/		
8.5 Indicadores	/			/			/			/			/			/			/		
8.6 Testigos tableros	/			/			/			/			/			/			/		
8.7 Tacometro	/			/			/			/			/			/			/		
8.8 Luz de techo	/			/			/			/			/			/			/		
8.9 Chapas de puertas	/			/			/			/			/			/			/		
8.10 Parabrisas	/			/			/			/			/			/			/		
8.11 Plumillas	/			/			/			/			/			/			/		
8.12 Palanca de cambios	/			/			/			/			/			/			/		
8.13 Pedales	/			/			/			/			/			/			/		
8.14 Orden y Aseo	/			/			/			/			/			/			/		
Inspeccionado por:	Javier			Javier			Javier			Javier			Javier								

Periodo del Informe: Del 15 de septiembre al 21 de septiembre de 2023

Ubicación: Tramo Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya)

TIEMPO



Contratistas: Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare / Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A. / Multiobras de la Orinoquia S.A.S

1. CONTRATO

Contrato No 2761 de2023 "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 Lote 5 (Tramo: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya")

Informe No.

1

2. OBJETIVO

Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección territorial Casanare grupo AMV 2 LOTE 5

3. INFORME DE SEGURIDAD OPERATIVA Y SALUD OCUPACIONAL

1. Total de trabajadores	11	5. Pruebas realizadas de alcoholimetría	55
2. Fatalidades /Muertes (FAT)	0	6. Actos Inseguros	0
3. Incidentes con baja médica (MB)	0	7. Casi - Accidentes	0
4. Enfermedades Ocupacionales (OCI)	0	8. Condiciones Inseguras	0

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se realiza una breve descripción de las actividades más relevantes ejecutadas durante la semana

1. Se realiza charla de seguridad y calesternia antes de iniciar labores	6. Se realizo limpieza de obras (cunetas, descoles, enconles, señales, mojonos, berma)
2. Se realizo preoperacionales de herramientas y equipos.	7. Se realizo reunión presentación consorcio Draco 010 con la Cooperativa Arenas
3. Se realiza inspección de vehículos(Microbus y motocicleta)	8. Se realizó control vial en el puente ariporo
4. Se realiza prueba de alcoholimetría	9. Socialización funciones y responsabilidades del controlador vial
5. Se realizo roseria mecánica	

5. REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Se relaciona herramientas y equipos los cuales se les realizó inspección

Descripción Herramientas y Equipos	Cant
1. Pala marca herrago	11
2. Guadña marca husgvama	11
3. Motocicleta	2
4. Microbus	2
5. Escobas	8

6. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS

Se relaciona capacitaciones y charlas de seguridad dictadas durante la semana.

TEMA	FECHA	TIPO
Autocuidado	19/09/2023	Charla
Herramientas eléctricas	20/09/2023	Charla
Gafas de seguridad	21/09/2023	Charla
Epp para trabajo con guadañas	21/09/2023	Charla
Los incidentes son advertencias	22/09/2023	Charla
Ficha técnica de la guadaña	22/09/2023	Charla

7. PERSONAL EJECUTANTE

A continuación se relaciona el personal ejecutante de las actividades y los EPP entregados durante la ejecución de las actividades.

CARGOS	CANT	TOTAL HORAS LAB.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	OBSERVACIONES
Operarios de mantenimiento rutinario vial	22	880	a) Casco de seguridad y Capuchón	El personal operativo acato y cumple en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
HORARIO LABORAL			b) Guantes	
Horas de lluvia total dia: Cero (0)			c) Botas de seguridad	
Hora de trabajo de Lunes a Viernes 7:00 am 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.			d) Gafas de seguridad y Careta	
NOTA:			e) Protectores auditivos (copa e inserción)	
1. El personal almuerza en el punto de 12:00 m a 13:00 p.m.			f) Camisa manga larga y jeans	
2. El personal esta con disponibilidad de 24 horas en caso de emergencia en la via			g) Canilleras con refuerzo de protección	
			h) Mandil o peto	

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

Se deja evidencia de algunas actividades donde se cumple con el uso de los EPP'S, la seguridad y limpieza de las areas de trabajo.



Charlas de seguridad, calesternia, pausas activas



Pre-Operacionales: Vehículos, herramientas, equipos y pruebas de alcoholimetría



Limpieza de obras (cunetas, descoles, encones, señales, mojones, berma), Reunión Cooperativa Arenas con el consorcio presentación del personal y socialización funciones controlador vial

Participantes: Personal operativo para la ejecución de las actividades (Operarios rutinarios de mantenimiento vial)

Actividades: Aseo general de obra.

Peligros: Físico - Vibración, Condiciones de seguridad, Biológico, Temperaturas extremas, Físico-Ruido, Psicosocial.

Riesgos: Alteraciones vasculares y osteomusculares, Heridas, fracturas y amputación, Reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas, Pérdida auditiva temporal y/o permanente, Agotamiento, Quedamaduras y deshidratación, estrés, cefalea, cansancio, Muerte.

Medidas preventivas: Uso de los Elementos de protección personal, Hidratación constante, Capacitaciones, Descansos, Cultura de autocuidado.

9. CONTROL DE DOCUMENTOS

DATOS	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE

	INFORME DE ACTIVIDADES SEMANAL		Código: DRACO-HSE-FOR-008	
			Versión: 01	
			Fecha: 16/09/2023	
Periodo del Informe: Del 22 de septiembre al 29 de septiembre de 2023			TIEMPO  80%  10%  10%  0%	
Ubicación: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya / PR 55+0000 - PR 19+0380			Ruta: 6513 / 6514	
Contratistas: Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte C.T.A.				
1. CONTRATO				
Contrato No 2761 de 2023 "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 Lote 5 (Tramo: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya)"				Informe No. <div style="color: red; font-weight: bold;">2</div>
2. OBJETIVO				
Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección territorial Casanare grupo AMV 2 LOTE 5				
3. INFORME DE SEGURIDAD OPERATIVA Y SALUD OCUPACIONAL				
1. Total de trabajadores	19	5. Pruebas realizadas de alcoholimetría	se encuentra en calibración	
2. Fatales / Muertes (FAT)	0	6. Actos Inseguros	0	
3. Incidentes con baja médica (MB)	0	7. Casi - Accidentes	0	
4. Enfermedades Ocupacionales (OCI)	0	8. Condiciones Inseguras	0	
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS				
Se realiza una breve descripción de las actividades más relevantes ejecutadas durante la semana				
1. Se realiza charla de seguridad y calesténia antes de iniciar labores		6. Se realiza parcheo en vías nacionales		
2. Se realizó preoperacionales de herramientas y equipos.		7. Se realiza inspección Equipo de emergencias (Botiquín, camilla, extintor)		
3. Se realizó limpieza de calzada de puentes y pontones en la Ruta 6513				
4. Inspección de vehículo y motocicleta				
5. Control vial				
5. REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		6. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS		
Se relaciona Equipos, herramientas y vehículos los cuales se les realizó inspección		Se relaciona capacitaciones y charlas de seguridad dictadas durante la semana.		
Inspección de Equipos, Herramientas y Vehículos		TEMA	FECHA	TIPO
Guadañas	Botiquín, Camilla y Extintor	Observación e inspección de herramientas	25/09/2023	Charla
Palas	Vehículo	Uso del casco	26/09/2023	Charla
Barras	Motocicleta	La conducta PAS	27/09/2023	Charla
Motosierra	Peinilla	Clima Laboral	28/09/2023	Charla
Pailin		El autocuidado	29/09/2023	Charla
Hacha				
7. PERSONAL EJECUTANTE				
A continuación se relaciona el personal ejecutante de las actividades y los EPP entregados durante la ejecución de las actividades.				
CARGOS	CANT	TOTAL HORAS LAB.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	OBSERVACIONES
Operarios de mantenimiento rutinario vial	12	480	a) Casco de seguridad y Capuchón X	El personal operativo acato y cumplió en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Controlador vial	7	48	b) Guantes X	
HORARIO LABORAL			c) Botas de seguridad X	
Horas de lluvia total día: Cero (0) Hora de trabajo de Lunes a Viernes 7:00 am - 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. los Operarios de mantenimiento rutinario vial y los controladores viales manejan turnos de 6:00 am a 2:00 pm / 2:00 pm a 8:00 pm y de 8:00 pm a 6:00 pm. NOTA: 1. El personal almuerza en el punto de 12:00 m a 13:00 p.m. 2. El personal esta con disponibilidad de 24 horas en caso de emergencia en la vía			d) Gafas de seguridad y Careta X	
			e) Protectores auditivos (copa e inserción) X	
			f) Camisa manga larga y jeans X	
			g) Canilleras con refuerzo de protección X	
			h) Mandil o peto X	
8. REGISTRO FOTOGRAFICO				
Se deja evidencia de algunas actividades donde se cumple con el uso de los EPP'S, la seguridad y limpieza de las áreas de trabajo.				
    				
Charlas de seguridad, calesténia, pausas activas				



Pre-Operacionales: Vehículos, herramientas, equipos.



Limpieza de obras, control vial y parcheo en vías nacionales

Participantes: Personal operativo para la ejecución de las actividades (Operarios rutinarios de mantenimiento vial y controladores viales)

Actividades: Aseo general de obra y control de tránsito en la vía

Peligros: Físico - Vibración, Condiciones de seguridad, Biológico, Temperaturas extremas, Físico-Ruido, Psicosocial.

Riesgos: Alteraciones vasculares y osteomusculares, Heridas, fracturas y amputación, Reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas, Pérdida auditiva temporal y/o permanente, Agotamiento, Quedaduras y deshidratación, estrés, cefalea, cansancio, Muerte.

Medidas preventivas: Uso de los Elementos de protección personal, Hidratación constante, Capacitaciones, Descansos, Cultura de autocuidado.

9. CONTROL DE DOCUMENTOS

DATOS	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE

	INFORME DE ACTIVIDADES SEMANAL		Código: DRACO-HSE-FOR-008	
			Versión: 01	
			Fecha: 16/09/2023	
Periodo del Informe: Del 22 de septiembre al 29 de septiembre de 2023 Ubicación: Paz de Ariporo - La Cabuya / PR 19+0000 - PR 73+0380 Contratista: Cooperativa de trabajo asociado de Hato Corozal Arenas del Casanare				
			Ruta: 6514	TIEMPO  80% 10% 10% 0%
1. CONTRATO				
Contrato No 2761 de 2023 "Administración Vial de las Carreteras Nacionales a Cargo de la Dirección Territorial Casanare Grupo AMV 2 Lote 5 (Tramo: Yopal - Paz de Ariporo / Paz de Ariporo - La Cabuya)"				Informe No. 2
2. OBJETIVO				
Administración vial de las carreteras nacionales a cargo de la dirección territorial Casanare grupo AMV 2 LOTE 5				
3. INFORME DE SEGURIDAD OPERATIVA Y SALUD OCUPACIONAL				
1. Total de trabajadores	11	5. Pruebas realizadas de alcoholimetría	0	
2. Fatales / Muertes (FAT)	0	6. Actos Inseguros	0	
3. Incidentes con baja médica (MB)	0	7. Casi - Accidentes	0	
4. Enfermedades Ocupacionales (OCI)	0	8. Condiciones Inseguras	0	
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS				
Se realiza una breve descripción de las actividades más relevantes ejecutadas durante la semana				
1. Se realiza charla de seguridad y calestenia antes de iniciar labores	6. Se realiza recorrido desde el PR 40+00mtrs al PR 73+380 mtrs, sin ninguna novedad			
2. Se realiza preoperacionales de herramientas y equipos.	7. Se realiza inspección Equipo de emergencias (Botiquín, camilla, extintor)			
3. Se realiza rosería mecánica				
4. Limpieza de obras (cunetas, descoles, encoles, señales, mojones, boskulver, puente, berma)				
5. Se realiza inspección de vehículo y motocicleta				
5. REGISTRO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS		6. CAPACITACIONES Y/O CHARLAS		
Se relaciona Equipos, herramientas y vehículos los cuales se les realizó inspección		Se relaciona capacitaciones y charlas de seguridad dictadas durante la semana.		
Inspección de Equipos, Herramientas y Vehículos		TEMA	FECHA	TIPO
Guadañas	Botiquín, Camilla y Extintor	Uso adecuado de los EPP'S	25/09/2023	Charla
Palas	Vehículo	Cunetas	26/09/2023	Charla
Barras	Motocicleta	Acto subestandar	27/09/2023	Charla
Motosierra		Consumo de alcohol	28/09/2023	Charla
Pailin		Mecánica de guadañas y manejo de herramientas m	29/09/2023	Capacitación
Hacha				
7. PERSONAL EJECUTANTE				
A continuación se relaciona el personal ejecutante de las actividades y los EPP entregados durante la ejecución de las actividades.				
CARGOS	CANT	TOTAL HORAS LAB.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	OBSERVACIONES
Operarios de mantenimiento rutinario vial	11	440	a) Casco de seguridad y Capuchón	El personal operativo acato y cumplio en su totalidad las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
HORARIO LABORAL			b) Guantes	
Horas de lluvia total día: Cero (0) Hora de trabajo de Lunes a Viernes: 7:00 am 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. NOTA: 1. El personal almuerza en el punto de 12:00 m a 13:00 p.m. 2. El personal esta con disponibilidad de 24 horas en caso de emergencia en la vía			c) Botas de seguridad	
			d) Gafas de seguridad y Careta	
			e) Protectores auditivos (copa e inserción)	
			f) Camisa manga larga y jeans	
			g) Canilleras con refuerzo de protección	
			h) Mandil o peto	
8. REGISTRO FOTOGRAFICO				
Se deja evidencia de algunas actividades donde se cumple con el uso de los EPP'S, la seguridad y limpieza de las areas de trabajo.				
				
Charlas de seguridad, calestenia, pausas activas, capacitación de personal.				



Pre-Operacionales: Vehículos, herramientas, equipos y pruebas de alcoholimetría



Limpieza de obras (cunetas, descoles, enconles, señales, mojones, berma)

Participantes: Personal operativo para la ejecución de las actividades (Operarios rutinarios de mantenimiento vial)

Actividades: Aseo general de obra. (cunetas, descoles, enconles, señales, mojones, berma)

Peligros: Físico - Vibración, Condiciones de seguridad, Biológico, Temperaturas extremas, Físico-Ruido, Psicosocial.

Riesgos: Alteraciones vasculares y osteomusculares, Heridas, fracturas y amputación, Reacciones alérgicas, enfermedades infecciosas, Pérdida auditiva temporal y/o permanente, Agotamiento, Quedaduras y deshidratación, estrés, cefalea, cansancio, Muerte.

Medidas preventivas: Uso de los Elementos de protección personal, Hidratación constante, Capacitaciones, Descansos, Cultura de autocuidado.

9. CONTROL DE DOCUMENTOS

DATOS	ELABORÓ	REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	ARELIS YASMIN HERNANDEZ TRUJILLO	CRISTIAN CAMILO BELTRAN ACOSTA
CARGO	SISO	INGENIERO RESIDENTE

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO No. 3424

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE

SEPTIEMBRE DE 2023

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01

1. INTRODUCCION

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, consiste en la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual de los trabajadores, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad, y salud en el trabajo y el medio ambiente laboral

La cooperativa NUEVO HORIZONTE es consciente de que la salud de los trabajadores, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales son factores que interfieren en el desarrollo normal de las actividades, para esto se implemento el Sistema Gestión de Seguridad y salud tendiente a establecer la aplicación de una serie de actividades encaminadas a determinar el diagnóstico de condiciones de salud y a identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos presentes en los trabajadores

Por esta razón, y con el objetivo de informar las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre de 2023 , correspondientes a la SST, se relaciona el programa desarrollado, especificando cada una de las tareas realizadas.

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01

1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

En este documento se describen las actividades que se han desarrollado a la fecha en el área de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

1.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Para el período de presentación del presente informe se realizaron las siguientes actividades en campo, en lo relacionado con:

- Información de del personal operativo contratado .
- Verificación y Reposición de elementos de protección personal a los operarios de la cuadrilla del contrato.
- Capacitación al personal vinculado en el período para el contrato.
- Promoción y prevención
- Inspecciones de seguridad de acuerdo al cronograma de actividades.
- Estadísticas de accidentalidad
- Plan de Emergencias y contingencias.

1.2 LISTADO DE PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO

Tabla N°1

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo
1	HECTOR COBA	74.812.122	Operario
2	TOMAS COBA TUMAY	4.214.614	Operario
3	JOSE UILLIAM PASTRANA PIDACHE	1.116.041.532	Operario
	JOSE CLODOMIRO INOCENCIO CALDERON	74.812.093	Operario
4	JOSE AVELINO OVEJERO ANTIPARA	7.364.252	Operario
5	JOSE OTONIEL QUIÑONEZ	74.862.202	Operario
8	JOSE DERNEY SIGUA	74.862.547	Operario
9	CIRO SAENZ QUIROGA	74.862.354	Operario
10	JOSE EDGAR ROA MARTINEZ	1.115.857.875	Operario
11	CLARETH ORTIZ SIBO	1118641831	Operario

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01

12	JOSE NELQUIN MARTINEZ	1118533941	Operario
13			

Tabla N°2

Relacione trabajadores que ejercen la labor de controladores

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo
1	MAXIMO GUTIERREZ	7.361.513	Controlador
2	NIDIA EDITH MELO RODRIGUEZ	33.481.209	Controlador
3	DIANA SOFIA CALDERON CARRANZA	118.549.945	Controlador
	PABLO LEGUIZAMON CASTILLO	9.433.764	Controlador
4	SONIA MABEL URBANO BASTILLA	1.115.811.167	Controlador
5	EVER NORALES ORTIZ	1.116.041.879	Controlador
8	ROQUE FELLER VELANDIA SIGUA	4.214.738	Controlador

1.3.Elementos de protección personal:

La cooperativa cuenta con el registro de entrega de elementos de protección evidenciando lo siguiente:

-)] Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del personal de acuerdo con la labor que desempeñan.
-)] Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de protección personal para garantizar su disponibilidad y reposición.
-)] Se tiene el control de los EPP entregados
-)] Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso de los EPP.
-)] Se realizó la entrega epp para actividades de mantenimiento rutinario

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	



1.4 Plan de Capacitacion :

Se realiza capacitación mensual de acuerdo a plan anual de capacitación vigencia 2023. La capacitación desarrollada en conjunto con la administración vial fue :



1.5.Promoción y prevención

En las actividades de promoción y prevención de la salud, se realizaron actividades de pausas activas y calistenia con todo el personal :

- **Charlas de seguridad:** Se realizan diariamente y es dirigido a todo el personal y se tratan

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA VERSIÓN:	24-09-2023 01

temas relacionados con la seguridad en las actividades estas también son de carácter informativo, en ellas se hacen anuncios relacionados a las actividades de seguridad que se desarrollaran durante la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario .

1.6.Inspecciones pre operacional:

Se realización las inspecciones en lugares de trabajo, con el fin de evaluar la eficacia de la gestión



implantada en prevención y la seguridad de cada uno de los trabajadores.

Las inspecciones que realizaron este mes por la cooperativa fueron las siguientes:

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA VERSIÓN:	24-09-2023 01

Tabla N 2

ITEM	INSPECCION	FRECUENCIA
01	Inspección de vehículos	Diaria
02	Herramientas	Diaria
03	Botiquin	Mensual
04	Extintor	Trimestral
05	Camilla	Trimestral

Inspeccion de vehiculos



Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	



Inspeccion de herramienta



Inspeccion de equipos de emergencia :

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	---	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	

Extintor



Botiquín Y Camilla:



Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	FECHA: 24-09-2023
	FORMATO INFORME	VERSIÓN: 01	

Estadísticas de accidentes, incidentes y ausentismo

Se lleva el registro de estadísticas de accidentes, incidentes de trabajo, ausentismo por accidentes, incidentes o enfermedad general, teniendo la cual se diligencia y se realiza seguimiento de manera mensual.

Durante el período reportado de este informe no presentaron accidentes de trabajo ni incidentes. Se relaciona las estadísticas de accidentalidad para el periodo en curso.

Frecuencia accidentalidad:



Plan de Emergencias y contingencias.

Se cuenta con el plan de atención ante emergencias y contingencias, donde se evidencia los recursos como botiquines, camilla, extintores, alarma, entre otros. Estos elementos están ubicados estratégicamente y visiblemente en el área donde se ejecutan a diario las actividades.

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	---	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-) Se continuará trabajando en equipo siendo un intermediario entre el trabajador para el bienestar común y avance de cada una de las actividades de mantenimiento rutinario vial.
-) Se continúa con la ejecución para su correcta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normatividad legal vigente, los términos contractuales y requerimientos de los entes de control.

Para constancia, se firma informe el día 28 de septiembre de 2023.



Alicia Ramos Sepúlveda
Profesional apoyo en S.S.T
Lic.01227 de 09 de 2015.

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	---	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA VERSIÓN:	24-09-2023 01

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANTENIMIENTO RUTINARIO


CONTRATO No.

VIA 6514 -PAZ DE ARIPORO- LA CABUYA , PR 19+0000 - PR 73+0380

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE

SEPTIEMBRE DE 2023

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01

1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

En este documento se describen las actividades que se han desarrollado a la fecha en el área de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el plan del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST).

1.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

Para el período de presentación del presente informe se realizaron las siguientes actividades en campo, en lo relacionado con:

- Información de del personal operativo contratado .
- Verificación y Reposición de elementos de protección personal a los operarios de la cuadrilla del contrato.
- Capacitación al personal vinculado en el período para el contrato.
- Promoción y prevención
- Inspecciones de seguridad de acuerdo al cronograma de actividades.
- Estadísticas de accidentalidad
- Plan de Emergencias y contingencias.

1.2 LISTADO DE PERSONAL OPERATIVO DEL CONTRATO

Tabla N°1

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo
1	NAIRO ALIRIO ALVAREZ CUADRA	4.153.942	OPERARIO
2	GONZALO ALVAREZ CUADRA	4.153.916	OPERARIO
3	JUAN ALVEIRO BASTILLA GOMEZ	1.118.649.188	OPERARIO
4	ADY NAEL BASTILLA GOMEZ	1.118.648.983	OPERARIO
5	GIOVANNY BASTILLA GOMEZ	4.153.857	OPERARIO
6	MARCOS POLO CELY CARDENAS	4.153.234	OPERARIO
7	LUIS ROBERTO PIRABAN CAMACHO	17.547.925	OPERARIO
8	CARLOS EDUARDO SAMACA RODRIGUEZ	1.118.650.168	OPERARIO
9	VILMA PATRICIA GOYENECHE GOYENECHE	63.532.449	OPERARIO
10	MAURICIO SALCEDO RAMIREZ	80.257.840	OPERARIO

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01

11	ELY GOMEZ CANAY	1.006.559.413	OPERARIO
----	-----------------	---------------	----------

1.3.Elementos de protección personal:

La cooperativa cuenta con el registro de entrega de elementos de protección evidenciando lo siguiente:

-)} Están definidos y caracterizados los EPP para la protección del personal de acuerdo con la labor que desempeñan.
-)} Se disponen de los insumos necesarios en materia de elementos de protección personal para garantizar su disponibilidad y reposición.
-)} Se tiene el control de los EPP entregados
-)} Se informan las recomendaciones de la adecuada manipulación y uso de los EPP.
-)} Se realizó la entrega epp para actividades de mantenimiento rutinario



1.4 Plan de Capacitacion :

Se realiza capacitación mensual de acuerdo a plan anual de capacitación vigencia 2023.La capacitación desarrollada en conjunto con la administración vial fue :

-)} Manejo de Herramientas
-)} Inspeccion y manejo de guadañas

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	--	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CÓDIGO: FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME		FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01



1.5.Promoción y prevención

En las actividades de promoción y prevención de la salud, se realizaron actividades de pausas activas y calistenia con todo el personal :

- **Charlas de seguridad:** Se realizan diariamente y es dirigido a todo el personal y se tratan temas relacionados con la seguridad en las actividades estas también son de carácter informativo, en ellas se hacen anuncios relacionados a las actividades de seguridad que se desarrollaran durante la ejecución de actividades de mantenimiento rutinario .

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	



- **Realización de alcoholimetrías :**

La cooperativa viene realizando tomas de alcoholimetrías a trabajadores, con el fin de definir los lineamientos de prevención, manejo y control para contribuir a mantener un ambiente laboral seguro y libre del alcohol y drogas por medio de la aplicación de medidas preventivas, auto-cuidado y seguridad que permitan capacitar y concientizar a la población trabajadora mejorando sus condiciones de salud.

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	---	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01



1.6.Inspecciones pre operacional:

Se realizó las inspecciones en lugares de trabajo, con el fin de evaluar la eficacia de la gestión implantada en prevención y la seguridad de cada uno de los trabajadores.

Las inspecciones que realizaron este mes por la cooperativa fueron las siguientes:

Tabla N 2

ITEM	INSPECCION	FRECUENCIA
01	Inspección de vehículos	Diaria
02	Herramientas	Diaria
03	Botiquín	Mensual
04	Extintor	Trimestral
05	Camilla	Trimestral

Inspeccion de vehiculos

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120 Fecha de modificación: Sep-2023
--	---	---	---

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA: VERSIÓN:	24-09-2023 01



Inspeccion de herramienta

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	



Inspeccion de equipos de emergencia :

Botiquin:



Extintor y Camilla

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

 <p>COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATOS CORDOBA</p> <p>ARENAS DEL CASCABAL</p> <p>NIT. 94.041.594-1</p>	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: FT-SST-IN-120	
	FORMATO INFORME	FECHA: 24-09-2023 VERSIÓN: 01	




Estadísticas de accidentes, incidentes y ausentismo

Se lleva el registro de estadísticas de accidentes, incidentes de trabajo, ausentismo por accidentes, incidentes o enfermedad general, teniendo la cual se diligencia y se realiza seguimiento de manera mensual.

Durante el período reportado de este informe no presentaron accidentes de trabajo ni incidentes. Se relaciona las estadísticas de accidentalidad para el periodo en curso.

Frecuencia accidentalidad:



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:	Código: FT-SST-IN-120
Alicia RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	MAURICIO SALCEDO GERENTE	MAURICIO SALCEDO GERENTE	Fecha de modificación: Sep-2023

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA VERSIÓN:	24-09-2023 01

Plan de Emergencias y contingencias.

Se cuenta con el plan de atención ante emergencias y contingencias , donde se evidencia los recursos como botiquines, camilla, extintores, alarma, entre otros. Estos elementos están ubicados estratégica y visiblemente en el área donde se ejecutan a diario las actividades .


Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023

  	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	FT-SST-IN-120
	FORMATO INFORME	FECHA VERSIÓN:	24-09-2023 01

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- J Se continuará trabajando en equipo siendo un intermediario entre el trabajador para el bienestar común y avance de cada una de las actividades de mantenimiento rutinario vial.
- J Se continúa con la ejecución para su correcta implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normatividad legal vigente, los términos contractuales y requerimientos de los entes de control.

Para constancia, se firma informe el día 28 de septiembre de 2023.



Alicia Ramos Sepúlveda
Profesional apoyo en S.S.T
Lic.01227 de 09 de 2015.

Elaboró: ALICIA RAMOS SEPULVEDA Profesional apoyo en SST Lic.01227 de 2015	Revisó: MAURICIO SALCEDO GERENTE	Aprobó: MAURICO SALCEDO GERENTE	Código: FT-SST-IN-120
			Fecha de modificación: Sep-2023