CONTRATO No. 2633 DE 2019

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERITORIAL CASANARE MODULO 4, GRUPO 1 EN SECTORES CRUCERO- AGUAZUL DEL PR 16+0000 AL PR 118+0616 RUTA 6211 AGUAZUL, Y PASO NACIONAL – YOPAL DEL PR 103+0287 AL PR 105+0448 RUTA 6512 EN UNA LONGITUD DE 104.98 KM.”

INFORME MENSUAL N° 44 DE ADMINISTRACIÓN VIAL
PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO 2023.



AGOSTO DE 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO

COOPERATIVA LA LIBERTAD

DESPEJE DE DERRUMBE PR 45+0300



DESPEJE DE DERRUMBE PR 45+0300



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 27+0750



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 27+0750



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 29+0100



LIMPIEZA DE DISIPADOR PR 29+0100



LIMPIEZA DE CALZADA Y RETIRO DE ARBOL PR 21+0300



LIMPIEZA DE CALZADA Y RETIRO DE ARBOL PR 21+0300



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 31+0600



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 31+0600



LIMPIEZA DE CUNETA PR 30+0900



LIMPIEZA DE CUNETA PR 30+0900



LIMPIEZA DE CUNETA PR 33+0400



LIMPIEZA DE CUNETA PR 33+0400



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 33+0800



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 33+0800



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 35+0950



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 35+0950



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 37+0200



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 37+0200



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 38+0500



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 38+0500



LIMPIEZA DE PUENTE LA CEBADA PR 42+0220



LIMPIEZA DE PUENTE LA CEBADA PR 42+0220



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 42+0700



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 42+0700



LIMPIEZA DE CUNETA PR 43+0900



LIMPIEZA DE CUNETA PR 43+0900



LIMPIEZA DE CUNETA PR 46+0100



LIMPIEZA DE CUNETA PR 46+0100



LIMPIEZA DE CUNETA PR 47+0100



LIMPIEZA DE CUNETA PR 47+0100



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 48+0500



LIMPIEZA DE DESCOLE PR 48+0500



COOPERATIVA PUERTA DEL LLANO

LIMPIEZA DE CUNETA PR 72+0700



LIMPIEZA DE CUNETA PR 72+0700



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE PUENTE CHORROBLANCO, PUENTE NUEVO Y GRILLOS



LIMPIEZA DE CUNETA PR 87+0300



LIMPIEZA DE CUNETA PR 87+0300




LIMPIEZA DE CALZADA PUENTE NUEVO



LIMPIEZA DE CALZADA PUENTE NUEVO



LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA PR 85+0600



LIMPIEZA DE CANAL DE AGUA PR 85+0600



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 104+0000 AL 105+0000



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 104+0000 AL 105+0000



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 104+0000 AL 105+0000



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 104+0000 AL 105+0000



LIMPIEZA DE OBRAS PR 72+0700



LIMPIEZA DE OBRAS PR 72+0700



LIMPIEZA DE CUNETA PR 74+0500



LIMPIEZA DE CUNETA PR 74+0500



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



TAPA HUECO COM MEZCLA ASFALTICA PR 90+0000 AL 105+0642



LIMPIEZA DE OBRAS PR 73+0350



LIMPIEZA DE OBRAS PR 73+0350



LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION PR 85+0000



LIMPIEZA DE ZANJAS DE CORONACION PR 85+0000



COOPERATIVA AIRES DEL LLANO

LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 113+0500



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 113+0500



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 113+0100



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 113+0100



LIMPIEZA DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE PUENTE UNETE



ROCERIA PR 115+0400



ROCERIA PR 115+0400



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0300



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0300



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0650



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0650



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0750



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0750



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0500



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0500



RETIRO DE ARBOL PR 105+0950



RETIRO DE ARBOL PR 105+0950



LIMPIEZA DE CALZADA PR 115+0600



LIMPIEZA DE CALZADA PR 115+0600



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 114+0900



LIMPIEZA DE DERRUMBE PR 114+0900



LIMPIEZA DE CALZADA PR 108+0200



LIMPIEZA DE CALZADA PR 108+0200



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 114+0900



LIMPIEZA DE CUNETAS PR 114+0900



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0000



LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE PR 114+0000



LIMPIEZA DE Y PINTURA DE RESALTO DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE Y PINTURA DE RESALTO DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE Y PINTURA DE RESALTO DE PUENTE UNETE



LIMPIEZA DE Y PINTURA DE RESALTO DE PUENTE UNETE



PUNTOS DE SITIOS CRITICOS

DIRECCIÓN: Carrera 24 N°10-46 Villa del Río- aguazul - Casanare
CORREOELECTRÓNICO: amvcas.g1.m4@gmail.com
TELÉFONO: 3138853402 – 3214619104- 3209556825

TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 17+0280



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 17+0280



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 51+0100



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 51+0100



PERDIDA DE MURO DE ACOMPAÑAMIENTO DE ALCANTARILLA PR 65+0774



PERDIDA DE MURO DE ACOMPAÑAMIENTO DE ALCANTARILLA PR 65+0774



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 66+0000



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 66+0000



DESLIZAMIENTO DEBIDO A CRECIENTE SUBITA DE QUEBRADA PR 78+0900



DESLIZAMIENTO DEBIDO A CRECIENTE SUBITA DE QUEBRADA PR 78+0900



TRAMO MANTENIDO MEDIANTE RELLENOS SELECCIONADOS. SE PRESENTA INESTABILIDAD EN EL TALUD INFERIOR OCASIONADA POR LA ACCIÓN DEL RIO CUSIANA P
R 79+0100





MOVIMIENTO EN MASA OCASIONADO POR LA ACCION EROSIVA EN LA PATA INFERIOR DEL TALUD Y PROBLEMAS DE INFILTRACIÓN DE AGUAS EN EL TALUD SUPERIOR
PR 79+0800





MOVIMIENTO EN MASA PR 80+0100



MOVIMIENTO EN MASA PR 80+0100



MOVIMIENTO DE MASA PR 81+0100



MOVIMIENTO DE MASA PR 81+0100




COLAPSO DEL PUENTE LOS GEILLOS PR 81+0200





MOVIMIENTO EN MASA PR 82+0100



MOVIMIENTO EN MASA PR 82+0100



PERDIDA DEL MURO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE PR 82+0500



PERDIDA DEL MURO DE ACOMPAÑAMIENTO DE LA ALCANTARILLA EXISTENTE PR 82+0500



INESTABILIDAD DE MURO PR 82+0650



INESTABILIDAD DE MURO PR 82+0650



MOVMIENTO EN MASA PR 83+0000



MOVMIENTO EN MASA PR 83+0000



MOVIMIENTO EN MASA PR 83+0150




MOVIMIENTO EN MASA PR 83+0150



MOVIMIENTO EN MASA PR 83+0600




MOVIMIENTO EN MASA PR 83+0600



AFECTACION DE ESTRUCTURA DE PUENTE CON SOCAVACION PARCIAL DE BANCA PR 84+0230



AFECTACION DE ESTRUCTURA DE PUENTE CON SOCAVACION PARCIAL DE BANCA PR 84+0230



HUNDIMIENTO DE BANCA PR 85+0000



HUNDIMIENTO DE BANCA PR 85+0000



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 86+0480 PASO ALTERNO LA ORQUIDEA



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 86+0480 PASO ALTERNO LA ORQUIDEA



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 87+0400



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 87+0400



HUNDIMIENTO DE BANCA PR 103+0200



HUNDIMIENTO DE BANCA PR 103+0200



INESTABILIDAD TALUD DERECHO PR 105+01250



INESTABILIDAD TALUD DERECHO PR 105+01250




TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 114+0400




TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 114+0400



MOVIMIENTO EN MASA PR 117+0200



MOVIMIENTO EN MASA PR 117+0200



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 117+0450



TALUD SUPERIOR INESTABLE PR 117+0450



PERDIDA DE BANCA PR 117+0500



PERDIDA DE BANCA PR 117+0500



PERDIDA DE BANCA PR 118+0150



PERDIDA DE BANCA PR 118+0150




PUENTES RUTA 6211

PUENTE CUSPAQUIRA PR 51+0036



PUENTE PEÑA DE GALLO PR 52+0752



PUENTE CHORROBLANCO PR 81+0184




PUENTE NUEVO PR 81+0383



PUENTE LOS GRILLOS PR 81+0383











PUENTE QUEBRADA NEGRA









