ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO

CONSTRUCTORA GED SAS

Area de Trabajo: Parque El Claret.
Contratista: Constructora GED SAS
Autorizado Por: Adriana Arevalo

GI-FO-45
FECHA: 07/08/2023

Trabajo a Realizar: Extendido Capa Asfaltica
Fechas Desde 8/04/2024 Hasta 12/04/2024

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo			
e		Serruchos, hojas de corte.	
na de soldar		Combas, barretas, lampas.	
ora		Cinceles, puntas	
os		Otros:	
l			
s, destornilladores			

Trabajos Considerados Peligrosos	
Trabajos en caliente	
Trabajos en altura	
Trabajos en Zanjas y Excavaciones	
Trabajos en espacios confinados	
Trabajos en equipos energizados	
Otros Trabajos de Obra	
cuales: Finisher	

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Recepción Herramientas, Inspección Areas de Trabajo. / Vaciado Extendido Asfalto	Locativo - Desnivel piso, Proyección particulas, Maquina Vehiculos pesado en Movimiento	Golpes, Tropezones, Caidas. Afectación ojos, Garganta Atropello, Choque, Volcadura		Uso EPP. Personal Capacitado. Lentes de Seguridad, uso Guantes, Casco. Uso EPP. Completos, Personal Idoneo en Area
Nivelación y pulido.	Movimiento y transito Maquinas. Mecánico.	Dolor Musculos a Movdespetitivo.		Capacitación del personal, Verificacion Examenes
Orden x Limpieza	Locativo., Desniveles, Cortes de piso.	Golpes, Tropezones, Caidas al mismo nivel		Uso EPP. Personal Capacitado

NOMBRE Y CEDULA TRABAJADOR	FIRMA	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	OBSERVACIONES
CARLOS CORRALES.	Carlos Corrales. 4416124	Carl.					
Janey Ventura	Janey Ventura 18476036	Janey					
Berancio SanCruz.	Berancio SanCruz. 1024465136	Berancio					

NOMBRE Y CEDULA RESPONSABLE SST	FIRMA RESPONSABLE SST	NOMBRE Y CEDULA CONTRASTISTA	FIRMA CONTRATISTA
Claudia Vega. 57443.447.		CARLOS CORRALES 4416124	Carlos Corrales

Powered by CamScanner