ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO

CONSTRUCTORA GED...

Area de Trabajo: Parque San Benito
Contratista: Constructora GED's
Autorizado Por: Adriana Arenas

GI-FO-45
FECHA: 07/08/2023

Trabajo a Realizar:
Fechas Desde 05/04/24 Hasta 05/04/2024

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos	
e	Serruchos, hojas de corte.	Trabajos en caliente	
na de soldar	Combas, barretas, lampas.	Trabajos en altura	
ora	Cinceles, puntas	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	
os	Otros:	Trabajos en espacios confinados	
l		Trabajos en equipos energizados	
		Otros Trabajos de Obra	
s, destornilladores		cuales: Riego Emulsion Asfaltica	

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Riego Emulsion	Biomecanico	Higiene postural	Medio	Tiempo de exposicion
	Quimico — Material particulado	Afectacion vias Respiratorias	Medio	Uso Mascarilla — Gafas.
	Fisico	Ruido — Hipoacusia	Medio	Uso tapaoidos insercion
		termico — Temperatura	Medio	Ropa Adecuada
	Mecanico	(Tos) Golpes.	Medio	Autocuidado.
	Locativo	Caidas Tropiezos	Medio	Uso EPP - Completo
	Psicologico	Contenido Tarea	Bajo	Rotacion Personal

NOMBRE Y CEDULA TRABAJADOR	FIRMA	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	OBSERVACIONES
CARLOS CORRALES	Carlos Corrales - 4416124					Clu	
Janey Palacios	Janey Palacios 1047006					Cpalacios	
Bernardo Sto Cruz	Bernardo Sto Cruz 1024465136					Bernardo	

NOMBRE Y CEDULA RESPONSABLE SST	FIRMA RESPONSABLE SST	NOMBRE Y CEDULA CONTRASTISTA	FIRMA CONTRATISTA
Claudia Vega 57443447		CARLOS CORRALES 4416124	Carlos Corrales

Powered by CamScanner