ANÁLISIS DE RIESGO POR OFICIO

ESTRUCTORA GED

Area de Trabajo: Parque El Clarel
Contratista: Constructora GED - Pavimento
Autorizado Por: Adriana Arevalo

GI-FO-45
FECHA: 07/08/2023

Trabajo a Realizar: levantamiento Capa Asfaltica
Fechas Desde 11/03/2024 Hasta 15/03/2024

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos	
	Serruchos, hojas de corte.		Trabajos en caliente
soldar	Combas, barretas, lampas.		Trabajos en altura
	Cinceles, puntas		Trabajos en Zanjas y Excavaciones
	Otros: Minicargador		Trabajos en espacios confinados
			Trabajos en equipos energizados
			Otros Trabajos de Obra
tornilladores		Mamposteria	Otros:

PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
	LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Uso de Minicargador para levantamiento de Carpeta Asfaltica	Mecanico	Atrapamiento cuchara-brazo de elevación y Armazón.	Alto	Verificación Idoneidad del Operador Mantenimientos de la maquina
		Aplastamiento, Atropellamiento	Alto	Usar y Seguir Procedimientos Seguros.
	Mecanico - Fisico	Volcadura - Ruido	Alto	Autocuidado y Atención - Uso EPP.
	Mecanico - Biomecanico.	Golpe al entrar o salir del compartimento del operador Sobreesfuerzos	Medio	Buenas Condiciones de Orden Limpieza Uso de EPP.
	Quimico	Polvo Humos	Alto	EPP. Tapabocas Gafas Seguridad.
	Biomecanico.	Postura forzada	Medio	Pausas Activas - Higiene Postural Por Proyección de Particulas

NOMBRE TRABAJADOR	FIRMA	LUNES	MARTES	MIERC.	JUEVES	VIERNES	OBSERVACIONES
Bernardo Santa Cruz.	Bernardo Santa Cruz. 1023465136	Bernardo S.	Bernardo S.	Bernardo S.		Bernardo S.	

NOMBRE RESPONSABLE SST	FIRMA RESPONSABLE SST	NOMBRE Y CEDULA CONTRASTISTA	FIRMA CONTRATISTA
	Claudia Vega	CARLOS ARLEY CORRALES LARGO.	Carlos Largo 4/15/24

Powered by CamScanner