
CONSTRUCTORA GEO

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
HOJA DE VIDA EQUIPOS Y/O MAQUINARIA - (taladro)

CODIGO: SGSST-F50
VERSION: 001
FECHA: 02/01/2024

MARCA: MAKITA
MODELO: TALADRO PERCUTOR
SERIAL: HR247A
LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN: JUNE 2022
FECHA DE INICIO OPERACIÓN:
FECHA DE RETIRO OPERACIÓN: N/A



INSPECCION

ITEM	DESCRIPCIÓN	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC	
1	MOTOR	B	N/A	B	B	B																			
2	BROCA	B	N/A	B	B	B																			
3	MANDRIL	B	N/A	B	B	B																			
4	CONMUTADOR DEL PERCUTOR	B	N/A	B	B	B																			
5	INTERRUPTOR	B	N/A	B	B	B																			
	ENTRADA DE CORRIENTE ELECTRICA	B	N/A	B	B	B																			
5	MANGO	B	N/A	B	B	B																			
5	VENTILADOR	B	N/A	B	B	B																			

B: Bueno R: Regular M: B N/A NO APLICA

OBSERVACIONES		APELLIDOS Y NOMBRES - FIRMA
Enero	ASIGNACIÓN – ~~EL TALADRO A FECHA 29/01/24 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO~~	Claudia Vega
Febrero	EL TALADRO A FECHA 29 Feb/24 SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO	Claudia Vega
Marzo	Al 29/03/2024, No ha presentado Novedad	Claudia Vega
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ALMACENAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION
1	MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL
2	REPARACIÓN:
3	CONSERVACIÓN:

FECHAS DE INSPECCION

DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES	DD	MM	AA	APELLIDOS Y NOMBRES
29	01	24	Claudia Vega				Vega Claudia Elena

Se Inspecciona y Realiza limpieza al recibirlo para inicio de dom

Powered by CamScanner