CONSTRUCTORA C&D	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE RANA Y/ CANGURO	CÓDIGO	GI-FR-21
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	GI-FO-099

EMPRESA: Constructora C&D SERIE No.: 73126 MODELO: MTX60 MARCA: MIKASA

INSPECCIONADO POR: Claudia Vega LOCALIZACIÓN: Laguneta COD.MEC.: CC

SEMANA: DEL 18 AL 22 DE 03 2024

	ITEM	LUN. SI	LUN. NO	MAR. SI	MAR. NO	MIÉR. SI	MIÉR. NO	JUEV. SI	JUEV. NO	VIER. SI	VIER. NO	SAB. SI	SAB. NO	DOM. SI	DOM. NO
ESTADO MECÁNICO	* MOTOR	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	TUBO DE ESCAPE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TUBO DE ADMISIÓN	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	FILTRO DE AIRE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	TANQUE COMBUSTIBLE	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CUERDA DE ENCENDIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	GUARDA DE LA CORREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	*COMPACTADOR	OK		OK		OK		OK		OK		OK		OK	
	ZAPATAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	CORREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	RUEDAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
OTROS	OBSERVACIONES:	S/N													
	EC														
	Vo.Bo. Supervisor														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SÍ NO [X] [ ] Fecha de Corrección: _____

NOTA: El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado.

FIRMA DEL SUPERVISOR HSE

DAVID ALBERTO T'

FIRMA DEL OPERADOR DEL EQUIPO

OBSERVACIONES: Equipo Funcionando Sin novedad

Powered by CamScanner