**HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS**

| DATOS GENERALES | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA: | | | |
| NOMBRE DEL EQUIPO: | FINISHER | | |
| PROVEEDOR | MATERIAL | METALICO | |
| | MARCA: | CATERPILLAR | |
| | MODELO: | AP200 | |
| | MARCA MOTOR | DEVIL | |
| ACCESORIOS: | N/A | | |
| UBICACIÓN: | N/A | | |
| DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPO: | MANIFIESTO DE ADUANA | | |
| **DATOS TÉCNICOS** | | | |
| Magnitud: | MOTOR | F2L311 | |
| Rango de medida: LARGO 2,80 ANCHO 3 A 4 MTROS | COLOR | AMARILLO | |
| **IMAGEN** | | | |



**Observaciones (precauciones, operaciones de mantenimiento, condiciones de almacenamiento, empleo etc.):**

**HOJA DE VIDA PARA EQUIPOS**

**OPERACIONES DEL EQUIPO**

| FECHA | | | OPERACIONES | REALIZADO POR | OBSERVACION | RESULTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día | Mes | Año | | | | |
| 16 | 9 | 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | FAIR YESID ACOSTA | QUEDA EN BUENAS CONDICIONES | REVISON GENERAL QUEDA OK |
| 6 | 11 | 23 | REVISION Y SEGUIMIENTO | FAIR YESID ACOSTA | PROXIMA REVISON APROXIMADAMENTE HOROMETRO 9903 | REVISON GENERAL QUEDA OK |
| 15 | 12 | 23 | REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO | FAIR YESID ACOSTA | QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SU USO | REVISION GENERAL QUEDA OK |
| 10 | 01 | 24 | REVISION Y MANTENIMIENTO | FAIR YESID ACOSTA | QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SU USO | REVISION GENERAL QUEDA OK |
| 12 | 02 | 24 | REVISION Y MANTENMIENTO | FAIR YESID ACOSTA | QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SU USO | REVISION GENERAL QUEDA OK |
| 18 | 03 | 24 | REVISION Y MANTENMIENTO | FAIR YESID ACOSTA | QUEDA EN PERFECTAS CONDICIONES PARA SU USO | REVISION GENERAL QUEDA OK |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# FICHA TECNICA CATERPILLAR AP200

## Silo/Apilador

| | |
|---|---|
| Ancho de colocación del pavimento en estado plegado | 914 mm |
| Ancho máximo de colocación de pavimento | 3658 mm |
| Velocidad máxima de colocación de pavimento | 54 m/min |

## Motor


| | |
|---|---|
| Fabricante | Deutz |
| Modelo | F2L511 |
| Potencia total | 26.1 kW |
| Cilindrada | 1.6 l. |


## Explotación


| | |
|---|---|
| Peso útil con regla extendedora | 4080 kg |
| Volumen de combustible | 19.5 l. |
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 68 l. |
| Tensión de funcionamiento | 12 V |
| Amperaje del generador | 50 amperios |


## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Longitud con regla extendedora | 2440 mm |
| Ancho con la tolva abierta | 3658 mm |
| Ancho del transporte | 3000 mm |
| Altura del transporte | 1730 mm |
| Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo | 760 mm |
| Ancho de la cadena de oruga | 381 mm |


3
1
4
5


3
2





DIAN

Declaración Andina del Valor

560

5606010111693 6

830071217

MILENTON ROMADOR Y CONSTRUCCIONES LTDA

Compraventa

0.000000

PAVIMENTADORA PARA VIAS PUBLICAS MARCA CATERPILLAR, MODELO AP200,
SERIE NO. RADO0208, DOTE 1029, SERIAS MOTOR 3176287 MARCA CATERPILLAR
AÑO DE FABRICACION 1997, PRECIO CUANDO NUEVA USD$12.500,00

Cesar Mallarino Ocaro de Bogotá, D.C.
Esta copia es fiel y exacta con el original que se me presentó.
1 NOV 2001

Almacenes S.A. SIA
Agencia de Aduanas
Cod. 0126 - NIT. 860.050.889-4

2006516

PRECIO MAXIMO DE VENTA AL PUBLIC