	Alcaldía Municipal de Tasco - Sistema Integrado de Gestión
	Nombre del Proceso:Evaluación de Contratistas
	Procedimiento: Evaluación de Contratista — Codigo:000
	Tipo de Documento:Formato — Versión:0
	Fecha de Actualización:

INFORME FINAL	FECHA: 06/05/2024	NUMERO DE PAGO: 1 DE 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Marque con "X"	DATOS ESPECÍFICOS			
CONTRATO x	Numero: CPS-MT-010-2024		Fecha de iniciación:	1/04/2024
			Fecha de terminación:	30/04/2024
	N° CDP: 20240096	Fecha: 7/03/2024	Duracion:	Meses 30 Dias
	N° RP: 20240292	Fecha: 1/04/2024	Periodo a pagar:	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024
CONVENIO	Requiere Informe:	SI: X NO:	Suspensión No.:	En tiempo:
	Entregó Informe:	SI: X NO:	Prorroga. No.:	En tiempo:
			Adición. No.: 1	Valor: 6.200.128,72
			N° CDP: 20240124	Fecha: 11/04/2024
			N° RP: 20240316	Fecha: 15/04/2024

Objeto:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA 415 E INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE MOTONIVELADORA CAT 120 G MODELO 1997 DEL BANCO DE MAQUINARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	WILLIAM ERNESTO PEREZ GONZALEZ								
Identificacion:	Tipo de documento:	Cédula	X	Nit:		Número:	74.182.991	DV:	
Direccion:	CALLE 11 10-83 OF 603								
Numero de Teléfono:	FAX:						CEL.	3133470450	
Clase y número de cuenta	Corriente:		Ahorros	x	Numero:	35885282456	Banco:	BANCOLOMBIA	

ASPECTOS TRIBUTARIOS	Marque con "X"			
	Persona Natural:		Persona Jurídica:	X
	Gran Contribuyente:		Autoretenedor:	
	IVA Regimen Común:		Entidad sin ánimo de lucro	
	Actividad IICA- Código CIIU:		Tarifa:	
	He verificado de esta información frente al RUT		SI: X	NO:

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial del contrato:	14.994.000
Adición No.	6.200.128,72
Valor Total del contrato:	21.194.128,72
Valor pagado	0
Valor a pagar en el periodo:	21.194.128,72
Saldo:	0

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente:	SI: X	NO:	# de folios:	
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:	SI: X	NO:		
Se remitió al expediente documental del contrato:	SI: X	NO:		

Observaciones del Interventor a los trabajos ejecutados: SE ADJUNTA LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL CON NUMEROS 9466043243 Y 9466584906

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural:

Aportes a Salud		Aportes a Pensión	
Valor pagado $	104.000 Periodo: MARZO Y ABRIL	Valor pagado $	$ 416.000 Periodo: MARZO Y ABRIL
No. De Planilla	9466043243-9466584906	Comprobante de pago Número:	9466043243-9466584906
Fecha de pago:	02 DE MAYO Y 24 DE ABRIL DE 2024	Fecha de pago:	02 DE MAYO Y 24 DE ABRIL DE 2024

Aportes ARP		Pensionado:	SI:	NO: x
Valor pagado $	13.600 Periodo: MARZO Y ABRIL	Certificación:	SI:	NO:
Comprobante de pago Número:	9466043243 - 9466584906			
Fecha de pago:	02 DE MAYO Y 24 DE ABRIL DE 2024			

Persona Juridica: Anexa Certificación del Revisor Fiscal: SI: NO: NA

REEVALUACION DEL PROVEEDORA55:L71

TEMA	PESO	CRITERIO	Cal.	Vr. Real	Vr. Ideal	DIFERENCIA
Cumplimiento Exigencias Contractuales	60%	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	5	0,03	0,03	0,00
		Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	5	0,03	0,03	0,00
		Presentó Informes Oportunamente	5	0,03	0,03	0,00
Otras actividades	40%	Atención a reclamos y/o aclaraciones	5	0,02	0,02	0,00
		Servicio al cliente	5	0,02	0,02	0,00
		Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestación del servicio o suministro del bien	5	0,02	0,02	0,00
Total	100%	TOTALES		0,15	0,15	0,00
		CALIFICACIÓN TOTAL			100,00%	

REEVALUACION DEL PROVEEDOR

Criterios de Evaluación:

	EXCELENTE
EXCELENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 90%
BUENO	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 65% Y 89%
REGULAR	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 40% Y 64%
DEFICIENTE	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 40%

SOLICITUD DE PAGO

FIRMA DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
C.C.	1049628476 DE TUNJA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION

Anexos:

Copia de aporte a pensión	SI: x	NO:	
Copia de aporte a salud	SI: x	NO:	
Copia aporte ARP	SI: x	NO:	

INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN SUPERVISIÓN

1) INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
Número del Contrato:	MC-MT-010-2024
Objeto:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA 416 E INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE MOTONIVELADORA CAT 120 G MODELO 1997 DEL BANCO DE MAQUINARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ.
Fecha de suscripción del contrato:	01-ABRIL-2024.
Contratante:	MUNICIPIO DE TASCO
Contratista:	CONSTRUCCION CONSULTORIA Y EQUIPOS S.A.S
R/L Contratista:	WILLIAM ERNESTO PÉREZ GONZÁLEZ
Supervisor.	FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Valor Fiscal:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS **($14.994.000,00)** M/CTE.
Plazo Inicial:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
Fecha de Inicio:	01 de Abril de 2024.
Fecha de terminación final:	30 de Abril de 2024.
Acta de recibo final:	30 de Abril de 2024.
Acta de liquidación:	03 de Mayo de 2024.
Avance Físico:	100 %
Avance Financiero:	100 %
ADICIONES AL CONTRATO (Si aplica)	
Valor adicional:	SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($6.200.128,72)** M/CTE.

Motivo:	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA RETROEXCAVADORA 416 E INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO TÉCNICO DE MOTONIVELADORA CAT 120 G MODELO 1997 DEL BANCO DE MAQUINARIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TASCO BOYACÁ.
Fecha de suscripción:	15-ABRIL-2024.
Valor total contrato:	VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($ 21.194.128,72)** M/CTE.
PRORROGA (Si aplica)	
Período autorizado:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO.
SUSPENSIÓN DEL PLAZO (Si aplica)	
Fecha de suspensión 01:	N/A
ESTADO ACTUAL	
Valor Total Ejecutado (Según actas)	VEINTIÚN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS **($ 21.194.128,72)** M/CTE.

2) **ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO:** N/A

3) **CONTROL TÉCNICO**

A continuación, se presenta una descripción de las actividades ejecutadas en el contrato de Prestación de servicios MC-MT-010-2024.

N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1	Reparación cilindro hidráulico de estabilizador retroexcavadora 416 serie 416CL9P01272 (Incluye desmontaje, reparación y montaje)	UND	1
2	Mantenimiento correctivo y preventivo al bloque de válvulas de control principal del equipo (Incluye desmontaje, mantenimiento, montaje, aceite hidráulico, filtro de aceite hidráulico, consumibles y puesta en operación); no incluye partes ni bloques de válvulas averiadas.	UND	1




Imagen 1 : Desmonte de pasador.



Imagen 2: Desacople de mangueras.



Imagen 3: Desmonte de Brazo hidráulico



Imagen 4: Desenroscado de tuerca botella.



Imagen 5: Montada de Botella.




Imagen 6: Ajustes y prueba de brazo.




Imagen 7: Bloque de Válvulas.



Imagen 8: Desarme de bloque de válvulas.



Imagen 9: Mangueras Hidráulicas.



Imagen 10: Instalación de bloque de válvulas ya reparado.

3.1 Actividades Adicionales Requeridas:


N°	DESCRIPCION	UND.	CANT.
1	Reparacion de cucharon de excavacion (Incluye desmonte, cambio de partes averiadas e instalacion de bases y puntas de trabajo)	UND	1
2	Suministro e instalacion de aceite y filtro de aceite de motor (Incluye mano de obra y consumibles requridos)	UND	1
3	Suministro e instalacion de filtros de aire (Incluye filtro principal, filtro secundario, mano de obra y consumibles requridos)	UND	1
4	Suministro e instalacion de filtros de combustible (Incluye filtro principal, filtro trampa, mano de obra y consumibles requridos)	UND	1
5	Mantenimiento regulador de la bomba hidraulica del equipo (incluye desmontaje, mantenimiento, montaje y prueba del equipo)	UND	1



Imagen 11: Puntas de trabajo cucharon.



Imagen 12: Reforcé con soldadura de cucharon.



`Imagen 13: Soporte de balde reforzado.




Imagen 14: Reforzada de bases cucharon.



Imagen 15: Ajuste de pasadores cucharon.



Imagen 16: Puesta a Prueba de cucharon.



Imagen 17 :Cambio de Aceite Motor.



Imagen 18: Aceite sacado del motor.


	
imagen 19: Filtros de aire deteriorados.	Imagen 20: Filtro de Combustible.
	
Imagen 21: Filtro de Aire en mal estado.	Imagen 22: Filtro de Combustible para cambio.
	
Imagen 23: Desmonte de Regulador	Imagen 24: Regulador.

	
Imagen 25: Mantenimiento de Regulador.	Imagen 26: Reparación Regulador.

FELIPE ANDRES ROMERO PINTO
Secretario de Planeación y Obras Públicas Tasco

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró	Jorge Avendaño Perico	Apoyo Sec. Planeación	
Revisó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	
Aprobó	Felipe Andres Romero Pinto	Sec. Planeación	