**FORMATO TÉCNICO DE VISITA Y/O VERIFICACIÓN- PERTURBACION**
**ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

| Formato Técnico de Visita y/o Verificación- Perturbacion | | | INFORME TÉCNICO No. FS-020-2024 |
|---|---|---|---|
| **DATOS GENERALES** | | | |
| FECHA DE VISITA | **2/05/2024** | No. PRELIMINAR | **20236910018002** |
| OBJETO DE LA VISITA | **VERIFICACIÓN PERTURBACION** | No. ACTUACIÓN POLICIVA | **2023694490100090E** |
| DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANTE | **CARRERA 27 B 72 D 06 SUR** | CHIP | **AAA0147ELNX** |
| DIRECCIÓN DEL INMUEBLE QUERELLANDO | **CARRERA 27 B 72 D 12 SUR** | CHIP | **AAA0172BHHY** |
| QUIEN ATENDIO LA VISITA | **Omar Vargas** | TELÉFONO | |
| **ASPECTOS TÉCNICOS** | | | |
| **VERIFICACIÓN DOCUMENTAL** | | | |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | **NO** | RESOLUCIÓN No. | **N/A** |
| FECHA DE EJECUTORIA | **N/A** | FECHA DE VIGENCIA | **N/A** |
| LICENCIA DE URBANISMO | **NO** | RESOLUCIÓN No. | **N/A** |
| FECHA DE EJECUTORIA | **N/A** | FECHA DE VIGENCIA | **N/A** |

| CONSULTA NORMA URBANA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UPL | **( 04 ) LUCERO** | **TRATAMIENTO** | **MEJORAMIENTO INTEGRAL** | PREDIO DE INTERÉS CULTURAL | **NO** |
| BARRIO CATASTRAL | **BELLA FLOR** | **ÁREA DE ACTIVIDAD** | **PROXIMIDAD** | | |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
















**OBSERVACIONES**

En cumplimiento del acto proferido por la inspeccion de policia 19 C , referente al expediente No. **2023694490100090E** se hace a verificacion de lo indicado por el radicado **20236910018002** , del predio ubicado en la direccion **CARRERA 27 B 72 D 06 SUR , CHIP AAA0147ELNX, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**

**DESCRIPCION GENERAL:**

Se hizo verificación de lo informado por el expediente **2023694490100090E,** para lo cual se hizo visita del predio afectado ubicado en la dirección **CARRERA 27 B 72 D 06 SUR , CHIP AAA0147ELNX, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**

**PROCEDIMIENTO :**

El 02 de Mayo 2024 a las 11:00 a.m. se realizo visita técnica al predio ubicado en la **CARRERA 27 B 72 D 06 SUR , CHIP AAA0147ELNX, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**, con el fin de realizar la verificacion a la perturbacion atendio la visita la señora **Omar Vargas**.

Donde no se encontro afectacion por humedad puntual probocada por el predio vecino ubicado en la **CARRERA 27 B 72 D 12 SUR , CHIP AAA0172BHHY, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**, en la verificacion ocular no se observo humedades, informa el señor Omar Vargas que el problema que genero la presente querella ya fue subsanada, por la nueva dueña del predio.

**CONCLUSIÓNES:**

Se informe que el predio ubicado en la **CARRERA 27 B 72 D 06 SUR , CHIP AAA0147ELNX, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**, no se encontro perturbaciones probocadas por el predio ubicado **CARRERA 27 B 72 D 12 SUR , CHIP AAA0172BHHY, BARRIO BELLA FLOR, UPL 4 TESORO**, debido a que se subsanaron antes de realizar la visita tecnica.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN** | | | | | |
| **OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO?** | SI | NO X | **SE DEJÓ CITACIÓN?** | SI | NO |

| **ELABORADO POR** | **RECIBIDO POR** | **NOTA** |
|---|---|---|
| **ING. FRAY DAMIAN SILVA GARCIA**<br>INGENIERO DE APOYO AL ÁREA DE GESTIÓN POLICIVA | INSPECTOR 19 C | |