ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 139 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023 "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 2. COMUNAS DE LA 1 A LA 17 Y TRES CORREGIMIENTOS

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS
INFORME N° 6
PERIODO: 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETO DEL PROYECTO 6
1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 9
1.2. RELACIÓN DE ACTAS 9
1.3. DESARROLLO DEL CONTRATO 10
1.4. CONTROL DE ESTAMPILLAS 10
1.5. CONTROL DE PÓLIZAS 11
1.5.1. Pólizas de legalización contrato 11
1.5.2. Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato 11
1.5.3. Pólizas ajustadas al acta de reinicio del contrato 11
2. CUADRO RESUMEN PERIODO 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024 12
3. CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 16
3.1. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1 16
3.2. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2 16
3.3. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3 17
3.4. CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 2 CILJ SAS 17
4. RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 18
4.1. RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 18
4.1.1. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1 18
4.1.2. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2 18
4.1.3. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3 19
4.1.4. Cantidad de materiales nuevos Grupo 2 19
4.2. RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 20
4.2.1. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1 20
4.2.2. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2 20
4.2.3. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3 20
4.2.4. Cantidad de materiales reutilizados Grupo 2 20
5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 21
5.1. RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 21
5.1.1. Relación material utilizado cuadrilla 1 21
5.1.2. Relación material utilizado cuadrilla 2 68
5.1.3. Relación material utilizado cuadrilla 3 127
5.2. RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 179
5.2.1. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 179
5.2.2. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 179
5.2.3. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 180
5.2.4. Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 2 180
5.2.5. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 181
5.2.6. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 181
5.2.7. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 181
5.2.8. Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 2 181
5.3. INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS 182
5.4. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1 182
5.5. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2 183
5.6. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3 184
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 185
7. MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 186
8. INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 186
8.2. LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 186
8.3. CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 187
9. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 189
9.1. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 189

9.2. MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS ... 190
10. PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS ... 190
10.1. CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA ... 190
10.2. INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS ... 213
10.3. CAPACITACIÓN TÉCNICA ... 213
11. INFORME HSEQ ... 213
11.1. ANEXOS DEL INFORME ... 213

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato ... 9
Tabla 1-2 Relación actas del contrato ... 10
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato ... 10
Tabla 1-4 Estampillas ... 10
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato ... 11
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio ... 11
Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Reinicio ... 11
Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 139 ... 12
Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes del 17/02/2024 al 31/03/2024- del Grupo 2 ... 15
Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1 ... 16
Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2 ... 16
Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3 ... 17
Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 2 ... 17
Tabla 3-5 Consolidado reportes atendidos y solucionados Grupo 2 ... 17
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 ... 18
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 ... 19
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3 ... 19
Tabla 4-4 Consolidado material nuevo Grupo 2 ... 20
Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 1 ... 20
Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2 ... 20
Tabla 4-7 Relación material reutilizado Cuadrilla 3 ... 20
Tabla 4-8 Consolidado material reutilizado Grupo 2 ... 20
Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9640 ... 27
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9662 ... 35
Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9663 ... 42
Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9673 ... 44
Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9685 ... 46
Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9704 ... 48
Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9740 ... 52
Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9746 ... 60
Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9748 ... 65
Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9777 ... 67
Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9643 ... 77
Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9657 ... 81
Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9687 ... 92
Tabla 5-14 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9690 ... 95
Tabla 5-15 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9703 ... 103
Tabla 5-16 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9761 ... 108
Tabla 5-17 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9759 ... 112

Tabla 5-18 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9776 114
Tabla 5-19 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9779 116
Tabla 5-20 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9781 122
Tabla 5-21 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9734 126
Tabla 5-22 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9644 136
Tabla 5-23 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9672 148
Tabla 5-24 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9689 156
Tabla 5-25 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9692 158
Tabla 5-26 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9705 165
Tabla 5-27 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9731 168
Tabla 5-28 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9738 174
Tabla 5-29 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9778 176
Tabla 5-30 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9735 178
Tabla 5-31 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 179
Tabla 5-32 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 180
Tabla 5-33 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 180
Tabla 5-34 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 2 181
Tabla 5-35 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 181
Tabla 5-36 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 181
Tabla 5-37 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 181
Tabla 5-38 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 2 181
Tabla 5-39 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1 182
Tabla 5-40 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2 183
Tabla 5-41 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3 184
Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes urbano GRUPO 2 por cuadrilla 185
Tabla 7-1 Relación de material suministrado 186
Tabla 8-1 Relación de reportes asignados vs atendidos 186
Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 2 187
Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 2 190
Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla 190
Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9640 191
Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9662 193
Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9663 194
Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9673 195
Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9704 195
Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9740 196
Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9746 197
Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9777 197
Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9643 198
Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9657 199
Tabla 10-11 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9690 200
Tabla 10-12 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9703 202
Tabla 10-13 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9781 203
Tabla 10-14 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9734 204
Tabla 10-15 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9644 206
Tabla 10-16 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9672 208
Tabla 10-17 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9689 210
Tabla 10-18 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9705 212
Tabla 10-19 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9735 212


ÍNDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1. Indicadores de desempeño mes de marzo C1G2 182
Gráfica 2. Indicadores de desempeño mes de marzo C2G2 183
Gráfica 3. Indicadores de desempeño mes de marzo C3G2 184
Gráfica 4. Indicadores de desempeño mes de marzo GRUPO 2 185

1. OBJETO DEL PROYECTO

"Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Grupo 2 conformado por las comunas: 1 a la 17, los corregimientos 1, 2 y 3"

División Político Urbana y Rural



http://www.bucaramanga.gov.co/el-mapa/division-politico-urbana/

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 1: COMUNAS 10 - 11 - 6 - 12 - 16 – VIAS PRINCIPALES.

COMUNA 10 PROVENZA

Barrios: Diamante II, San Luis, Provenza, El Cristal, Fontana, Granjas de Provenza.
Urbanización: Neptuno.

COMUNA 11 SUR

Barrios: Ciudad Venecia, Villa Alicia, El Rocío, Toledo Plata, Dangond, Manuela Beltrán I y II, Igzabelar, Santa María, Los Robles, Granjas de Julio Rincón, Jardines de Coaviconsa, El Candado, Malpaso, El Porvenir, Las Delicias.
Urbanización: Condado de Gibraltar.

COMUNA 6 LA CONCORDIA

Barrios: La Concordia, San Miguel, Candiles, Aeropuerto Gómez Niño, Ricaurte, La Ceiba, La Salle, La Victoria.

COMUNA 12 CABECERA DEL LLANO

Barrios: Cabecera del Llano, Sotomayor, Antiguo Campestre, Bolarquí, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, El Jardín, Pan de Azúcar, Los Cedros, Terrazas, La Floresta.

COMUNA 16 LAGOS DEL CACIQUE

Barrios: Lagos del Cacique, El Tejar, San Expedito.
Urbanizaciones: Santa Bárbara, Quinta del Cacique, Palmeras del Cacique, Altos del Cacique, Altos del Lago.
Otros: UDES.

VIAS PRINCIPALES

Avenida Gonzales valencia, carrera 15 desde la puerta del sol hasta el caí la virgen, carrera 27 desde la puerta del sol hasta la UIS, transversal metropolitana, calle 105 desde las orejas de Provenza hasta el barrio el roció, transversal el porvenir, calle 56 desde la cara 36 hasta Marsella real, calle 61 desde la carrera 15 hasta ciudad bolívar.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 2: COMUNAS 2 - 17 - 7 - 13 Y EL CORREGIMIENTO UNO.

COMUNA 2 NORORIENTAL

Barrios: Los Ángeles, Villa Helena I y II, José María Córdoba, Esperanza I, II y III, Lizcano I y II, Regadero Norte, San Cristóbal, La Juventud, Transición I, II, III, IV y V, La Independencia, Villa Mercedes, Bosque Norte.
Asentamientos: Mesetas del Santuario, Villa María, Mirador, Primaveral, Olitas, Olas II.

COMUNA 17 MUTIS

Barrios: Mutis, Balconcitos, Monterredondo, Héroes, Estoraques I y II, Prados del Mutis.
Urbanizaciones: Prados del Mutis.

COMUNA 7 LA CIUDADELA

Barrio: Ciudadela Real de Minas.
Urbanizaciones: Macaregua, Ciudad Bolívar, Los Almendros, Plazuela Real, Los Naranjos, Plaza Mayor, Plazuela Real.

COMUNA 13 ORIENTAL

Barrios: Los Pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Públicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez.
Otros: Estadio, Batallón.

CORREGIMIENTO UNO

VEREDAS: angelinos, el aburrido, el pablon, la esmeralda, la sabana, san cayetano, san Ignacio, san pedro alto, san pedro bajo, santa rita y vijagual.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 3: COMUNAS 3 - 4 - 8 - 14 Y EL CORREGIMIENTO DOS.

COMUNA 3 SAN FRANCISCO

Barrios: Norte Bajo, San Rafael, El Cinal, Chapinero, Comuneros, La Universidad, Mutualidad, Modelo, San Francisco, Alarcón.
Asentamientos: Puerto Rico.
Otros: UIS

COMUNA 4 OCCIDENTAL

Barrios: Gaitán, Granadas, Nariño, Girardot, La Feria, Nápoles, Pío Xll, 23 de junio, Santander, Don Bosco, 12 de octubre, La Gloria.
Asentamientos: Camilo Torres, Zarabanda, Granjas de Palonegro Norte, Granjas de Palonegro Sur, Navas.
Otros: Zona Industrial (Río de Oro).

COMUNA 8 SUR OCCIDENTE

Barrios: San Gerardo, Antiguo Colombia, Los Canelos, Bucaramanga, Cordoncillo I y II, Pablo VI, 20 de Julio, África, Juan XXIII, Los Laureles.
Asentamientos: El Fonce, Manzana 10 del barrio Bucaramanga.
Urbanización: La Hoyada.

COMUNA 14 MORRORICO

Barrios: Vegas de Morrorico, El Diviso, Morrorico, Albania, Miraflores, Buenos Aires, Limoncito, Los Sauces.

CORREGIMIENTO DOS

VEREDAS: Bolarquí alto, Bolarquí bajo, capilla parte alta, capilla parte baja, cuchilla alta, los santos, magueyes, los santos, Monserrate, retiro grande parte baja, rosa blanca.

GRUPO AL QUE LE CORRESPONDA EL HORARIO 4: COMUNAS 1 - 5 - 9 - 15 Y EL CORREGIMIENTO TRES.

COMUNA 1 NORTE

Barrios: El Rosal, Colorados, Café Madrid, Las Hamacas, Altos del Kennedy, Kennedy, Balcones del Kennedy, Las Olas, Villa Rosa (sectores I, II y III), Omagá (sectores I y II), Minuto de Dios, Tejar Norte (sectores I y II), Miramar, Miradores del Kennedy, El Pablón (Villa Lina, La Torre, Villa Patricia, Sector Don Juan, Pablón Alto y Bajo).
Asentamientos: Barrio Nuevo, Divino Niño, 13 de junio, Altos del Progreso, María Paz.
Urbanizaciones: Colseguros Norte, Rosa Alta.

COMUNA 5 GARCÍA ROVIRA

Barrios: Quinta Estrella, Alfonso López, La Joya, Chorreras de Don Juan, Campohermoso, La Estrella, Primero de Mayo.
Asentamientos: Carlos Pizarro, Rincón de la Paz, 5 de enero, José Antonio Galán, Pantano I, II, III.
Urbanizaciones: La Palma, La Esmeralda, Villa Romero.

COMUNA 9 LA PEDREGOSA

Barrios: Quebrada la Iglesia, Antonia Santos Sur, San Pedro Claver, San Martín, Nueva Granada, La Pedregosa, La Libertad, Diamante I, Villa Inés, Asturias, Las Casitas.
Asentamiento: Los Guayacanes.
Urbanizaciones: Torres de Alejandría, Urbanización el Sol I y II.

COMUNA 15 CENTRO

Barrios: Centro, García Rovira.

CORREGIMIETO TRES

VEREDAS: santabárbara 10 de mayo, gualilo alto, gualilo bajo, la malaña, el pedregal, retiro chiquito, retiro grande, san José, chitota, los cuadros, miramanga, el porvenir, alto de los padres, santa bárbara, los Anaya, granjitas

1.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga. Grupo 2, conformado por las comunas: 1 a la 17, corregimientos 1,2,3 y Vías Principales.		
Número y fecha del contrato:	COP 139 del 22 de junio del 2023	
Valor del contrato:	$ 1.140.646.311,00	
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS	
	NIT	830.506.952-0
Representante legal:	LILIANA MUÑOZ	
	C.C	36.114.699
Interventor:	HCR INGENIEROS SAS	
	NIT	900.602.753-6
Representante legal:	Carlos Augusto Reyes Morales	
	C.C	91.080.211
Supervisor inicio:	Arquitecto. Jorge Alejandro García	
Fecha de inicio:	24 de julio del 2023	
Fecha de suspensión:	29 de diciembre del 2023	
Fecha de reinicio:	15 de febrero de 2024	
Fecha de terminación 1:	23 de febrero de 2024	
Fecha de terminación 2:	11 de abril de 2024	
Duración inicial contractual:	Siete (7) meses	
C.D.P	3277 de 22/03/2023	
R.P.	7881 de 29/06/2023	
C.D.P de Reserva	0512 de 26/01/2024	
R.P. de Reserva	0302 de 26/01/2024	

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato

Ver anexo 1 CDP – RP

1.2. RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así:

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	11/07/2023	$1.140.646.311,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha anterior de la presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Inicio	24/07/2023	$1.140.646.311,00	Luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos por el Municipio para este acto administrativo, se realiza acta de inicio contrato.
Acta de suspensión	27/12/2023	$1.140.646.311,00	Suspender el plazo de ejecución del COP 139 desde el 29 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024, para superar los motivos de suspensión.
Acta de prorroga No.1	17/01/2024	$1.140.646.311,00	Prorrogar la suspensión del COP 139 desde el 18 de enero de 2024 hasta el 27 de enero de 2024, fecha en la que se supone que han superado los motivos de la suspensión.
Acta de prorroga No.2	26/01/2024	$1.140.646.311,00	Prorrogar la suspensión del COP 139 desde el 28 de enero de 2024 hasta el 14 de febrero de 2024, fecha en la que se supone que han superado los motivos de la suspensión.

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de reinicio	15/02/2024	$1.140.646.311,00	Se da reinicio al contrato superando las causas superadas.
Acta aprobación de garantías al reinicio	12/03/2024	$1.140.646.311,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha del reinicio del contrato.

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Ver anexo 2 RELACIÓN DE ACTAS

1.3. DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas hasta el periodo de marzo de 2024, así:

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
Valor total del contrato	13/05/2022	$1.140.646.311,00		Inicio del contrato 139 del 22 de JUNIO del 2023
ACTA NO. 1	27/09/2023		$186.286.346,11	Acta parcial No.1 del 24 de julio al 31 de agosto de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 2	19/10/2023		$153.841.473,00	Acta parcial No.2 del 1 al 30 de septiembre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 3	22/11/2023		$151.860.175,00	Acta parcial No.3 del 1 al 30 de octubre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 4	18/12/2023		$148.371.616,87	Acta parcial No.4 del 1 al 30 de noviembre de 2023. COP 139 de 2023. GRUPO 2
ACTA NO. 5	08/04/2024		$143.953.947,17	Acta parcial No.5 del 1 al 28 de diciembre de 2023 y del 15 al 16 de febrero de 2024. COP 139 de 2023. GRUPO 2
Valor total ejecutado			**$784.313.558,15**	
Valor total de obra pendiente por ejecutar			**$356.332.752,85**	
Sumas iguales		**$1.140.646.311,00**	**$1.140.646.311,00**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

1.4. CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas, en cumplimiento a lo pactado en clausula trigésima séptima de la minuta del contrato 139 como requisitos de legalización del contrato.

Estampilla	No.	Valor
Pro- Hospital	2502400221129	$4.300
Ordenanza 012	2502400221129	$430

Tabla 1-4 Estampillas

1.5. CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1. Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. NIT. 860.524.654-6. Recibo de pago de la póliza de Cumplimiento Estatal No 465-47-994000007833, por un valor de $570.323.155,50. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías de legalización de Contrato la cuál ampara las obligaciones contractuales contraídas por el contratista

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	22/05/2023
465-47-994000007833	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	22/01/2027
465-47-994000007833	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	22/06/2023	22/06/2028
465-74-994000002172-3	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	22/06/2023	23/02/2024

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

1.5.2. Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Inicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-1	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	22/06/2024
465-47-994000007833-1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	22/02/2027
465-47-994000007833-1	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	24/07/2023	24/07/2028
465-74-994000002172-3	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	22/06/2024	23/02/2024

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

1.5.3. Pólizas ajustadas al acta de reinicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Reinicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007833-3	Cumplimiento del contrato	$228.129.262.20	22/06/2023	11/08/2024
465-47-994000007833-3	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$114.064.631,10	22/06/2023	11/04/2027
465-47-994000007833-3	Estabilidad y calidad de la obra	$228.129.262.20	15/02/2024	15/02/2029
465-74-994000002172-7	Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	15/02/2024	11/04/2024

Tabla 1-7 Póliza Ajustada al Acta de Reinicio

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2. CUADRO RESUMEN PERIODO 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2024

El siguiente cuadro muestra la relación de actividades ejecutadas por el Grupo 2 CILJ SAS.

MARZO		G2C1		G2C2		G2C3		TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD G2C1	TIEMPO G2C1	CANTIDAD G2C2	TIEMPO G2C2	CANTIDAD G2C3	TIEMPO G2C3	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	25	5	3	5.75	4	7.083	32	17.833
2	Luminaria apagada	43	46.73	64	40.75	56	57.333	163	144.817
3	Circuito apagado	1	0.166	3	3.5	0	0	4	3.666
4	Luminaria Intermitente	2	1.166	0	0	0	0	2	1.166
5	Luminaria con baja intensidad	2	6	0	0	1	6	3	12
6	Luminaria Directa	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Podas	5	0.833	29	5.166	2	0.333	36	6.333
8	Daño infraestructura	1	1	1	1.5	0	0	2	2.5
9	Deterioro infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Riesgo eléctrico	1	0.75	0	0	0	0	1	0.75
11	Robo infraestructura	2	1.166	0	0	2	3.5	4	4.666
12	Reposición de redes	1	1	3	4.75	1	1.5	5	7.25
13	Telegestión	0	0	1	0.5	2	0.333	3	0.833

Tabla 1-2 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 139

REPORTES PENDIENTES G2 - MARZO			
CUADRILLA	Reporte	Dirección	Observación
C1	105393	BUCARAMANGA-KM 2 VIA GIRON PARQUEADERO LOS MANGOS	SE REQUIEREN LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA PARA ESTA VIA
	105494	LOS LAURELES-varias direcciones	SE REQUIERE AUTORIZACION POR PARTE DE AP PARA INSTALAR ESA CANTIDAD DE PUNTOS NUEVOS
	106047	BUCARAMANGA-frente barrio Bucaramanga carrera 15 con 92	USUARIO NO CONTESTA
	106801	GRANJAS DE JULIO RINCON-PEATONAL CASA 11	PENDIENTE POR AUTORIZACION DE AP DE 8 PUNTOS NUEVOS
	106850	RICAURTE-Diagonal 15 con 58a frente a Metrolínea	FALTA DE LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA
	103048	LOS LAURELES-VARIOS SECTORES	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	103740	LOS LAURELES-calle 14 63-25 laureles 1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105393	BUCARAMANGA-KM 2 VIA GIRON PARQUEADERO LOS MANGOS	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105494	LOS LAURELES-varias direcciones	AP DEBE AUTORIZAR INSTALACION DE PUNTOS, SON 9 PUNTOS NUEVOS
	106112	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 #7B-105	EL PRESIDENTE DE LA JAC NO PERMITIO INGRESO A LA CANCHA PARA CAMBIO DE REFLECTORES
	106672	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 7B 105	EL PRESIDENTE DE LA JAC NO PERMITIO INGRESO A LA CANCHA PARA CAMBIO DE REFLECTORES
	106811	LOS LAURELES-CALLE 64 # 15-24	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	95536	LA PEDREGOSA-CLL 94A # 33-105	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97431	LA PEDREGOSA-CALLE 93 # 29-57 TORRES DE ALEJANDRIA	PENDIENTE POR POSTE DE IGUALES CARACTERISITICAS QUE SERA RETIRADO DE PARQUES
	102375	ASTURIAS II-TRANSV 28 N. 27 - 11 ASTURIAS 2	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102399	DIAMANTE I-estación de Metrolínea Provenza y los apartamentos de miradores de San Lorenzo	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102660	VILLA INES-CARRERA 32 LEGANDO CALLE 108	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102686	SAN MARTIN-CARRERA 33 #79-04	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102880	NUEVA GRANADA-desde el viaducto hasta nueva granada	PERTENECE AL TERCER CARRIL

REPORTES PENDIENTES G2 - MARZO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
	103189	LA LIBERTAD-CALLE 94 48-42	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105346	LOS GUAYACANES-cancha múltiple	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105622	SAN PEDRO CLAVER-CRA 28A 72-10	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105671	LA LIBERTAD-MIRADOR DE SAN LORENZO CRA 29 94-56	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105672	LA LIBERTAD-CALLE 100 CRA 32	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105685	ANTONIA SANTOS SUR-cra 29a #70-04	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105716	SAN PEDRO-calle 73 con cra 30b	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105917	QUEBRADA LA IGLESIA-cra 15 calle 70	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106669	SAN PEDRO-CARRERA 30B #73-22	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106810	SAN MARTIN-CARRERA 257C CON 87-16	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106812	SAN MARTIN-CARRERA 33 # 86-144 CACIQUE CONDOMINIO HASTA CACIQUE GOLD CARRERA 33 # 86-76	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106814	DIAMANTE I-TRANSVERSAL 30B 104D 27	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106827	LA PEDREGOSA-CRA 33 NO. 90-01	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
C2	105967	LUZ DESALVACION-PEATONAL 3 CASA 6	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA
	106015	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 Y PEATONAL 1A	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA
	106082	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA PEATONAL 3, CASA 3	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA
	106134	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 117 CON CARRERA 20 DETRAS DE LOS APTOS DE COOMULTRASAN	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA
	105037	LUZ DESALVACION-calle 117 20-58 peatonal 1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105086	PROVENZA-calle 101 carrera 24 parque robledo	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105247	LUZ DESALVACION-luz de salvación sector 1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105353	PROVENZA-PARQUE ASTURIAS	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105402	PROVENZA-calle 105 17-176	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105457	PROVENZA-C 109 # 21B-24	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105519	PROVENZA-desde puente Provenza hasta puerta del sol -sentido sur norte	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105543	PROVENZA-cra 22 con calle 110-44	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105691	FONTANA-CARRERA 17 # 98-40 CONJUNTO NUEVA FONTANA II	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105744	PROVENZA-calle 109 con 21	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105849	PROVENZA-parque calle 109 con 21 B	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105919	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 A	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105967	LUZ DESALVACION-PEATONAL 3 CASA 6	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106015	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 Y PEATONAL 1A	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106134	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 117 CON CARRERA 20 DETRAS DE LOS APTOS DE COOMULTRASAN	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106214	EL CRISTAL-CANCHA CRISTAL BAJO	YA SE ENCONTRABA SOLUCIONADO
	106288	DIAMANTE II-CARRERA 24 CON AVENIDA 87 Y EN EL DEPRIMIDO DEL SENTIDO SUR-NORTE	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106315	DIAMANTE II-calle 86 # 25-35	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106509	PROVENZA-CARRERA 24A #117-18	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106548	PROVENZA-CALLE 107 CON CARRERA 23D	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106596	LUZ DESALVACION-VARIOS SECTORES	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106613	PROVENZA-CALLE 108 #21-71	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106658	PROVENZA-CALLE 113 CARRERA 21 Y 22 PARQUE	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106685	PROVENZA-CALLE 113 CARRERA 21 Y 22 PARQUE	PENDIENTE POR CIERRE DE MES

REPORTES PENDIENTES G2 - MARZO			
CUADRILLA	**Reporte**	**Dirección**	**Observación**
	106689	LUZ DESALVACION-parte alta calle 117 peatonal 1b	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106730	PROVENZA-CARRERA 23 CON 100	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106749	BRISAS DE PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106779	LUZ DESALVACION-PEATONAL 2A CASA 3	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106781	SAN LUIS-CALLE 89A 17D	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106802	LUZ DESALVACION-CASA 135 PEATONAL 12 SECTOR C	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105435	VILLA REAL-VILLA REAL	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105436	GRANJAS REGAN-GRANJAS REGAN	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105438	VILLA SARA-VILLA SARA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105471	DANGON-Cll 117c #16c-16	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105616	GRANJAS DE JULIO RINCON-PARQUE INFANTIL	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105713	DANGON-C 105 # 15BIS - 25	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105714	DANGON-C 105 # 15BIS - 25	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105722	EL PORVENIR-frente a la calle 104k 5a-08	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105806	TOLEDO PLATA-parque principal Calle 107C del barrio Carlos Toledo Plata	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105813	EL PORVENIR-por la vía que va hacia el porvenir	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105818	BALCONES DEL SUR-bajando por la cancha de Toledo plata	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105886	GRANJAS DE JULIO RINCON-CASA 11	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105890	VILLA REAL-calle 109 15-67	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106801	GRANJAS DE JULIO RINCON-PEATONAL CASA 11	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106808	CIUDAD VENECIA-parque diagonal al CAI de ciudad Venecia	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106964	DIAMANTE II-Conjunto Residencial Multifamiliar Ciudad Neptuno - Diamante 2 (Cra 24 No. 80-12), especialmente en	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	93652	LUZ DESALVACION-Luz de Salvación ll parte baja	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97958	LUZ DESALVACION-PEATONAL 26 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97959	LUZ DESALVACION-PEATONAL 26 PARTE ALTA VIA PRINCIPAL	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97960	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 25	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97961	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 23 A	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97962	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 23 CASA 1 DONDE HELI BETANCUR	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97963	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 22	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97981	LUZ DESALVACION-PEATONAL 6 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102426	BRISAS DE PROVENZA-Cll 105#22-123	SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA
	103419	DIAMANTE II-carrera 24 85-52	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	103467	PROVENZA-PARQUE ROBLEDO HERMANOS CALLE 4 FRENTE A LA NOMENCLATURA 1143	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	104039	PROVENZA-Cra. 25 #101-35	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	104681	LUZ DESALVACION-PEATONAL 5 CASA 37 SECTOR B LUZ DE SALVACIÓN II	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	104776	DIAMANTE II-VARIAS DIRECCIONES	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	104989	EL CRISTAL-CANCHA DEL CRISTAL frente al CAI	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	105114	DIAMANTE II-AUTOPISTA DIAMANTE PROVENZA	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	105311	PROVENZA-calle 105 A No. 23 A -93	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	105692	FONTANA-CARRERA 17 # 98-40 CONJUNTO NUEVA FONTANA II	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS

REPORTES PENDIENTES G2 - MARZO			
CUADRILLA	Reporte	Dirección	Observación
	105843	PROVENZA-CALLE 102 No 22A-10	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
	106607	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 115 CON PEATONAL 14 MANZANA Q	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS
C3	106633	VEREDA EL PABLON-CLL 56 #16-45	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106635	EL NOGAL-CALLE 59 #10B-07 ENTRADA NOGAL 2	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106068	EL NOGAL-KM4 VIA AL MAR	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106841	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 63# 15A-88 SECTOR GUACAMAYAS	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	87780	VEREDA EL PABLON-SECTOR NUEVO CALLE 40 # 26-02	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	87905	VEREDA EL PABLON-SECTOR BAJO Salvación MAS ARRIBA MOTOBOMBA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	88715	VEREDA EL PABLON-SECTOR PABLON BAJO _MOTOBOMBA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	89130	VEREDA EL PABLON-FINCA LOS CAUCHOS	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90067	VEREDA EL PABLON-CALLE 63 # 11-24	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90515	VEREDA EL PABLON-ENTRADA BARRIO	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90516	VEREDA EL PABLON-K 12 60N	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90517	VEREDA EL PABLON-K 12 60N	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90520	VEREDA EL PABLON-K 15 N C 55 ENTRADA AL PABLON ALTO	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90522	VEREDA EL PABLON-C 59 # 16-79	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	90687	VEREDA EL PABLON-CRA 10 # 10-09	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	92962	VEREDA EL PABLON-FRENTE CALLE 63 # 13-10 SECTOR VILLALIN	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	93317	VEREDA EL PABLON-SECTOR LA TORRE LAS GRANJAS	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	93593	VEREDA EL PABLON-VARIOS SECTORES LA VIRGEN-LA TORRE-VILLA LINA-VILLA PATRICIA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	93911	VEREDA EL PABLON-CARRERA 12 # 59N-141 SUBIENDO CERCA DE LA CABAÑA	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	94271	VEREDA EL PABLON-Manzanares campestre vía el pablon calle 59 n #18 89	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	97883	VEREDA EL PABLON-CALLE 59 # 10 - 07	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	98828	VEREDA EL PABLON-via principal Carrera 11 # 56an -31 sector la torre	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	99716	VEREDA EL PABLON-sector pablon bajo	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102158	VEREDA EL PABLON-CALLE 63 # 11-24	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	102717	VEREDA EL PABLON-CALLE 59 #16-77 CASA 4 PISO 1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	103465	VEREDA EL PABLON-CARRERA 11 58N-09	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	103582	VEREDA EL PABLON-VARIOS SECTORES	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	104816	VEREDA EL PABLON-carrera 11 58n-14	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105396	VEREDA EL PABLON-K 10 # 59 N -26	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	105866	VEREDA EL PABLON-calle 10 59-16 sector el tanque	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106080	VEREDA EL PABLON-VARIAS SECTORES	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106228	VEREDA EL PABLON-sector pablon bajo urbanización manzanares	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106426	VEREDA EL PABLON-calle 59 # 16 - 45	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106618	VEREDA EL PABLON-K 10 # 59 N -26	PENDIENTE POR CIERRE DE MES
	106795	VEREDA EL PABLON-SECTOR LA VIRGEN,	PENDIENTE POR CIERRE DE MES

Tabla 3-4 Cuadro Reportes Pendientes del 17/02/2024 al 31/03/2024- del Grupo 2

Los reportes que se encuentran pendientes no alcanzaron a ser visitados en este periodo, debido a la cantidad de ordenes asignadas por cuadrilla a comparación con las luminarias instaladas en los reportes solucionados.

3. CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 31 de marzo 2024, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del grupo 2.

3.1. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MARZO**	**9640**	26	18	6	0	0	2	0
2	**MARZO**	**9662**	17	15	2	0	0	0	0
3	**MARZO**	**9663**	26	13	12	1	0	0	0
4	**MARZO**	**9673**	2	1	1	0	0	0	0
5	**MARZO**	**9685**	4	4	0	0	0	0	0
6	**MARZO**	**9704**	4	3	0	0	0	0	1
7	**MARZO**	**9740**	6	5	0	0	0	1	0
8	**MARZO**	**9746**	30	21	2	0	0	0	7
9	**MARZO**	**9748**	22	2	0	0	0	0	20
10	**MARZO**	**9777**	1	1	0	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**10**	**138**	**83**	**23**	**1**	**0**	**3**	**28**
			100.00%	**60.14%**	**16.67%**	**0.72%**	**0.00%**	**2.17%**	**20.29%**
A	Reportes Asignados		E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes					
B	Reportes Solucionados		F	Reportes no ejecutados por falta de material					
C	Reportes repetidos o ya ejecutados		G	Reportes no ejecutados por otros motivos					
D	Reportes no ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 1**						

Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1

3.2. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MARZO**	**9643**	42	28	10	0	0	0	4
2	**MARZO**	**9657**	4	4	0	0	0	0	0
3	**MARZO**	**9687**	50	50	0	0	0	0	0
4	**MARZO**	**9690**	2	2	0	0	0	0	0
5	**MARZO**	**9703**	6	6	0	0	0	0	0
6	**MARZO**	**9761**	31	1	0	0	0	0	30
7	**MARZO**	**9759**	16	0	0	0	0	0	16
8	**MARZO**	**9776**	1	1	0	0	0	0	0
9	**MARZO**	**9779**	1	1	0	0	0	0	0
10	**MARZO**	**9781**	25	6	0	0	0	0	19
11	**MARZO**	**9734**	8	7	1	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**11**	**186**	**106**	**11**	**0**	**0**	**0**	**69**
			100.00%	**56.99%**	**5.91%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**37.10%**
A	Reportes Asignados		E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes					
B	Reportes Solucionados		F	Reportes no ejecutados por falta de material					
C	Reportes repetidos o ya ejecutados		G	Reportes no ejecutados por otros motivos					
D	Reportes no ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 2**						

Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2

3.3. ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MARZO**	**9644**	26	25	1	0	0	0	0
2	**MARZO**	**9672**	38	32	4	0	0	0	2
3	**MARZO**	**9689**	1	1	0	0	0	0	0
4	**MARZO**	**9692**	4	3	1	0	0	0	0
5	**MARZO**	**9705**	10	5	5	0	0	0	0
6	**MARZO**	**9731**	6	2	2	0	0	0	2
7	**MARZO**	**9738**	31	0	0	0	0	0	31
8	**MARZO**	**9778**	3	0	3	0	0	0	0
9	**MARZO**	**9735**	7	2	5	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**9**	**126**	**70**	**21**	**0**	**0**	**0**	**35**
			100.00%	**55.56%**	**16.67%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**27.78%**
A	Reportes Asignados		E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes					
B	Reportes Solucionados		F	Reportes no ejecutados por falta de material					
C	Reportes repetidos o ya ejecutados		G	Reportes no ejecutados por otros motivos					
D	Reportes no ejecutados por falta de información		**Cuadrilla 3**						

Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3

3.4. CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 2 CILJ SAS

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**10**	138	83	23	1	0	3	28
		100%	60%	17%	1%	0%	2%	20%
2	**11**	186	106	11	0	0	0	69
		100%	57%	6%	0%	0%	0%	37%
3	**9**	126	70	21	0	0	0	35
		100%	56%	17%	0%	0%	0%	28%
Cantidades	**30**	450	259	55	1	0	3	132
Porcentaje de ejecución		**100.00%**	**57.56%**	**12.22%**	**0.22%**	**0.00%**	**0.67%**	**29.33%**
A	Reportes Asignados			E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes			
B	Reportes Solucionados			F	Reportes no ejecutados por falta de material			
C	Reportes repetidos o ya ejecutados			G	Reportes no ejecutados por otros motivos			
D	Reportes no ejecutados por falta de información			**GRUPO 2**				

Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 2

	Ordenes	**Cantidad de reportes atendidos**						
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Cuadrilla 1	10	138	83	23	1	0	3	28
Cuadrilla 2	11	186	106	11	0	0	0	69
Cuadrilla 3	9	126	70	21	0	0	0	35
Total grupo 2	**30**	**450**	**259**	**55**	**1**	**0**	**3**	**132**
A	# Reportes ejecutados			**E**	# Reportes no ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios.			
B	# Reportes asignados			**F**	# Reportes no ejecutados por falta de material			
C	# Reportes repetidos o ya ejecutados			**G**	# Reportes no ejecutados por otros motivos			
D	# Reportes no ejecutados por falta de información							

Tabla 3-5 Consolidado reportes atendidos y solucionados Grupo 2

4. RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del grupo 2 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1. RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 17 de febrero al 31 marzo de 2024.
Ver anexo 5 Salida de material nuevo y devolución material

4.1.1. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1														
Material	**Und**	**16/02/2024**	**22/02/2024**	**26/02/2024**	**4/03/2024**	**5/03/2024**	**6/03/2024**	**8/03/2024**	**9/03/2024**	**11/03/2024**	**12/03/2024**	**19/03/2024**	**22/03/2024**	**Cantidad final**
Cable Aluminio # 6	Ml		100		100								100	300
Cable encauchetado 3*14	Ml	10	10					20				20		60
Cinta bandit	Und						1							1
Conector penetración	Und	10			10						10	10		40
Fotocelda	Und	10					4							14
hebilla	Und						4							4
Luminaria Microled 55W P2-2	Und						4							4
Proyector DX PRO 90W	Und				2	2						3		7
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	3					5		5		10		3	26
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und		4	7							8		3	22
Luminaria DX PRO 120W	Und								5	9				14

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Relación material nuevo Cuadrilla 2												
Material	**Und**	**16/02/2024**	**26/02/2024**	**1/03/2024**	**6/03/2024**	**8/03/2024**	**9/03/2024**	**12/03/2024**	**13/03/2024**	**19/03/2024**	**22/03/2024**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und			3								3
Borneras	Und								24			24
Brazo galvanizado 1 mt	Und			5	6				20			31
Cable Aluminio # 6	Ml			300						100	100	500
Cable encauchetado 3*12	Ml								40			40
Cable encauchetado 3*14	Ml	10		20		20						50
Cinta bandit	Und				1							1
Collarín 4-5"	Und			10								10
Conector Ap1	Und									20		20
Conector penetración	Und	10	10			20		10			10	60
Contactor	Und							1				1
Fotocelda	Und	10			6				20			36
hebilla	Und				4							4
Luminaria Koreled 40W	Und				6				20			26
Percha 1 puestos	Und			3								3
Poste de fibra 8 mts	Und											0
Protección automática 2*20 A	Und							1				1
Timer	Und							1				1
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	5	5	6						5		21
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und		7	6						5	4	22

Luminaria DX PRO 90W	Und	3		6						5		14
Luminaria DX PRO 120W	Und	3										3

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3. Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Relación material nuevo Cuadrilla 3																		
Material	**Und**	**16/02/2024**	**19/02/2024**	**26/02/2024**	**1/03/2024**	**4/03/2024**	**5/03/2024**	**6/03/2024**	**8/03/2024**	**9/03/2024**	**11/03/2024**	**12/03/2024**	**13/03/2024**	**14/03/2024**	**15/03/2024**	**19/03/2024**	**22/03/2024**	**27/03/2024**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und			2	2									2					6
Brazo galvanizado 1 mt	Und			4	6	2		2					5						19
Cable Aluminio # 6	Ml	60		150	200		176						100		300				986
Cable encauchetado 3*14	Ml	10			20				20						30		20		100
Cinta bandit	Und							1											1
Collarín 4-5"	Und			4		4													8
Conector penetración	Und	10				20				10				10	20		20		90
Fotocelda	Und	10						2							20				32
hebilla	Und							4											4
Luminaria Koreled 40W	Und							2							8		8		18
Percha 1 puestos	Und			2	2									2					6
Proyector DX PRO 90W	Und					5	7												12
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und			4		2		5	8			10		5				3	37
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und			3	6			4			9	7						2	31
Luminaria DX PRO 90W	Und			3															3
Luminaria DX PRO 120W	Und	5	10													6			21

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3

4.1.4. Cantidad de materiales nuevos Grupo 2

Relación material total GRUPO 2					
Material	**Und**	**CUADRILLA 1**	**CUADRILLA 2**	**CUADRILLA 3**	**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und	0	3	6	9
Borneras	Und	0	24	0	24
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	31	19	50
Cable Aluminio # 6	Ml	300	500	986	1786
Cable encauchetado 3*12	Ml	0	40	0	40
Cable encauchetado 3*14	Ml	60	50	100	210
Cinta bandit	Und	1	1	1	3
Collarín 4-5"	Und	0	10	8	18
Conector Ap1	Und	0	20	0	20
Conector penetración	Und	40	60	90	190
Contactor	Und	0	1	0	1
Fotocelda	Und	14	36	32	82
hebilla	Und	4	4	4	12
Luminaria Koreled 40W	Und	0	26	18	44

Luminaria Microled 55W P2-2	Und	4	0	0	4
Percha 1 puestos	Und	0	3	6	9
Protección automática 2*20 A	Und	0	1	0	1
Timer	Und	0	1	0	1
Proyector DX PRO 90W	Und	7	0	12	19
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	26	21	37	84
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	22	22	31	75
Luminaria DX PRO 90W	Und	0	14	3	17
Luminaria DX PRO 120W	Und	14	3	21	38

Tabla 4-4 Consolidado material nuevo Grupo 2

4.2. RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024.
Ver anexo 6 Salida de material reutilizado

4.2.1. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 1			
Material	**Und**		**Total Material**
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0
Balasto 150W	Und	0	0

Tabla 4-5 Relación material reutilizado Cuadrilla 1

4.2.2. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 2					
Material	**Und**	**1/03/2024**	**6/03/2024**	**9/03/2024**	**Total Material**
Poste metálico	Und	1	1	1	3

Tabla 4-6 Relación material reutilizado Cuadrilla 2

4.2.3. Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

RELACIÓN MATERIAL REUTILIZADO CUADRILLA 3			
Material	**Und**	**26/02/2024**	**Total Material**
Poste metálico	Und	3	3

Tabla 4-7 Relación material reutilizado Cuadrilla 3

4.2.4. Cantidad de materiales reutilizados Grupo 2

Relación material reutilizado GRUPO 2					
Material	**Und**	**CUADRILLA 1**	**CUADRILLA 2**	**CUADRILLA 3**	**Total Material**
Poste metálico	Und	0	3	3	6

Tabla 4-8 Consolidado material reutilizado Grupo 2

5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1. RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el periodo 17 de febrero al 31 de marzo 2024.

5.1.1. Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8''	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
103759	ANTONIA SANTOS SUR-desde la puerta del sol hasta el puente	1	0.17	U	1	1							NO SE HA ENTREGADO A AP															
103778	SAN PEDRO-Al frente de la casa calle 73# 30-69	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO															
103849	ANTONIA SANTOS SUR-del barrio nueva grabada pasando debajo del puente el viaducto	1	0.17	U	1	1							NO SE HA ENTREGADO A AP															

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
103885	LOS SOLES-SOL I, CALLE 71C # 31A-10	1	0.17	U	1	1							ESTA ZONA SE ENCUENTRA EN OBRA															
103888	LOS CANELOS-parque los canelos	1	0.17	U	1	1							CONTRATO EN OBRA NO HA SIDO ENTREGADO A AP															
103897	BUCARAMANGA-cra 9b 65-38	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180960		1	1											
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181078		1		1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181054	2	1		1										
103916	BUCARAMANGA-VIA PRINCIPAL	1	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA															
104061	BUCARAMANGA-CAMINO A BARRIO BUCARAMANGA	1	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA															

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
104089	NUEVA GRANADA-del paso del viaducto a la entrada calle 70 con cra 22	1	0.17	U	1	1							OBRA DEL TERCER CARRIL NO HA SIDO ENTREGADO A AP																	
104147	SAN PEDRO-bajo el puente Antonia santos	1	0.17	U	1	1							OBRA DEL TERCER CARRIL NO HA SIDO ENTREGADO A AP																	
104192	SAN GERARDO I-parte baja cra 15d por toda las peatonales	1	0.17	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO																	
104193	SAN GERARDO I-parte baja cra 15d #15a-03	1	0.17	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO																	
104221	QUEBRADA LA IGLESIA-PARQUE DE QUEBRADA DE LA IGLESIA	1	0.17	U	1	1							REPORTE SOLUCIONADO																	
104339	LOS CANELOS-C. Canelos NEW G2 CTO. 14 disparo Temporizado	3	0.17	U	1	1							ESTE PARQUE SE ENCUENTRA EN OBRA																	

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
104554	BUCARAMANGA-MANZANA 10- VARIAS DIRECCIONES	2	2.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181369		1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181276		1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181410		1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA180981	2	1		1												
104603	SAN MARTIN-BARRIO SAN MARTIN K 27 # 86A-03	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															
104736	LOS CANELOS-Cra5a#65a-24 Ba114459	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															
104815	LA PEDREGOSA-Carrera 33 con calle 91	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
104823	LA PEDREGOSA-K 33 # 90-67 ZONA VERDE	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															
105109	ASENTAMIENTO 20 DE JULIO-carrera 10f 61a-21	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															
105393	BUCARAMANGA-KM 2 VIA GIRON PARQUEADERO LOS MANGOS	2	0.33	U	1					1		1	SE REQUIEREN LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA PARA ESTA VIA															
105411	BUCARAMANGA-varias direcciones	11	0.17	U	1	1							LA REPOSICION DE TAPAS ESTA CARGO DE OTRO CONTRATO															
105493	LOS LAURELES-En diferentes sitios del sector	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO															
105494	LOS LAURELES-varias direcciones	1	0.17	U	1					1		1	SE REQUIERE AUTORIZACION POR PARTE DE AP PARA INSTALAR ESA CANTIDAD DE PUNTOS NUEVOS															

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
106471	GRANJAS DE PROVENZA-CARRERA 21B CON CALLE 115	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO															
106562	BUCARAMANGA-DESDE LA PLAZA CAMPESINA HASTA EL PUENTE EL BUENO	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO															
Cantidades			**8.67**	**0**	**26**	**18**	**6**	**0**	**0**	**2**	**0**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**4**	**7**	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9640			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	14	2.3333333	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	26	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	2	4.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	18	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	7.2
3	Circuito apagado	1	0.1666667	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	1	0.166666667	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	18	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	7.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	6	**% DE CUMPLIMIENTO**	**90.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9640

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105980	SAN PEDRO CLAVER-CARRERA 30B # 73-12 PEATONAL	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181257			2	1					1									
105981	SAN PEDRO CLAVER-CARRERA 30B # 73-12	7	0.17	U	1	1							REPORTE DE PODAS																		
106110	DIAMANTE I-CARRERA 24 # 80-12	1	0.17	U	1	1							OBRA PERTENECE AL TERCER CARRIL																		
106111	DIAMANTE I-CARRERA 24 #80-12 BARRIO DIAMANTE 1	1	0.17	U	1	1							OBRA PERTENECE AL TERCER CARRIL																		
106138	SAN MARTIN-PUENTE LA PEDREGOSA Y LA GRANJITA- CARRERA 33 # 86-144 CACIQUE CONDOMINIO	5	2	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 12W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182069	8			1			1										
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 12W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181855				1			1										

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106142	SAN MARTIN-SAN MARTIN ALTO PEATONAL carrera 32a # 92-96	12	1	U	1	1							MANTENIMIENTO A LA RED	BA119302			2														
106249	QUEBRADA LA IGLESIA-CALLE 70 # 11W-180	1	0.17	U	1	1							LUMINARIA PERTENECE AL TERMINAL DE BUCARAMANGA																		
106263	NUEVA GRANADA-entrada del barrio y autopista girón, la Salle	1	0.17	U	1	1							OBRA PERTENECE AL TERCER CARRIL																		
106275	LOS GUAYACANES-via principal de la carretera hacia las colinas	1	0.17	U	1	1							FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																		
106378	QUEBRADA LA IGLESIA-CARRERA 32 CON CALLE 73	2	5	U	1	1							MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA	BA119833					2												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179700		1		1				1									

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178736		1		1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178873		1		1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179397				1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178832				1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181045				1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183888				1				1										

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106473	PORTOFINO-K 29 # 93 - 31 INT - 37	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106511	LOS SOLES-CALLE 71D # 31A-41 BARRIO EL SOL PRIMERA ETAPA	2	6	U	1	1							REPOSICION DE RED HURTADA	APOYO 1268121	11		4															
													SE HACE AJUSTE DE CONECTORES	BA119480																		
													SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS	BA119503																		
													AJUSTE DE CONECTORES	BA119502																		
													AJUSTE DE CONECTORES	BA119486																		
													CAMBIO DE FOTOCELDA LUMINARIA DIRECTA	BA110758											1						

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119568		0.5				1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119557		0.5				1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119528		0.5				1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119512		0.5				1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183966				1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181220				1				1										

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106512	LOS SOLES-CALLE 71D # 31A-41	7	0.17	U	1	1							REQUIERE PODAS POR PARTE DE LA CUADRILLA																			
106594	PORTOFINO-CALLE 93#29-100	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106615																			
106614	SAN MARTIN-deprimido diamante hasta Alejandría	1	0.17	U	1	1							OBRA PERTENECE AL TERCER CARRIL																			
106615	LA PEDREGOSA-Cra. 33 # 90-25	5	4	U	1	1							SE REPARA LUMINARIA DE 111W	APOYO1347594			2															
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178193				1						1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178247				1						1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178220				1						1								

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Microled 55W P2-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178146				1						1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 120W	BA178230				1						1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178210				1						1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 120W	BA178229				1						1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178252				1						1							
106616	LA PEDREGOSA-Cra. 33 # 90	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106138																			
Cantidades			**20.3**	**0**	**17**	**15**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**19**	**5**	**10**	**20**	**2**	**4**	**2**	**9**	**1**	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9662			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	6	1	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	17	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	11.666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	15	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	20.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	15	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	20.0
5	Luminaria con baja intensidad	2	6	**12**	Reposición de redes	1	1	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	2	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	2	0.3333333	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9662

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105995	LOS CANELOS-CARRERA 17 # 50-25	1	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																		
106009	SAN GERARDO II-calle 63 # 11-116- callejuela	2	1	U	1	1							CAMBIO DE SODIO DE 70W X DXPRO DE 50W	BA181327		1.5	2	1		1												
													CAMBIO DE SODIO DE 70W X DXPRO DE 50W	BA181336		1.5	2	1		1												
106040	BUCARAMANGA-calle 69 con carrera 9b es una peatonal	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 104554																		
106047	BUCARAMANGA-frente barrio Bucaramanga carrera 15 con 92	2	0.17	U	1			1				1	USUARIO NO CONTESTA																		
106050	LOS CANELOS-carrera 3 con 65a	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 120W	BA188245	1		3	1			1										
106054	ASENTAMIENTO 20 DE JULIO-PABLO VI, CALLE 69 # 10C-41	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																		

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106066	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-CALLE 69 CASA 84 PARTE BAJA	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106412																	
106112	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 #7B-105	2	0.5	U	1	1							EL PRESIDENTE DE LA JAC NO AUTORIZO INGRESO DE LA GRUA A LA CANCHA PARA INSTALAR REFLECTORES																	
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181362				1		1										
106113	PABLO VI-calle 67 carrera 10 e 61	1	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO																	
106117	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-CARRERA 10 # 69D-05	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106412																	

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106165	LOS CANELOS-PARQUE CANELOS	1	0.17	U	1	1							DEBE SER HABILITADO POR PARTE DEL SEÑOR SAUL DE AP																		
106192	BUCARAMANGA-C 67#7-43	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183901				1	1												
106193	BUCARAMANGA-C 67 # 7 - 30	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183931			2	1	1												
106206	ASENTAMIENTO 20 DE JULIO-carrera 10c 69a-22 luminaria apagada	10	0.75	U	1	1							POSTE ENERGIZADO SE AISLA CON PERCHA Y AISLADOR																		
106221	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-CALLE 69 # 8-01	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106412																		

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106259	BUCARAMANGA-sector de la ollada- Carrera 5 con 67 via peatonal	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181377		1	2	1		1											
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184012	26	1	2	1	1												
106310	BUCARAMANGA-C-65 # 5-04	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106259																	
106311	BUCARAMANGA-C 67 CON K 4 ESCALERAS	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106259																	
106312	BUCARAMANGA-C 67 CON K 4 ESCALERAS	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106259																	
106313	BUCARAMANGA-C 67 CON K 4 ESCALERAS	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106259																	
106314	BUCARAMANGA-C 67 CON K 4 ESCALERAS	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106259																	

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106412	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-calle 69 # 8a-16	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184002				1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183902				1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183985				1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183991				1	1												
106458	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-CARRERA 10 # 69B-04	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106412																	
106482	BUCARAMANGA-K-7 CON C-65 ESQUINA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 135W X DXPRO DE 120W	BA177880	1		2	1			1									
106484	BUCARAMANGA-K-7 CON C-65 ESQUINA	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106482																	

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106561	BUCARAMANGA-calle 65 cra 7 esquina	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106482																		
Cantidades			**13.1**	**0**	**26**	**13**	**12**	**1**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**28**	**5**	**15**	**13**	**7**	**4**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9663			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	4	0.6666667	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	26	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	8	9.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	13	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	10.9
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	1	0.75	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	13	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	10.9
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	12	**% DE CUMPLIMIENTO**	**92.9%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9663

OT	9673		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Fotocelda	hebilla	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106621	LA LIBERTAD-carrera 34 con calle 100	1	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																
106636	CANDILES-CANCHA CANDILES calle 50 cra 12	2	4.15	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 200W X DXPRO 90W	BA182202					1		1								
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 200W X DXPRO 90W	BA182201					1		1								
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DE 50W DXPRO	BA181306	27	2.5	1	4	1	4		1							
Cantidades			**4.32**	**0**	**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**27**	**2.5**	**1**	**4**	**3**	**4**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9673			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	4.15	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	4.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	4.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9673

OT	9685		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Reflector 200 W	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Conector penetración	Contactor	Crucetas 1.8 m	Diagonales 0.68 m	Fotocelda
102480	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-JUAN 23	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR LA C3G2																
104872	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-Calle 69 carrera 8	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR LA C3G2																
105720	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-Calle 69 número 7b05	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR LA C3G2																
105895	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-CALLE 69 7B-105 INTERIOR 12 CASA 82 - PARTE BAJA PARTE DE LA CANCHA	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR LA C3G2																
Cantidades			**0.67**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9685			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	0.6666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	4	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.7
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	4	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.7
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9685

OT	9704		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106742	LA LIBERTAD-CALLE 100 # 31-36	4	0.67	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA INTERMITENTE X DXPRO 60W	BA183949				1	1												
106746	SAN PEDRO CLAVER-CRA 28A #72-10	11	1	U	1	1							INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 50W	BA181414	1	1.5	2	1		1											
106798	SAN GERARDO II-CALLE 63 10-116 BARRIO SAN GERARDO 2 ETAPA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181348				1		1											
106801	GRANJAS DE JULIO RINCON-PEATONAL CASA 11	1	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR AUTORIZACION DE AP DE 8 PUNTOS NUEVOS																	
Cantidades			**2.33**	**0**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**1.5**	**2**	**3**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9704			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	1	0.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	2.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	1	0.6666667	**11**	Robo infraestructura	1	1	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**75.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9704

OT	9740		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106846	PROVENZA-Cra 23 con calle 103 Provenza	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179827			1	1													
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179786			1	1													
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179722			1	1													
													SE HABILITA RED EN LA VIA A LAS COLINAS, HABILITANDO 5 LUMINARIAS			2														

OT	9740		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106847	SAN MARTIN-Entrada san Martín por el colegio 1,2,3 por mi	8	1	U	1	1							SE RETIRA INFRAESTRUCUTA PARA ENTREGA A AP, SE ENCUENTRA EN OBRA																		
106848	LA PEDREGOSA-Via al cementerio las colinas	1	1	U	1	1							SE REPONE RED PARA HABILITAR AVENIDA JARDIN - UNAB HABILITANDO 14 LUMINARIAS		3																
106849	CANDILES-Calle 51b # 12 - 16 luminaria intermitente	4	0.5	U	1	1							DESCONEXION DE LUMINARIA INTERMITENTE																		
106850	RICAURTE-Diagonal 15 con 58a frente a Metrolínea	2	0.33	U	1					1		1	FALTA DE LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA																		

OT	9740		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106851	LAGOS DEL CACIQUE-Lagos del cacique, mansión del lago calle 71 # 54-122	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA181329			1	1													
Cantidades			**4.58**	**0**	**6**	**5**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**2**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9740			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	1	1	**8**	Daño infraestructura	1	1	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	6	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	2	1.75	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	4.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	1	0.5	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	4.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**83.3%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9740

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
89551	CORDONCILLO I-K-10 # 63-24	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
90009	CORDONCILLO I-K-10 # 64-31	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
90169	BUCARAMANGA-ASENTAMIENTO HUMANO MANZANA 10	2	4	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181211	5	1	1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181043			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183886		2	1	1									
95191	BUCARAMANGA-CRA 9B # 67-72 Y cra 9b # 67-40	2	0.17	U	1	1							SE HACE VISITA SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD														

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
95693	BUCARAMANGA-K 9 # 67 - 22	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W X DXPRO 50W	BA181532			1		1								
96650	BUCARAMANGA-K 9 B CON C 65 ESCALERAS	2	0.17	U	1	1							SE HACE VISITA SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD														
96653	BUCARAMANGA-K 9 CON C 65	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
97862	BUCARAMANGA-C 67 # 7 - 30	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
99006	BUCARAMANGA-C 68 # 8 - 54	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
99726	BUCARAMANGA-CALLE 67 CON CARRERA 9B	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														
100296	BUCARAMANGA-VARIOS SECTORES manzana 10	2	0.17	U	1	1							YA SOLUCIONADO														

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
100965	BUCARAMANGA-CR 5 67-18 B BUCARAMANGA	2	0.17	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181475		2	1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181355		2	1		1								
101101	BUCARAMANGA-carrera 5 67-18	2	0.17	U	1	1							SE HACE VISITA SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD													
102746	PABLO VI-calle 67 # 10b-90	2	2.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181344		2	1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181357			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 120W	BA178237			1			1							

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
103048	LOS LAURELES-VARIOS SECTORES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES													
103740	LOS LAURELES-calle 14 63-25 laureles 1	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES													
105393	BUCARAMANGA-KM 2 VIA GIRON PARQUEADERO LOS MANGOS	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES													
105494	LOS LAURELES-varias direcciones	1	0.17	U	1						1	1	AP DEBE AUTORIZAR INSTALACION DE PUNTOS, SON 9 PUNTOS NUEVOS													
105546	CORDONCILLO I-K-10 # 64-34 Cordoncillos 1 / Vía peatonal	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 50W	BA181450		1	1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179306		1	1	1								

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
105592	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 # 7B-105	2	0.17	U	1	1							PRESIDENTE DE LA JAC NO DIO PERMITIO INGRESO A LA CANCHA													
105623	BUCARAMANGA-nueva foresta detras de coca cola	2	0.17	U	1	1							LUMINARIAS NO PERTENECEN A AP SON DEL CONJUNTO NUEVA FLORESTA													
105845	ASENTAMIENTO EL AFRICA-CARRERA 10C Y 10B con calle 69a BARRIO AFRICA	7	0.17	U	1	1							SE REQUIERE PODA POR PARTE DE LOS ENCARGADOS													
106047	BUCARAMANGA-frente barrio Bucaramanga carrera 15 con 92	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 105323													

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
106051	LOS CANELOS-CARRERA 3 CON 65A DESPEDE DE LUMINARIA	7	0.17	U	1	1							SE REQUIERE PODA POR PARTE DE LOS ENCARGADOS													
106112	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 #7B-105	2	0.17	U	1						1	1	EL PRESIDENTE DE LA JAC NO PERMITIO INGRESO A LA CANCHA PARA CAMBIO DE REFLECTORES													
106672	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 7B 105	2	0.17	U	1						1	1	EL PRESIDENTE DE LA JAC NO PERMITIO INGRESO A LA CANCHA PARA CAMBIO DE REFLECTORES													
106687	LOS CANELOS-CARRERA 3A CON 65A	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO													

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Cable Aluminio # 6	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
106811	LOS LAURELES-CALLE 64 # 15-24	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES													
106815	PABLO VI-CALLE 68 # 10B-33	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179251			1	1								
106886	CORDONCILLO I-Carrera 9 # 64 – 05 Cordoncillo 1	7	0.17	U	1	1							SE REQUIERE PODA POR PARTE DE LOS ENCARGADOS													
Cantidades			**14.7**	**0**	**30**	**21**	**2**	**0**	**0**	**0**	**7**	**7**	**0**	**Material nuevo**	**5**	**11**	**12**	**3**	**8**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9746			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	30	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	7
2	Luminaria apagada	18	12.666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	21	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	13.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	21	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	13.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	2	**% DE CUMPLIMIENTO**	**75.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	3	0.5	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9746

OT	9748		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
95536	LA PEDREGOSA-CLL 94A # 33-105	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
97431	LA PEDREGOSA-CALLE 93 # 29-57 TORRES DE ALEJANDRIA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR POSTE DE IGUALES CARACTERISITICAS QUE SERA RETIRADO DE PARQUES																
102375	ASTURIAS II-TRANSV 28 N. 27 - 11 ASTURIAS 2	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
102399	DIAMANTE I-estación de Metrolínea Provenza y los apartamentos de miradores de San Lorenzo	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
102617	SAN MARTIN-CANCHA	2	0.17	U	1	1							FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																
102660	VILLA INES-CARRERA 32 LEGANDO CALLE 108	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																

OT	9748		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
102686	SAN MARTIN-CARRERA 33 #79-04	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
102880	NUEVA GRANADA-desde el viaducto hasta nueva granada	2	0.17	U	1						1	1	PERTENECE AL TERCER CARRIL																
103189	LA LIBERTAD-CALLE 94 48-42	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105346	LOS GUAYACANES-cancha múltiple	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105622	SAN PEDRO CLAVER-CRA 28A 72-10	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105671	LA LIBERTAD-MIRADOR DE SAN LORENZO CRA 29 94-56	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105672	LA LIBERTAD-CALLE 100 CRA 32	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105685	ANTONIA SANTOS SUR-cra 29a #70-04	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																

OT	9748		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
105716	SAN PEDRO-calle 73 con cra 30b	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
105917	QUEBRADA LA IGLESIA-cra 15 calle 70	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106669	SAN PEDRO-CARRERA 30B #73-22	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106810	SAN MARTIN-CARRERA 257C CON 87-16	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106812	SAN MARTIN-CARRERA 33 # 86-144 CACIQUE CONDOMINIO HASTA CACIQUE GOLD CARRERA 33 # 86-76	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106814	DIAMANTE I-TRANSVERSAL 30B 104D 27	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106827	LA PEDREGOSA-CRA 33 NO. 90-01	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																
106893	DIAMANTE I-ENTRADA AL DIAMANTE I DEBAJO DEL VIADUCTO Y COLEGIO 123	2	0.17	U	1	1							ESTA OBRA PERTENECE AL TERCER CARRIL																

OT	9748		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w
Cantidades			3.67	0	22	2	0	0	0	0	20	20	0	Material nuevo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9748			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	22	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	20
2	Luminaria apagada	2	0.3333333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**9.1%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9748

OT	9777		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Fotocelda	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106912	LOS CANELOS - CARRERA 5A CON 65B -58 ESQUINA	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 82W X DXPRO 60W	BA179251	1	1													
Cantidades			**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9777			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	1	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9777

5.1.2. Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
104778	SAN MARTIN-parque extremo debajo del viaducto	2	0.17	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A REDES SULFATADAS	BA121119																							
105198	LUZ DESALVACION-luz de salvación, cervunion y caminos de paz	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA ORDEN																								
105705	PROVENZA-puente del cai y colegio inem de Provenza	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA ORDEN																								
105957	PROVENZA-CALLE 113 ENTRE CARRERA 21 Y 22 PRINCIPAL	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA ORDEN																								
105967	LUZ DESALVACION-PEATONAL 3 CASA 6	2	0.17	U	1						1	1	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA																								

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
105983	DIAMANTE II-ENTRADA DIAMANTE II, AL LADO COLEGIO 123	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																						
105997	SAN LUIS-C 89A # 17C-112	2	0.67	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA RED SULFATADA	BA118971																					
													SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA CAMBIO DE FOTOCELDA	BA118250								1													
105998	SAN LUIS-C 89A # 17C-112	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA ORDEN																						
105999	SAN LUIS-C 89A # 17C-112	2	0.17	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA CAMBIO DE FOTOCELDA	BA121447								1													

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106015	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 Y PEATONAL 1A	2	0.17	U	1						1	1	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA																							
106033	PROVENZA-CARRERA 23 CON 103	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
106037	PROVENZA-CALLE 103 # 22A-108	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																							
106074	SAN LUIS-CALLE 90 CON CARRERA 17B	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181412					2			1					1									
106082	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA PEATONAL 3, CASA 3	2	0.17	U	1						1	1	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA																							
106085	EL CRISTAL-CRISTAL BAJO CANCHA, PARQUE CARRERA 21 CALLE 126C	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106093	PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							
106097	DIAMANTE II-calle 81 con carrera 27A	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																							
106109	EL CRISTAL-cristal bajo	3	2	U	1	1							SE REPROGRAMA EL HORARIO DE ENCENDIDO DE LA CANCHA Y SE REINICIA CIRCUITO 4	APOYO 1901648																							
106134	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 117 CON CARRERA 20 DETRAS DE LOS APTOS DE COOMULTRASAN	2	0.17	U	1						1	1	SE REQUIERE ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA POLICIA																							
106135	PROVENZA-PARQUE UBICADO CALLE 113 ENTRE CARRERA 21 Y 22 via PRINCIPAL	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																							

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106137	DIAMANTE II-VIADUCTO GARCIA CADENA - DE PUERTA DEL SOL	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																						
106151	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-calle 69 # 8a-18	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA DEL G2																						
106166	SAN LUIS-CALLE 88 CON CARRERA 17A	2	0.83	U	1	1							CAMBIO DE SODIO X DXPRO DE 90W	BA178542								1						1							
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE SODIO	BA060459				3					2												
106168	PROVENZA-CALLE 104 # 25-76	2	0.5	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA	BA120456								1													
106176	BRISAS DE PROVENZA-CARRERA 21B CON CALLE 116 MANZANA P O PEATONAL 14	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																						
106181	LUZ DESALVACION-PEATONAL 3 CASA 86	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO EN LA ORDEN																						

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106207	LUZ DESALVACION-CAMPO DE DIOS CASA 36	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																							
106252	BRISAS DE PROVENZA-peatonal 14 - calle 116 con carrera 21B MANZANA Q	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																							
106256	PROVENZA-C 105 K 22	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																							
106257	PROVENZA-C 105 # 22-17	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																							
106282	FONTANA-C100 #19-104	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 67W X DXPRO DE 60W	BA183981							1				1										
106288	DIAMANTE II-CARRERA 24 CON AVENIDA 87 Y EN EL DEPRIMIDO DEL SENTIDO SUR-NORTE	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																							
106298	PROVENZA-calle 103 #22a 37 edificio Vaccoli	2	0.17	U	1	1							REALIZADO POR OTRA CUADRILLA																							

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106299	PROVENZA-CALLE 105 ENTRE CARRERA 22 Y23	12	0.75	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO DE RED								2														
106315	DIAMANTE II-calle 86 # 25-35	2	0.5	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																						
106326	PROVENZA-CALLE 113 CARRERA 21 Y 22 PARQUE	3	0.75	U	1	1							SE ACTIVAN BREAKERS QUE ESTABAN DISPARADOS	BA121692																					
106341	FONTANA-calle 105 con carrera 20	1	4	U	1	1							INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181146	1	1			2	1	2	1			1		1								
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181013	1	1			2	2	2	1			1		1								
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181406		1			2	2	3	1					1								

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181466		1			1.5		2	1		1			1								
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181289	1	1	130		1.5	2	3	1		1	1		1		1						
106388	PROVENZA-CALLE 111 # 22A-37	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178391								1							1							
106393	BRISAS DE PROVENZA-peatonal 14 - MANZANA Q	2	0.5	U	1	1							MANTENIMIENTO A LUMINARIAS	BA146388			80		8																
106452	DIAMANTE II-AUTOPISTA ENTRE DIAMANTE II - MOTORESTE	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																						
106541	PROVENZA-SECTOR LA CALLEJA PUENTE PROVENZA	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																						

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo															Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106574	PROVENZA-carrera 23a entre calle 105a- 106 - 107	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA178980							2	1	2			1									
Cantidades			**17.5**	**0**	**42**	**28**	**10**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**Material nuevo**	**3**	**5**	**210**	**3**	**19**	**7**	**16**	**13**	**4**	**2**	**3**	**2**	**6**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9643			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	1	4	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	42	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	4
2	Luminaria apagada	24	7.6666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	28	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	15.2
3	Circuito apagado	2	2.75	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	28	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	15.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	1	0.75	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	10	**% DE CUMPLIMIENTO**	**87.5%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9643

OT	9657		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Protección automática 2*20 A	Timer	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
104965	PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	2	4	U	1	1							MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA065387					2																		
													SE EMPALMAN REDES	BA122422																							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X 40W	BA052491										1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159609	2		4				2			1						1						
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 40W	BA052481	1		2				1			1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 40W	BA052483	1		2				1			1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159614	1	19	2		2		1			1												

OT	9657		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo														Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Protección automática 2*20 A	Timer	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													SE HACE MANTENIMIENTO AL PUENTE PROVENZA	APOYO 1445286					2																		
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184028							1								1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183703							1								1								
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA119798								2															
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 90W	BA178425							1									1							
													CAMBIO DE CONTROL DEL PUENTE PROVENZA	BA043266		20		1	4	1			2		1	1											

OT	9657		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Conector penetración	Contactor	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Protección automática 2*20 A	Timer	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
105204	PROVENZA-parque los sauces calle 109a con 21b	2	0.33	U	1	1							MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA159443								2															
106597	PROVENZA-cra 26 entre calles 104-105	2	3.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184022							1							1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184017							1						1									
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159612	1				2		1			1						1						
106598	BRISAS DE PROVENZA-CARRERA 21B CON CALLE 116 MANZANA P O PEATONAL 14			U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA121068							1							1								
Cantidades			**7.83**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**6**	**39**	**10**	**1**	**12**	**1**	**12**	**4**	**2**	**6**	**1**	**1**	**1**	**4**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9657			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	7.8333333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	4	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	7.8
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	4	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	7.8
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9657

OT	9687		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
92366	DIAMANTE II-AV 88 TRANSVERSAL 22A # V22A-11	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
94178	DIAMANTE II-AVENIDA 88 # 22-19	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
94179	DIAMANTE II-AVENIDA 88 # 20-191	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
94184	DIAMANTE II-CALLE 92 CARRERA 21 # 21-50	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
94846	DIAMANTE II-Cra 20 #91 - 05	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
96574	DIAMANTE II-k 24 90 43	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																				
98006	BRISAS DE PROVENZA-CLL 118 # 20-25	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																				
99526	DIAMANTE II-AVENIDA 89 # 23-186	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
99527	DIAMANTE II-CALLE 83 CON 24A - 26	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
101425	FONTANA-CALLE 103 CON CARRERA 19	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																				

OT	9687		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
101440	GRANJAS DE PROVENZA-parte baja	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
101685	DIAMANTE II-CALLE 89 ENTRE 23 Y 24 FRENTE APTO CALLE 89 # 23-15 EDICIO JULIANA	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102004	PROVENZA-calle 103 #22a 73 edificio Vaccoli	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102101	GRANJAS DE PROVENZA-PARTE BAJA CARRERA 21A CON CALLE 113-09	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102129	PROVENZA-Cll 105 rotonda y separador de la vía	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
102254	NUEVA FONTANA-CALLE 98 # 16-77 FRENTE A TORRES DE VILLA ALICIA	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102268	PROVENZA-calle 106 # 71-72 ESQUINA	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102435	PROVENZA-CARRERA 24 # 101-11	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102620	DIAMANTE II-TRANSVERSAL 23 ENTRE LA AVENIDA 88 Y 89 MITAD DE CUADRA	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102655	GRANJAS DE PROVENZA-carrera 21a 113	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102710	DIAMANTE II-transversal 23 avenida 88 y 89	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
102753	DIAMANTE II-C 89 # 20-104	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
102929	PROVENZA-CALLE 103 CON CARRERA 22A	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
103014	DIAMANTE II-AV 87 ENTRE TRANSV 23 y 24	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
103031	DIAMANTE II-varias direcciones	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
103150	PROVENZA-C 105 K 22	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
103199	PROVENZA-C 103 # 22A-95	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
103546	PROVENZA-C 107 ENTRE K 22 Y 22A	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
103712	PROVENZA-CALLE 110N 21-82	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
103862	NUEVA FONTANA-Calle 103 # 16 – 57	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
103896	PROVENZA-K 21A ENTRE C 107 Y 108	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
104081	SAN LUIS-carrera 16 88-33	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
104310	PROVENZA-Calle 111 # 19 – 26 Edificio el Canelo.	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104540	BRISAS DE PROVENZA-K-20A-C-114-CASA 13	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
104795	DIAMANTE II-AVENIDA 89 No 23-219	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
104874	PROVENZA-Carrera 23A No. 101-27 B.	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
104876	PROVENZA-CARRERA 22 CON CALLE 110 ESQUINA	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
104938	DIAMANTE II-CALLE 85 25-54	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
104982	NUEVA FONTANA-calle 101 16-23 y 16-33	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																				
105010	DIAMANTE II-Carrera 23 # 87 – 19	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
105011	DIAMANTE II-Calle 90 # 22 – 36	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
105186	DIAMANTE II-calle 89 25-07	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				
105187	DIAMANTE II-calle 85 25-26	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																				

OT	9687		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105188	DIAMANTE II-cra 23 87-19	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
105288	DIAMANTE II-avenida 89 23-219	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
105306	PROVENZA-varias direcciones	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
105449	PROVENZA-al lado del Puente peatonal del colegio Iném	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																			
105451	PROVENZA-CALLE 105A 21-40	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9687		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105496	DIAMANTE II-K 21 C 89	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
105545	DIAMANTE II-calle 91 #24-133	7	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR PARTE DE LA CUADRILLA DE PODAS																			
Cantidades			**8.33**	**0**	**50**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9687			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	50	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	23	3.8333333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	50	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	8.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	50	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	8.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	27	4.5	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9687

OT	9690		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105763	DANGON-varias direcciones	2	2	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO DE REDES	BA123612		2															
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA171823	1		1														
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181492	1		1														
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178235	1		1														
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178696	1		1														
106759	PROVENZA-carrera 23 no. 115-17	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181223	1			1													

OT	9690		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
Cantidades			2.5	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	5	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9690			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	2	2.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	2.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-14 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9690

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
105885	MANUELA BELTRAN-CALLE104B#12-03	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W X DXPRO DE 60W	BA184027						1		1												
105892	MANUELA BELTRAN-Calle104B #12-03	1	0.75	U	1	1							SE PROGRAMA TIMER																				
106738	JARDINES DE COAVICONSA-calle 103b #13 esquina	2	6	U	1	1							INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159729	2	1	2		2	1	1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159728	2	1	2		2	1	1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159727	2	1	2		2	1	1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159735	2	1	2		2	1	1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159732	2	1	2		2	1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184061						1			1											

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184093						1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183973						1		1											
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180472						1		1											
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159725	2	1	2			1	1												
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159726	2	1	2			1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA178926						1			1										

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA178847						1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184003						1			1										
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO 40W	BA159734	2	1	2			1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159733	2	1	2		2	1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159730	2	1	2		2	1	1												
													CAMBIO DE LUMINARIAS DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183957						1		1											

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106751	MANUELA BELTRAN-MANUELA BELTRAN CARRERA 12C #103D-31			U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183933						1		1												
106820	PROVENZA-ESTACION DE METROLINEA PROVENZA POR LA CALLE 89	2	5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183997						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179925						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179568						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179675						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178687						1				1										

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA173806						1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178950						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178294						1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178305						1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179565						1		1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179682						1		1												

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181693				4		1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183824						1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178545						1				1									
106821	CONUCOS-cra 30 N0 63-21 (varias por ese sector)	2	1	U	1	1							SE HACE EMPALME DE RED QUE ESTABA REVENTADA	BA130545																			
													SE CONECTA LUMINARIA CON CABLE DROP	BA131094																			
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 120W	BA178235						1					1								

OT	9703		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Cable encauchetado 3*14	Conector Ap1	Conector penetración	Fotocelda	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
Cantidades			13.3	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	20	10	20	4	14	35	10	12	6	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9703			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	1	0.75	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	6	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	12.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	6	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	13.3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	6	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	13.3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-15 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9703

OT	9761		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105037	LUZ DESALVACION-calle 117 20-58 peatonal 1	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105086	PROVENZA-calle 101 carrera 24 parque robledo	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105247	LUZ DESALVACION-luz de salvacion sector 1	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105353	PROVENZA-PARQUE ASTURIAS	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105402	PROVENZA-calle 105 17-176	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105457	PROVENZA-C 109 # 21B-24	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105519	PROVENZA-desde puente Provenza hasta puerta del sol - sentido sur norte	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105543	PROVENZA-cra 22 con calle 110-44	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			

OT	9761		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105691	FONTANA-CARRERA 17 # 98-40 CONJUNTO NUEVA FONTANA II	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105744	PROVENZA-calle 109 con 21	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105849	PROVENZA-parque calle 109 con 21 B	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105919	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 A	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
105967	LUZ DESALVACION-PEATONAL 3 CASA 6	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106015	LUZ DESALVACION-PEATONAL 1 Y PEATONAL 1A	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106134	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 117 CON CARRERA 20 DETRAS DE LOS APTOS DE COOMULTRASAN	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			

OT	9761		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106214	EL CRISTAL-CANCHA CRISTAL BAJO	2	0.17	U	1						1	1	YA SE ENCONTRABA SOLUCIONADO																		
106288	DIAMANTE II-CARRERA 24 CON AVENIDA 87 Y EN EL DEPRIMIDO DEL SENTIDO SUR-NORTE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106315	DIAMANTE II-calle 86 # 25-35	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106509	PROVENZA-CARRERA 24A #117-18	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106548	PROVENZA-CALLE 107 CON CARRERA 23D	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106596	LUZ DESALVACION-VARIOS SECTORES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106613	PROVENZA-CALLE 108 #21-71	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106658	PROVENZA-CALLE 113 CARRERA 21 Y 22 PARQUE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9761		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106685	PROVENZA-CALLE 113 CARRERA 21 Y 22 PARQUE	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106689	LUZ DESALVACION-parte alta calle 117 peatonal 1b	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106692	PROVENZA-carrera 23a entre calle 106	12	3	U	1	1							SE HACE REPOSICION DE REDES		70																	
106730	PROVENZA-CARRERA 23 CON 100	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106749	BRISAS DE PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106779	LUZ DESALVACION-PEATONAL 2A CASA 3	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106781	SAN LUIS-CALLE 89A 17D	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106802	LUZ DESALVACION-CASA 135 PEATONAL 12 SECTOR C	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
Cantidades			**8**	**0**	**31**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**Material nuevo**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9761			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	31	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	30
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	1	3	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**3.2%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-16 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9761

OT	9759		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105435	VILLA REAL-VILLA REAL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105436	GRANJAS REGAN-GRANJAS REGAN	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105438	VILLA SARA-VILLA SARA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105471	DANGON-Cll 117c #16c-16	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105616	GRANJAS DE JULIO RINCON-PARQUE INFANTIL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105713	DANGON-C 105 # 15BIS - 25	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105714	DANGON-C 105 # 15BIS - 25	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105722	EL PORVENIR-frente a la calle 104k 5a-08	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105806	TOLEDO PLATA-parque principal Calle 107C del barrio Carlos Toledo Plata	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9759		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
105813	EL PORVENIR-por la vía que va hacia el porvenir	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
105818	BALCONES DEL SUR-bajando por la cancha de Toledo plata	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
105886	GRANJAS DE JULIO RINCON-CASA 11	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
105890	VILLA REAL-calle 109 15-67	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
106801	GRANJAS DE JULIO RINCON-PEATONAL CASA 11	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
106808	CIUDAD VENECIA-parque diagonal al CAI de ciudad Venecia	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
106964	DIAMANTE II-Conjunto Residencial Multifamiliar Ciudad Neptuno - Diamante 2 (Cra 24 No. 80-12), especialmente en	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** **NIT 830.506.952-0** **INFORME N° 6** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 139 DE 2023 - GRUPO 2** **PERIODO 1: 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2024**	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S

OT	9759		Estado reporte								Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
Cantidades			2.67	0	16	0	0	0	0	0	16	16	0	Material nuevo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9759			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	16	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	16
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-17 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9759

OT	9776		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado								
Reporte	9776	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106918	CABECERA DEL LLANO PARQUE LEONES - CALLE 41 CON CARRERA 38	8	1.5	U	1	1							ESTE PARQUE SE ENCUENTRA EN AUN EN OBRA																	
Cantidades			**1.5**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9776			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	1	1.5	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-18 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9776

OT	9779		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106274	TERMINAL DE TRANPORTES - CALLE 70 # 11W-170	7	0.5	U	1	1							SE DEBE REALIZAR PODAS POR PARTE DE LA CUADRILLA ENCARGADA																		
Cantidades			**0.5**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9779			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	1	0.5	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-19 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9779

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Conector penetración	Fotocelda	Proyector Acroled 12W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
93652	LUZ DESALVACION-Luz de Salvación ll parte baja	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97958	LUZ DESALVACION-PEATONAL 26 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97959	LUZ DESALVACION-PEATONAL 26 PARTE ALTA VIA PRINCIPAL	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97960	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 25	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97961	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 23 A	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97962	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 23 CASA 1 DONDE HELI BETANCUR	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Conector penetración	Fotocelda	Proyector Acroled 12W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
97963	LUZ DESALVACION-PARTE ALTA VIA PRINCIPAL PEATONAL 22	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
97981	LUZ DESALVACION-PEATONAL 6 VIA PRINCIPAL PARTE ALTA	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
102426	BRISAS DE PROVENZA-Cll 105#22-123	2	0.17	U	1						1	1	SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																			
103419	DIAMANTE II-carrera 24 85-52	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																			
103467	PROVENZA-PARQUE ROBLEDO HERMANOS CALLE 4 FRENTE A LA NOMENCLATURA 1143	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																			
104039	PROVENZA-Cra. 25 #101-35	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																			

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Conector penetración	Fotocelda	Proyector Acroled 12W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
104681	LUZ DESALVACION-PEATONAL 5 CASA 37 SECTOR B LUZ DE SALVACIÓN II	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
104776	DIAMANTE II-VARIAS DIRECCIONES	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
104989	EL CRISTAL-CANCHA DEL CRISTAL frente al CAI	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
105114	DIAMANTE II-AUTOPISTA DIAMANTE PROVENZA	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
105311	PROVENZA-calle 105 A No. 23 A -93	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Conector penetración	Fotocelda	Proyector Acroled 12W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
105692	FONTANA-CARRERA 17 # 98-40 CONJUNTO NUEVA FONTANA II	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
105843	PROVENZA-CALLE 102 No 22A-10	7	0.17	U	1						1	1	SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
105855	EL CRISTAL-C. Cristal bajo I10	13	0.5	U	1	1							SE REALIZA MANTENIMIENTO A TABLERO Y ACTIVACION DEL MODEM																		
105900	DIAMANTE II-CARRERA 27 No 84-18 Terranova	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183853		1				1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181536		1			1													

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Conector penetración	Fotocelda	Proyector Acroled 12W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183849		1				1												
106248	PROVENZA-CARRERA 25 # 105-37	2	0.33	U	1	1							SOLUCIONADO POR LA COMUNIDAD																		
106607	BRISAS DE PROVENZA-CALLE 115 CON PEATONAL 14 MANZANA Q	7	0.17	U	1	1							SE SOLICITA CUADRILLA DE PODAS																		
106905	PROVENZA-AUTOPISTA BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA-PURTA EL SOL Y PUENTE PROVENZA	2	0.17	U	1	1							PERTENECE AL TERCER CARRIL																		
106919	PROVENZA-K 23 # 100 - 18	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183858	2	1				1												
Cantidades			**6.83**	**0**	**25**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19**	**19**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**4**	**0**	**0**	**1**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9781			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	25	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	19
2	Luminaria apagada	4	3	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	6	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3.7
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	6	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3.7
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**24.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	1	0.5	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	1	0.1666667	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-20 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9781

OT	9734		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106823	CABECERA DEL LLANO-PARQUE SARRAPIOS	3	0.75	U	1	1							SE ACTIVA CIRCUITO DISPARADO Y SE HABILITAN 10 LUMINARIAS	BA042501																			
106824	EL PORVENIR-CALLE 104F 9-04 ESQUINA FRENTE A LA PETACA	1	1	U	1	1							SE CAMBIAN BORNERAS BIMETALICAS Y SE CAMBIAN CONECTORES EN CORTO	BA061958																			
													CAMBIO LUMINARIA DE 80W X CAMBIO DE LUMINARIA DE 90W	BA178659			1				1												
106825	SAN MARTIN-PARQUE EXTREMO	2	0.17	U	1	1							SOLUCIONADO POR OTRA CUADRILLA																			

OT	9734		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
106826	EL PORVENIR-FRENTE AL COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA ---cancha de futbol totalmente apagada	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179665			1		1														
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178480			1		1														
106828	EL PORVENIR-CALLE 104K #5A-88	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179389			1		1														
106829	EL PORVENIR-CALLE 104A2 CARRERA 7 CANCHA LA JAULA	12	1	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A RED	BA154131	1	6		2							2							
106830	MEJORAS PUBLICAS-AVD QUEBRADA SEC ROTONDA	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 196W X DXPRO DE 120W	BA178106			1					1											
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 196W X DXPRO DE 120W	BA178205			1					1											

OT	9734		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo									Material reutilizado							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA179578			1			1												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA179788			1			1												
106853	SAN ALONSO-GLORIETA MESON DE LOS BUCAROS	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																		
Cantidades			**6.33**	**0**	**8**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**6**	**8**	**2**	**3**	**2**	**1**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9734			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	1	1	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	8	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	3.4166667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	7	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	6.2
3	Circuito apagado	1	0.75	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	7	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	6.2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	1	1	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-21 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9734

5.1.3. Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105277	ESTORAQUES-estoraques 2 cancha de futbol	2	1.83	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 80W X DXPRO 90W	BA183621		1		2	1		2	1		2						1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 80W X DXPRO 90W	BA178407		1		2			2	1		2						1									
106149	LA GRAN LADERA-CARRERA 15W CON 67 PARTE DEL GIMNASIO	2	0.67	U	1	1							SE HACE REPOSICION DE REDES	BA153936			50																					
106184	MONTERREDONDO-SECTOR EN GENERAL	2	0.17	U	1	1							SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																									
106201	LA GRAN LADERA-C 66 CON K 17 W VIA PRINCIPAL	2	0.17	U	1	1							SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																									

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106216	PRADOS DEL MUTIS-carrera 19 con 61 parque de los niños y escenario deportivo cancha	5	6	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181912								1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182127								1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182153								1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182092								1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182037								1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181945								1					1											

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182195							1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182125							1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182182							1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181966							1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181841							1					1											
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182015							1					1											

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 90W	BA178686							1								1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 60W	BA179144							1						1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 60W	BA178704							1						1										
106226	MUTIS-CALLE 55 CON 5 PARQUE CAMACHO	2	4	U	1	1							CAMBIO DE LA RED DE ALIMENTACION	APOYO 2827280			62				2																
													AJUSTE DE CONECTORES	BA132056																							
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA183994							1						1										

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																	Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184681							1							1										
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA183728							1							1										
106271	ESTORAQUES-CALLE 59 CARRERA 30 A LA 42...	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA133637								2									1						
106281	MUTIS-PARQUE CARRERA 2W CALLE 55 BRUNO BATELLO	2	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																								
106289	ESTORAQUES-C 60 K 43BW Y 44W	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA133503								2									1						
106290	ESTORAQUES-C 60 K 43BW Y 44W	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA133649								2									1						

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106301	MUTIS-CARRERA 2W Y 2AW ENTRE CALLES 55 Y 56 PARQUE BRUNO BATELLO	1	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO	BA178260																							
106303	BALCONCITOS-CARRERA 1 CALLE 53 PARQUE EL PULMON	2	2	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA132593									2									1					
													SE HACE MANTENIMIENTO A LAS REDES	BA045662																							
													SE HACE REPOSICION DE REDES	BA147877			140	2			8		4														
106329	LA GRAN LADERA-CARRERA 33 CON 67 AL LADO DEL GIMNASIO	12	1.5	U	1	1							LINEAS REVENTADAS POR INCENDIO	BA133936			80																				
106330	MUTIS-entre 55 y 56 con cra2 parque Bruno Bótelo	1	0.17	U	1	1							YA SE ENCUENTRA SOLUCIONADO																								

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106335	MUTIS-calle 55 #7w-48	1	6	U	1	1							SE HACE INSTALACION DE POSTE METALICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184085 BA184107	1	2	86	3	1	1	3			3	1					2			1				
													SE HACE INSTALACION DE POSTE METALICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184082 BA184078	1	2		3		1	3				1					2			1				
													SE HACE INSTALACION DE POSTE METALICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184059 BA184105		2	45	3			2									2			1				

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106342	MONTERREDONDO-CALLE 64 6 W 288	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183965								1							1										
106349	ESTORAQUES-cancha de tierra y múltiple calle 59 entre carreras 39 a la 42	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184009								1							1										
106350	MUTIS-CANCHA TIERRA EL TRIUNFO CARRERA 4W Y 7W ENTRE CALLE 60 Y 61	13	0.17	U	1	1							REPARADO POR PARTE DE SAUL DE AP																									
106370	ESTORAQUES-CALLE 60 # 48W-05 PARQUE CERRADO	7	0.17	U	1	1							DEBE SER SOLUCIONADA POR PODAS																									
106376	ESTORAQUES-PARQUE LA INDIA - CALLE 59B CON 43	13	0.17	U	1	1							SE CAMBIA CONCENTRADOR POR PARTE DEL PERSONAL DE AP	BA054975																								
106418	ESTORAQUES-VARIAS DIRECCIONES	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA133648								2										1						

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo																		Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Cinta bandit	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Percha 1 puestos	Poste de fibra 10 mts	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106421	MUTIS-PARQUE LAS PALMA CALLE 55 CON 5	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO 106335																										
106440	PRADOS DEL MUTIS-CARRERA 19W ENTRE CALLE 60 Y 62	2	0.17	U	1	1							FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																										
106470	MONTERREDONDO-CALLE 64 # 6W-286	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA132924									2								1						
106485	ESTORAQUES-C 60 # 43W-09	2	1	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A RED SULFATADA	BA133643																							
106573	MUTIS-PARQUE GERARDO CAMACHO CARRERA 5W Y 6W CON CALLE 55	7	0.17	U	1	1							DEBE SER SOLUCIONADA POR PODAS																										
Cantidades			**28.3**	**0**	**26**	**25**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**8**	**463**	**15**	**2**	**2**	**22**	**22**	**16**	**7**	**2**	**2**	**12**	**5**	**8**	**3**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9644			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	3	6.3333333	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	26	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	16	13.666667	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	25	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	28.2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	25	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	28.2
5	Luminaria con baja intensidad	1	6	**12**	Reposición de redes	1	1.5	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	2	0.333333333	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	2	0.3333333	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-22 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9644

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105948	JARDINES DE COAVICONSA-CALLE 103B #13A ESQUINA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA038184	1		2				1					1						
105975	CIUDAD VENECIA-CALLE 96 CON CARRERA 14	2	1.33	U	1	1							SE HABILITAN REDES	BA133969		20																
													SE HABILITA LUMINARIA	BA122396				2														
													SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA126768						2												
105994	EL PORVENIR-VIA PORVENIR HACIA AUTOPISTA GIRON	2	0.17	U	1	1							REPORTE YA SOLUCIONADO																		
106012	COAVICONSA-alameda del viento calle 103 # 14-14	2	1.33	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183968				2	1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181072				2	1				1									

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106039	EL PORVENIR-entre la estación de servicio El Bueno y el Barrio Porvenir	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106072	EL PORVENIR-TRANSVERSAL PORVENIR FRENTE PROVINCIA SOTO 1	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																			
106081	EL PORVENIR-sector la bomba el Bueno subiendo hacia el porvenir	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106098	TOLEDO PLATA-CALLE 107A #15B-09	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA120283																		
106131	TERMINAL DE TRANPORTES-TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA	2	0.17	U	1	1							FUUNCIONANDO CON NORMALIDAD																			
106159	EL PORVENIR-CALLE 105 # 5B-55 CASA ESQUINERA	2	1	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA123957				2														

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA123671						2												
106160	EL PORVENIR-CALLE 105 # 5B-55 CASA ESQUINERA	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																		
106260	TOLEDO PLATA-calle 107a # 15b-22	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA179800				2	1				1								
106285	EL PORVENIR-CALLE 104 CON 7 CANCHA LA JAULA	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																		
106306	EL PORVENIR-CALLE 104A2 CARRERA 7 CANCHA LA JAULA	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																		
106316	MANUELA BELTRAN-cra 12a 103f-19	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180877				2	1				1								
106318	BRISAS DEL PARAISO-CARRERA 15 CANCHA DANGOND HASTA PARQUEADRO DE BRISAS	2	1	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 50W	BA178948					1					1							

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
	DEL PARAISO												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA122369				2														
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 50W	BA181223					1					1								
106319	LAS DELICIAS-DELICIAS ALTAS CALLE 105 CON CARRERA 15A	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106320	CIUDAD VENECIA-TRANSVERSAL METROPOLITANA CON 13	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X 58W	BA159334								1				1						
106321	JARDINES DE COAVICONSA-CALLE 103B CON 13	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106325	TOLEDO PLATA-CALLE 107A # 15B-22	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																			
106411	EL PORVENIR-DESDE AUTOPISTA GIRON HASTA PORVENIR	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																			

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106415	CIUDAD VENECIA-CALLE 97 CON 13A	2	0.5	U	1	1							MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE 58W	BA122213						2												
106423	CIUDAD VENECIA-CALLE 96 # 14-22	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																		
106432	MANUELA BELTRAN-CALLE 104C CON CARRERA 12A	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181386					1					1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181340					1					1								
106435	EL PORVENIR-CALLE 104H CON 5A	2	0.33	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181408					1					1								
106461	EL PORVENIR-C 104D # 8B-77	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A RED SULFATADA	BA119580																		
106468	EL PORVENIR-diagonal 105 # 104e-196	2	0.33	U	1	1							LUMINARIAS NO PERTENECEN A BUCARAMANGA																		

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106481	EL PORVENIR-VARIOS SECTORES	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183921					1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183922					1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181217					1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179198					1				1										
106483	EL PORVENIR-VARIOS SECTORES	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179573					1				1										
106497	EL PORVENIR-VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106516	JARDINES DE COAVICONSA-VARIOS SECTORES	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo										Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106517	JARDINES DE COAVICONSA-VARIOS SECTORES	2	0.5	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A RED SULFATADA	BA121446																			
106586	TERMINAL DE TRANPORTES-PUENTE EL BUENO	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO																			
106633	VEREDA EL PABLON-CLL 56 #16-45	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106634	EL PORVENIR-VARIAS DIRECCIONES	2	0.17	U	1	1							YA FUE SOLUCIONADO	BA12143																		
106635	EL NOGAL-CALLE 59 #10B-07 ENTRADA NOGAL 2	2	0.17	U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																			
106646	DANGON-CALLE 108 # 15-42 SEGUNDO PISO	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183929					1				1									
106667	EL PORVENIR-VIA PRINCIPAL FRENTE A PROVINCIA DE SOTO 1	2	9	U	1	1							SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178033						2												

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178208						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178103						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178102						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA188275						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178174						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178276						2													

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178128						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA173989						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178253						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178140						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178148						2													
												SE HACE MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA178195						2													

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo									Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													SE HACE MANTENIMIENTO A LA RED	BA106726		30	6	4														
													SE HACE INSTALACION DE LUMINARIAS DXPRO DE 120W	BA178195 BA178128 BA178253 BA178140 BA178148 BA178139 BA178133 BA178202 BA178103 BA178102					10						10							

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo											Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													SE HACE INSTALACION DE LUMINARIAS DXPRO DE 120W	BA178275 BA178256 BA178174 BA178276 BA128079 BA178231 BA178217 BA178196 BA178170 BA178087				10						10							
Cantidades			**23.8**	**0**	**38**	**32**	**4**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**1**	**50**	**8**	**18**	**35**	**32**	**1**	**1**	**10**	**5**	**20**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9672			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	38	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	32	22.833333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	32	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	22.8
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	32	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	22.8
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	4	**% DE CUMPLIMIENTO**	**94.1%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-23 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9672

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo											Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106695	GRANJAS DE PROVENZA-CRA 21B CLL 115	2	5	U	1	1							INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA183986	1	1	70	1.5	2	2	1		1	1										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183984						2	1			1										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183979						2	1			1										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183990						2	1			1										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183906				1.5		2	1			1										
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183972						2	1			1										

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo											Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183951						1			1										
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA183964		1			2	2	1			1									
106697	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-calle 70												CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183902							1			1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183985							1			1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183891							1			1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184110							1				1								

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184044							1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184113							1				1									
													SE HACE MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA	BA115643								2												
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184050							1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181047							1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181174							1				1									

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo											Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarin 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													INSTALACION DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 50W	BA181248		1		1.5	2	2	1				1								
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181070		1	45	1.5	2	2	1				1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184002							1			1									
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA114711								2											
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA114769								2											
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181228		1	55	1.5	2	2	1				1								
													INSTALACION DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181595		1		1.5	2	2	1				1								

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181559							1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181315							1				1									
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA113594								2												
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184060			30			2	1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183969						2	1				1									
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183882							1				1									

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo											Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183954						1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183974						1				1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184000						1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181319						1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181600						1			1										
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181130						1			1										

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo												Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1 mt	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 4-5"	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	Percha 1 puestos	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
Cantidades			5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	1	6	200	9	12	26	33	8	1	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9689			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	5.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	5.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-24 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9689

OT	9692		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106684	LA UNIVERSIDAD-CALLE 12A # 27-17	2	0.17	U	1	1							PENDIENTE POR CIERRE DE MES														
106724	BOLIVAR-PARQUE BOLIVAR ENTRE CARRERA 22 Y 23	2	0.17	U	1	1							PENDIENTE POR CIERRE DE MES														
106774	MONTERREDONDO-CANCHA NACUMAS	2	0.17	U	1		1						REPORTE YA SOLUCIONADO PREVIAMENTE														
106794	EL NOGAL-VIA RIONEGRO CASA 147 NOGAL 1 CORREGIMIENTO 1	2	0.17	U	1	1							PENDIENTE POR CIERRE DE MES														
Cantidades			**0.67**	**0**	**4**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9692			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	0.5	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-25 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9692

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
97373	CIUDAD VENECIA-urbanización plazuela real vía plaza campesina ciudadela	2	0.17	U	1	1							SECTOR FUNCIONANDO CON NORMALIDAD																	
103806	CIUDAD VENECIA-varias direcciones	2	0.17	U	1		1						SOLUCIONADO EN ORDE 9672																	
104413	CIUDAD VENECIA-CALLE 97 # 13A	2	0.17	U	1		1						SOLUCIONADO EN ORDE 9672																	
105425	CIUDAD VENECIA-CALLE 96 # 14-16	2	0.17	U	1		1						SOLUCIONADO EN ORDE 9672																	
105914	CIUDAD VENECIA-C 95, K 15, FINCA SAN JOSE, SECTOR FLORESTA	2	0.17	U	1	1							PERTENECE A LA CONSTRUCTORA INACAR																	
105915	CIUDAD VENECIA-C 95, K 15, FINCA SAN JOSE, SECTOR FLORESTA	2	0.17	U	1		1						SOLUCIONADO EN ORDE 9672																	
106344	CIUDAD VENECIA-calle 97 # 13a-19	2	0.17	U	1		1						SOLUCIONADO EN ORDE 9672																	

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106763	MONTERREDONDO-CARRERA 5W HASTA CALLE 36 W	2	7	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179354				1				1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180468				1				1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179828				1				1								
													SE HACE MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	BA132598					2											
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183923				1				1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183983				1				1								

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180112				1				1								
													SE HACE MANTENIMIENTO DE LUMINARIA	BA147904					2											
106771	VEREDA SAN JOSE-VEREDA SAN JOSE Y ALTOS DE LOS PADRES	2	8	R	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159780		1.5	1				1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159782		1.5	1				1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159781		1.5	1				1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159783		1.5	1				1		1							

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159785		1.5	1			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA154356		1.5	1			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159784		1.5	1			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159745		1.5	1			1		1								
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159746		1.5	2			1		1								
													SE EMPALMAN REDES REVENTADAS	BA41227																

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159795		1.5	2			1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159796		1.5	2			1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159797		1.5	2			1		1							
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE 40W	BA139798		1.5	2			1		1							
													INSTALACION DE LUMINARIA DE 40W	BA159799	2	1.5	2			2	1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA162911		1.5	2				1		1							
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA162912		1.5	2				1		1							

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Fotocelda	Fusible 5A	hebilla	Luminaria Koreled 40W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106776	VEREDA SAN IGNACIO-VIA PRINCIPAL SECTOR PUENTE TIERRA	1	0.75	U	1	1							PERTENECE AL MUNICIPIO DE RIONEGRO																	
Cantidades			**16.9**	**0**	**10**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**24**	**24**	**6**	**4**	**2**	**16**	**6**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9705			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	1	0.75	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	10	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	4	15.333333	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	4	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	8.1
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	8.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	16.1
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-26 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9705

OT	9731		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
105300	VEREDA VIJAGUAL-sector la calera km 7 vial mar finca el diviso VIA PRINCIPAL			R	1	1							LA INFRAESTRUCTURA NO PERTENECE A BUCARAMANGA																	
106068	EL NOGAL-KM4 VIA AL MAR			R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
106841	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 63# 15A-88 SECTOR GUACAMAYAS			U	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																	
106844	MONTERREDONDO-cra 23a con 106 y107 BARRIO LA GRAN LADERA			U	1		1						REPORTE REPETIDO																	

OT	9731		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Luminaria Sepialed 58W M4-2	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27
106904	MUTIS-CALLE 55 CON 7 PARQUE SOL DE LOS VENADOS			U	1	1							YA ESTABA SOLUCIONADO																
106917	BALCONCITOS-BARRIO BALCONCITOS			U	1		1						REPORTE REPETIDO																
Cantidades			**0**	**0**	**6**	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9731			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	6	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	2	**% DE CUMPLIMIENTO**	**50.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-27 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9731

OT	9738		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
87780	VEREDA EL PABLON-SECTOR NUEVO CALLE 40 # 26-02	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
87905	VEREDA EL PABLON-SECTOR BAJO MAS ARRIBA MOTOBOMBA	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
88715	VEREDA EL PABLON-SECTOR PABLON BAJO _MOTOBOMBA	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
89130	VEREDA EL PABLON-FINCA LOS CAUCHOS	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90067	VEREDA EL PABLON-CALLE 63 # 11-24	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90515	VEREDA EL PABLON-ENTRADA BARRIO	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90516	VEREDA EL PABLON-K 12 60N	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90517	VEREDA EL PABLON-K 12 60N	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9738		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
90520	VEREDA EL PABLON-K 15 N C 55 ENTRADA AL PABLON ALTO	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90522	VEREDA EL PABLON-C 59 # 16-79	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
90687	VEREDA EL PABLON-CRA 10 # 10-09	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
92962	VEREDA EL PABLON-FRENTE CALLE 63 # 13-10 SECTOR VILLALIN	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
93317	VEREDA EL PABLON-SECTOR LA TORRE LAS GRANJAS	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
93593	VEREDA EL PABLON-VARIOS SECTORES LA VIRGEN-LA TORRE-VILLA LINA-VILLA PATRICIA	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9738		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
93911	VEREDA EL PABLON-CARRERA 12 # 59N-141 SUBIENDO CERCA DE LA CABAÑA	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
94271	VEREDA EL PABLON-Manzanares campestre vía el pablon calle 59 n #18 89	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
97883	VEREDA EL PABLON-CALLE 59 # 10 - 07	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
98828	VEREDA EL PABLON-via principal Carrera 11 # 56an - 31 sector la torre	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
99716	VEREDA EL PABLON-sector pablon bajo	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
102158	VEREDA EL PABLON-CALLE 63 # 11-24	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
102717	VEREDA EL PABLON-CALLE 59 #16-77 CASA 4 PISO 1	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9738		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo							Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
103465	VEREDA EL PABLON-CARRERA 11 58N-09	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
103582	VEREDA EL PABLON-VARIOS SECTORES	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
104816	VEREDA EL PABLON-carrera 11 58n-14	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105396	VEREDA EL PABLON-K 10 # 59 N -26	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
105866	VEREDA EL PABLON-calle 10 59-16 sector el tanque	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106080	VEREDA EL PABLON-VARIAS SECTORES	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106228	VEREDA EL PABLON-sector pablon bajo urbanización manzanares	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106426	VEREDA EL PABLON-calle 59 # 16 - 45	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
106618	VEREDA EL PABLON-K 10 # 59 N -26	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		

OT	9738		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106795	VEREDA EL PABLON-SECTOR LA VIRGEN,	2	0.17	R	1						1	1	PENDIENTE POR CIERRE DE MES																		
Cantidades			**5.17**	**0**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31**	**31**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9738			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	31	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	31
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-28 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9738

OT	9778		Estado reporte									Estado punto luminoso		Material nuevo								Material reutilizado									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Proyector DX PRO 90W	Luminaria DX PRO M4-2 60W	Luminaria DX PRO P2-2 50W	Luminaria DX PRO 90W	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador
106711	MUTIS-carrera 7w #55a-14	0.17	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																	
106799	ESTORAQUES-calle 60 # 48w-05	0.17	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																	
106880	LA GRAN LADERA-VARIAS DIRECCIONES	0.17	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																	
Cantidades			**0.5**	**0**	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9778			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0.0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0.0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	3	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-29 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9778

OT	9735		Estado reporte									Estado punto luminoso			Material nuevo						Material reutilizado												
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Cable Aluminio # 6	Fotocelda	Luminaria DX PRO 120W	Luminaria DX PRO 150W	Varilla cobre 2.4*5/8"	Diagonales 0.68 m	Fotocelda	Poste metálico	Protección automática 2*32A	Protección automática 2*40A	Proyector 150w	Proyector 200w	Socket E27	Socket E40	Timer	Transformador				
106831	PRADOS DEL MUTIS-CRA 19 NO 61A ENTRADA 2	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																				
106832	TERMINAL DE TRANPORTES-CALLE 61 VIA AL TERMINAL	11	2	U	1	1							SE HACE REPOSICION DE RED REVENTADA		4																		
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 120W DXPRO	BA178256		1	1																
106833	MANZANARES-C 60 VICIPAL ENTRADA MANZANARES	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																				
106834	DIAMANTE II-AVENIDA 89 23-43 DIAMANTE II	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																				
106835	LAS COLINAS-CARRETERA ANTIGUA VIA LAS COLINAS	11	1.5	U	1	1							SE HACE REPOSICION DE RED REVENTADA		4																		
106838	MUTIS-CALLE 55 #7W-58	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																				
106843	PRADOS DEL MUTIS-canchas prados del mutis	2	0.17	U	1		1						REPORTE REPETIDO																				
Cantidades			**4.33**	**0**	**7**	**2**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**8**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9735			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	7	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Poste a punto de caer	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3.5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0.0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	2	3.5	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3.5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	5	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100.0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-30 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9735

5.2. RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el periodo correspondiente del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del grupo 2.

Ver anexo 8 Reintegro de material nuevo

5.2.1. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9640		9662		9663		9673		9704		9740		9685		9746		9748		9777		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Cable Aluminio # 6	Ml	0	0	19	0	28	0	27	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	82	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	0	5	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Cinta bandit	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Conector penetración	Und	4	0	10	0	15	0	4	0	2	0	2	0	0	0	11	0	0	0	0	0	48	0
Fotocelda	Und	7	0	20	0	13	0	3	0	3	0	4	0	0	0	12	0	0	0	1	0	63	0
Fusible 5A	Und	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
hebilla	Und	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Proyector DX PRO 90W	Und	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	1	1	9	9	7	7	0	0	1	1	4	4	0	0	3	3	0	0	1	1	26	26
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	6	6	1	1	4	4	1	1	2	2	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	22	22
Luminaria DX PRO 120W	Und	0	0	8	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	11	11

Tabla 5-31 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9643		9657		9687		9690		9703		9761		9759		9776		9779		9781		9734		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	5	0	6	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0
Cable Aluminio # 6	Ml	210	0	39	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319	0
Cable encauchetado 3*12	Ml	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	19	0	10	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50	0
Cinta bandit	Und	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Collarín 4-5"	Und	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
Conector Ap1	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Conector penetración	Und	16	0	12	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	50	0
Contactor	Und	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Fotocelda	Und	13	0	12	0	0	0	5	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0	77	0
Fusible 5A	Und	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0
hebilla	Und	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	6	6	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
Percha 1 puestos	Und	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0

Orden de trabajo		9643		9657		9687		9690		9703		9761		9759		9776		9779		9781		9734		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Protección automática 2*20 A	Und	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Timer	Und	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	2	2	1	1	0	0	3	3	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	21	21
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	6	6	4	4	0	0	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	20	20
Luminaria DX PRO 90W	Und	2	2	1	1	0	0	1	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	14	14
Luminaria DX PRO 120W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3

Tabla 5-32 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.3. Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9644		9672		9689		9692		9705		9731		9738		9778		9735		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Brazo galvanizado 1 mt	Und	8	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
Cable Aluminio # 6	Ml	463	0	50	0	200	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	723	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	15	0	8	0	9	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	0
Cinta bandit	Und	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Collarín 4-5"	Und	2	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Conector penetración	Und	22	0	18	0	26	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0
Fotocelda	Und	22	0	35	0	33	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	97	0
Fusible 5A	Und	16	0	32	0	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0
hebilla	Und	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	1	1	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Percha 1 puestos	Und	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Proyector DX PRO 90W	Und	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	5	5	10	10	16	16	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	8	8	5	5	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
Luminaria DX PRO 90W	Und	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
Luminaria DX PRO 120W	Und	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	21	21

Tabla 5-33 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.4. Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 2

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 2			
Material	Und	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Sum	Gas	Dev	Disp
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6	3	0	3	9	6	0	3
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	24	20	0	4	0	0	0	0	0	24	20	0	4
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	1	1	0	0	0	31	21	0	10	0	19	15	0	4	51	37	0	14
Cable Aluminio # 6	Ml	0	300	82	0	218	0	500	319	0	181	0	986	723	0	263	1786	1124	0	662
Cable encauchetado 3*12	Ml	0	0	0	0	0	0	40	3	0	37	0	0	0	0	0	40	3	0	37
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	60	14	0	46	0	50	50	0	0	0	100	56	0	44	210	120	0	90
Cinta bandit	Und	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	4	4	0	0
Collarín 4-5"	Und	0	0	0	0	0	0	10	7	0	3	6	8	14	0	0	24	21	0	3

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 2			
Material	Und	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Inicio	Sum	Gas	Dev	Disp	Sum	Gas	Dev	Disp
Conector Ap1	Und	0	0	0	0	0	0	20	4	0	16	0	0	0	0	0	20	4	0	16
Conector penetración	Und	8	40	48	0	0	0	60	50	0	10	0	90	90	0	0	198	188	0	10
Contactor	Und	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Fotocelda	Und	49	14	63	0	0	41	36	77	0	0	65	32	97	0	0	237	237	0	0
Fusible 5A	Und	60	0	2	0	58	60	0	12	0	48	60	0	60	0	0	180	74	0	106
hebilla	Und	30	4	4	0	30	30	4	4	0	30	30	4	9	0	25	102	17	0	85
Luminaria Koreled 40W	Und	0	0	0	0	0	0	26	16	0	10	0	18	17	0	1	44	33	0	11
Luminaria Microled 55W P2-2	Und	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	6	3	0	3	9	6	0	3
Protección automática 2*20 A	Und	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Timer	Und	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Proyector DX PRO 90W	Und	0	7	4	0	3	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	19	16	0	3
Luminaria DX PRO M4-2 60W	Und	0	26	26	0	0	0	21	21	0	0	0	37	37	0	0	84	84	0	0
Luminaria DX PRO P2-2 50W	Und	0	22	22	0	0	0	22	20	0	2	0	31	30	0	1	75	72	0	3
Luminaria DX PRO 90W	Und	0	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	3	3	0	0	17	17	0	0
Luminaria DX PRO 120W	Und	0	14	11	0	3	0	3	3	0	0	0	21	21	0	0	38	35	0	3

Tabla 5-34 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 2

5.2.5. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

NO SE UTILIZA MATERIAL DE SEGUNDA

Relación material reutilizado Cuadrilla 1			
Material	Und		Total Material
Arrancador 70W	Und	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0
Balasto 70W	Und	0	0

Tabla 5-35 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.6. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Relación material reutilizado Cuadrilla 2					
Material	Und	1/03/2024	6/03/2024	9/03/2024	Total Material
Poste metálico	Und	1	1	1	3

Tabla 5-36 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.7. Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Relación material reutilizado Cuadrilla 2			
Material	Und	26/02/2024	Total Material
Poste metálico	Und	3	3

Tabla 5-37 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Ver anexo 9 Reintegro de material reutilizado

5.2.8. Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 2

Relación material reutilizado GRUPO 2					
Material	Und	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	Total Material
Poste metálico	Und	0	3	3	6

Tabla 5-38 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 2

Ver anexo 10 Entrada de material


5.3. INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS

A continuación, se describe el tiempo de respuesta a los reportes asignados al grupo 2, durante el periodo comprendido desde el 17 de febrero al 31 de marzo de 2024.

5.4. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MARZO G2C1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	25	5
2	Luminaria apagada	43	46.7333333
3	Circuito apagado	1	0.16666667
4	Luminaria Intermitente	2	1.16666667
5	Luminaria con baja intensidad	2	6
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	5	0.83333333
8	Daño infraestructura	1	1
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	1	0.75
11	Robo infraestructura	2	1.16666667
12	Reposición de redes	1	1
13	Telegestión	0	0

Tabla 5-39 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1




Gráfica 1. Indicadores de desempeño mes de marzo C1G2

De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños solucionados por la cuadrilla 1 fueron ***2. Luminaria apagada y 5. Luminaria con baja intensidad***; en este mes se realizo el cambio de luminarias Led marca celsa que se encontraban apagadas o con baja intensidad por las nuevas luminarias marca DXPRO alumbrado publico en la comunas 8 (Suroccidente) y la comuna 9 (La pedregosa); habilitando sectores representativos como el puente de la pedregosa, el barrio san martin, el barrio Bucaramanga entre otros. Las luminarias retiradas fueron devueltas a la bodega de alumbrado publico de Bucaramanga.

5.5. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MARZO G2C2			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	3	5.75
2	Luminaria apagada	64	40.75
3	Circuito apagado	3	3.5
4	Luminaria Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	29	5.16666667
8	Daño infraestructura	1	1.5
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	3	4.75
13	Telegestión	1	0.5

Tabla 5-40 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2




Gráfica 2. Indicadores de desempeño mes de marzo C2G2

De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños que mas se atendieron por la Cuadrilla 2 fueron ***2. Luminaria apagada***, se realizaron cambios importantes en la comuna 10 (Provenza) habilitando sectores importantes como el puente provenza, la instalacion de alumbrado frente al colegio INEM aportando a la seguridad del sector, la estacion de metrolinea de Provenza y jardines de Coaviconsa. Las luminarias retiradas fueron devueltas a la bodega de alumbrado publico de Bucaramanga.

5.6. TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MARZO G2C3			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	4	7.08333333
2	Luminaria apagada	56	57.3333333
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	1	6
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	2	0.33333333
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	2	3.5
12	Reposición de redes	1	1.5
13	Telegestión	2	0.33333333

Tabla 5-41 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3



Gráfica 3. Indicadores de desempeño mes de marzo C3G2


De acuerdo a los resultados obtenidos en este periodo, se evidencio que los daños que mas se atendieron por la Cuadrilla 3 fueron ***2. Luminaria apagada***, se realizaron cambios importantes en la comuna 17 (Mutis) habilitando sectores importantes como el parque las palmas, el parque prados del mutis, Juan XXIII, Estoraques. Las luminarias retiradas fueron devueltas a la bodega de alumbrado publico de Bucaramanga.

6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo se realizaron actividades de mantenimiento preventivo en las comunas 8,9,10,17.

MARZO		G2C1		G2C2		G2C3		TOTAL	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD G2C1	TIEMPO G2C1	CANTIDAD G2C2	TIEMPO G2C2	CANTIDAD G2C3	TIEMPO G2C3	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	25	5	3	5.75	4	7.08333	32	17.8333
2	Luminaria apagada	43	46.7333	64	40.75	56	57.3333	163	144.817
3	Circuito apagado	1	0.16667	3	3.5	0	0	4	3.66667
4	Luminaria Intermitente	2	1.16667	0	0	0	0	2	1.16667
5	Luminaria con baja intensidad	2	6	0	0	1	6	3	12
6	Luminaria Directa	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Podas	5	0.83333	29	5.16667	2	0.33333	36	6.33333
8	Daño infraestructura	1	1	1	1.5	0	0	2	2.5
9	Deterioro infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Riesgo eléctrico	1	0.75	0	0	0	0	1	0.75
11	Robo infraestructura	2	1.16667	0	0	2	3.5	4	4.66667
12	Reposición de redes	1	1	3	4.75	1	1.5	5	7.25
13	Telegestión	0	0	1	0.5	2	0.33333	3	0.83333

Tabla 6-1 Relación del tiempo atención de reportes urbano GRUPO 2 por cuadrilla



Gráfica 4. Indicadores de desempeño mes de marzo GRUPO 2

7. MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

SUMINISTRO DE MATERIAL GRUPO 2 – CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS							
Material para suministrar	Unidad	Periodo 1			Total Suministrado	Valor unitario	Valor pendiente por causar
		C 1	C2	C3			
Tapa en concreto 3000 PSI de 60x60 cm	UND	0	8	0	8	$ 452,480.00	$ 3,619,840.00
Discos de corte	UND	15	4	5	24	$ 5,698.50	$ 136,764.00
Cinta aislante	ROLLO	30	30	10	70	$ 3,346.00	$ 234,220.00
Hebillas	UND	20	20	20	60	$ 923.33	$ 55,399.80
Cinta autofundente	ROLLO	2	2	0	4	$ 55,317.00	$ 221,268.00
							$ 4,267,491.80

Tabla 7-1 Relación de material suministrado

8. INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

8.1. NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS

Se obtiene la cantidad y estado de reportes atendidos por las todas las cuadrillas del grupo 2 durante el periodo realizado del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024.

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	OT	A	B	C	D	E	F	G
1	10	138	83	23	1	0	3	28
		100%	60%	17%	1%	0%	2%	20%
2	11	186	106	11	0	0	0	69
		100%	57%	6%	0%	0%	0%	37%
3	9	126	70	21	0	0	0	35
		100%	56%	17%	0%	0%	0%	28%
Cantidades	**30**	450	259	55	1	0	3	132
Porcentaje de ejecución		**100.00%**	**57.56%**	**12.22%**	**0.22%**	**0.00%**	**0.67%**	**29.33%**

A	Reportes Asignados	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
B	Reportes Solucionados	F	Reportes no ejecutados por falta de material
C	Reportes repetidos o ya ejecutados	G	Reportes no ejecutados por otros motivos
D	Reportes no ejecutados por falta de información	**GRUPO 2**	

Tabla 8-1 Relación de reportes asignados vs atendidos

8.2. LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio calibre N° 6 suministrado por la oficina de alumbrado público de la siguiente forma:

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	OT	Reporte	Cantidad (ml)	Observación
C1	9662	106138	8	CAMBIO DE REFLECTOR DE 12W X REFLECTOR DXPRO DE 90W
C1	9662	106511	11	REPOSICIÓN DE RED HURTADA
C1	9663	106050	1	CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 120W
C1	9663	106259	26	CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W
C1	9663	106482	1	CAMBIO DE LUMINARIA DE 135W X DXPRO DE 120W
C1	9673	106636	27	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 50W DXPRO

C1	9740	106848	3	SE REPONE RED PARA HABILITAR AVENIDA JARDÍN - UNAB HABILITANDO 14 LUMINARIAS
C1	9746	90169	5	CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W
Total aluminio (ml)			**82**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 1**
C2	9643	106341	130	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W
C2	9643	106393	80	MANTENIMIENTO A LUMINARIAS
C2	9657	104965	19	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 40W
C2	9657	104965	20	CAMBIO DE CONTROL DEL PUENTE PROVENZA
C2	9761	106692	70	SE HACE REPOSICIÓN DE REDES
Total aluminio (ml)			**319**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 2**
C3	9644	106149	50	SE HACE REPOSICIÓN DE REDES
C3	9644	106226	62	CAMBIO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN
C3	9644	106303	140	SE HACE REPOSICIÓN DE REDES
C3	9644	106303	80	LÍNEAS REVENTADAS POR INCENDIO
C3	9644	106335	86	SE HACE INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W
C3	9644	106335	45	SE HACE INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W
C3	9672	105975	20	SE HABILITAN REDES
C3	9672	106667	30	SE HACE MANTENIMIENTO A LA RED
C3	9689	106695	70	INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W
C3	9689	106697	45	INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W
C3	9689	1006697	55	INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W
C3	9689	106697	**30**	CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W
C3	9705	106771	**2**	INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 40W
C3	9735	106832	**4**	SE HACE REPOSICIÓN DE RED REVENTADA
C3	9735	106835	**4**	SE HACE REPOSICIÓN DE RED REVENTADA
Total aluminio (ml)			**723**	**TOTAL ALUMINIO NO. 6 S8000 CUADRILLA 3**
Grupo 2			**1124**	**Cantidad aluminio instalado**

Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 2

8.3. CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

CUADRILLA	ORDEN	REPORTE	FOTOGRAFÍA
2	9643	106341 - FONTANA- calle 105 con carrera 20	

	9657	104965 - Provenza	
	9657	106591 - Provenza cra 26 entre calle 104 y 105	
3	9644	106335 - MUTIS- calle 55 # 7w-48	

9. ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

9.1. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la tabla se muestra los equipos de medición utilizados por las cuadrillas que conforman el Grupo 2 durante el periodo comprendido del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	MEGABRAS	OA 3169 B	1 UND	19/07/2023	18/07/2024	CERTIFICADO
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474603 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474600 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474590 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474591 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474601 KEW 2117R	1 UND	10/06/2023	9/06/2024	CONTRASTACIÓN PINZA

PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	S:1474687 KEW 2117R	1 UND	4/06/2023	3/06/2024	
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTAN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRON NOMBRADO.					

Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 2

Ver anexo 13 Certificado de equipos

9.2. MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS

Para el presente periodo, se realiza verificación de materiales instalados por las cuadrillas del grupo 2.

Ver anexo 14 Revisión muestreo de materiales

REALIZADO	CODIGO REPORTE	BARRIO	MATERIALES	CODIGO BA
C1	106615	LA PEDREGOSA-Cra. 33 # 90-25	-8 LUMINARIAS DXPRO 120W -8 FOTOCELDAS	BA178193 BA178247 BA178220 BA178146 BA178230 BA178210 BA178229 BA178252
C2	104965	PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	-5 BRAZOS -39 ML ALUMINIO NO. 6 -10 ML DE ENCAUCHETADO 3X14 -CINTA BANDIT -8 FOTOCELDAS -2 FUSIBLES -2 HEBILLAS -5 LUMINARIAS KORELED 40W -1 PROTECCION 2X20A -1 TIMER -2 LUMINARIAS DXPRO 50W -1 LUMINARIA DXPRO 90W -1 POSTE METALICO	BA065387 BA122422 BA052491 BA159609 BA052481 BA052483 BA159614 APOYO 1445286 BA184028 BA183703 BA119798 BA178425 BA043266
C3	106216	PRADOS DEL MUTIS-CARRERA 19 CON 61 PARQUE DE LOS NIÑOS Y ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA	-15 FOTOCELDAS -12 PROYECTORES 90W -2 LUMINARIAS DXPRO 60W -1 LUMINARIA DXPRO 90W	BA181912 BA182127 BA182153 BA182092 BA182037 BA181945 BA182195 BA182125 BA182182 BA181966 BA181841 BA182015 BA178686 BA179144 BA178704
HALLAZGO		**SE ENCUENTRA A SATISFACCIÓN**		

Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla

10. PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS

10.1. CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del grupo 2 CILJ SAS en el presente periodo.

- C1: Se realiza el cambio 63 luminarias DXPRO y 4 luminarias CELSA.
- C2: Se realiza el cambio de 58 luminarias DXPRO y 16 luminarias CELSA.
- C3: Se realiza el cambio de 103 luminarias DXPRO Y 18 luminarias CELSA.

- **CUADRILLA 1**

OT	9640		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
103897	BUCARAMANGA-cra 9b 65-38	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180960
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181078
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181054
104554	BUCARAMANGA-MANZANA 10- VARIAS DIRECCIONES	2	2.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181369
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181276
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181410
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA180981

Tabla 10-1 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9640

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
105980	SAN PEDRO CLAVER-CARRERA 30B # 73-12 PEATONAL	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181257
106138	SAN MARTIN-PUENTE LA PEDREGOSA Y LA GRANJITA- CARRERA 33 # 86-144 CACIQUE CONDOMINIO	5	2	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 12W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA182069

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 12W X REFLECTOR DXPRO DE 90W	BA181855
106378	QUEBRADA LA IGLESIA-CARRERA 32 CON CALLE 73	2	5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179700
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178736
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178873
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179397
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178832
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181045
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183888
106511	LOS SOLES-CALLE 71D # 31A-41 BARRIO EL SOL PRIMERA ETAPA	2	6	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119568
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119557
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119528
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W	BA119512
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183966
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181220
106615	LA PEDREGOSA-Cra. 33 # 90-25	5	4	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178193
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178247

OT	9662		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178220
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178146
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 120W	BA178230
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 123W X DXPRO DE 120W	BA178210
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 120W	BA178229
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 111W X DXPRO DE 120W	BA178252

Tabla 10-2 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9662

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106009	SAN GERARDO II-calle 63 # 11-116- callejuela	2	1	U	1	1							CAMBIO DE SODIO DE 70W X DXPRO DE 50W	BA181327
													CAMBIO DE SODIO DE 70W X DXPRO DE 50W	BA181336
106050	LOS CANELOS-carrera 3 con 65a	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 120W	BA188245
106112	ASENTAMIENTO LA GUACAMAYA-CALLE 69 #7B-105	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181362

OT	9663		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106192	BUCARAMANGA-C 67#7-43	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183901
106193	BUCARAMANGA-C 67 # 7 - 30	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183931
106259	BUCARAMANGA-sector de la ollada- Carrera 5 con 67 via peatonal	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181377
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184012
106412	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-calle 69 # 8a-16	2	3	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184002
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183902
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183985
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183991
106482	BUCARAMANGA-K-7 CON C-65 ESQUINA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 135W X DXPRO DE 120W	BA177880

Tabla 10-3 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9663

OT	9673		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106636	CANDILES-CANCHA CANDILES calle 50 cra 12	2	4.15	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 200W X DXPRO 90W	BA182202

OT	9673		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 200W X DXPRO 90W	BA182201
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 50W DXPRO	BA181306

Tabla 10-4 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9673

OT	9704		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106742	LA LIBERTAD-CALLE 100 # 31-36	4	0.67	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA INTERMITENTE X DXPRO 60W	BA183949
106746	SAN PEDRO CLAVER-CRA 28A #72-10	11	1	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 50W	BA181414
106798	SAN GERARDO II-CALLE 63 10-116 BARRIO SAN GERARDO 2 ETAPA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181348

Tabla 10-5 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9704

OT	9740		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106846	PROVENZA-Cra 23 con calle 103 provenza	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179827
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179786
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179722
106851	LAGOS DEL CACIQUE-Lagos del cacique, mansion del lago calle 71 # 54-122	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA181329

Tabla 10-6 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9740

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
90169	BUCARAMANGA-ASENTAMIENTO HUMANO MANZANA 10	2	4	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181211
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181043
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183886
95693	BUCARAMANGA-K 9 # 67 - 22	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W X DXPRO 50W	BA181532
100965	BUCARAMANGA-CR 5 67-18 B BUCARAMANGA	2	0.17	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181475
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181355

OT	9746		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
102746	PABLO VI-calle 67 # 10b-90	2	2.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181344
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181357
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 120W	BA178237
105546	CORDONCILLO I-K-10 # 64-34 Cordoncillos 1 / Vía peatonal	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 50W	BA181450
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO 60W	BA179306
106815	PABLO VI-CALLE 68 # 10B-33	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179251

Tabla 10-7 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9746

OT	9777		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106912	LOS CANELOS - CARRERA 5A CON 65B -58 ESQUINA	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 82W X DXPRO 60W	BA179251

Tabla 10-8 Luminarias led instaladas o cambiadas C1 OT:9777

- **CUADRILLA 2**

OT	9643		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo
106074	SAN LUIS-CALLE 90 CON CARRERA 17B	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181412
106166	SAN LUIS-CALLE 88 CON CARRERA 17A	2	0.83	U	1	1							CAMBIO DE SODIO X DXPRO DE 90W	BA178542
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA DE SODIO	BA060459
106282	FONTANA-C100 #19-104	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 67W X DXPRO DE 60W	BA183981
106341	FONTANA-calle 105 con carrera 20	1	4	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181146
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181013
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181406
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181466
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO 50W	BA181289
106388	PROVENZA-CALLE 111 # 22A-37	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178391
106574	PROVENZA-carrera 23a entre calle 105a- 106 - 107	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA178980

Tabla 10-9 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9643

OT	9657		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
104965	PROVENZA-VARIAS DIRECCIONES	2	4	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X 40W	BA052491
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159609
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 40W	BA052481
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 40W	BA052483
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159614
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184028
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183703
													MANTENIMIENTO A LUMINARIA	BA119798
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 106W X DXPRO DE 90W	BA178425
106597	PROVENZA-cra 26 entre calles 104-105	2	3.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184022
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184017
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DE 40W	BA159612
106598	BRISAS DE PROVENZA-CARRERA 21B CON CALLE 116 MANZANA P O PEATONAL 14			U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA121068

Tabla 10-10 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9657

OT	9690		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
105763	DANGON-varias direcciones	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA171823
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181492
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178235
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178696
106759	PROVENZA-carrera 23 no. 115-17	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181223

Tabla 10-11 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9690

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
105885	MANUELA BELTRAN-CALLE104B#12-03	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 55W X DXPRO DE 60W	BA184027
106738	JARDINES DE COAVICONSA-calle 103b #13 esquina	2	6	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159729
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159728
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159727
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159735
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159732

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184061
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184093
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183973
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180472
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159725
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159726
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA178926
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA178847
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184003
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO 40W	BA159734
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159733
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X CELSA 40W	BA159730
													CAMBIO DE LUMINARIAS DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183957
106751	MANUELA BELTRAN-MANUELA BELTRAN CARRERA 12C #103D-31			U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183933
106820	PROVENZA-ESTACION DE METROLINEA PROVENZA POR LA CALLE 89	2	5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183997
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179925

OT	9703		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179568
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179675
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178687
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA173806
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178950
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178294
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178305
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179565
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179682
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181693
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183824
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 90W	BA178545
106821	CONUCOS-cra 30 N0 63-21 (varias por ese sector)	2	1	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 120W	BA178235

Tabla 10-12 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9703

OT	9781		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
105900	DIAMANTE II-CARRERA 27 No 84-18 Terranova	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183853
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181536
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183849
106919	PROVENZA-K 23 # 100 - 18	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 80W X DXPRO DE 90W	BA183858

Tabla 10-13 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9781

OT	9734		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106824	EL PORVENIR-CALLE 104F 9-04 ESQUINA FRENTE A LA PETACA	1	1	U	1	1							CAMBIO LUMINARIA DE 80W X CAMBIO DE LUMINARIA DE 90W	BA178659
106826	EL PORVENIR-FRENTE AL COLEGIO LA MEDALLA MILAGROSA ---cancha de futbol totalmente apagada	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179665
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA178480
106828	EL PORVENIR-CALLE 104K #5A-88	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179389
106830	MEJORAS PUBLICAS-AVD QUEBRADA SEC ROTONDA	2	2	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 196W X DXPRO DE 120W	BA178106
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 196W X DXPRO DE 120W	BA178205

OT	9734		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA179578
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA179788

Tabla 10-14 Luminarias led instaladas o cambiadas C2 OT:9734

- **CUADRILLA 3**

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
105277	ESTORAQUES-estoraques 2 cancha de futbol	2	1.83	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 80W X DXPRO 90W	BA183621
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 80W X DXPRO 90W	BA178407
106216	PRADOS DEL MUTIS-carrera 19 con 61 parque de los niños y escenario deportivo cancha	5	6	U	1	1							CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181912
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182127
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182153
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182092
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182037

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181945
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182195
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182125
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182182
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181966
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA181841
													CAMBIO DE REFLECTOR DE 150W X DXPRO DE 90W	BA182015
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 90W	BA178686
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 60W	BA179144
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58 X DXPRO 60W	BA178704
106226	MUTIS-CALLE 55 CON 5 PARQUE CAMACHO	2	4	U	1	1							INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 60W	BA183994
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184681
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA183728
106335	MUTIS-calle 55 #7w-48	1	6	U	1	1							SE HACE INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184085 BA184107

OT	9644		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													SE HACE INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184082 BA184078
													SE HACE INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO Y LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA184059 BA184105
106342	MONTERREDONDO-CALLE 64 6 W 288	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183965
106349	ESTORAQUES-cancha de tierra y múltiple calle 59 entre carreras 39 a la 42	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184009

Tabla 10-15 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9644

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
105948	JARDINES DE COAVICONSA-CALLE 103B #13A ESQUINA	2	0.5	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA038184
106012	COAVICONSA-alameda del viento calle 103 # 14-14	2	1.33	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183968
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181072
106260	TOLEDO PLATA-calle 107a # 15b-22	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA179800

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106316	MANUELA BELTRAN-cra 12a 103f-19	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 60W	BA180877
106318	BRISAS DEL PARAISO-CARRERA 15 CANCHA DANGOND HASTA PARQUEADERO DE BRISAS DEL PARAISO	2	1	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 50W	BA178948
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA CELSA 58W X DXPRO DE 50W	BA181223
106320	CIUDAD VENECIA-TRANSVERSAL METROPOLITANA CON 13	2	0.5	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X 58W	BA159334
106432	MANUELA BELTRAN-CALLE 104C CON CARRERA 12A	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181386
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181340
106435	EL PORVENIR-CALLE 104H CON 5A	2	0.33	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181408
106481	EL PORVENIR-VARIOS SECTORES	2	0.75	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183921
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183922
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181217
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179198
106483	EL PORVENIR-VARIOS SECTORES	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179573
106646	DANGON-CALLE 108 # 15-42 SEGUNDO PISO	2	0.42	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183929

OT	9672		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106667	EL PORVENIR-VIA PRINCIPAL FRENTE A PROVINCIA DE SOTO 1	2	9	U	1	1							SE HACE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DXPRO DE 120W	BA178195 BA178128 BA178253 BA178140 BA178148 BA178139 BA178133 BA178202 BA178103 BA178102
													SE HACE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DXPRO DE 120W	BA178275 BA178256 BA178174 BA178276 BA128079 BA178231 BA178217 BA178196 BA178170 BA178087

Tabla 10-16 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9672

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106695	GRANJAS DE PROVENZA-CRA 21B CLL 115	2	5	U	1	1							INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA183986
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183984
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183979

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183990
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183906
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183972
													SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183951
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 60W	BA183964
106697	ASENTAMIENTO JUAN XXIII-calle 70												CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183902
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183985
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183891
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184110
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184044
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184113
													SE HACE MANTENIMIENTO A LA LUMINARIA	BA115643
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184050
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181047
													CAMBIO DE LUMINARIA CELSA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181174
													INSTALACIÓN DE PUNTO NUEVO DXPRO DE 50W	BA181248

OT	9689		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181070
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184002
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181228
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DXPRO DE 50W	BA181595
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181559
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA181315
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA184060
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183969
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183882
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183954
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 50W	BA183974
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA184000
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181319
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181600
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA181130

Tabla 10-17 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9689

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106763	MONTERREDONDO-CARRERA 5W HASTA CALLE 36 W	2	7	U	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179354
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180468
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA179828
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183923
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA183983
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 58W X DXPRO DE 60W	BA180112
106771	VEREDA SAN JOSE-VEREDA SAN JOSE Y ALTOS DE LOS PADRES	2	8	R	1	1							CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159780
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159782
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159781
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159783
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159785
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA154356
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159784
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159745
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159746
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159795

OT	9705		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159796
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA159797
													SE INSTALA PUNTO NUEVO DE 40W	BA139798
													INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 40W	BA159799
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA162911
													CAMBIO DE LUMINARIA DE 70W X CELSA DE 40W	BA162912

Tabla 10-18 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9705

OT	9735		Estado reporte									Estado punto luminoso		
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana o Rural	A -asignado	B -solucionado	C -repetido	D -Falta de información	E -Otros entes	F -Falta de material	G -Otros motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación
106832	TERMINAL DE TRANSPORTES-CALLE 61 VIA AL TERMINAL	11	2	U	1	1							SE HACE CAMBIO DE LUMINARIA DE 120W DXPRO	BA178256

Tabla 10-19 Luminarias led instaladas o cambiadas C3 OT:9735

**Las luminarias fueron cambiadas por garantía, las que no se encontraron se buscaron por el número de BA por la página de Gestión EME, de acuerdo a lo estipulado por la oficina de alumbrado público.*

10.2. INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS

En el mes de febrero y marzo el grupo 2 CILJ SAS se modernizo el sistema de alumbrado público sustituyendo luminarias marca CELSA por las nuevas luminarias DXPRO, ver numeral 10.1 en donde se relacionan luminarias instaladas y repotenciadas.

10.3. CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realizaron capacitaciones como correspondientes al trabajo en equipo, respeto a los compañeros, se recuerda la georreferenciación de los puntos nuevos, cierre de reportes en la plataforma GestionEME, reportes de incidentes ante cualquier novedad.


11. INFORME HSEQ

El presente informe corresponde al periodo del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público. *Ver anexo Informe HSEQ*

11.1. ANEXOS DEL INFORME

- CDP-RP
- Relación actas del contrato
- Pólizas del contrato
- Planilla pago de seguridad social
- Salida de material nuevo
- Salida de material reutilizado
- Registro fotográfico
- Reintegro de material nuevo
- Reintegro de material reutilizado
- Entrada de material
- Indicador estado de reportes
- Indicador estado de puntos luminosos
- Certificados de equipos
- Revisión muestreo de materiales
- Informe HSEQ

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:



JHONATTAN ANDRES VARGAS DAZA
C.C. 1.057.592.105 de Sogamoso
Ingeniero Residente
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

INFORME HSEQ Nº 06

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:

Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Bucaramanga

NOMBRE EMPRESA **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**
INFORME DEL **DEL 17 DE FEBRERO DE 2024** **AL 16 DE MARZO DE 2024**
SUPERVISOR HSEQ Yuris Tatiana Duque Araque **YURIS TATIANA DUQUE ARAQUE** **Elaboró**

Contenido

Contenido 2
1. OBJETO DEL CONTRATO 5
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 5
2.1. RECURSOS HUMANOS 5
2.2. CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 10
2.2.1. RECURSOS LOGISTICO 10
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 11
3. PLAN DE CALIDAD 12
3.1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 13
3.2. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 14
4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 15
5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 19
5.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 19
6. PMT 20
6.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 20
6.2. SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES 21
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 22
7.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 22
8. PLAN DE EMERGENCIAS 23
8.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2 24
8.1.1. CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 24
8.1.2. BOTIQUÍN: 25
8.1.3. EXTINTOR: 25
9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 2 25
9.1. INDICADORES DE AUSENTISMO 26
9.1.1. AUSENTISMO 26
9.1.2. RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA 26
10. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS 26
10.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO FEBRERO DE 2024 YMARZO DE 2024 26
PERIODO 27

10.2. VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS FEBRERO Y MARZO DE 2024.. 27
10.3. PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS 28
10.4. VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA. 28
11. ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 29
11.1. ENTREGA DE DOTACIÓN 29
12. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 33
12.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 34
13. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 36
13.1. PSICOSENSOMÉTRICOS 38
14. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL 39
15. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 40
16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 42
17. COPASST 43
18. COMITÉ CONVIVENCIA 44

TABLAS

Tabla 1 Personal Profesional..... 6
Tabla 2 Personal Cuadrilla 1..... 7
Tabla 3 Personal Cuadrilla 2..... 7
Tabla 4 Personal Cuadrilla 3..... 8
Tabla 5 Personal Super numerario 9
Tabla 6 Histórico de Personal Retirado 9
Tabla 7 Certificación de Vehículos..... 11
Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos 12
Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos..... 14
Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición..... 15
Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 17
Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos..... 20
Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas. 21
Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT..... 22

Tabla 15 Elementos de Emergencia 23
Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias 24
Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 2 24
Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 2 25
Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 2 25
Tabla 20. Reportes de ausentismo laboral 26
Tabla 21 Ausentismo por causa Externa 26
Tabla 22 Análisis de Trabajo Seguro 27
Tabla 23 Permisos de Trabajo en Alturas 27
Tabla 24 Izaje de Cargas 28
Tabla 25 Entrega de Dotación 32
Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social 34
Tabla 27 Histórico de Pagos Seguridad Social 35
Tabla 28 Exámenes Médicos 37
Tabla 29 Exámenes Psicosensométricos 38
Tabla 30 Inducción 40
Tabla 31 Cronograma de Actividades 43
Tabla 32 COPASST 44
Tabla 33 Convivencia 45

ILUSTRACIÓN

Ilustración 1. Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 139 2023 GRUPO 2 18

INFORME Nº 06

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 2 - LUNES A VIERNES: 2.00 pm a 10:00 pm y SABADOS: 6:00 am a 1:00 pm, conformado por las comunas: **Comunas: 1 hasta la 17 y los Corregimientos uno, dos y tres**. El tipo de contrato es de obra pública como resultado del proceso de selección mediante licitación SI-LP-002-2022. Legalizado el día 22 de junio de 2023 con número de contrato 139 de 2023.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** cuenta con 10 técnicos electricistas divididos en 3 cuadrillas, un supernumerario trasladándose en la camioneta, un Ingeniero residente y un supervisor HSEQ para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público del Municipio de Bucaramanga, Grupo 2, organizados de la siguiente manera.

2.1. RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 139 del 2023, y para el periodo del 17 de febrero de 2024 al 31 de marzo de 2024.

PERSONAL PROFESIONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**MATRICULA PROFESIONAL Y/O LICENCIA SST**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
VARGAS DAZA	JHONATTAN ANDRES	INGENIERO RESIDENTE	N/A	NA	N/A	SN205-148555	05/12/2023	05/06/2024	
DUQUE ARAQUE	YURIS TATIANA	SUPERVISOR HSEQ	N/A	NA	9/11/2015	54228-218586	05/12/2023	05/06/2024	
DUQUE ARAQUE	YURIS TATIANA	SUPERVISOR HSEQ	N/A	NA	9/11/2015	LIC. S.O 00672 DEL 2024	29/01/2024	29/01/2034	

TABLA 1 PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 1									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
OLAVE SARMIENTO	LUIS ENRIQUE	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 1**	01/04/2025	10/01/2025	22/10/2019	61740	22/03/2024	22/04/2024	
GOMEZ DURAN	ELKIN JAIR	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	15/08/2025	N/A	44223	22/03/2024	22/04/2024	
MARLON	MUÑOZ	TÉCNICO	N/A	08/01/2025	N/A	101203	22/03/2024	22/04/2024	

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 1									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
RODOLFO	RAMIREZ	ELÉCTRICISTA							

TABLA 2 PERSONAL CUADRILLA 1

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 1, el 22 de marzoo de 2024

ERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 2									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
BECERRA FLOREZ	YHAN CLAUDE	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 2**	22/11/2024	25/05/2025	28/11/2023	122690	22/03/2024	22/04/2024	
ROJAS ORTGEA	ANIBAL JESUS	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	29/12/2024	26/09/2022	61737	22/03/2024	22/04/2024	
MAÑARA SOTO	HERMES ALFONSO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	01/01/2025	N/A	111356	22/03/2024	22/04/2024	

TABLA 3 PERSONAL CUADRILLA 2

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 2 el 22 de marzo de 2024

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS CUADRILLA 3									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
BASTO	OSWALDO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA 3**	20/07/2024	29/12/2024	25/06/2015	25855	22/03/2024	22/04/2024	
GARCES FERNANDEZ	SIMON	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	N/A	15/08/2025	N/A	2328	22/03/2024	22/04/2024	
CAMARGO PACHECO	BRAYAN ANDRES	TECNICO ELECTRICISTA	N/A	05/02/2025	N/A	88277	22/03/2024	22/04/2024	

TABLA 4 PERSONAL CUADRILLA 3

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) de la cuadrilla 3 el 22 de marzoo de 2024

PERSONAL CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS SUPER NUMERARIO									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
HERRERA RODRIGUEZ	LUIS GABRIEL	TECNICO ELECTRICISTA	N/A	29/08/2025	N/A	86145	22/03/2024	22/04/2024	

TABLA 5 PERSONAL SUPER NUMERARIO

Se renueva antecedentes disciplinarios (CONTE) del supernumerario es el 22 de marzo de 2024

ANEXO 1. DOCUMENTOS PERSONAL

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**OBSERVACION**
BECERRA FLOREZ	JONATHAN	TÉCNICO ELÉCTRICISTA **JEFE DE CUADRILLA**	25/07/2023	30/11/2023	
MEDINA BELTRAN	MAURICIO	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	26/11/2023	
RAMOS RUEDA	YERSON GEOVANNI	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	28/12/2023	
BERMUDEZ REYES	DAVID	TÉCNICO ELÉCTRICISTA	25/07/2023	28/12/2023	

TABLA 6 HISTÓRICO DE PERSONAL RETIRADO

ANEXO 2. PAZ Y SALVO PERSONAL RETIRADO

2.2. CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS

2.2.1. RECURSOS LOGISTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del grupo 2 para la realización del contrato 139 de 2023. Vea en la siguiente tabla el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 139 del 2023. En los meses de febrero y marzo no se realizo mantenimiento a los vehículos.

GRÚA	TTT 443	TDT 699	KGU 416	SPU 597	LPK 785
VENCIMIENTO SOAT	25/07/2024	14/11/2024	03/08/2024	08/07/2024	11/07/2024
VENCIMIENTO PÓLIZA	11/07/2024	15/03/2025	03/08/2024	04/03/2025	01/08/2024
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	14/03/2025	14/02/2025	22/03/2025	10/07/2024	15/08/2028
N° CERTIFICACIÓN BRAZO					
N° CERTIFICACIÓN GRÚA	21/06/2023	12/10/2023			13/10/2023
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	18/07/2023	10/07/2023			01/11/2023
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	20/06/2024	11/10/2024			12/10/2024
VENCIMIENTO DE CERT. BRAZO AISLADO					
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	18/07/2024	09/07/2024			01/11/2024
PROPIA					

GRÚA	TTT 443	TDT 699	KGU 416	SPU 597	LPK 785
ALQUILADA	X	X	X	X	X
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN- PUBLICA	08/03/2027	25/01/2025	05/04/2029 (PARTICULAR)	05/04/2029 (PARTICULAR)	27/09/2025
VENCIMIENTO OPERADOR DE LA GRÚA	01/04/2025	03/11/2024			20/07/2024

TABLA 7 CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

ANEXO 3. DOCUMENTOS DE VEHÍCULOS

ANEXO 4. DOCUMENTOS DE OPERADORES Y/O CONDUCTORES

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla, los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones pre-operacionales para los periodos del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024; así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PER IODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1 TTT 443	17/02/2024 – 31/03/2024	33	33	Bueno	
CUADRILLA 2 TDT 699	17/02/2024 – 31/03/2024	34	34	Bueno	

CUADRILLA	PER IODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 3 LPK 785	17/02/2024 – 31/03/2024	34	34	Bueno	
KGU 416	17/02/2024 – 31/03/2024	0	0	Bueno	
SPU 957	17/02/2024 – 31/03/2024	0	0	Bueno	
TOTAL, POR LAS CUADRILAS		**101**	**101**		

TABLA 8 INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHÍCULOS

ANEXO 5. INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL VEHÍCULOS

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 139 de 2023, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al mantenimiento, expansión y cambio de luminarias, lo cual se ve reflejado en la tabla 14 y la gráfica 3, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

ANEXO 6. PLAN DE CALIDAD CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS

3.1. PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, no se realizaron mantenimiento a los vehículos y/o herramientas a disposición de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** para la ejecución del COP 139 del 2023.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
TTT 443							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
TDT 699							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
TTT 831							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
KGU 416							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
SPU 957							
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO	OBSERVACIONES

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
		MANTENIMIENTO			CAMBIADO	MANTENIMIENTO	

TABLA 9 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS/ EQUIPOS

ANEXO 7. MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

3.2. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE				
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	MEGABRAS	OA 3169 B	1	19/07/2023	18/07/2024	BUENO
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474603	1	10/06/2023	09/06/2024	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474600	1	10/06/2023	09/06/2024	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474590	1	10/06/2023	09/06/2024	

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS						
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			**CANTIDAD DE EQUIPOS**	**ÚLTIMA FECHA DE**	**PRÓXIMA FECHA DE**	**CONDICIONES GENERALES**
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474591	1	10/06/2023	09/06/2024	
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474601	1	10/06/2023	09/06/2024	
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	1474687	1	04/06/2023	03/06/2024	
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS.					

TABLA 10 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ANEXO 8. CERTIFICADO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN

4. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 139 del 2023, se realizaron 46 encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, en la cual arrojo en el siguiente resultado el 100% satisfecho, 0% poco satisfecho, 0% insatisfecho y 0% no aplica. Durante este periodo no pudo realizar encuestas diarias por motivos de lluvias, trabajos en veredas.

CONSOLIDADO ENCUESTAS DE SATISFACION GRUPO 2					
ITE	**Aspecto**	**Satisfecho**	**Poco satisfecho**	**Insatisfecho**	**No aplica**

M	evaluado	C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL		C 1		C 2		C 3		TOTAL	
		UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
A	Calidad de los servicios desarrollados	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
B	Tiempo de ejecuccion de los trabajos	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
C	La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
D	Cual es su grado de satisfacción general con las obras de Alumbrado Público desarrolladas.	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %

E	La actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
F	La ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	2	4 %	24	44 %	24	52 %	46	100 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %
Cantidad encuestas		**CUADRILLA 1**			**2**					**CUADRILLA 2**			**20**					**CUADRILLA 3**			**24**				**TOTAL**			**46**			

TABLA 11 CONSOLIDADO DE TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE




ILUSTRACIÓN 1. TABULACIÓN TOTAL DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE COP 139 2023 GRUPO 2

ANEXO 9. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 139 del 2023 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el grupo 2; se genera contrato con **DESCONT SAS E.S.P.** para la disposición final de residuos peligrosos

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS Está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 se realizan seguimientos mensuales, con respecto a los residuos sólidos e inspección de seguimiento a las prácticas ambientales en el formato **CERTIFICADO ENTREGA DE RESIDUOS**, en las instalaciones de esta misma, y evidenciar la debida clasificación de residuos en cada una de sus respectivas fuentes.

5.1. DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)							
	AÑO: 2023 - 2024	JULIO-AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE – FEBRERO	MARZO	ABRIL
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios		2 kgs	3 kgs	3 kg	2.50 kgs	2,50 kgs	3.5 kgs	
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas		0.2 kgs	0.5 ks	0.3 kgs	0.3 kgs	0.5 kgs	1.0 kg	
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados		0.2 kgs	0.2 kgs	0.2 kgs	0,2 kgs	0.2 kgs	0.2 kgs	
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, residuos		0 kgs	0 kgs	0 kgs	0 Kgs	0 kgs	0 kgs	

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)							
	AÑO: 2023 - 2024	JULIO-AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE – FEBRERO	MARZO	ABRIL
generados del protocolo de bioseguridad por COVID-19								
TOTAL		**2.4 kgs**	**3.7 kgs**	**3,5 kgs**	**3 kgs**	**3,2 kgs**	**4.7 kgs**	

TABLA 12 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL RESIDUOS

Anexo 10. Plan Manejo Ambiental y documentos de disposición final

6. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 139 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público.

Para la gestión del PMT se contrató una persona externa idóneo para este trámite, se radico el 11 de julio del 2023 en la dirección de tránsito de Bucaramanga con un valor de $ 526.930 por mediano impacto; fue aprobado el 25 de agosto del 2023 con oficio N° 560 – 2023.

6.1. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, con 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 1 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

TABLA 13 DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CUADRILLAS.

ANEXO 11. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN

6.2. SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES

Se realizo tramite en la dirección de tránsito de Bucaramanga para programar reunión del quinto comité de tráfico, me remitieron al técnico 06 Osvaldo Ariza Castillo de planeación vial, se quedo pendiente nueva asignación del personal calificado para continuar con los seguimientos, ya que el ingeniero no continuara en el proceso.

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA
03/abril/2024	Señalización y demarcación de áreas de trabajo y parqueo en campo, cumplimiento de la normatividad, uso de los corredores viales, compromiso de sexto seguimiento.	1. Osvaldo Ariza Castillo 2. Tatiana Duque 3. Jhonattan Vargas 4. Ruth Reyes

TABLA 14 SEGUIMIENTO REUNIONES PMT.

Anexo 12. PMT

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS,** gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

Anexo 13. Plan de Gestión de SST

7.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en la siguiente tabla los riesgos más sobresalientes para las actividades de Mantenimiento del Alumbrado Público de Bucaramanga Grupo 2, así como su descripción, consecuencia y controles planteados.

Anexo 14. Matriz IPEVR

8. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias.

También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios “botiquín, camilla y extintor”, ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.**

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO UNO	**ELEMENTO DE EMERGENCIA**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

TABLA 15 ELEMENTOS DE EMERGENCIA

Anexo 15. Plan de Emergencia

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 139 del 2023.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Luis Enrique Olave Sarmiento	Jefe de brigada	1	3002437511
Yhan Claude Becerra Florez	Jefe de brigada	2	3156599501
Oswaldo Basto	Jefe de brigada	3	3187267591
Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	Brigadista	1	316 2458262
Elkin Jair Gomez Duran	Brigadista	1	3183433567
Anibal Jesus Rojas Ortega	Brigadista	2	315 4256492
Hermes Alfondo Mañara Soto	Brigadista	2	321 9409886

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Simon Garces Ferandez	Brigadista	3	3143787228
Brayan Andres Camargo Pacheco	Brigadista	3	310 2960982
Luis Gabriel Herrera Rodriguez	Brigadista	1,2 y 3	3155462977
Jhonattan Andres Vargas Daza	Comité de Emergencia	1,2, y3	321 4349456
Yuris Tatiana Duque Araque	Comité de Emergencia	1,2, y3	3204725229

TABLA 16 CONFORMACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS

Anexo 16. Acta de conformación de la brigada

8.1. INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 2

Durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 del COP 139 del 2023 se realizó inspección de los equipos de emergencias.

8.1.1. CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	26/03/2024		1	
CUADRILLA 2	26/03/2024		1	
CUADRILLA 3	26/03/2024		1	

TABLA 17 INSPECCIÓN DE CAMILLA GRUPO 2

ANEXO 17. INSPECCIÓN DE CAMILLAS

8.1.2. BOTIQUÍN:

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
CUADRILLA	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	26/03/2024		1	
CUADRILLA 2	26/03/2024		1	
CUADRILLA 3	26/03/2024		1	

TABLA 18 INSPECCIÓN DE BOTIQUINES GRUPO 2

ANEXO 18. INSPECCIÓN DE BOTIQUÍNES

8.1.3. EXTINTOR:

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 se realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.

INSPECCIÓN EXTINTOR CUADRILLAS UNO Y DOS						
GRUPO DOS	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	26/03/2024	ABC	10 lbs	08/2024	1	
CUADRILLA 2	26/03/2024	ABC	20 lbs	07/2024	1	
CUADRILLA 3	26/03/2024	ABC	20 lbs1	10/2024	1	

TABLA 19 INSPECCIÓN DE EXTINTORES GRUPO 2

ANEXO 19. INSPECCIÓN DE EXTINTORES

9. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 2

A continuación, se observan las tablas de indicadores:

Anexo 20. Indicadores mínimos SST

9.1. INDICADORES DE AUSENTISMO

9.1.1. AUSENTISMO

Para el presente periodo, no se presentó ausentismo por enfermedad laboral.

RELACIÓN DE AUSENCIA POR ENFERMEDAD LABORAL							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo laboral**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**
							--

TABLA 20. REPORTES DE AUSENTISMO LABORAL

9.1.2. RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA

En el periodo actual no se presentaron incapacidades.

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**

TABLA 21 AUSENTISMO POR CAUSA EXTERNA

ANEXO 21. REGISTRO DE AUSENTISMO

10. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.

Cabe recalcar que en algunos ATS no se encuentran con números de reporte, ya que fueron órdenes directas por funcionarios de Alumbrado Público.

10.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO FEBRERO DE 2024 YMARZO DE 2024.

Véase en la tabla 31 el detalle los ATS diligenciados en periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024 para el COP 139 de 2023 Grupo 2.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS POR CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	17/02/2024 – 31/03/2024	31	68		
Cuadrilla 2	17/02/2024 – 31/03/2024	33	35		
Cuadrilla 3	17/02/2024 – 31/03/2024	35	184		
TOTAL		**99**	**287**		

TABLA 22 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

ANEXO 22. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

10.2. VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS FEBRERO Y MARZO DE 2024

Véase en la siguiente tabla 32 el número de permisos de trabajos en alturas diligenciados en el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.

Cabe recalcar que alguna lista de verificación para trabajo en alturas no se encuentra con números de reporte, ya que fueron órdenes por funcionarios de Alumbrado Público.

CUADRILLAS UNO, DOS Y TRES					
CUADRILLA	**No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS**	**No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS**	**CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS**	**PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PVA**	**OBSERVACIONES**
Cuadrilla 1	17/02/2024 – 31/03/2024	64	23	LUIS OLAVE	
Cuadrilla 2	17/02/2024 – 31/03/2024	31	33	JYHAN CALUDE BECERRA	
Cuadrilla 3	17/02/2024 – 31/03/2024	180	34	OSWALDO BASTO	
TOTAL		**275**	**90**		

TABLA 23 PERMISOS DE TRABAJO EN ALTURAS

ANEXO 23. VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS

10.3. PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, no se realizaron manejos de carga manual que para este mes fueron por el movimiento de luminarias de reposición, pero catalogadas como “Izaje de carga no critica”. En el siguiente cuadro se detalla el Izaje de carga crítica como postes y otros elementos, pero que para este periodo no aplico.

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	0	0		
Cuadrilla 2	0	0		
Cuadrilla 3	0	0		
TOTAL	0	0		

TABLA 24 IZAJE DE CARGAS

Anexo 24. Permiso de Izaje de cargas

10.4. VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA.

Para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, se continua con los mismos EPCC con fechas vigentes de certificación, dispuestos para **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, como puede registrarse en anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.

Se realiza inspección diaria de los equipos por parte de los técnicos, el cual se evidencia en el listado de verificación de permisos de alturas

ANEXO 25. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTAS MÍNIMAS POR CUADRILLA

11. ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP

11.1. ENTREGA DE DOTACIÓN

En el siguiente cuadro los se relacionan la dotación entregada con respectiva fecha, trabajador, cantidades, y elementos entregados al personal del COP 139 del 2023.

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
YURIS TATIANA DUQUE ARAQUE	1098684882	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras	CAMBIO
		15/02/2024	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
JHONATTAN ANDRES VARGAS DAZA	1057592105	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico.	PRIMERA ENTREGA
		4/Agosto/2023	2 pantalones, guantes de nitrilo	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras	CAMBIO
		15/02/2024	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
LUIS ENRIQUE OLAVE SARMIENTO	1095933775	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		14/septiembre/2023	guantes de nitrilo	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
		06/marzo/2024	1 gafas claras, guantes de nitrilo	CAMBIO
MARLON RODOLFO MUÑOZ	1102372182	4/julio/2023	casco, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
RAMIREZ		24/julio/2023	2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, 1 Botas de seguridad, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		29/noviembre/2023	1 guantes de vaqueta y 1 guantes de nitrio	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dieléctricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		06/03/2024	Guantes de nitrilo	CAMBIO
ANIBAL JESUS ROJAS ORTEGA	1102360332	4/julio/2023	2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras y 1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA
		24/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricasd	CAMBIO
		7/diciembre/2023	1 gafas oscuras	CAMBIO
		15/diciembre/2023	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		06/marzo/2024	1 gafas claras, guantes de nitrilo	CAMBIO
		11/marzo/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO
HERMES ALFONSO MAÑARA SOTO	1047516974	4/julio/2023	, barbuquejo, 1 gafas claras, 2 camisas manga larga, 1 gafas oscuras y 1 guantes de vaqueta.	PRIMERA ENTREGA
		24/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 jeans, casco dieléctrico, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	CAMBIO
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricas	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
		5/diciembre/2023	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
		19/diciembre/2023	1 gafas claras	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		06/marzo/2024	1 gafas claras, gafas oscuras, guantes de nitrilo	CAMBIO
		22/marzo/2024	1 guantes de nitrilo	CAMBIO
OSWALDO BASTO	91.289.985	4/julio/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dieléctricas	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
LUIS GABRIEL HERERA RODRIGUEZ	13718301	28/febrero/2024	1 gafas claras, 1 gafas oscuras, 1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo, botas dieléctricas.	PRIMERA ENTREGA
		07/marzo/2024	1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
BRAYAN ANDRES CAMARGO PACHECO	1102377401	05/08/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo y 1 cofia ignifuga.	PRIMERA ENTREGA
		20/octubre/2023	1 Gafas oscuras, 1 gafas claras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		1/diciembre/2023	1 camisa manga larga, 1 jeans, 1 botas dielectricasd	CAMBIO
		15/febrero/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta y guantes de nitrilo	CAMBIO
		11/03/2024	1 gafas oscuras	CAMBIO

NOMBRE	CEDULA	FECHA ENTREGA	DESCRPCION	ENTREGA
ELKIN JAIR GOMEZ DURAN	1098617006	14/02/2024	1 casco, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, ,1 guantes de vaqueta	PRIMERA VEZ
		15/02/2024	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	PRIMERA VEZ
		06/03/2024	1 Botas de seguridad	PRIMERA VEZ
		07/03/2024	1 Cofia ignifuga	PRIMERA VEZ
SIMON GARCES FERNANDEZ	91262744	14/02/2024	1 Botas de seguridad, casco, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, ,1 guantes de vaqueta	PRIMERA VEZ
		15/02/2024	1 Gafas oscuras y guantes de nitrilo	PRIMERA VEZ
		07/03/2024	1 cofia ignifuga	PRIMERA VEZ
YHAN CALUDE BECERRA FLOREZ	1020436639	30/11/2023	1 Botas de seguridad, casco, 2 camisas manga larga, 2 jeans, casco dieléctrico, barbuquejo, 1 gafas claras, 1 gafas oscuras,1 guantes de vaqueta, 1 guantes de nitrilo.	PRIMERA ENTREGA
		15/02/2024	1 gafas oscuras, guantes de vaqueta	CAMBIO
		06/03/2024	1 gafas claras y guantes de nitrilo	CAMBIO
		07/03/2024	1 cofia ignifuga	PRIMERA VEZ

TABLA 25 ENTREGA DE DOTACIÓN

ANEXO 26. REGISTRO ENTREGA EPP Y DOTACIÓN

12. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL.

Se realiza las respectivas afiliaciones al personal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS** y Se adjunta de pago correspondiente a diciembre de 2023 y febrero de 2024, con números 28727284.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL RAZÓN SOCIAL								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
1	Yuris Tatiana Duque Araque	1.098.684.882	Supervisor HSEQ	Sura	Porvenir	SURA	CAJASAN	
2	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Nueva EPS	Colfondos	SURA	CAJASAN	
3	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Colfondos	SURA	CAJASAN	
4	Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	1.102.372.182	Técnico electricista	Sanitas	Porvenir	SURA	CAJASAN	
5	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Proteccion	SURA	CAJASAN	
6	Anibal Jesus Rojas Ortega	1.102.360.332	Técnico electricista	Sura	Porvenir	SURA	CAJASAN	
7	Hermes Alfonso Mañara Soto	1.047.516.974	Técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
8	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla- técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
9	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.302	Técnico electricista	Nueva EPS	Porvenir	SURA	CAJASAN	
10	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Nueva EPS	Porvenir	SURA	CAJASAN	
11	Elkin Jair Gomez Duran	1.098.617.006	Técnico electricista	Salud total	Porvenir	SURA	CAJASAN	
12	Simon Garces Fernandez	91.262.744	Técnico electricista	Salud total	Colpensiones	SURA	CAJASAN	
13	Liliana Muñoz	36.114.699	Representante legal	Nueva EPS	Protección	SURA	COMPENSAR	
14	Francy Yohanna Silva Muñoz	1.084.257.544	Persona con discapacidad	Sanitas	Porvenir	SURA	COMFAMILIAR DEL HUILA	

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL RAZÓN SOCIAL								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
15	Isabel Pinilla Plata	63480859	Administrativa	Sanitas	Colpensiones	SURA	CAJASAN	

TABLA 26 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

12.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
AÑO	MES	NÚMERO DE PLANILLA	DISCAPACITADO	NÚMERO DE PLANILLA VIADUCTO
2023	Julio	27345804	NA	NA
2023	Julio	27193326	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Agosto	27612989	NA	NA
2023	Agosto	27484203	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Septiembre	27815751	NA	NA
2023	Septiembre	27944211	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Septiembre	27944211	Liliana Muñoz	NA
2023	Septiembre	27944152	Paula Alejandra Martinez Leal	NA
2023	Octubre	28049001	NA	NA
2023	Octubre	28047265	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Octubre	28047265	Liliana Muñoz	NA
2023	Octubre	28234529	Isabel Pinilla Plata	NA

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
2023	Noviembre	28350725	NA	NA
2023	Noviembre	28323775	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Noviembre	28323775	Liliana Muñoz	NA
2023	Noviembre	28388045	Isabel Pinilla Plata	NA
2023	Diciembre	28727284	NA	NA
2023	Diciembre	28600530	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2023	Diciembre	28600530	Liliana Muñoz	NA
2023	Diciembre	28727543	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Febrero	29309381	NA	NA
2024	Febrero	29227559	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Febrero	29227559	Liliana Muñoz	NA
2024	Febrero	29309373	Isabel Pinilla Plata	NA
2024	Marzo	29462230	NA	NA
2024	Marzo	29399047	Francy Yoanna Silva Muñoz	NA
2024	Marzo	29399047	Liliana Muñoz	NA
2024	Marzo	29404150	Isabel Pinilla Plata	NA

TABLA 27 HISTÓRICO DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO 27. PLANILLAS

13. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

Se realiza exámenes ocupacionales de ingreso a todo el personal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.**

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	Yuris Tatiana Duque Araque	1.098.684.882	Supervisor HSEQ	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
2	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
3	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
4	Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	1.102.372.182	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
5	Anibal Jesus Rojas Ortega	1.102.360.332	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
6	Hermes Alfonso Mañara Soto	1.047.516.974	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024		Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en	

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS.								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
						15/02/2024	alturas	
7	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
8	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
9	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Concepto medico ocupacional	22/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
10	Simon Garces Fernandez	91.262.744	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	23/01/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
11	Elkin Jair Gomez Duran	1.098.617.006	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	13/02/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	
12	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.301	Técnico electricista	Concepto medico ocupacional	28/02/2024	29/02/2024	Examen médico ocupacional de ingreso con Certificación en alturas	

TABLA 28 EXÁMENES MÉDICOS

Anexo 28. Exámenes médicos ocupacionales

13.1. PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas dispuestas para el COP 139 del 2023.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	Jhonattan Andres Vargas Daza	1.057.592.105	Ingeniero residente	Certificado de prueba psicosensométrica	22/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
2	Luis Enrique Olave Sarmiento	1.095.933.775	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
3	Oswaldo Basto	91.289.985	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
4	Brayan Andres Camargo Pacheco	1.102.377.401	Técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	22/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
5	Yhan Claude Becerra Florez	1.020.426.639	Jefe cuadrilla-técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	23/01/2024	15/02/2024	Prueba perceptiva – motora	
6	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	13.718.301	Técnico electricista	Certificado de prueba psicosensométrica	28/02/2024	29/02/2024	Prueba perceptiva – motora	

TABLA 29 EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

ANEXO 29. EXAMEN PSICOSENSOMETRICO

14. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL

A partir del día 14 de febrero de 2024 se realizaron inducción a todo el personal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS**, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.; se realiza socialización del procedimiento de Alumbrado Público e Bucaramanga en la fechas del 14 de febrero de 2024

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
14/02/2024	Yuris Tatiana Duque Araque	100%	
14/02/2024	Jhonattan Andres Vargas Daza	100%	
14/02/2024	Luis Enrique Olave Sarmiento	100%	
14/02/2024	Marlon Rodolfo Muñoz Ramirez	100%	
14/02/2024	Elkin Jair Gomez Duran	100%	
14/02/2024	Yhan Claude Becerra Florez	100%	
14/02/2024	Anibal Jesus Rojas Ortega	100%	
14/02/2024	Hermes Alfonso Mañara Soto	100%	
14/02/2024	Oswaldo Basto	100%	
14/02/2024	Simon Garces Fernandez	100%	
14/02/2024	Brayan Andres Camargo Pacheco	100%	

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
29/02/2024	Luis Gabriel Herrera Rodriguez	100%	

TABLA 30 INDUCCIÓN

15. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el siguiente cuadro se detalla las charlas - capacitaciones realizadas a las cuadrillas uno, dos y tres para el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.

FECHA	TEMA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	NUMERO DE ASISTENTES	OBSERVACIONES
17/02/2024	Uso adecuado de equipos de alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
19/02/2024	Trabajo seguro en alturas y adecuado diligenciamiento de permisos	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
20/02/2024	Seguridad vial y sus normas	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
21/02/2024	Prevención del riesgo público y modo de actuar ante el mismo.	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
22/02/2024	Señalización adecuada de áreas de trabajo y de áreas de parqueo.	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
23/02/2024	Riesgo eléctrico y sus controles.	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
24/02/2024	Autocuidado y responsabilidad en la ejecución de actividades	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
26/02/2024	Riesgo mecánico y el cuidado de nuestros dedos	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
27/02/2024	Riesgo biológico y de transito	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
28/02/2024	Adecuado y completo diligenciamiento de permisos de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	11	
29/02/2024	Riesgo vial y sus controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
01/03/2024	Uso obligatorio de señalización en campo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	

FECHA	TEMA	CHARLAS Y CAPACITACIONES	NUMERO DE ASISTENTES	OBSERVACIONES
02/03/2024	Riesgos en campo: uso obligatorio de cofia ignifuga y guantes dieléctricos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
04/03/2024	Riesgos viales; controles y obligatorio de ejecución de actividades con orden de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
05/03/2024	Señalización en campo y cumplimiento del horario	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
06/03/2024	Uso obligatorio de EPP y dotación	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
07/03/2024	Uso adecuado de herramientas y equipos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
08/03/2024	Inspeccion previa al uso de los equipos de alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
09/03/2024	Riesgo eléctrico y sus controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
11/03/2024	Riesgo de alturas y sus controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
12/03/2024	Uso adecuado de las herramientas menores	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
13/03/2024	Manipulación adecuada de equipos de alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
14/03/2024	Orden y aseo en las grúas y espacios de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
15/03/2024	Respeto por los compañeros	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
16/03/2024	Adecuado diligenciamiento de permisos de trabajo	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
18/03/2024	Inspeccion de equipos de alturas	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
19/03/2024	Trabajo seguro en alturas y en caliente	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
20/03/2024	Uso adecuado de EPP y dotación	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
21/03/2024	Uso adecuado de herramientas y equipos	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
22/03/2024	Trabajo seguro em riesgo eléctrico y controles	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
23/03/2024	Ejecución obligatoria de OT; con reporte	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
25/03/2024	Trabajo seguro y responsable, autocuidado.	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
26/03/2024	Trabajo seguro con escaleras y canasta grúa	CHARLAS Y CAPACITACION	12	
27/03/2024	Riesgo vial y sus controles.	CHARLAS Y CAPACITACION	12	

ANEXO 30. REGISTRO ASISTENCIA CHARLAS E INDUCCION

16. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo del 17 de febrero de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLA UNO – DOS- TRES			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Renovaciones antecedentes Disciplinarios (Conte)	X	100%	
Pre operacional Vehículos	X	100%	
Mantenimiento de vehículos y equipos	X	100%	
Inspección de EPP	X	100%	
Entrega de Dotación noviembre	X	100%	
Inspección de Herramientas	X	100%	
Reposición de EPPS	X	100%	
Inspección de Extintores	X	100%	
Inspección de Botiquines	X	100%	
Inspección de Camillas	X	100%	
Inspección de EPCC	X	100%	
Inspección HSEQ	X	100%	
Inspección de herramientas	X	100%	
Charlas y capacitaciones	X	100%	
Diligenciamiento de ATS	X	100%	
Diligenciamiento de PTA	X	100%	
Diligenciamiento de IZAJE	X	100%	
Reunión mensual del COPASST	X	100%	

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CUADRILLA UNO – DOS- TRES			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Primer reunión del Comité de Convivencia	X	100%	
Recertificación de Equipos de Alturas	NA	NA	EQUIPOS NUEVOS
Seguimiento de prácticas ambientales	X	100%	
Inspección de control de residuos solidos	X	100%	
Registro fotográfico	X	100%	
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES			

TABLA 31 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

17. COPASST

Para el presente periodo, se realizó capacitación del COPASST el día 15 de marzo de 2024.**COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES					
Oswaldo Basto					
REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR					
Jhonattan Andres Vargas Daza					
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES					
Oswaldo Basto					
REPRESENTANTE DEL EMPLEADOR					
Jhonattan Andres Vargas Daza					
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Capacitación en inspeccion en campo y su importancia	Tatiana Duque	15 de marzo de 2024	Seguimiento # 6	Ejecutado	Se capacita al COPASST sobre el tema de inspeccion en campo y su importancia

TABLA 32 COPASST

ANEXO 31. COPASST

18. COMITÉ CONVIVENCIA

Para el presente periodo, no se realizó reunión del comité de convivencia laboral ya que no se presentó de manera extraordinaria ningún caso por socializar y la fecha de próxima reunión será en el mes de abril de 2024.

COMITÉ DE CONVIVENCIA
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

MARLON MUÑOZ					
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR					
TATIANA DUQUE ARAQUE					
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ					
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
capacitación de personal sobre el acoso laboral y su manejo	Tatiana Duque	11/12/2023	Seguimiento # 2	EJECUTADO	Se realiza capacitación de personal sobre el acoso laboral y su manejo; próxima reunión en el mes de abril de 2024.

TABLA 33 CONVIVENCIA

ANEXO 32. COCOLA

Presentado por:

Yuris Tatiana Duque Araque

Yuris Tatiana Duque Araque
SUPERVISOR HSEQ
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ SAS