## 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza entrega de correspondencia en el instituto de Movilidad y transporte de Tame; se envia la Correspondencia generada en el mes de noviembre del 2023, el informe mensual de sitios Criticos correspondiente al mes de noviembre, el informe mensual de embellecimiento y ornato del mes de noviembre de 2023; se envia a planta central el backup o Copia de seguridad de las cotizaciones invicastos obtenidas; Se radica en el instituto de transito y Policia de Transito los oficios N° CVEI-INV-2724-0078-23 y CVEI-INV-2724-0079-23, con asunto: "Registro de Siniestralidad vial del mes de noviembre de 2023; el estado del clima en el tramo 6605, PR 0+000 - PR 44+0230: Clima Seco.

## 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6605, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco.

líder

03 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606; PR 01000- PR 44 to280: clima seco.

04 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza charlas sobre manejo de riesgos biomecanicos a los microempresarios a cargo de la insp. SISO; se envia los oficios N° CVEI - INV - 2724 - 0075-23, con asunto: " Acta N° 48 contrato 8403 de 2023 Consorcio Mantenimientos 2019, periodo 01 al 30 de Noviembre del 2023" y N° CVEI-INV - 2724-2724-0076 -23, N° CVEI - INV - 2724 - 0077-23, N° CVEI - INV-2724-0078, con asunto: " Acta N° 03 C.TA., periodo del 01 al 30 de noviembre del 2023"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000- PR 44 to280: Clima seco.



Powered by CamScanner

05 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cocorno y 6606 Cocorno - Arauca; se envía el oficio N° CVEI-INV-2724-0079-23, Con asunto: "Informe actividad tapa huecos con mezcla MDC 19 Mediante contrato 990-2022, tramos 6605 y 6606"; Y N° CVEI-INV-2724-0081-23, Con asunto: "Devolución de señalización enviada para el ejército"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Cocorno y 6606 Cocorno - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realizan charlas sobre manejo de riesgos biomecanicos con la C.T.A. Arauca, toma de registro fotografico para vía-vía PR 201 + 600 tramo 6606; se envia el oficio N° CVEI-INV-2724-0083-23, Con asunto: "Informe del estado del paso vía informativo, tramo 6606, PR 201+600-" y N° CVEI-INV-2724-0084-23, Con asunto: "Solicitud de aprobación para la compra de insumos (Pintura)"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000-PR 44+0280:

líder

Powered by CamScanner

clima seco.

07 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame- Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza inventario de señalización transversal, toma de información y registro fotografico para informe de accidentalidad, se envia el reporte semanal del estado de los Sitios Criticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los recorridos de los vehiculos a cargo de la S.M.V, Los oficios N° CVEI-INV-2424-0085-23, con asunto: "Ajuste informe Criterio técnico en atención al "Memorando Individual 20231-VBOG-031598 29-11" y N° CVEI-INV-2424-0082-23, con asunto: "Informe mensual N°03, Periodo noviembre de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606 PR 01000- PR 44+0280: clima seco.

08 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt- Casanare; se presenta

líder

Powered by CamScanner

transito normal en los tramos 6606 Corocoro - Arauca y 6605 Tame - Corocoro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0tour - PR 44 +0280: (Clima seco) lluvias moderadas 1H.

09 DE DICIEMBRE DEL 2023.


Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt - Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0tour - PR 44 +0280: Clima seco.

10 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt - Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envia los oficios N° CVEI - INV-2724-0087-23, con asunto: " Acta N° 49 Contrato 2403 de 2023 Consorcio Mantenimientos 2019, periodo mes de diciembre de 2023" y N° CVEI - INV-2724-0088, 0089, y 0090-23, con asunto: " Acta N° 4 Cooperativas de trabajo Asociado de Arauca, panama y Libertadores, periodo mes de diciembre de 2023", N° CVEI - INV-2724-0091-23, con asunto: " Acta N° 04 Contrato 2724 de 2023 Consorcio Vial ECG Ingecon, Periodo mes de diciembre del


líder

2023"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: lluvias moderadas 1H.



11 DE DICIEMBRE DEL 2023-

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realizan charlas de clasificación de peligros y Riesgos con los microempresarios; se envia el oficio N° CVEI-INV-2724-0092-23, con asunto: "Informe capacitación microempresarios mes de diciembre de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606 PR 01000 - PR 44+0280: clima sec.



12 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare, se presento transito normal en los tramos 6605 Tame- Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se elabora y se radica en el departamento de Policia Arauca el oficio N° CVEI-INV-2724-0093-23, con asunto: "Solicitud



Powered by CamScanner

de permiso"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco.

## 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cerocoro y 6606 Cerocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza acompañamiento a Veeduria del contrato 990-2022 en representación de la Territorial Casanare; se envia Registro fotográfico para dar respuesta al MC Radicado 20231-VB06-016142; se le da recibido A OFICIO Invias-T. Casanare (No. 2023S-VCAS-02743 de 2023); se envia el OFICIO N° CUEI-INV-2724-00944-23, Con asunto: "INFORME estado de la carpeta asfaltica instalada por el contrato 990-2022, tramo 6606, PR 26+0900 al PR 27+0900"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco.

## 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606

líder

Corocoro - Arauca y 6605 Tame - Corocoro; Se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos y los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los recorridos de los vehiculos a cargo de la Dmv; Se realiza capacitación sobre riesgo biologico a cargo de la Inspectora Sito; el estado del clima en el tramo 6605, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6605 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza inventario de defensas metálicas y del estado de pontones en los tramos 6605 y 6606, inspección actividad de tapahuecos en el tramo 6605; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 to280: clima seco.

16 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Cerocoro y 6606 Cerocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

17 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Cerocoro y 6606 Cerocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

18 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Cerocoro y 6606 Cerocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza inspección de extintores y EPP en las C.T.A, toma de información y registro fotografico para informe de

líder

Powered by CamScanner

accidentalidad; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 99 to280: clima seco.

19 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; (se realiza recorrido rutinario inspeccion y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario).
Se envia los oficios N° CVEI-INV-2724-0095-23, Con asunto: "Solicitud adicion a los contratos de mantenimiento rutinario 2403 de 2019, 2876 de 2023, 2886 de 2023 y 2807 de 2023", N° CVEI-INV-2724-0096-23, con asunto: "Solicitud prorroga al contrato No 2724 de 2023, Consorcio Vial-ECO-Ingecon" y N°0098, con asunto: "Informe activida tapahuecos con mezcla MDC 19 mediante contrato 990-2022, tramo 6606 Corocoro-Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01 000 - PR 99 to280: clima Seco.



Powered by CamScanner

20 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame – Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envia los oficios N° CUEI-INV-2724-0097-23, Radicado en la Alcaldia del Municipio de Arauca, con asunto: "Afectación zona de reserva de via por relleno, tramo 6606 Corocoro-Arauca, PR 98+0100, con latitud 6,81 y longitud -71,15", N° CUEI-INV-2724-0099-23, Radicado en la Alcaldia del municipio de Arauca con asunto: "Afectación zona de reserva de via por basuras, tramo 6606 Corocoro-Arauca, PR 38+0180, Con Coordenadas 7.0620N y -70.7282W", N° CUEI-INV-2724-0100-23 Con asunto: "Informe afectaciones señalización vertical, tramo 6605 Tame- Arauca, PR 23+0750 y PR 30+0400"; Recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza inspección de extintores y EPP en la CIT. Arauca, Toma de información y registro fotográfico para informe Sukuban, toma de registro fotográfico afectación derecho de via por basurero PR 38+018 tramo 6606;

21 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y eltado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro-Arauca; se realiza

líder

Powered by CamScanner

recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, inspección actividad de tapahuecos en el tramo 6606; se envía el reporte semanal del estado de los sitios críticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los recorridos de los vehículos a cargo; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

22 DE DICIEMBRE DEL 2023.

se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, toma de registro fotografico a sitios críticos y actividad ludica con las microempresas a cargo sobre identificación de riesgo; se envía el oficio N° CVBI - 2724 - 0103 - 23 con asunto: "Informe actividad tapahuecos con mezcla MDC 19 mediante contrato 990 - 2022, tramo 6606 Corocoro - Arauca" y N° CVBI - 2724 - 0101 - 23, con asunto: "Solicitud prórroga hasta el 31 de enero de 2024 a los contratos de mantenimiento rutinario 2403 de 2019, 2876 de 2023, 2806 de 2023 y 2307 de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

líder

23 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame- Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, pr 01000- pr 44 to230: clima seco.



24 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, pr 01000- pr 44 to230: clima seco.



25 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, pr 07000- pr 44 to230: lluvias moderadas 2H.



líder

Powered by CamScanner

26 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cocuno y 6606 Cocuno - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se envia el oficio N° CVEI-INV-2724-0102-23, con asunto: "Solicitud Prorroga al contrato No. 2724 de 2023 - Consorcio Vial - BCG - INGECON"; el estado del clima en el tramo 6605, PR 01000 - PR 44 to 280: clima seco.

27 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cocuno y 6606 Cocuno - Arauca; se envia el oficio N° CVEI-INV-2724-0109-23, con asunto: "Informe de accidentalidad N° periodo noviembre de 2023"; el estado del clima en el tramo 6605, PR 01000 - PR 44 to 280: lluvias moderadas 1 e intensas 14.

líder

Powered by CamScanner

28 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro- Arauca; se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los recorridos de los tenedores a cargo de la A.M.V; se envia a planta central Bogotá los archivos del INFORME mensual de accidentalidad del mes de Noviembre de 2023; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44 +0280: clima seco.

29 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro- Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se realiza inspección a los puentes caño Negro y Guadalupe Salcedo; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44 +0280: clima seco.

lider

Powered by CamScanner

30 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 07000- PR 44 + 0280 : clima seco.

31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de la via y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 07000- PR 44 + 0280: clima seco.

lider

Powered by CamScanner