01 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame – Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en los tramos 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

02 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame – Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envia la Correspondencia generada en el mes de diciembre del 2023; el Informe mensual de sitios criticos correspondiente al mes de diciembre de 2023; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco

03 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame – Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envia el Informe mensual de embellecimiento y ornato del mes

líder

Powered by CamScanner

de diciembre del 2023; el estado del clima en los tramos 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

04 DE ENERO DEL 2024.

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Cocuco y 6606 Cocuco - Arauca; se envía el reporte semanal del estado de los sitios críticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los recorridos de los vehículos a cargo de la S.M.V; se le da recibido a oficio Invías - T. Casanare (No 20245 - UCAS - 000342 de 2024); el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

05 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Cocuco y 6606 Cocuco - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se envía el oficio Nº CVEI - 3724 - 0002 - 24, con asunto: "Solicitud

Powered by CamScanner

de acceso aplicativo SuKuban", NO CUEI-INV-2724-0001-24, Con asunto: "Informe mensual N°04, Periodo diciembre de 2023", N° CUEI-INV-2724-0003-24, Con asunto: "Informe trimestral #2, periodo octubre - diciembre de 2023", N° CUEI-INV-2724-0004-24, Radicado ante la gerencia de la empresa Emserpa Señora Glaiciraima Heredia Tovar Con asunto: "observaciones documentación tramite permiso uso zona de vía para: Construcción del alcantarillado pluvial en la comuna 5, sector el trompillo del municipio de Arauca" Clima de impulsión en tubería PVC 20". PR 89+0871 Y PR 37+0750 Caño jesus, Ruta 6606) Radicado invias 20245-VCAS-000343 del 04/01/2024"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco.

06 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dr. Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco.

lider

07 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

08 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

09 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

10 DE ENERO DEL 202

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspeccion y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza actividad ludica sobre prevención de riesgos psicosociales con las C.T.A, toma de información y registro fotografico para informe Sutubun; se envia el oficio N° CUBI - INV - 2724 - 0005 - 24, Con asunto: "Informe de hurto de pavia informativo, tramo 6606, PR 20+0650"; el estado del clima en los tramos 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

11 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza actividad ludica sobre prevención de riesgos psicosociales con la C.T.A. Arauca; toma de información y registro fotografico para informe Sutubun; Se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos, los informes semanales de los recorridos de los vehiculos a cargo de la AMV, los informes semanales de las actividades

líder

realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, el oficio N° CUEI-INV-2724-0006-24, con asunto "Informe estado de la carpeta asfaltica instalada por o contrato 940 de 2022, tramo 6606, PR 26+0900 al PR 27+0900"; se realiza capacitación a los trabajadores de la A.M.V Sobre Riesgo Cardiovascular a cargo de la Insp. Siso; el estado del clima en el tramo 6606, 0+000-PR 44+0280: clima seco.

12 DE ENERO DEL 2024.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Saravena y 6606 Saravena-Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario; se envia a la Subdirección de Sostenibilidad ingeniera. Marly Nuñez Muñoz el oficio N° CUEI-INV-2724-0007-24, con asunto: "Informe No. 2 Cargue Información aplicativo Sutuban, Periodo octubre-diciembre de 2028"; el estado del clima en los tramos 6606, PR 0+000-PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

13 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en los tramos 6606, PR 01000 - PR 44 to280: clima seco.

14 DE ENERO DEL 2024.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 (PR 01000 -) Corocoro - Arauca y 6606 Tame - Corocoro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 to280: clima seco.

15 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza charla Sobre fenomeno del niño con las micros a cargo del Insp. Siso; el estado del clima en el tramo 6606, PR

lider

0000 - PR 44+0270: clima seco.

16 DE ENERO DEL 2024.

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envía el OFICIO N° CVBI-INV-2724-0008-24, con asunto: "Solicitud aprobación tema capacitación mes de enero de 2024 a las microempresas de mantenimiento rutinario" y N° CVBI-INV-2724-0009-24, con asunto: "Directorio de Emergencias enero de 2024"; el estado del clima en el tramo 6605, PR 0000 - PR 44+0270: clima seco.

17 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, se realiza charla sobre fenomeno del niño con la C.T.A Arauca a cargo de la Insp. Siso; Se envía el informe de registro fotográfico mes de enero de 2024; los oficios N° CVBI-INV-2724-0010-24, con asunto: "Solicitud aprobación compra de kits viales

Powered by CamScanner

y canecas" y N° CVEI-INV-2724-0011-24, Con asunto: "Respuesta memorando individual"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000- PR 99 + 0280: clima seco.

18 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro-Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, acompañamiento a la reunión entre el contratista, interventoria y veeduria del contrato 990-2022; Se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000- PR 99 + 0280: clima seco.

19 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro-Arauca; se envia el informe semanal de los recorridos de los vehiculos a cargo de la A.M.V, el OFICIO N° CVEI-INV-2724-0012-

líder

Powered by CamScanner

24, Con asunto: "solicitud suspensión a los contratos de mantenimiento rutinario 2403 de 2019, 2876 de 2023, 2806 de 2023 y 2807 de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

20 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame-Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

21 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la Dt-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0280: clima seco.

Powered by CamScanner

22 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; Se realiza recorrido rutinario inspeccion y vigilancia a la via y a las microempresas de mantenimiento rutinario, socializacion sindrome de burnout con las C.T.S. Panama y Libertadores, toma de registro Fotográfico afectación vial PR 381 200, tramo 6606; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+ 0230: clima seco.

23 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame- Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; Se envia el oficio N° CUEI-INV-2724-0013-24." Con asunto: " Afectación zona de reserva de via por basuras, tramo 6606 Corocoro - Arauca, PR 381 0230, con coordenadas 7°3'44"N y -70°43'42"W"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+ 0230: clima seco.

lider

24 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; Se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, supervisión actividad de pintura en los tramos 6605 y 6606, toma de información y registro fotográfico para informe Sukuban y Socialización Síndrome de Burnout con las E.T.A Arauca y Consorcio; Se envía información para dar respuesta a memorando 20241-VT306-00810 Solicitud información para SMSV Sistemas Contención vehicular, el oficio N° CUB-INV-2724-0015-24, con asunto: "Informe actividad de pintura tramos 6605 y 6606"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000-PR 44 tramo: Clima seco.

25 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; Se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía y a las microempresas de mantenimiento rutinario, Capacitación a los microempresarios de mantenimiento rutinario; Se envía el reporte semanal del estado de los sitios críticos, los informes semanales de las actividades realizadas por los microempresarios de mantenimiento rutinario, los informes semanales de los

líder

recorridos de los vehiculos a cargo de la Anu, el oficio N° CVEI - INV - 2724 - 0015 - 24, con asunto: "informe capacitación microempresarios mes de enero de 2024"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - pr 44+0280: clima seco.

26 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la Dt- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Concoro y 6606 Concoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía (y a las microempresas de m); se envia el oficio N° CVEI - INV - 2724 - 0017 - 24, con asunto: "informe accidentalidad N° 4 periodo diciembre de 2023"; se envia a planta central Bogotá los archivos correspondientes al informe de accidentalidad del mes de Diciembre de 2023; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - pr 44+0280: clima seco.

27 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la Dt- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Concoro y 6606 Concoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - pr 44+0280: clima seco.

lider

28 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0000- PR 44 0280: clima Seco.

29 DE ENERO DEL 2024.

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame – Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía; se envía el OFICIO N° CVEI-INV-2724 0018-24, Con asunto: "Solicitud prórroga al contrato No. 2724 de 2023, Consorcio Vial - ECG - Ingecon"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0000 - PR 44 0280: clima Seco.

30 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame- Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía, toma de información

Powered by CamScanner

y registro fotográfico afectaciones vial; se envía los oficios N° CVGI-INV-2724-0020-24 Con asunto: "Informe intervención separador tramo 6606", N° CVGI-INV-2724-0021-24, Con asunto: "Informe intervención puente internacional José Antonio Páez, tramo 6606", N° CVGI-INV-2724-0022-24, Con asunto: "Solicitud Cambio señalización Vertical Puente Internacional José Antonio Páez, tramo 6606", el estado del clima en el tramo 6606, PR 0000 - PR 94 + 0280: clima seco.

31 DE ENERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT - Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía, toma de información y registro fotográfico de sitios críticos; el estado del clima en el tramo 6606, PR. 0000 - PR 94 + 0280: clima seco -

Powered by CamScanner