01 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora q envía el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Corocoro - Arauca y 6605 Tame - Corocoro; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía; se envía el reporte semanal del estado de los sitios críticos, la correspondencia generada en el mes de enero 2024, el informe mensual de sitios críticos correspondiente al mes de enero; el oficio N° CVEI-INV-2724-0030, con asunto: "INFORME INSPECCIÓN VISUAL PUENTE INTERNACIONAL JOSE ANTONIO PAEZ, TRAMO 6605"; Se envía a la Alcaldía del Municipio de Arauquita el OFICIO N° CVEI-INV-2724-0028-24, con asunto: "Afectación zona de reserva de vía por rellenos, Tramo 6605 Tame - Corocoro"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 to210: clima seco //

02 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora q envía el reporte diario del estado de las vías y estado del clima a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Corocoro - Arauca y 6605 Tame - Corocoro; Se envía el informe mensual de embellecimiento y ornato del mes de enero de 2024, el OFICIO N° CVEI-INV-2724-0029, Radicado en la Alcaldía del Municipio de Arauca; con asunto: " Afectación zona de reserva de vía por basuras, tramo 6606 Corocoro - Arauca, PR 431 0500, Con Coordenadas 7°4'56"N y -70°44'30"W y N° CVEI-INV-2724-0032-24

líder

Con asunto: "Solicitud información intervención separador, tramo 6606", el oficio N° CUEI-INV-2724-0031-24, Con asunto: "Informe inspección visual estructura metálica puente internacional José Antonio Páez, tramo 6606", los informes semanales de los recorridos de los vehículos a cargo de la A.M.V.; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0290: clima seco //




03 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6605, PR 01000 - PR 44 + 0290: lluvias moderadas //



04 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606 PR 01000 - PR 44 + 0290: clima seco //



Powered by CamScanner

05 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en las tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro- Arauca; se envia el Oficio N° CVGI-INV-0028-24, Radicado en la Alcaldia del municipio de Arauquita con Asunto: "Afectación zona de reserva de vía por rellenos, tramo 6605 Tame - Corocoro"; el OFICIO N° CVGI-INV-2427-0033 Radicado ante la gerencia de la empresa Ensolpa Señor Cesar Alessander Gutierrez Rojas con asunto: "observaciones documentación trámite permiso uso zona de vía", El Oficio N° CVGI-INV-0427-0029-24 Radicado en la Alcaldia del Municipio de Tame, Señor Miguel Angel Bastos Morales con asunto: "Afectación zona de reserva de vía por Comimiento de cerca, tramo 6605 Tame - Corocoro, PR 40+0050 - 41 PR 40+800 Costado izquierdo"; se envia Reporte inicio emergencia Cierre Vial por manifestación de la Comunidad, PR 0+000 - y 71+0200 tramo 6605 Tame. Corocoro; el estado del clima en el tramo 6605, PR 0+000 - PR 44+0230: lluvias moderadas.

06 DE FEBRERO DEL 2024.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro - Arauca y Cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Corocoro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco.

líder

07 DE FEBRERO DEL 2024


Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro- Arauca y Cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Corocoro; se envia los oficios N° CVEI-INV-2724-0034-24, con asunto: "Acta N° 05 contrato 2724 de 2023 Consorcio Vial Eco Ingecon, periodo 01 al 31 de enero del 2024", N° CVEI-INV-2724-0035, con asunto: "Informe Mensual N°5, periodo enero de 2024", N° CVEI-INV-2724-0036-24, con asunto: "Acta N° 50 Contrato 2403 de 2019 Consorcio Mantenimientos 2019, periodo 01 al 25 de enero del 2024" y N° CVEI-INV-2724-0037-24, N° CVEI-INV-2724-0038-24, N° CVEI-INV-2724-0039-24, con asunto: "Acta N° 05 C.I.A Libertadores, Pamplona y Arauca, periodo 01 al 25 de Enero del 2024"; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía, Inspección emergencia por cierre vial en el tramo 6605; el estado del clima en el tramo 6605, PR 01000- PR 44+0280: clima seco.

08 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro- Arauca y Cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame- Corocoro; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía, toma de

líder

registro fotográfico de puentes; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco //



09 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Cenocuro - Arauca y cierre vial por manifestación de la comunidad en el tramo 6605 Tame - Cenocuro; Se envía los informes semanales de los recorridos de los vehículos a cargo de la S.M.V., se envía INFORME puentes tramos 6605 y 6606 (PTE Caño verde, PTE Matecaña y PTE Santa Barbara); se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía, el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco //



10 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Cenocuro - Arauca y cierre vial por manifestación de la comunidad en el tramo 6605 Tame - Cenocuro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco //

Powered by CamScanner

11 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Concord - Arauca y Cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Concord; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

12 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Concord - Arauca y Cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Concord; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner

13 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro - Arauca y cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Corocoro; se envia el OFICIO Nº CUEE-INV-2724-0040-24, Radicado en la Alcaldia, Señor Juan Alfredo Quiroz Ramos con asunto: "Afectación zona de reserva de via por basuras, tramo 6606 Corocoro - Arauca, PR 43+0800, con Coordenadas 7°4'80"N, - Nº CUEE-INV-2724-0042-24, Radicado en la Alcaldia de Arauca, Señor Juan Alfredo Quiroz Ramos, con asunto:" Solicitud Informacion intervención señalización horizontal y transversal, tramo 6606", Nº CUEE-INV-2724-0040-24, con asunto: "Informe inspección visual Carpeta asfaltica entre los PR 487+0800 al PR 44+0280 ; tramo 6606" ; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco// — 0 — 0 — — 0 —

14 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro - Arauca y cierre vial por manifestación de la Comunidad en el tramo 6605 Tame - Corocoro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0280: clima seco// — 0 —

líder

15 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro - Arauca y se presenta cierre vial por manifestación de la comunidad en el tramo 6605 Tame - Corocoro; se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos; se realiza Capacitación Sobre "Investigación de accidentes y metodologia de investigación" a los trabajadores de la AMV a cargo de la Insp. SISO; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco

16 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en el tramo 6606 Corocoro - Arauca y 6605 Tame - Corocoro; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via; se envia los informes semanales de los recorridos de los vehiculos a cargo de la A.M.V., el oficio N° CVEL-INV-2024-00243-24, radicado en la gerencia de la empresa empetrol, señor Cesar Alexander Gutierrez Rojas con asunto: "Observaciones documentación trámite permiso uso zona de via", el reporte finalización emergencia por cierre vial por manifestación de la comunidad entre los PR 71+0200 al PR 71+0350, tramo 6605 Tame - Corocoro; el estado del clima en el tramo 6606, PR 0+000 - PR 44+0230: clima seco

líder

17 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606 PR 01000 - PR 99 + 0280: clima seco

18 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 99 + 0280: clima seco

19 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Cravo y 6606 Cravo - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 99 + 0280: clima seco; se realiza recorrido rutinario inspeccion y vigilancia a la via; se envia el OFICIO N° CVBT-INV-2024-0049-24 con asunto "RESPUESTA 20246-VVUBRAZ-0139917 16-2-2024 Solicitud apoyo Caravana Nicolas Alexander Petro", el

Powered by CamScanner

anteproyecto atención de sitios críticos 2025-2028".

20 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envía el oficio N° CVEI-INV-2724-0045-24, con asunto: "solicitud de ampliación de la suspensión a los contratos de mantenimiento rutinario 2408 de 2019, 2876 de 2023, 2806 de 2023 y 2807 de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606 pr 0+000 - pr 44+0280: clima seco //

21 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envía el reporte diario del estado de las vías y estado del tiempo a la DT-Casanare; se presenta tránsito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; Se envía el oficio N° CVEI-INV-2724-0046, con asunto: "Respuesta radicado N: R 20240202-775 de fecha 02/02/2024 Alcaldía de Arauca, radicado invías No. 2024E-VUVRA2-009442 de fecha 02/02/2024", el estado del clima en el tramo 6606, pr 0+000 - pr 44+0280: clima seco //

líder

Powered by CamScanner

22 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se envia el reporte semanal del estado de los sitios criticos; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 +0230: clima seco //

23 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta tránsito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la vía; se envia los informes semanales de los recorridos de los vehiculos a cargo de la A.M.V.; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 +0230: clima seco //

24 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; se presenta transito normal en los tramos 6606 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 +0230 //

líder

Powered by CamScanner

clima seco // o —— o —— o ——

25 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0230: clima seco // o —— o —— o ——

26 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via; Se el OFICIO N° CUEI-INV- 3724 -0047 -24, Con asunto: "Informe de accidentalidad N°5 periodo enero del 2024"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44 + 0230: clima Seco // —— o ——

27 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; Se envia el OFICIO N° CVEI-INV-2724-0048-24, con asunto: "Solicitud prórroga al contrato No. 2724 de 2023, Consorcio Vial ECG Ingecon"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco //

28 DE FEBRERO DEL 2024

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000 - PR 44+0280: clima seco

29 DE FEBRERO DEL 2024.

Se elabora y envia el reporte diario del estado de las vias y estado del tiempo a la DT- Casanare; Se presenta transito normal en los tramos 6605 Tame - Corocoro y 6606 Corocoro - Arauca; Se realiza recorrido rutinario inspección y vigilancia a la via, toma de registro fotográfico de sitios criticos; Se envia el reporte //

líder

Powered by CamScanner

Semanal del estado de los sitios críticos.

Se envía el OFICIO N° CVER-INV-2724-0049-24, con asunto: "Solicitud de reanudación a los contratos de mantenimiento rutinario 2403 de 2019, 2876 de 2023, 2806 de 2023 y 2807 de 2023"; el estado del clima en el tramo 6606, PR 01000- PR 44+0280: clima seco.

Powered by CamScanner