RUSSY INGENIEROS S.A.S.

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÓDIGO: FOR-HSE-76
VERSION 1
FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha: 04- 12- 2023.
Hora: 7:00 AM
Responsable: Sandra Santiago
Charla Diaria: X
Entrenamiento:
Lugar: JTSI
Tema: Beber y conducir (pausas activas)
Cargo: Insp SST
Inducción:
Capacitación:
Otro:

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis CP	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro CP	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio C	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	YESENIA M	WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	[illegible]	WRUSSY
8				WRUSSY
9				WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	[illegible]	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL	Abelino	WRUSSY
17				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi Carpio	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose Carlos	WRUSSY
20				WRUSSY
21				WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YERSON	WRUSSY

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: FOR-HSE-76
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 01/08/2019

Fecha:	05-12-2023.	Lugar:	ITSI
Hora:	07-00 AM.	Tema:	Riesgos electricos.
Responsable:	Sandra Santiago	Cargo:	Insp SST (pausa activa)

Charla Diaria	X	Entrenamiento		Inducción		Capacitación		Otro	

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA	EMPRESA
1	ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis C.	WRUSSY
2	ALVEIRO CARPIO	AYUDANTE	Alveiro C.	WRUSSY
3	HECTOR ESCOBAR	AYUDANTE	JULIO	WRUSSY
4	ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio	WRUSSY
5	ALEXANDER JIMENEZ	AYUDANTE	ALEX	WRUSSY
6	YESENIA ALVAREZ	TRABAJO SOCIAL	Yesenia	WRUSSY
7	CESAR NARVAEZ	ING. RESIDENTE	CESAR	WRUSSY
8				WRUSSY
9				WRUSSY
10	ELKIN REYES	AYUDANTE	Elkin Reyes	WRUSSY
11	SIGILFREDO MENDEZ	OFICIAL	Sigilfredo	WRUSSY
12	BRAYAN COSSIO	AYUDANTE	Brayan Cossio.	WRUSSY
13	KEVIN ORTEGA	AYUDANTE		WRUSSY
14	DOMINGO MORA	AYUDANTE		WRUSSY
15	JAIR CARPIO	AYUDANTE	Jair Carpio	WRUSSY
16	ABELINO MUÑOZ	OFICIAL		WRUSSY
17				WRUSSY
18	DEIBI CARPIO	AYUDANTE	Deibi Carpio	WRUSSY
19	JOSE PEÑALOZA	AYUDANTE	Jose P	WRUSSY
20	JI			WRUSSY
21				WRUSSY
22	YEISON MARTINEZ	GUARDA DE SEGURIDAD	YEISON	WRUSSY

ANEXO 7. COPASST

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 29/11/2023 **HORA:** 9:00 AM **LUGAR:** I.T.S.I BARRANCABERMEJA **ACTA NO.** 09

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNIÓN	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Estrés Térmico por Calor
2. Qué riesgos y daños a la salud genera el estrés térmico por calor
3. En qué trabajos puede ser peligroso el estrés térmico por calor

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan. Es decir, el estrés térmico por calor no es un efecto patológico que el calor puede originar en los trabajadores, sino la causa de los diversos efectos patológicos que se producen cuando se acumula excesivo calor en el cuerpo

2. El estrés térmico por calor genera varios tipos de riesgos que pueden originar diversos daños a la salud. En algunas ocasiones estos riesgos pueden presentarse muy rápidamente, de repente, y tener desenlaces rápidos e irreversibles. La mayoría de las veces las causas del estrés térmico son fácilmente reconocibles y la posibilidad de que se produzcan daños es igualmente fácilmente previsible. En otras circunstancias, en las que las condiciones ambientales no son extremas, el estrés térmico por calor puede pasar inadvertido y producir daños a los trabajadores.

El exceso de calor corporal puede hacer que:

- Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo,
- Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)
- Se produzcan las llamadas "enfermedades relacionadas con el calor".

3. En trabajos en sitios cerrados o semicerrados,

Donde el calor y la humedad sean elevados debido al proceso de trabajo o a las condiciones climáticas de la zona y la ausencia de medios para reducirlos

- Fundiciones,
- Acerías,
- Fábricas de ladrillos
- Fábricas de cerámica,
- Plantas de cemento,
- Hornos,
- Panaderías,
- Lavanderías,
- Fábricas de conservas,
- Minas,

- Invernaderos
- etc.

CONCLUSIONES

- Informar y formar a los trabajadores sobre los riesgos, efectos y medidas preventivas. Adiestrarles en el reconocimiento de los primeros síntomas de las afecciones del calor en ellos mismos y en sus compañeros y en la aplicación de los primeros auxilios

COMPROMISOS

- Se solicita verificar el cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre el estrés térmico por calor.

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	ANTONIO C.

ANEXO 8. CCL

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN:	HORA: 9:00	LUGAR: I.T.S.I	ACTA NO. 09
08/11/2023	AM	BARRANCABERMEJA	

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Que es la Sensibilidad Social
2. Características de Personas con Sensibilidad Social

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. QUE ES LA SENSIBILIDAD SOCIAL

La sensibilidad social es la habilidad de un individuo para identificar, percibir y entender las señales y contextos en las interacciones sociales. Significa hasta qué punto entiende los sentimientos y pensamientos de los demás y hasta dónde está familiarizado con el conocimiento general de las normas sociales.

2. CARACTERÍSTICAS DE PERSONAS CON SENSIBILIDAD SOCIAL

- Tienen una gran imaginación (son creativos).
- Son perceptivos de los sentimientos de los demás.
- Son buenos oyentes y tienden a ser cálidos y cuidadosos en sus relaciones.

- Son buenos para tratar con las relaciones sociales y adaptarse bien en situaciones sociales.
- Aceptan a las personas por lo que son, con sus diferencias.
- Tienen un amplio conocimiento de las reglas y normas sociales.
- Expresan profunda preocupación por la adecuación de su comportamiento y el comportamiento de los demás.
- Trabajan con mucha pasión.
- Son conscientes y compasivos.
- Son intuitivos, cuidadosos y espirituales.
- Tener sensaciones profundas e intensas.
- Respetan y disfrutan de la naturaleza, el arte y la música.
- Son objetivos y pueden ver más allá de lo que otros ven.

CONCLUSIONES

- La sensibilidad social se ha convertido en una parte de la inteligencia social y comparten algunas características similares. Es considerada una habilidad social importante, debido a que desempeña un destacado papel en el rendimiento grupal.

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen temas sobre la sensibilidad social

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C.
ELVIS CARPIO	AYUDANTE.	Elvis. Carp.

ANEXO 9. ATS-PERMISOS

PREVISOS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACIÓN: 03/05/2019

Empresa: Russy Ingenieros S.A.S.
Lugar de Trabajo: Colegio I.T.S.I
Fecha de Inicio: 05-11-2023
Fecha de finalización: 11-11-2023
Descripción de la tarea a realizar: Compactación de terreno, Retiro de material de excavación, armado y Figurado de hierro del tanque almacenamiento del agua. aplicación de pintura en la estructura metalico de la cubierta Fundida de concreto en tanque de agua

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO	OTRO CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Escribir)	
1096212001 ELVIS CARPIO	Elvis Carp.
1042211689 ALVEIRO CARPIO	Alveiro
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR	JULIO.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	Antonio Carvallido.
13565252 ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78322868 ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204338 CARLOS RODRIGUEZ	Carl.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS, BARRAS
Eléctricos	X	PULIDORA.
Neumáticos	X	CANGURO
Hidráulicos		
Mecánicos	X	MINICARGADOR, VIBROCOMPACTADOR
Otros		

1096218748	ELKIN REYES	Elkin. Reyes.
13569557	SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo M.
1042214936	BRAYAN COSSIO	Brayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA	KEVIN ORTEGA
13568501	DOMINGO MOLA	Domingo
1096253724	JAIR CARPIO	Jair
94265684	ABELINO MUÑOZ	Abelino Muñ.
85726679	MARIO FONTALVO	MARIO.F
1001814868	DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1050918199	JOSE PEÑALOZA	Jose peñaloza.
8'572.227	JUAN PEREZ	Juan. Perez.
12400.740	MANUEL BANDERA	Manuel. Bandera.

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'00 Mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.J.J.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP,
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCOS, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTERA PROTECCIONES AUDITIVAS.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	22
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, MAQUINARIA, CALTACIN.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (ahogos, electricidad, química, superficie resbalosas, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
COMPACTACIÓN DEL TERRENO FUNDIDA DE CONCRETO PELIGRO COMUNES A ACTIVIDADES EXITENTES DEL TRABAJO RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA METALICA.	politraumatismo, cortadura, lesiones en ojos, cara, brazos pierna, atrapamientos caidas del personal al interior de la excavaciones, vuelco de la maquina atrapamientos.	* Autocuidado del uso de epp. * Charlas de seguridad. * transito de vehiculos y maquinarias. * implementación de señalizaciones * Retiro de obstaculos	Ing. Residente. Insp SST
	Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos, deshidratación golpes de calor, cortaduras. particulas en suspensión, pinchazos, lasceraciones posturas incomodas del trabajo lumbagos, agotamientos	Estar atentos al caminar * hidratacion constante. * solidota con mango y guardas * No levantar cargas o materiales superiores a 25 kg * Htas adecuadas a la labor	Ing. Residente Insp. SST
	Muerte atrapamiento, politraumatismo, daño material, Ruido, caidas, Fracturas caidas a mismo nivel, caida de objetos caidas del personal al mismo y a distintos nivel de objetos choques y golpes. Verificar al personal que cuente con todos los epp colocar senales de avisos y proteccion de la zona del trabajo.	* Realizar el preoperacional de Htas y equipos * Realizar preoperacional de arnes y slingas, Grilletes. * Retirar obstaculos del area de desplazamiento * Revisar el estado de vientas y linea de vida. * Utilizar constantemente los EPP mientras realiza la tarea * Mantener la comunicacion durante las tareas * Identificar ruta de desplazamiento * Planeacion de las actividades con antelacion.	Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp SST Ing. Residente Insp SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-06 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 08/08/2019

Empresa: W Russy Ingenieros S.A.S.

Lugar de Trabajo: COLEGIO I.T.S.I.

Fecha de Inicio: 11-11-2023

Fecha de Finalizacion: 14-11-2023

Descripción de la tarea a realizar: COMPACTACION DE TERRENO, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, ARMADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA, FUNDIDA

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ENERGIA PELIGROSAS	ELECTRICO	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
1096212001	ELVIS CARPIO	Elvis Cm
1042211689	ALVEIRO CARPIO	ALVEIRO
91425553	HECTOR JULIO ESCOBAR	JULIO.
1096242479	ANTONIO CARVALLIDO	ANTONIO CARVALLIDO.
13565282	ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78323569	ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204838	CARLOS RODRIGUEZ	Carlos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS
Eléctricas	X	PULIDORA
Neumáticas	X	CANGURO
Hidráulicas		
Mecánicas	X	MINI CARGADOR, VIBROCOMPACTADOR, VOLQUETA
Otras		

1096218748	ELKIN REYES →	Elkin. Reyes.
13569557	SIGILFREDO MENDEZ →	Sigilfredo. M.
1042214936	BEAYAN COSSIO →	Bayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA →	KEVIN ORTEGA.
13568501	DOMINGO MOKA →	Domm.
1096263724	JAIR CARPIO →	Jair Abelino Mu
91265684	ABELINO MUÑOZ →	
85726679	MARIO FONTALVO →	MARIO. Fontalvo
1001814868	DEIBI CARPIO →	Deibi Carpio
1050.918.199	JOSE PEÑALOZA →	Jose. Peñaloza.
8'572.227	JUAN PEREZ →	Juan. Perez.
12.400.740	MANUEL BANDERA →	Manuel Bandera

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el Lugar de trabajo?	8'00 Mts.
¿Cuál es el distancia de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.S.I
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP.
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCOS, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION AUDITIVA.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	22
¿Qué maquinas y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, MAQUINARIA, SANITARIO.
¿Existen huecos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (Ruidos, electricidad, químicos, superficies resbaladizas, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* COMPACTACION DE TERRENO	patotraumatismo, aplastamiento Muerte. atrapamientos Caida del personal	* Actualizado del uso EPP * Charlas de seguridad * transito de vehiculos y maquinarias	Ing Residente Insp SST
* FUNDIDA DE CONCRETO	Vuelco de la maquina. atrapamiento	* Implementación de señalizaciones	Ing Residente Insp. SST
* PELIGROS COMUNES A ACTIVIDADES EXISTENTES DEL TRABAJO	Sobre ESFUERZO, MOVIMIENTO repetitivos, Deshidratación Golpes de calor, Cortaduras	* Retiro de obstaculos * Estar atentos al Caminar.	Ing Residente Insp SST
	particulas en suspensión Pinchazos laseraciones, Posturas incomodas del trabajo, lumbagos, agotamiento	* hidratación constante * Pulidora con mango y Guardas	Ing Residente Insp. SST
	Caidas del personal al mismo nivel	* No levantar cargas o material superior a 25kg	Ing. Residente Insp. SST
* APLICACION DE PINTURA EN SUBLECTA METALICA	Verificar al personal que cuente con todos los epp acorde a cada actividad	* Htas adecuados a la labor	Ing Residente Insp. SST
	colocar señalizacion de proteccion de la zona de trabajo.	* Realizar el preoperacional de Htas y equipos * Realizar preoperacional	Ing. Residente Insp. SST
	Orden y aseo en cada actividad.	de arnes y slings, Grillete * Retirar obstaculos del area de desplazamiento	Ing. Residente Insp. SST
		* Revisar el estado de las eslingas y linea de vida.	

FIRMA INSPECTOR HSEQ	*
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	*

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 21 - 11 - 2023

Fecha de finalizacion 28 - 11 - 2023

* Reconformación relleno y compactación con material de recebo.
* Pintura de estructura metalica para cubierta.
* Ingreso de material de recebo.

Descripción de la tarea a realizar:

* Retiro en volqueta de material sobrante de la reconformación.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE X
ENERGIA PELIGROSAS		ELECTRICO	OTRO, CUAL?

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001 ELVIS CARPIO	Elvis Carpio.
1042211689 ALVERIO CARPIO.	Alverio. Carpio.
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR	Julio.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	Antonio C.
13565252 ALEXENDER JIMENEZ	ALEX
78323568 ALFONSO VERGARA	Alfonso
1096209338 CARLOS RODRIGUEZ	
1096218748 ELKIN REYES	Elkin Reyes.
13569557 SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo. M.
1042214936 BRAYAN COSSIO	Brayan Cossio.
1007775962 KEVIN ORTEGA	KEVIN O.
13568501 DOMINGO MOCA	Domingo.
1096253724 JAIR CARPIO	
94265684 ABELINO MUÑOZ	Abelino M.
85726679 MARIO FONTALVO	Mario F.
1001814868 DEIBI CARPIO	Deibi carpio
1050918199 JOSE PEÑALOZA	Jose Peñaloza.
8'572 227 JUAN PEREZ	Manuel B.
12.400.740 MANUEL BANDERA	
88.712.901 YERSON MARTINEZ	YERSON.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PALAS, PICAS, PORRAS, BARRAS, CARRETILLAS, MARTILLOS,
Eléctricas	X	PULIDORA, VIBRO
Neumáticas	X	CANGURO, RANA.
Hidráulicas		
Mecánicas	X	VIBRO COMPACTADOR, MINICARGADOR.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTA TRASERA DEL COLEGIO ITSI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO GUANTES, CHAQUETA, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION AUDITIVA
¿Cuántos trabajadores se requieren?	23
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, HIDRAULICAS, MAQUINARIAS
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
* PELIGROS COMUNES A LA ACTIVIDADES DEL TRABAJO * COMPACTACIÓN DE TERRENO * APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA. * RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECONFORMACIÓN * INGRESO DE MATERIAL DE RECEBO * DESCARGA DE MATERIAL Y TRABAJOS PREVIOS.	* PARTICULAS EN SUSPENSIÓN PINCHAZOS, LASERACIONES, POSTURAS INCOMODAS DEL TRABAJO, LUMBAGO AGOTAMIENTO CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL. *VERIFICAR AL PERSONAL QUE CUENTE CON TODO LOS EPP ACORDE A CADA ACTIVIDAD, *COLOCAR SEÑALIZACIONES DE PROTECCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO. * POLITRAUMATISMO, APLASTAMIENTO MUERTE ATRAPAMIENTO. * SOBRE ESFUERZO, MOVIMIENTOS REPETITIVOS, DESHIDRATACIÓN, GOLPE DE CALOR, CORTADURA. *VUELCO DE MAQUINARIA, ATRAPAMIENTO, APLASTAMIENTO, CAIDA DEL PERSONAL. * PROYECCIÓN DE PARTICULAR * CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL (HOQUES), GOLPES * VERIFICAR QUE LAS PERSONAS TENGAN CURSOS DE ALTURAS, EPP INSPECCION DE ARNES Y ESLINGAS. *INTOXICACIÓN POR MANIPULACIÓN DE PINTURAS. * MOVIMIENTOS REPETITIVOS * MANTENER POSTURAS ADECUADAS * INSPECCIONAR HTAS. * REALIZAR. LISTA DE CHEQUEO * TRABAJO EN EQUIPO * DEFINICION DE ROLES * ORDEN Y ASEO	* INSPECCIONAR PREVIAMENTE A LA ZONA DE TRABAJO * PREPARAR ZONA DE DESCARGUE DE MATERIALES * CHARLA DE SEGURIDAD * HIDRATACIÓN CONSTANTE * AUDIOLOGA USO MANGO Y GUARDAS * NO LEVANTAR CARGAS O MATERIAL SUPERIOR A LOS 25Kg * HTAS ADECUADAS A LA LABOR * REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE ARNES Y ESLINGAS * REVISAR EL ESTADO DE LINEA DE VIDA * RETIRO DE OBSTACULOS * MANTENER ORDENADAS LAS AREAS DE TRABAJO * MANTENER LA COMUNICACION DURANTE LAS TAREAS * REVISAR AREAS * IDENTIFICAR RUTAS DE DESPLAZAMIENTO * ORDEN Y ASEO * USO ADECUADO DE LOS EPI *	ING RESIDENTE INSP. SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING. RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST ING RESIDENTE INSP SST Insp RESIDENTE Insp SST. ING RESIDENTE Insp. SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	3/7/2004.
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	CESARON

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-18
		VERSIÓN 2
		FECHA DE APROBACION: 09/09/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S

Lugar de Trabajo: ITST BARRANCABERMEJA

Fecha de inicio 29-11-2023

Fecha de finalizacion 06-12-2023

Descripcion de la tarea a realizar:

* RECONFORMACIÓN RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE RECEBO
* FUNDIDA DE MUROS EN MAMPOSTERIA
* INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL.
* FUNDIDA DE ACABADO DE PLACA DE CONTRAPISO
* RETIRO EN VOLQUETA DE MATERIAL SOBRANTE DE LA RECONFORMACIÓN
* INSTALACIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA
* FUNDIDA DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONCRETO 4000 PSI
* INSTALACION EN REDES HIDROSANITARIAS

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA X	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE	X
ERGIA PELIGROSAS	ELECTRICO	OTRO, CUAL?	

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)	
1096212001 ELVIS CARPIO	Elvis Ca P.
1042211689 ALVEIRO CARPIO	Alveiro. C P
91425553 HECTOR JULIO ESCOBAR.	JULIO.
1096242479 ANTONIO CARVALLIDO	ANTONIO C.
13565252 ALEXANDER JIMENEZ	ALEX
78323568 ALFONSO VERGARA	ALFONSO
1096204338 CARLOS RODRIGUEZ	
1096218748 ELKIN REYES	Elkin. Reyes.
13569557 SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo M.
1042214936 BRAYAN COSSIO.	Brayan Cossio
1007775962 KEVIN ORTEGA	KEVIN ORTEGA
13568501 DOMINGO MORA	Dmgo.
1096253724 JAIR CARPIO	Carpio.
4265684 ABELINO MUÑOZ	Abelino M.
85726679 MARIO FONTALVO	MARIO F
1001814868 DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1050918199 JOSE PEÑALOZA	Jose Angel.
8.572.227 JUAN PEREZ	Juan Perez
12.400.740 MANUEL BANDERA	Manuel. B.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	PALAS, PICAS, BARRAS, CARRETILLAS, MARTILLO
Eléctricas	X	PULIDORA, VIBRO
Neumáticas	X	CANGURO, RANA
Hidráulicas		
Mecánicas	X	VIBRO COMPACTADOR, MINICARGADOR.
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA	
¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	PUERTA TRASERA DEL COLEGIO ITSI
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCO, GUANTE, CHAQUETA, BOTAS CON PUNTERA PROTECCION ANTIVA.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	23
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, HIDRAULICA, MAQUINARIA
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
PELIGROS COMUNES A LA ACTIVIDADES DEL TRABAJO * COMPACTACIÓN DE TERRENO * APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA * RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE RECONFORMACION * INGRESO DE MATERIAL DE RECESO * DESCARGA DE MATERIAL Y TRABAJOS PREVIOS.	PARTICULAS EN SUSPENSIÓN, PINCHAZOS, IRRITACIONES, POSTURAS INCOMODAS DEL TRABAJO, LUMBAGO AGOTAMIENTO (CAIDAS) DEL PERSONAL	* INSPECCIONAR PREVIAMENTE LA ZONA DE TRABAJO	ING RESIDENTE INSP. SST
AL MISMO NIVEL, VERIFICAR AL PERSONAL QUE CUENTE CON TODOS LOS EPP ACORDE A CADA ACTIVIDAD, COLOCAR SEÑALIZACIONES	* PREPARAR LA ZONA DE DESCARGUE DE MATERIALES	ING. RESIDENTE INP. SST
DE PROTECCIÓN EN LA ZONA DE TRABAJO. POLITRAUMATISMO APLASTAMIENTO	* CHARLAS DE SEGURIDAD * HIDRATACIÓN CONSTANTE * VALORAR CON MANGO Y	ING RESIDENTE INP. SST
MUERTE ATRAPAMIENTO SOBRE ESFUERZO, MOVIMIENTOS, REPETITIVOS, DESHIDRATACIÓN, GOLPES	GUARDAS * NO LEVANTAR CARGAS O MATERIAL SUPERIORES A 25KG	ING RESIDENTE INSP. SST
DE CALOR, CORTADURA. VUELCO DE MAQUINA, ATRAPAMIENTO APLASTAMIENTO, CAIDA DEL PERSONAL	* HTAS ADECUADAS A LA LABOR.	ING. RESIDENTE INSP SST
PROYECCIÓN DE PARTICULAS CAIDAS DEL PERSONAL AL MISMO NIVEL DE OBJETOS (CHOQUES, GOLPES VERIFICAR QUE LAS PERSONAS TENGA	* REALIZAR EL PREOPERACIONAL DE ARNES Y ESLINGAS. * REVISAR EL ESTADO DE LINEA DE VIDA	ING RESIDENTE INSP SST
CURSO DE ALTURAS, EPP, INSPECCIÓN DE ARNES Y ESLINGAS. INTOXICACIÓN POR MANIPULACIÓN DE PINTURAS	* RETIRO DE OBSTACULOS * MANTENER ORDENADAS LAS AREAS DE TRABAJO	ING RESIDENTE INSP SST
MOVIMIENTOS REPETITIVOS MANTENER POSTURAS ADECUADAS INSPECCIONAR LAS HTAS	* MANTENER LA COMUNICACIÓN DURANTE LAS TAREAS * IDENTIFICAR RUTAS DE	ING. RESIDENTE INSP. SST
REALIZAR LISTA DE CHEQUEO, TRABAJO EN EQUIPO, DEFINICIÓN DE ROLES	DESPLAZAMIENTO * ORDEN Y ASEO	ING RESIDENTE INSP. SST
ORDEN Y ASEO.		

FIRMA INSPECTOR HSEQ — 3/7/2024.

FIRMA ASESORA HSEQ

RESIDENTE DE OBRA — ESALCO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ANALISIS SEGURO DE TRABAJO	CÓDIGO HSE-FOR-26 VERSIÓN 2 FECHA DE APROBACION: 08/08/2019

Empresa: WRUSSY INGENIEROS S.A.S.

Lugar de Trabajo: Colegio I.T.S.I.

Fecha de Inicio: 30-10-2023

Fecha de finalizacion: 05-11-2023

Descripción de la tarea a realizar: COMPACTACION DE TERRENO, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, ARMADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, APLICACION DE PINTURA EN LA ESTRUCTURA METALICA DE LA CUBIERTA, FUNDIDA DE CONCRETO EN TANQUE DE AGUA.

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	X	ESPACIO CONFINADO	
ENERGIAS PELIGROSAS		ELECTRICO	
CALIENTE	X		
OTRO, CUAL?			

Cedula, Nombres y Apellidos de los trabajadores (Ejecutor)		
1096212001	ELVIS CARPIO.	Elvis Lm fc
10422116B9	ALVEIRO CARPIO	Alveiro
91425553	HECTOR JULIO ESCOBAR	Julio.
1096242479	ANTONIO CARVALLIDO	Antonio. Carvallido.
13565252	ALEXANDER JIMENEZ	VIEX
78323568	ALFONSO VERGARA	Alfonso
1096204338	CARLOS RODRIGUEZ	Carlos.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		Indique cada una de las herramientas a utilizar.
Manuales	X	BARRAS, PICAS, PALAS,
Electricos	X.	PULIDORA
Neumaticos	X	CANGURO
Hidraulicos		
Mecanicos	X	MINICARGADOR, VIBROCOMPACTADOR.
Otros		

1096218748	ELKIN REYES	Elkin Reyes.
13 569 557	SIGILFREDO MENDEZ	Sigilfredo M.
10 422 14936	BRAYAN COSSIO	Brayan Cossio
1007775962	KEVIN ORTEGA	KEVIN ORTEGA.
13 568 501	DOMINGO MORA	Domingo.
1096253724	JAIR CARPIO	Jair.
94 265 684	ABELINO MUÑOZ	Abelino Muñoz
85 726 679	MARIO FONTALVO	Mario. F
1001.814.868	DEIBI CARPIO	Deibi Carpio
1050.918.199	JOSE PEDALOZA	Jose Pedaloza
8'572.227	JUAN PEREZ	Juan. Perez
12.400.740	MANUEL BANDERA	Manuel. Bandera.

PLANTAS

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	8'00 Mts
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	INGRESO PUERTA TRASERA COLEGIO I.T.J.
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	EPP,
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	CASCOS, GUANTES, GAFAS, BOTAS CON PUNTA PROTECCIONES AUDITIVAS.
¿Cuántos trabajadores se requieren?	22
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	HTAS MANUALES, MAQUINARIA, CALTALIN.
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	SI
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	SI
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (choques, electricidad, química, superficie resbalosa, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	SI

Pasos detallados de la tarea	Riesgos/Consecuencias	CONTROLES	RESPONSABLE
COMPACTACIÓN DEL TERRENO FUNDIDA DE CONCRETO PELIGRO COMÚNES A ACTIVIDADES EXITENTES DEL TRABAJO RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN APLICACIÓN DE PINTURA EN CUBIERTA METALICA.	Politraumatismo, cortadura, lesiones en ojos, cara, brazos piernas, atrapamientos caidas del personal al interior de la excavaciones, vuelco de la maquina atrapamientos.	* Autocuidado del uso de epp. * Charlas de seguridad * transito de vehiculos y maquinarias. * implementación de señalizaciones * Retiro de obstaculos	Ing. Residente. Insp SST Ing. Residente Insp. SST
	Sobre esfuerzos, movimientos repetitivos, deshidratación golpe de calor, cortaduras, particulas en suspensión, pinchazos, laseraciones posturas incomodas del trabajo lumbagos, agotamientos	* Estar atentos al caminar * hidratacion constante. * pulidora con mango y guardas * No levantar cargas o materiales superiores a 25 kg * Htas adecuadas a la labor	Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST
	Muerte atrapamiento, politraumatismo, daño material, ruido, caidas, fracturas caidas a mismo nivel, caida de objetos caidas del personal al mismo y a distintos nivel de objetos	* Realizar el preoperacional de Htas y equipos * Realizar preoperacional de arnes y slingas, grilletes. * Retirar obstaculos del area de desplazamiento	Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp. SST
	choques y golpes. Verificar al personal que cuente con todos los epp colocar senales de avisos y proteccion de la zona del trabajo.	* Revisar el estado de cuerdas y lineas de vida. * Utilizar constantemente los epp mientras realiza la tarea * Mantener la comunicacion durante las tareas * Identificar ruta de desplazamiento * Planeacion de las actividades con anticipo.	Ing. Residente Insp. SST Ing. Residente Insp SST Ing. Residente Insp SST.

FIRMA INSPECTOR HSEQ	
FIRMA ASESORA HSEQ	
RESIDENTE DE OBRA	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-13
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construcción y dotación de cocina y comedor del Colegio ITSI		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1.

NUMERO PERMISO DE TRABAJO			
CIUDAD:	Bucaramanga.	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR	
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Colegio ITSI.		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	08-11-23		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Aplicación de pintura en estructura metálica de cubierta.	ACTIVIDAD RUTINARIA	SI X NO
CONTRATISTA SI x NO	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación Indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADO RES.1409/2012	FIRMA
Ronny Reyes	Soldador	✓		✓	
Juan Heron	Armador	✓		✓	
Alexander Evaor	Soldador	✓		✓	

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X		X						
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X		X						
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X		X						
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	X		X		X						
Ingirió licor en las ultimas 24 horas ?		X		X		X					
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X		X						
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	X		X		X						
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X		X						
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		X		X		X					

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			
Control de caida de materiales	X			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	X			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio	X	Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas	X	Plataformas	X
Canastilla		Elevador		Extintor	X	Botiquín		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas			X	OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES

La escalera está sin defectos, está libre de *proyecciones* (claves, tornillos, etc)	N						
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados							
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.							
Hay empalme entre si de dos o mas escaleras							
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.							
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (40) centímetros							
Los travesaños deberán estar apoyados mediante largueros de la escalera y asegurados por medio tornillos.							
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.							
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera.							
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico							
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?							

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MÓVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas				
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada				
El área de trabajo está señalizada				
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.				
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas				
Los tablones estan en buen estado				
Los tablones estan asegurados entre si y al andamio				
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((20cm)				
Los tablones después de los puntales tienen el largo indicado (30 cm)				
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales				
Se asegura que las vías no sean ocupadas por algún vehículo.				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)				
Ruedas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?				
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?				

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
08-11-2023	7:00 AM	5:00 PM		

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado			
El alla y el equipo quedan en condiciones seguras			
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales			
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA			

COORDINADOR DE SEGURIDAD PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El area queda limpia y sin residuos			
Se han presentado accidentes Y/o incidentes			
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:			
NOMBRE Y FIRMA			

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-13
		VERSION 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2018

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del edegio I.T.S.I.		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Ingeductos	NIT	
NUMERO PERMISO DE TRABAJO			
CIUDAD:	Bga - bja.	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVIBA LA LABOR	
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Edegio ITSI		
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:	30-11-2023		
ACTIVIDAD A REALIZAR	Montaje e instalacion, soldadura de estructura Metalica		
		ACTIVIDAD RUTINARIA	SI X NO
CONTRATISTA SI x NO	CUAL?	Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR	

I. PERMISO CONCEDIDO A

Verifique que todo el personal cuente con los EPP necesarios para la operación indicando SI (S), No (N), No aplica (NA) según corresponda

NOMBRE	CARGO	CERTIFICADO SI	CERTIFICADO NO	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y EQUIPO DE PROTECCION ANTICAIDAS CERTIFICADOS RES.1409/2012	FIRMA
Ramy Reyes	Soldador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Andres Apante	Montador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Edilberto Lerma	Montador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Juan Heras	Armador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
Alexander Esudo	Soldador	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X	

II. CONDICIONES Y APTITUD DEL TRABAJADOR AUTORIZADO EN EL PERMISO DE TRABAJO (T= empleado ejecutante)

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	OBSERVACIONES
Certificado de entrenamiento vigente para trabajo en altura?	X		X		X		X		X		
Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	X		X		X		X		X		
Recibió entrenamiento en primeros auxilios y técnicas RCP en el último año?	X		X		X		X		X		
Afiliaciónes EPS, AFP, ARL al día	X		X		X		X		X		
Ingirió licor en las últimas 24 horas ?		X		X		X		X		X	
Ha comido en las últimas 4 horas	X		X		X		X		X		
Cuantas horas durmió antes de iniciar esta jornada?	X		X		X		X		X		
Se retiró cadenas, relojes, pulseras	X		X		X		X		X		
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones ? Cual?		X		X		X		X		X	

III. PRECAUCIONES GENERALES - VALIDACION DEL PERMISO DE TRABAJO

CONCEPTO A EVALUAR	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Procedimiento de trabajo seguro divulgado en charla preoperacional	X			
Señalizacion y demarcacion del area de trabajo	X			
Equipos y herramientas verificados y en buenas condiciones	X			
Area limpia para instalar el sistema de protección contracaidas y/o andamio y/o escalera	X			
Inspección formal previa de sistema de trabajo de altura, escaleras, andamios, etc.	X			
Se estableció el plan de emergencia incluyendo rescate	X			
Condición atmosférica (viento, lluvia, etc.) adecuada	X			
Control de caida de materiales	X			
Existe interferencia con otro tipo de trabajos	X			
El calzado de seguridad está libre de grasa o barro	X			

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO				EQUIPO DE EMERGENCIAS Y/O RESCATE				SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA			
Escalera	X	Andamio	X	Camilla Rigida	X	Medio comunicación		Barandas	X	Plataformas	X
Canastilla		Elevador		Extintor	X	Botiquin		Redes		Lineas de Advertencia	
OTROS		Cual?		Equipo Rescate Alturas		X		OTROS		Cual?	

LISTA DE CHEQUEO PARA ESCALERAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES

La escalera está sin defectos, está libre de proyecciones (clavos, tornillos, etc)	X						
Todos los travesaños están libres de fisuras, están completos, conservan la misma distancia y están encajados	X						
La distancia entre la pared y el pie de la escalera deberá ser por lo menos de 1/4 de longitud de la misma.	X						
Hay empalme entre sí de dos o mas escaleras	X						
La longitud máxima de la escalera simple será de cinco metros. En ningún caso sobrepasa esta medida.	X						
La distancia máxima entre travesaño será de cuarenta (-40) centímetros	X						
Los travesaños deberán estar apoyados mediante farguaros de la escalera y asegurados por medio tornillos.	X						
Agarrarse con ambas manos al subir o bajar.	X						
Al subir o bajar hacerlo de frente a la escalera	X						
Si hay riesgo eléctrico se ha determinado que el material de la escalera no es eléctrico		X					
Ellas se proyectan 1 metro arriba del punto de trabajo, por lo menos?		X					

LISTA DE CHEQUEO PARA ANDAMIOS FIJOS Y MOVILES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El montaje o desmontaje del andamio es hecho por personas autorizadas	X			
El personal a cargo del montaje y desarme de andamios cuenta con la herramienta adecuada	X			
El área de trabajo está señalizada	X			
La Superficie de apoyo (el Piso) es firme y plana es rígida y soporta la carga máxima de diseño, sin hundirse o desplazarse.	X			
El andamio está completo y sus partes no presentan averías ni están oxidadas			X	
Los tablones están en buen estado			X	
Los tablones esta asegurados entre si y al andamio			X	
Los tablones cumplen con el espesor (5 cm) y ancho ((25cm)			X	
Los tablones después de los parales tienen el largo indicado (30 cm)	X			
Andamio diseñado para soportar 4 veces el peso de la totalidad de personas, equipo, materiales	X	-		
Se asegura que los andamios no sean rematados por algún vehículo.		X		
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?		X		
Posee acceso seguro y adecuado? (escalera para subir y bajar)	X			
Zapatas y ruedas correctamente posicionadas y con el freno activo?	X			
Existen líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones?		X		

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comuniqué al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (DD-MM-AA)	VALIDEZ (Horas) DESDE	HASTA	FIRMA RESPONSABLE DEL AREA	FIRMA RESPONSABLE COORDINADOR DE SEGURIDAD
30-10-2023	07:00 AM	5:00PM	Sandra Santiago	

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	X		
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales	X		
Obras:	X		
NOMBRE Y FIRMA	Sandra Santiago.		

COORDINADOR DE SEGURIDAD PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El area queda limpia y sin residuos	X		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes	X		
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente	X		
Obras	X		
NOMBRE Y FIRMA			

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-103
		VERSION 1
		FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 03 | 11 | 2023 (DÍA (dd) | MES (mm) | AÑO (aa)) — PERMISO VALIDO HASTA: 11 | 11 | 2023 (DÍA (dd) | MES (mm) | AÑO (aa))

EMPRESA EJECUTORA: Russy — N° CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio I.T.S.I Buenos. — N° PERSONAS EJECUTORAS: 22.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I Barranca bermeja.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Hilti, (chuzle), tetro, volqueta, camabaja con brazo, Neomatico, pulidora, Motobomba, trompo, Bocat, Taladro, Tronzadora.

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI ☐ NO ☐

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantas, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI ☒ NO ☐
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI ☐ NO ☒
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☐ NO ☒

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☒ NO ☐

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☒ NO ☐

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O C.C.
03-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1088754093
04-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1088754093
07-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1088754093
08-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1088754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- ☐ El trabajo ha sido terminado
- ☐ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- ☐ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EJECUTOR**

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- ☐ El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- ☐ Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- ☐ El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. **EMISOR**

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 08 (DIA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa) — PERMISO VÁLIDO HASTA: 17 (DIA dd) - 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa)
EMPRESA EJECUTORA: Ingeducto). — Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Cargo industrial BJO-6JA — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 3.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Aplicación de pintura a estructura Metalica de cubierta.
HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Compresor. Hfan Manuales, brocha, Rodillo, pistola para pintar,

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegen y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y piso?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conectores en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Careta mango larga, Protección facial, Protección visual, manga, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las cuestas o bene estar habilitadas e instaladas			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]
¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Riesgos con "X" seleccionados

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora 4 pm)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
08-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
09-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
10-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
11-11-2023	7:00 AM - 11:30 AM	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
14-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
15-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
16-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESARCO) 1098754093
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM		

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
- [NO] El trabajo ha sido terminado
- [SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

(ESARCO) 1098754093
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
- [SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [NO] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

1.102.370.870
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 16/11/23 5:00 PM

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit 901 109 885-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2019

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 14 (DÍA dd) - 11 (MES mm) - 2023 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 18 (DÍA dd) - 11 (MES mm) - 2023 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: WRUSSY — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio ITSI Buga — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Compactación de terreno, fundida de concreto en tanque de agua, pintura de estructura. Metalica para cubierta, retiro de material de excavación, ingreso de material de relleno.

HERRANIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas manuales, retro, volqueta, pulidora, Motobomba, trompo, bobcat, tabaco,

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI ☐ NO ☐

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, manija, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de Inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES		X

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI ☒ NO ☐
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI ☐ NO ☒
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI ☐ NO ☒
   ¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)

Marcar con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI ☐ NO ☒
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI ☐ NO ☒
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
14-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093
15-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093
16-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093
18-11-2023	7:00 AM - 11:30. PM.	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093
20-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	(ESARON) 1098754093

8. Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- ☐ El trabajo ha sido terminado
- ☐ El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- ☐ Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- ☐ El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- ☐ Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- ☐ El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit 901.109.885-1	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-185 VERSION 1 FECHA APROBACION 08/01/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 17 (DÍA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa) — PERMISO VALIDO HASTA: 24 (DÍA dd) 11 (MES mm) 2023 (AÑO aa)

EMPRESA EJECUTORA: Ingeductos — Nº CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio Industrial Buga-Bja. — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 3

ACTIVIDAD A REALIZAR: Aplicación de pintura a estructura Metálica de cubierta.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas menores, brocha, rodillo, pistola para pintar, compresor

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo esta libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para proteger y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentre en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentren en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están instaladas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
17-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	1018784093
18-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	1018784093
19-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	1018784093
20-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	1018784093
21-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	1018784093
22-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	1018784093
23-11-2023	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	1018784093

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE	CODIGO: HSE-FOR-488 VERSION: 1 FECHA APROBACION: 28/01/2019

1 Datos básicos

FECHA DE INICIO: 22 (día) 11 (mes) 2023 (año) — PERMISO VALIDO HASTA: 28 (día) 11 (mes) 2023 (año)

EMPRESA EJECUTORA: Russy — N° CONTRATO:

ÁREA O LUGAR: Colegio IISI, Bga-bja. — N° PERSONAS EJECUTORAS: 22

ACTIVIDAD A REALIZAR: Compactación de terreno, aplicación de pintura en estructura metalica.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [X] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)	SI	NO	NA
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?	X		
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?	X		
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?			X
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?			X
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos	SI	NO	NA
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carnaza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura			X
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.			X
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.			X

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales?

6 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Riesgos con "X" seleccionados

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [ ]

¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [X] NO [ ]

¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique):

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (horas/hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
22-11-2023	7:00 AM – 5:00 PM.	1.102.370.870	1098754093
23-11-2023	7:00 AM – 5:00 PM	1.102.370.870.	1098754093
24-11-2023	7:00 AM – 5:00 PM	1.102.370.870	1098754093
25-11-2023	7:00 AM – 12:00 PM.	1.102.370.870	1098754093
27-11-2023	7:00 AM – 5:00 PM.	1.102.370.870	1098754093

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que.

- [ ] El trabajo ha sido terminado
- [ ] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
- [ ] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:

- [ ] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
- [ ] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
- [ ] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm):

OBSERVACIONES:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

CODIGO: HSE-FOR-103
VERSION 1
FECHA APROBACION 08/01/2018

1 Generalidades

FECHA DE INICIO: 30 - 10 - 2023 (DÍA (dd) | MES (mm) | AÑO (aa))
PERMISO VALIDO HASTA: 09 - 11 - 2023 (DÍA (dd) | MES (mm) | AÑO (aa))
EMPRESA EJECUTORA: Ingeducto
Nº CONTRATO:
ÁREA O LUGAR: Coledto Industrial Bca-519.
Nº PERSONAS EJECUTORAS: 6
ACTIVIDAD A REALIZAR: Montaje e instalación de estructura Metalica y Soldadura

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Htas Manuales, pulidora, Equipo de soldadura, Camabaja con grúa, pinzas extensiones

Los ejecutantes han recibido información sobre la tarea, medidas preventivas para los riesgos asociados a la tarea, medidas de emergencia, equipos necesarios para realizar el trabajo y los equipos de protección personal requeridos durante la ejecución de los trabajos. SI [ ] NO [ ]

2 Verificación de las medidas preventivas (Antes de iniciar labores)

	SI	NO	N/A
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está libre de sustancias químicas y materiales que puedan ser combustibles o inflamables?	X		
¿Los equipos y materiales están cubiertos y protegidos correctamente con lonas?	X		
¿Se han instalado mamparas para protegar y aislar las personas y equipos de las áreas vecinas?	X		
¿Se han cubierto todas las aberturas en paredes y pisos?			X
¿Se han dispuesto extintores adecuados en cantidad y clase en el sitio de trabajo, diferentes a los existentes en la zona?	X		
¿Los equipos a utilizar tienen sus cables y conexiones en buenas condiciones?	X		
¿La persona encargada de ejecutar la labor ha recibido instrucciones y precauciones a seguir en la ejecución de la tarea?	X		
¿Se requiere la presencia de una persona de seguridad industrial o un brigadista de la empresa durante la ejecución de la labor?	X		
¿Se ha verificado y ensayado los sistemas de protección contra incendio y de seguridad en máquinas y equipos de la zona donde se realizará el trabajo?	X		
¿Se garantiza que la persona que realizará el trabajo, conoce el equipo y los procedimientos contemplados para solicitar un permiso?	X		
Si el suelo es de material combustible, ¿se ha mojado la zona o cubierto con arena mojada u otro material incombustible?			X
¿Se ha delimitado y señalizado el área de trabajo como medida de prevención?	X		
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	X		
¿El equipo de soldadura ha sido inspeccionado y se encuentra en buen estado?	X		
¿El área de trabajo tiene una correcta ventilación natural o es necesario emplear ventilación artificial?	X		
¿Las mangueras se encuentran libres de grietas, cristalización y los acoples están herméticamente sellados?	X		
¿Los cilindros se encuentran en posición vertical, bien asegurados y libres de fugas?			X
¿Los cilindros cumplen con el estándar de identificación (Nombre del producto y rotulación NFPA o UN)?			X
¿Se observa bloqueo visual en llaves de paso, válvulas y equipos?			X
¿La actividad de trabajo en caliente requiere el corte de energía eléctrica o gas?			X

3 Equipos y elementos de protección personal requeridos

	SI	NO	N/A
¿Se tienen los elementos de protección personal apropiados y en buen estado para realizar el trabajo (Camisa manga larga, Protección facial, Protección visual, monja, Botas de seguridad para soldador, Guantes, polainas de carneza, delantal)?	X		
El trabajador cuenta con la careta para soldar con filtro para soldadura	X		
Las puestas a tierra están habilitadas e instaladas.	X		
El trabajador cuenta con protección respiratoria para gases y humos de soldadura.	X		

4 Requerimiento de documentos anexos (Revisados por el líder ejecutante)

	SI	NO
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas directas y contratistas. (Anexar Evidencias)	X	
Se han revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador.	X	
He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar. (Registros de inspección)	X	
Se han elaborado permisos adicionales requeridos por la labor programada ALTURAS - ELÉCTRICOS - ESPACIOS CONFINADOS - EXCAVACIONES	X	

5 Requerimientos adicionales

1. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en altura. SI [X] NO [ ]
2. Por la condición del lugar donde se ejecuta el Trabajo en Caliente se requiere permiso de trabajo en espacios confinados. SI [ ] NO [X]
3. Se deben usar otros permisos adicionales para el trabajo? SI [ ] NO [X]

¿Cuales? _____

6 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)

Marque con "X" según aplique

¿Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes? SI [X] NO [X]
¿Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo? SI [ ] NO [X]
¿Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos? (Explique) _____

7 Firmas Emisión y Revalidaciones

COMO EJECUTOR: He verificado con el emisor la aplicación de Permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al grupo ejecutor. He verificado el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

COMO EMISOR: He verificado en campo con el ejecutor la aplicación de permiso y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

FECHA (dd/mm/aa)	VALIDEZ DESDE - HASTA (hora-hora)	EMISOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.	EJECUTOR FIRMA Y REGISTRO O.C.C.
30-10-23	7:00 AM 5:30 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
31-10-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
01-11-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
02-11-23	7:00 AM - 5:00 PM	1.102.370.870	ESARON 1098754093
03-11-23	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1098754093
04-11-23.	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1098754093
07-11-23	7:00 AM - 5:00 PM.	1.102.370.870	ESARON 1098754093

8 Cierre (Indique "SI" o "NO" en cada casilla)

EJECUTOR: Personalmente declaro que:
[NO] El trabajo ha sido terminado
[SI] El sitio y los equipos quedan en condiciones seguras
[SI] Entrego el área limpia y libre de desechos y materiales

ESARON 1098754.093
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EJECUTOR

EMISOR: Personalmente he verificado que:
[SI] El área queda limpia y libre de desechos y materiales
[NO] Se ha terminado satisfactoriamente el trabajo
[NO] El permiso de trabajo ha sido suspendido DEFINITIVAMENTE

1.102.370.870
NOMBRE, FIRMA Y C.C. EMISOR

FECHA (dd/mm/aa) Y HORA (am o pm): 07/11/23 5:00 PM.

OBSERVACIONES:

ANEXO 10. INSPECCIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	**INSPECCION PREOPERACIONAL ANDAMIO ESTRUCTURAL**	**CODIGO: HSE-FOR-113-24** **VERSION: 1** **FECHA DE APROBACION: 08/01/2019**

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio ITSI
N° CONTRATO	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.

FECHA:
04-12-2023
07-12-2023.

	ASPECTO EVALUADO (USO)	ESTADO C	NC	N/A	OBSERVACIONES
1	El andamio es metálico y tubular	✓			
2	Los componentes están libres de oxidaciones graves que puedan mermar su resistencia	✓			
3	Las bases se encuentran niveladas, duras y rígidas	✓			
4	El andamio es armado por una persona competente con certificación vigente	✓			
5	La estructura es adecuadamente armada y	✓			
6	El andamio está sujeto a una estructura estable (aplicable para andamios de 3 cuerpos a más)	✓			
7	Los componentes son compatibles y se encuentran certificados	✓			
8	Las plataformas son resistentes, antideslizantes y están en buen estado (No lisas, ni rotas)	✓			
9	Las plataforma están aseguradas y sin separaciones (no se deslizan)	✓			
10	El andamio es armado lejos de líneas eléctricas	✓			
11	Cuenta con baranda superior	✓			
12	Cuenta con baranda intermedia	✓			
13	Cuenta con rodapiés	✓			
14	La zona donde se realiza el armado se encuentra señalizada	✓			
15	El andamio se encuentra calzado, nivelado y anclado correctamente en el suelo	✓			
16	La plataforma se encuentra en buenas condiciones de orden y aseo sin arrumes, ni acumulación de materiales y desperdicios	✓			

FIRMA		
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE	Abelino Muñoz
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	
	COPASST	Antonio C.
	FIRMA ASESOR HSEQ	Chris acq.

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio ITSI Bua-bio.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S	**NIT:**	901099895-1
Ubicación del botiquin:	CAEPA		
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	√	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	√	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	√	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	√		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	√	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	√		
7	Monogafas (empaque individual)	1	√		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	√		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	√		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	√		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	√		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	√		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: INSP SST	**FECHA DE INSPECCION:** 20-11-2023 al 25-11-2023.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST.	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: ELVIS CARPIO.	**FECHA DE INSPECCION:** 20-11-2023	
NOMBRE: Elvis Carp.	CARGO: Ayudante.	FIRMA Elvis Carp.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901109885-1
Ubicación del botiquin:			
Tipo de botiquin:	Móvil X	Fijo	**Señalización:** Tiene No tiene

	ELEMENTO	Cantidad mínima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: INSP SST	**FECHA DE INSPECCION:** 27-11-2023 al 30-11-2023.	
NOMBRE: Sandra Santiago	CARGO: Insp SST	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: Antonio C.	**FECHA DE INSPECCION:** 27-11-2023.	
NOMBRE: Edwin Carp.	CARGO: Ayudante	FIRMA Edwin Carp.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUINES	CODIGO: HSE-FOR-05
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio JTSI								
N° contrato	0956-23								
Entidad Contratante:	Alcaldia				**NIT:**				
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.				**NIT:** 901109885-1				
Ubicación del botiquin:									
Tipo de botiquin:	Móvil	X	Fijo		**Señalización:**		Tiene		No tiene

	ELEMENTO	Cantidad minima	Cumple SI = √ No=X	Fecha de Vencimiento	OBSERVACIONES
	Antiséptico				
1	Solución salina o suero fisiológico en bolsa	500ml	✓	JUN 2025	
2	Alcohol antiséptico 70% (botella plástica) Limpieza instrumental	120ml	✓	NOV 2025	
3	Yodopovidona- Isodine Espuma	60ml	✓	JUN 2025	
4	Jabón Liquido Antibacterial	60ml	✓		
	Elementos de Protección Personal				
5	Guantes látex desechables (empaque individual)	6 pares	✓	04-11-25	
6	Tapabocas desechables (empaque individual)	4	✓		
7	Monogafas (empaque individual)	1	✓		
8	Mascarilla Facial de Bolsillo para RCCP (reanimación cerebrocardiopulmonar)	1	✓		
	Instrumental				
9	Tijera universal	1	✓		
10	Linterna Pequeña	1	X		
11	Termómetro digital o de mercurio	1	X		
12	Gotero y/o Jeringa	1	✓		
13	Inmovilizador cervical multitalla (adulto)	1	✓		
14	Inmovilizadores Maleables (para brazos y piernas)	4	✓		

Curación					
15	Algodón	Bolsa 50g	✓		
16	Gasa en paquetes individual	4 paquetes	✓		
17	Vendas elástica con gancho	1	✓		
18	Vendas elásticas de 5 Yardas x 4Pulg	3	✓		
19	Curitas	40	✓		
20	Toalla higiénica (Apósitos)	4	✓		
21	Venda triangular	6	✓		
22	Esparadrapo de Micropore	1 rollo	✓		
23	Esparadrapo de Tela tamaño Grande	1 rollo	✓		
24	Aplicadores (Copitos)	50	✓		
25	Bajalenguas	20	✓		
26	Compresas	4	✓		
Hidratación					
27	Suero oral de rehidratación (Hidraplus)	6 sachets	✓		
Varios					
28	Bolsas de plástico (Roja)	2	✓		
29	Camilla	1	✓		

INSPECCIONO: Insp SST	**FECHA DE INSPECCION:** 01-12-2023 al 07-12-2023	
NOMBRE: Sandra Santoyo	CARGO: Insp SST	FIRMA
COPASST		
INSPECCIONO: Antonio C.	**FECHA DE INSPECCION:** 01-12-2023	
NOMBRE: Elvis Cayo-	CARGO: Ayudante	FIRMA Elvis Coy.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.988-1	INSPECCION PREOPERACIONAL COMPACTADOR TIPO CANGURO	CODIGO: HSE-FOR-113-43
		VERSION:1
		FECHA DE APROBACION: 21/04/2022

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Boyacá.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros	NIT	901109988-1

CANGURO N° 226167 Serial Motor K 2204044 MARCA: Global MEQ. (KAMA)

SEMANA: DEL 01-11-2023 AL 04-11-2023 DEL AÑO 2023.

	NOMBRE DEL OPERADOR	ELKIN REYES		ELKIN REYES		ALEXANDER JIMENEZ.		ALEXANDER JIMENEZ		ALEXANDER JIMENEZ		ALEXANDER JIMENEZ			
ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTADO GENERAL	Estado del motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del Tanque de combustble	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Nivel del aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Soportes motor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del resorte vibrador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las guardas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del exhosto	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de las agarraderas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de extensiònes elèctricas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del yoyo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del acople rotador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del switche de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	estado del acelerador vibro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	El trabajador utiliza los elementos de proteccion personal	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Elkin Reyes	Elkin Reyes	Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes		Elkin Reyes			
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S.

INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS

CÓDIGO HSE+FOR
VERSIÓN 1
FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Golpes, hundimientos				
	Correctamente				
	Desflechadas				
	Torsión				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Sigifredo Heredia	oficial	Sigifredo H.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD					
OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI				
Nº CONTRATO:	0756-23				
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.				
NIT:					
EMPRESA CONTRATISTA:	CRUSSY Ingenieros S.A.S.				
NIT:	901098851				
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12- al 09-12-2023.				
AREA/ DEPENDENCIA:	ITSI.				
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ARNÉS DE SEGURIDAD					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-1 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPT				
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113.
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
		CALIFICACIÓN			OBSERVACIONES

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION		
Elver cay.	Ayudante	Elver cay.
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio IT-ST
N° CONTRATO:	0756-23.
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldía
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wrussy Ingenieros S.A.S.
NIT:	901109885-1.
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio IT&T.
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	4835155

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X	X		
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas		X		
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Golpes, hundimientos					
	Abren y cierran Correctamente.					
	Otros					
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas					
	Desgastadas					
	Torsión					
	Rupturas					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

Antonio C.	Ayudante	Antonio C.
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**FIRMA**

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR VERSIÓN 1 FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Golpes, fundimientos					
	Correctamente					
	Desflacadas					
	Torsion					
	Otros					

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Abelino Muñoz	oficial.	Abelino Muñoz

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-113-05
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD	
OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor de colegio ITSI
N° CONTRATO:	0756-23.
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Russy Ingenieros SAS.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio ITSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
ARNÉS DE SEGURIDAD	
MARCA DEL EQUIPO	ARmodula.
SERIE DEL EQUIPO	

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.		X		
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X	X		
	Reventadas		X		
	otros				
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD

OBJETO: Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI
N° CONTRATO: 0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia.
NIT:
EMPRESA CONTRATISTA: Russy ingenieros SAS.
NIT: 901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION: 04-12-2023 al 09-12-2023.
AREA/ DEPENDENCIA: Colegio ITSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA: Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

ARNÉS DE SEGURIDAD

MARCA DEL EQUIPO	SAFETY
SERIE DEL EQUIPO	0098981210099.

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros		X		
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	Dose 69				
SERIE DEL EQUIPO	10213.				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	**ASPECTOS A INSPECCIONAR**	**CALIFICACIÓN DEL ASPECTO**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N.A.**	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION 08/01/2019

	Otros				
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE SEGURIDAD EN "Y"					
MARCA DEL EQUIPO	EPI				
SERIE DEL EQUIPO	4320574.				
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Desgarres		X		
	Costuras sueltas		X		
	Deterioro		X		
	Suciedad	X			
AMORTIGUADOR DE IMPACTO	Quemadura por soldadura o cigarrillo		X		
	Salpicadura de pintura o grasa		X		
	Otros		X		
CINTAS/CORREAS	Deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Torsión		X		
	Rupturas		X		
	Otros	X			
PARTES METALICAS	Completas		X		
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		
	Otros		X		
INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
ESLINGA DE POSICIONAMIENTO					
MARCA DEL EQUIPO					
SERIE DEL EQUIPO					
INFORMACIÓN DE LA INSPECCION					
PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
MOSQUETONES	Tienen doble seguro				
	Tiene fisuras				
	Corrosión y óxido				

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR VERSION 1 FECHA DE APROBAC 08/01/2019

CINTAS/CORREAS	Golpes, hundimientos				
	Rotos y cortes				
	Correctamente				
	Otros				
	Desflecnadas				
	Desgastadas				
	Torsión				
	Quemadas				
	Otros				

OBSERVACIONES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Alvaro Carpio	ayudante	Alvaro .C

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN DE EPP PARA TRABAJO EN ALTURAS	CÓDIGO HSE-FOR-16
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE ARNÉS Y ESLINGAS DE SEGURIDAD

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del colegio OTT 88
N° CONTRATO:	0756-23
ENTIDAD CONTRATANTE:	Alcaldia.
NIT:	
EMPRESA CONTRATISTA:	Wessy ingenieros. S.A.S.
NIT:	901109885-1
FECHA DE LA INSPECCION:	04-12-2023 al 09-12-2023
AREA/ DEPENDENCIA:	Colegio STSI
RESPONSABLE DEL AREA/DEPENDENCIA:	Sandra Santiago.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
ARNÉS DE SEGURIDAD

MARCA DEL EQUIPO	EPI
SERIE DEL EQUIPO	443110.

INFORMACIÓN DE LA INSPECCIÓN

PARTES	ASPECTOS A INSPECCIONAR	CALIFICACIÓN DEL ASPECTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	N.A.	
CINTAS/CORREAS	Tienen agujeros				
	Están deshilachadas		X		
	Desgastadas		X		
	Talladuras		X		
	Torsión		X		
	Suciedad	X			
	Quemaduras por soldadura o cigarrillo, etc.		X		
	Salpicadura de pintura y rigidez en cinta.	X			
	Sustancias químicas		X		
	Otros		X		
COSTURAS	Completas	X			
	Reventadas		X		
	otros		X		
PARTES METALICAS	Completas	X			
	Corrosión u oxido		X		
	Deformación		X		
	Fisuras, golpes, hundimientos		X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO PARA SOLDAR	CODIGO: HSE-FOR-113-35 VERSION: 1 FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO: Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.

Nº CONTRATO: 0756-23

ENTIDAD CONTRATANTE: Alcaldia.

EMPRESA CONTRATISTA: Ingeductos. NIT:

FECHA INICIO INSPECCIÓN: 30-10-2023 FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION: 04-11-2023

IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINA: RESPONSABLE DEL EQUIPO: Romy Reyes.

PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Sandra Santiago.

MES:

ITEM	CONCEPTO	1			2			3			4			5			6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ESTRUCTURA	1. Carcaza de maquina en buena condición?		✓			✓			✓			✓			✓				
	2. Manilla de traslado en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	3. Cuenta con topes de apoyo base y/o ruedas	✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Limpieza en general y del lugar donde se ubica	✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Otro:																		
SISTEMA ELÉCTRICO	1. Cable alimentador de energia en buen estado?	✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Enchufe en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	3. Perilla selector de emparaje en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	4. Interruptor/botón encendido y apagado en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	5. Luz piloto de encendido en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓				
	6. Bornes completos y en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	7. Cable de masa/retorno en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	8. Cable de porta electrodo/potencia en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓				
	9. Amperimetro en buen estado	✓			✓			✓			✓			✓					
	10. Funcionamiento del ventilador	✓			✓			✓			✓			✓					
	11. Electro cambio de función (MIG)		✓			✓			✓			✓			✓				
	12. Otro:																		
ACCESORIOS	1. Porta-electrodos en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓			✓					
	2. Pinza de mas/brida en buen estado y completo		✓			✓			✓			✓			✓				
	3. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO: [signature] FIRMA RESPONSABLE MAQUINA: Romy Reyes.

Observaciones:

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO PARA SOLDAR	CODIGO: HSE-FOR-113-35
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 25/11/2021

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I de Boca		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	1	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	INGEDUCTOS ZF	NIT	
FECHA INICIO INSPECCIÓN	07-11-23	FECHA CULMINACIÓN DE INSPECCION	11-11-23
IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINA		RESPONSABLE DEL EQUIPO	
PERSONA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN	RONNY REYES		

MES

ITEM	CONCEPTO	1			2			3			4			5			6		
		SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
ESTRUCTURA	1. Carcaza de maquina en buena condición?	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Manilla de traslado en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Cuenta con topes de apoyo base y/o ruedas	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	4. Limpieza en general y del lugar donde se ubica	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	5. Otro:																		
SISTEMA ELÉCTRICO	1. Cable alimentador de energia en buen estado?	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Enchufe en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Perilla selector de emparaje en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	4. Interruptor/botón encendido y apagado en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	5. Luz piloto de encendido en buena condición	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	6. Bornes completos y en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	7. Cable de masa/retorno en buen estado	✓			✓			✓			✓								
	8. Cable de porta electrodo/potencia en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	9. Amperimetro en buen estado	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	10.Funcionamiento del ventilador	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	11. Slectro cambio de función (MIG)				✓			✓			✓				✓		✓		
	12. Otro:																		
ACCESORIOS	1. Porta-electrodos en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	2. Pinza de mas/brida en buen estado y completo	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	3. Otro:																		

FIRMA SUPERVISOR SISO:		FIRMA RESPONSABLE MAQUINA	

Observaciones:

2742

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.	
N° contrato	0756-23.	
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:
Empresa Contratista:	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT: 901109835-1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:
Cargo:	Insp. SST.	FECHA: 30-10-23 - 04-11-23

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	Cocina	20l	Ene-01 2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	Cocina	20l	Ene-01-2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	Cocina	20l	Ene-01-2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Sandra Santiago.	CEDULA: 37712004.
Firma del Responsable:	
Antonio C.	CEDULA: 1096242479.
Firma del COPASST:	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio J.T.S.I de Boca-baja.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia.	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Wrussy ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901098885-1
Responsable	Sandra. Santiago.	**SEDE:**	
Cargo:	Insp SST	**FECHA:**	07-11-2023. 11-11-2022

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: **B:** BUENO **R:** REGULAR **M:** MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CARPA	20lb	Enero 01 2024.	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CARPA	20lb	Enero 01 2024	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
5	ABC	CARPA	20lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004.
Firma del COPASST. ANTONIO. C.	CEDULA: 1096 242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor I.T.S.I de Buga-bjo.		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldía.	NIT:	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros SAS	NIT:	901109885-1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:	
Cargo:	Insp SST	FECHA:	14-11-2023 al 18-11-2023.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CALPA	2016	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004
Firma del COPASST. Antonio C.	CEDULA: 1096242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construcción y dotación de cocina y comedor del ITSI de Bca-bjo.	
N° contrato	0756-23	
Entidad Contratante:	Alcaldia.	NIT:
Empresa Contratista:	Wessy Ingenieros S.A.S.	NIT: 901109895_1
Responsable	Sandra Santiago	SEDE:
Cargo:	Insp SST	FECHA: 27-11-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO 02-12-2023.

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	CARPA	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
3	ABC	CARP	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
4	ABC	CARPA	20lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
5	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
6	ABC	CARPA	20 lb	ENERO 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:	CEDULA: 37712004.
Firma del COPASST: ANTONIO C.	CEDULA: 1096242479.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	FORMATO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES	CODIGO: HSE-FOR-04
		VERSION:1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Objeto:	Construccion y dotación de cocina y comedor del ITSI de Buga		
N° contrato	0756-23		
Entidad Contratante:	Alcaldia	**NIT:**	
Empresa Contratista:	Russy Ingenieros S.A.S.	**NIT:**	901098835-1
Responsable	Sandra Santiago.	**SEDE:**	
Cargo:	Insp SST	**FECHA:**	04-12-2023 al 09-12-2023

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: B: BUENO R: REGULAR M: MALO

No	TIPO DE EXTINTOR	UBICACIÓN	CAPACIDAD	FECHA DE PROXIMA RECARGA	ESTADO DEL EXTINTOR										OBSERVACIONES
					MANOMETRO	PASADOR DE SEGURIDAD	MANGUERA	BOQUILLA	MANIJA	CILINDRO	PINTURA	SEÑALIZACIÓN	ACCESO	VISIBILIDAD	
1	ABC	COLPA	20 lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B	
2	ABC	COLPA	20 lb	Enero 01-24	B	B	N/A	B	B	B	B	B	B	B.	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

Firma del Responsable:		**CEDULA:**	37712004-1
Firma del COPASST	Sin Copy.	**CEDULA:**	1096242001

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MARTILLO ELECTRICO	CODIGO: HSE-FOR-113-42 VERSION 1 FECHA APROBACION: 08/02/2022

Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.I. de Buga.

0756-23

Russy Ingenieros. S.A.S.

30-10-2023 / 04-11-2023

No.	ITEM	DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5		DIA 6		DIA 7	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Mangueras sin abolladuras ni roptura	✓		✓		✓									
	Mangueras con guaya anti latigo y pines de seguridad, conexión del martillo al compresor	✓		✓		✓									
	Conexión de la manguera a la valvula de aire	✓		✓		✓									
	Control de fugas	✓		✓		✓									
	Palanca de aceleracion	✓		✓		✓									
	Punta ropedora en buen estado	✓		✓		✓									
	Manijas bien sujetas al equipo	✓		✓		✓									
	Salida de gases sin obstrucción	✓		✓		✓									
	Proteccion auditiva del operador (copa e insercción)	✓		✓		✓									
	Enchufe électrico en buen estado	✓		✓		✓									
	Estado de conexiones eléctricas (cable,extensiones,toma)	✓		✓		✓									
	Guarda en buen estado	✓		✓		✓									
	Interruptor de encendido y apagado en buen estado	✓		✓		✓									
	Empuñaduras sin fisuras y limpias	✓		✓		✓									
	Equipo sin daño estructrural	✓		✓		✓									
	Buenas condiciones de limpieza	✓		✓		✓									
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX									
	FIRMA SUPERVISOR SISO														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-33
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I Bucarica.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros	NIT	901109885-1

ANDAMIO N° OPERADOR

MES 30-10-2023 - 04-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Seguro de volteo	✓		✓		✓		✓	
	Protector del engrane de voleto	✓		✓		✓		✓	
	Volante	✓		✓		✓		✓	
	Cadena de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Llantas	✓		✓		✓		✓	
	Bloques de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Carcarza	✓		✓		✓		✓	
	Interruptor de encedido y apagado	✓		✓		✓		✓	
	Tapon de llenado de combustible	✓		✓		✓		✓	
	Olla mezcladora y aspas de metal	✓		✓		✓		✓	
	Instalacion electrica	✓		✓		✓		✓	
	Poleas	✓		✓		✓		✓	
	engrase general	✓		✓		✓		✓	
	Pintura	✓		✓		✓		✓	
	Aseo general	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Elkin Reyes		Elkin R.					
	FIRMA RESIDENTE HSEQ								
	COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT: 901109885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL MEZCLADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-33
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO:	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1

ANDAMIO N° OPERADOR Alveiro Lopez

MES 02-12- al 05-DIC 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
GENERAL	Seguro de volteo	✓		✓					
	Protector del engrane de voleto	✓		✓					
	Volante	✓		✓					
	Cadena de seguridad	✓		✓					
	Llantas	✓		✓					
	Bloques de seguridad	✓		✓					
	Carcarza	✓		✓					
	Interruptor de encedido y apagado	✓		✓					
	Tapon de llenado de combustible	✓		✓					
	Olla mezcladora y aspas de metal	✓		✓					
	Instalacion electrica	✓		✓					
	Poleas	✓		✓					
	engrase general	✓		✓					
	Pintura	✓		✓					
	Aseo general	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	ALVEIRO		ALVEIRO					
	FIRMA RESIDENTE HSEQ								
	COPASST	Antonio		Antonio					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RANA COMPACTADORA	CODIGO: HSE-FOR-113-75
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 16/06/2023

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI de Buga.		
Nº CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1.

RANA COMPACTADORA Nº EF 2019 - 04672. MARCA: —

SEMANA: DEL 21 NOV AL 25. NOV DEL AÑO 2023

ITEM	CONCEPTO	Lunes		Mart		Mier		Jue		Vier		Sáb		Dom	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
NOMBRE DEL OPERADOR															
ESTADO GENERAL	Estado de los elementos del motor			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verifique el nivel de combustible			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de mangueras de combustible y de agua			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la empuñadora			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Verificar sistemas de mando			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado sistemas de accionamiento			✓		✓		✓		✓		✓			
	Verificar la estructura: soldadura, tornillos, uniones, pintura			✓		✓		✓		✓		✓			
	Funcionamiento amortiguadores			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado del pison compactador			✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado Guardacorreas			✓		✓		✓		✓		✓			
	El equipo no presenta fugas			✓		✓		✓		✓		✓			
	El funcionamiento en general del equipo es sin ruidos anormales y encendido perfecto			✓		✓		✓		✓		✓			
	La base del equipo esta sin ropturas, ni perforaciones, bien asegurada			✓		✓		✓		✓		✓			
	Los puntos de apoyo estan bien ajustados a la superficie de la rana, sin enmendaduras ni superficie			✓		✓		✓		✓		✓			
	Guarda en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cuenta con yoyo y este esta bien enrrollado, limpio para alar sin dificultad			✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)			ALEX		ALEX									
	FIRMA SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTOS

FECHA	HALLAZGOS	ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor de Colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieria. S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Carlos Rodriguez.

MES 01-11-2023 / 04-11-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Carl		Carl		Carl		Carl	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	Alef		Alef		Alef		Alef	
	COPASST	Edwin Cop		Edwin Cop		Edwin Cop		Edwin Cop	
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR

MES 7-11-2023 — 11-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Domingo H.		Julio.		Sigifredo		Deib. C.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ							Antonio.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotacion de cocina y comedor del Colegio I.T.S.I de Bca-bja.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Antonio. C.

MES 07-11 2023 / 11 11-2023 TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓			
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓			
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓			
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓			
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓			
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓			
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓			
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓			
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓			
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓			
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓			
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓			
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	ALEX		ANTONIO C.		Antonio			
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio.							
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio I.T.S.I.		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109885-1.

HERRAMIENTAS N° OPERADOR

MES 20-11-2023 — 25-11-2023. TAMAÑO: G P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Domingo M.		Julio.		Sigifredo		Deib. C.	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ							Antonio.	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del Colegio ITSI de Bcabla.		
N° CONTRATO	0756 - 23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Hector Julio Escobar

MES 27 NOV al 30 NOV 2023 TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓							
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓							
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓							
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓							
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓							
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓							
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓							
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓							
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓							
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓							
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓							
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Julio.							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]							
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ	Antonio.							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI		
N° CONTRATO	0756-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldía.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wessy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109335-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Elkin Reyes.

MES 27- NOV- al 30 NOV 2023 TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓		✓		✓	
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓		✓		✓	
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓		✓		✓	
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓		✓		✓	
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓		✓		✓	
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓		✓		✓	
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓		✓		✓	
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)								
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST								
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.885-1	INSPECCION PREOPERACIONAL HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: HSE-FOR-24
		VERSION: 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor del Colegio ITSI		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Rusy y ingenieros	NIT	901109885-1

HERRAMIENTAS N° OPERADOR Jose peñaloza.

MES 01-12- al 07-12-2023. TAMAÑO: (G) P

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
ESTADO GENERAL	Se utilizan las herramientas diseñadas especialmente para la tarea?	✓		✓					
	Las herramientas utilizadas están en perfectas condiciones (aptas para utilización y funcionamiento)?	✓		✓					
	Se utiliza la herramienta de forma adecuada?	✓		✓					
	Las herramientas son tan livianas como para no forzar el brazo y el hombro	✓		✓					
	Herramientas dañadas, con defectos o gastadas son removidas del servicio hasta que sean reparadas	✓		✓					
	Los trabajadores solo usan herramientas con las cuales tienen experiencia o han sido entrenados	✓		✓					
	Las tareas son variadas para evitar que la misma herramienta no sea usada todo el día cansando la mano	✓		✓					
	Los trabajadores que usan herramientas siempre usan lentes de seguridad para los ojos o cara	✓		✓					
	Las herramientas son guardadas en bolsas de herramientas u otros recipientes apropiados cuando no están en uso. Herramientas con filo o puntiagudas son	✓		✓					
	Las herramientas no se dejan en las escaleras, andamios o áreas de a trabajo arriba de la cabeza.	✓		✓					
	Los magos de las herramientas se encuentran en buen estado	✓		✓					
	Cuando el trabajo con herramientas envuelve posibles riesgos de cortaduras, quemaduras, peligros físicos o químicos, los trabajadores usan protección para las manos	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (AYUDANTE TECNICO)	Jose peñaloza		Jose peñaloza					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	COPASST	Antonio		Antonio C.					
	FIRMA ASESORA HSEQ								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construcción y dotacion de cocina y comedor del colegio I.T.S.F de Boca-99.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia.	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros SAS.	NIT	901098885-1

PULIDORA No. OPERADOR ALEX.

MES 01-11-2023 / 04-11-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX		ALEX	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST								

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del Colegio E.I.S.I.		
N° CONTRATO	0756 – 23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros SAS.	NIT	901109885-1.

PULIDORA No. OPERADOR Alexander Jimenez.

MES 07-11-2023. / 11-11-2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓				✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALEX		ALEX	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]	
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio.		Antonio		Antonio		Antonio	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor de I.T.S.I		
N° CONTRATO	0786-23.		
ENTIDAD CONTRATANTE	alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros S.A.S.	NIT	901109385-1.

PULIDORA No. OPERADOR Elkin Reyes.

MES 19-11-2023. / 18-11-2023. TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓					
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓					
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓					
	Estado del mango	✓		✓					
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓					
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓					
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓					
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓					
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓					
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓					
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓					
	Estado general de la guia y la guarda	✓		✓					
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓					
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓					
	Escobillas funcionando	✓		✓					
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓					
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓					
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓					
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Elkin Reyes		Elkin Reyes					
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]		[signature]					
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	Antonio		Antonio					

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotacion de cocina y comedor de ITSE. Bucaja.		
N° CONTRATO	0756-23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Wrussy Ingenieros SAS	NIT	901109395-1.

PULIDORA No. OPERADOR ALEXANDER JIMENEZ.

MES NOV. 20- 2023 al. 25 NOV 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓		✓	
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓		✓		✓		✓	
	Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓		✓	
	Estado del mango	✓		✓		✓		✓	
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓		✓		✓		✓	
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco instalada	✓		✓		✓		✓	
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓		✓		✓		✓	
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓		✓		✓		✓	
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Cuadro eléctrico protegido	✓		✓		✓		✓	
	Se verifica guarda de seguridad	✓		✓		✓		✓	
	Estado general de la guía y la guarda	✓		✓		✓		✓	
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓		✓		✓		✓	
	Contratuerca asegurada al eje	✓		✓		✓		✓	
	Escobillas funcionando	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓		✓		✓		✓	
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓		✓		✓		✓	
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓		✓		✓	
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	ALEX		ALEX		ALVEIRO		ALVEIRO	
	FIRMA INSPECTOR HSEQ								
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	ANTONIO		ANTONIO		ANTONIO		ANTONIO	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA	CODIGO: HSE-FOR-20
		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

OBJETO	Construccion y dotación de cocina y comedor del colegio ITSI Sec-39.		
N° CONTRATO	0953_23		
ENTIDAD CONTRATANTE	Alcaldia	NIT	
EMPRESA CONTRATISTA	Russy Ingenieros SAS	NIT	901109885_1

PULIDORA No. OPERADOR Antonio Corvallido.

MES NOV 27 al 30 NOV 2023 TAMAÑO: G [X] P [ ]

ITEM	CONCEPTO	1		2		3.		4	
		B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GEMERAL E INSPECCIÓN OPERACIONAL	Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓							
	Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓							
	Estado del accesorio portadiscos	✓							
	Estado del mango	✓							
	Estado del cuerpo (CARCAZA)	✓							
	Estado del disco de corte (Verificar capacidad en RPM)	✓							
	Carcaza de protección del disco instalada	✓							
	Carcaza de protección del disco ajustada	✓							
	Extensión eléctrica suficientemente larga de acuerdo con ubicación del equipo y del tablero eléctrico	✓							
	Voltaje del tablero eléctrico coincide con el especificado para la pulidora	✓							
	Cuadro eléctrico protegido	✓							
	Se verifica guarda de seguridad	✓							
	Estado general de la guía y la guarda	✓							
	El disco gira en sentido de las manecillas del reloj (izquierda - derecha)	✓							
	Contratuerca asegurada al eje	✓							
	Escobillas funcionando	✓							
	No se evidencia cortos(chispas, humo, fuego) durante manipulación de la pulidora	✓							
	No se evidencia recalentamiento del equipo durante su operación	✓							
	No se evidencian ruidos extraños durante el funcionamiento de la pulidora	✓							
	Estado de la plaqueta de identificación	✓							
FIRMA	FIRMA OPERADOR (TECNICO)	Antonio							
	FIRMA INSPECTOR HSEQ	[signature]							
	FIRMA ASESORA HSEQ								
	FIRMA DEL COPASST	[signature]							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENT.

4020

ANEXO 11. ACCIDENTALIDAD

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACCIDENTALIDAD	CÓDIGO: HSE-FOR-65 VERIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019


FECHA: 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2023


UBICACIÓN: COLEGIO INDUSTRIAL DE BARRANCABERMEJA

OBSERVACIÓN: En el mes del 06 de noviembre al 05 de diciembre del 2023 no se presentaron accidentes laborales.


	EMPRESA	IDENTIFICACION	Accidentes personales según gravedad				Nº de accidentes personales	Lista de accidentes con daños personales a trabajadores directos	Nº de accidentes con daño material	Lista de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Lista de accidentes con daño ambiental	Accidentes a terceros según gravedad				Nº de accidentes a terceros	Lista de accidentes con daños personales a terceros	Días perdidos labores en el mes	Horas hombre trabajadas	Monto gastado a partido por accidentes	Indices norma colombiana			Indices norma colombiana	
			Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)							Leve	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)						Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
1	WRUSSY INGENIEROS SAS	901.108.469-1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	Ninguno	0	0	$ 0.00	0	0	0	0.0	0.0
2			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	Incidente	0	0	$ 0.00	0	0	0	0.0	0.0
3			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Consolidado Mensual	EMPRESA	Nº de colaboradores	Tipo de accidentes				Total de accidentes personales	Total de accidentes con daño material	Nº de accidentes con daño ambiental	Total de accidentes con daño ambiental	Tipo de accidentes				Total de accidentes a terceros	Total de días perdidos	Total de horas hombre trabajadas	Monto gastado a partido por accidentes	Norma colombiana			Norma colombiana	
			Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)					Leve (L)	Grave (G)	Fatal (F)	Total (G+F)					Indice de Frecuencia	Indice de Severidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Accidentabilidad	Indice de Severidad
	EMPRESA	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Total	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


























Fecha Elaboro:	Revise y Aprobo:	VoBo:
Karen Lisseth Salamanca Rojas 1,057,948,784 Residente HSEQ	Karen Lisseth Salamanca Rojas 1,057,948,784 Directora HSEQ	Wilver Fransiny Russy Ladino 80,212,389 Gerente General

Powered by CamScanner

ANEXO 12. COE

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14/11/2023	HORA: 9:00 AM	LUGAR: I.T.S.I BARRANCABERMEJA	ACTA NO. 09

REUNIÓN CONVOCADA POR	Sandra Milena Santiago Camacho
TIPO DE REUNIÓN	REUNIÓN N° 9- GESTIÓN HSE
CONTRATO N°	**No. 0756-23**
OBJETO DE LA REUNION	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"
ORGANIZADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
APUNTADOR	Sandra Milena Santiago Camacho
ASISTENTES	Sandra Milena Santiago Camacho

TEMAS DE DISCUSIÓN
1. Primeros Auxilios en Envenenamientos
2. Inhalación de Veneno
3. Venenos en la Piel

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. PRIMEROS AUXILIOS EN ENVENENAMIENTOS

El propósito de esta charla es dar información de primeros auxilios en caso de ingestión e inhalación de venenos y presencia de veneno en la piel y en los ojos. Sus esfuerzos de prevención de envenenamiento deben incluir la preparación para el tratamiento de primeros auxilios en envenenamientos accidentales.

2. INHALACIÓN DE VENENO

- Traslade inmediatamente a la víctima desde la fuente del veneno, hacia un área con aire fresco.
- Afloje la ropa de la víctima y permita la circulación de aire.
- Si la víctima no está respirando, administre respiración artificial inmediatamente. No pare hasta que la víctima esté respirando bien, o llegue ayuda.
- Llame a un centro médico o, a un doctor o a una sala de emergencia, para más instrucciones.
- Cuidado: Si usted intenta rescatar a una persona del humo, o de vapores de gases o productos químicos, tenga las siguientes precauciones:
- Si está solo, busque ayuda antes de intentar rescatar a la víctima.
- No encienda fósforos, interruptores o produzca llamas o chispas, en presencia de gas o vapores

3. VENENOS EN LA PIEL

- Retire la ropa contaminada, incluyendo zapatos y calcetines. Retire también cualquier joya, reloj y anillo.
- Lave inmediatamente el área afectada con buenas cantidades de agua fría.
- Cubra el área afectada con ropa limpia y holgada.
- Llame a un centro de control de envenenamiento, a un doctor o sala de emergencia, para recibir más instrucciones. Llame incluso si el área afectada no es grande y no está causando a la víctima dolor alguno.
- No aplique ungüentos, a menos que le sea indicado por personal médico.

CONCLUSIONES

- Muchos envenenamientos accidentales no requieren ningún tratamiento o el uso de agua o leche es suficiente. El agua azucarada o la ipecacuana se utilizan en menos del 20% de los casos de envenenamiento accidental. Mantenga el número telefónico del centro de control de envenenamientos a la mano. Analice la ruta más corta al hospital y permanezca con el paciente hasta que salga de peligro.

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

COMPROMISOS

- Se solicita verificar si dentro del cronograma de capacitaciones se incluyen charlas sobre los primeros auxilios en envenenamientos

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ANTONIO CARVALLIDO	AYUDANTE	Antonio. C.
ELVIS CARPIO	AYUDANTE	Elvis Carp.

ANEXO 13. COVID19

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY

FECHA: 07- 11- 2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presencia los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, fueron positivos a la enfermedad, hallazgos en el examen neurológico y/o pruebas de laboratorio, cáncer de cualquier tipo, diabetes y obesidad (en cualquier tipo), fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas falla renal, hipotiroidismo, hipotensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades preexistentes (incluyendo: insuficiencia renal, hepatica, entre otras)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 1 metro) y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?*	FIRMA				
						1. Fiebre mayor o igual a 38°C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	OBSERVE SI PUEDE
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALVEIRO CARPIO	1.042.111.688	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALEXANDER JIMENEZ	15.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.928	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X		
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	25	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY

FECHA: 08-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tiomen medicación de corticoides, de inicación en el sistema inmunológico(inmunodeficiencia, cancer de cualquier tipo, cobrepeso o obesidad, desnutrición, tomador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades preexistentes con tratamiento (trasplante previo, bajas, otra otra)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?*	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis CP.
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C.P.
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		JULIO
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				AL Esp
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Alfonso V
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Carlos
ELKIN REYES	1.096.218.746	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin REYES
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.196	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Jose Peñaloza
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Mario F.
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Juan Perez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Manuel

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 09-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes. Bajas medicación de corticoides, quimioterapia en el sistema inmunológico (cáncer sanguíneo), cáncer de cualquier tipo, sobrepeso u obesidad, desnutrición, tabaquismo, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, lupus, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿Ha tenido dificultad 14 días tras haber tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros) sin usar elementos de protección personal con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor a o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ABELINO MUÑOZ	94.255.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

WRUSSY

FECHA: 10-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentaba algunos síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, (enfermedades de colágenos, diabetes) cáncer o VIH	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 1 metro) y sin usar elementos de protección personal con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o = igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Pérdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.348	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia Alvarez
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALFONSO VERGARA	78.325.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Carlos Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	X		Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.916	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Brayan Cossio.
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Domingo
JAIR CARPIO	1.096.253.724	25	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino Muñoz
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		MARIO F
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Juan Perez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Manuel

Observaciones: (Informacion adicional que el persona) considera importante manifestar)

RUSSY

SABADO

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 11-11-2023.

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, Cáncer, medicación de corticoides, defensas bajas en el sistema inmunológico, enfermedad pulmonar crónica, asma, cardiopatías, diabetes, obesidad, desnutrición, tumores enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipertensión arterial, enfermedad renal, diálisis, y enfermedades preexistentes (incluyendo: Inmunitaria previa, lupus, entre otras)?	FIRMA		INICIO DE JORNADA / TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto		Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	AUTOMOVIL	BUS	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis. CP
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alvei CP
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		J Mo
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alex
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Yesenia Alv
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Cesar N
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra N
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Alfonso.
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Rey
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		X		Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo M
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino M.
DEIB CARPIO	1.001.614.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deib C.
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose Angel
MARIO PONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Mario P.
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Juan Perez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		

Observaciones (Informacion adicional que el personal considera importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 14-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, dolores musculares de aparición reciente, deficiencias en el sistema inmunológico (inmunosupresión), cáncer de cualquier tipo, sobrepeso u obesidad, desnutridos, diabetes, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades previas graves (incluyendo transplante previo, tumor, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho con un caso de COVID-19, a menos de 2 metros y en un encuentro de cualquier persona? con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto			AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro Carpio
HÉCTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia Alvarez
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar Narvaez
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra Santiago
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Alfonso Vergara
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Carlos Rodriguez
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Elkin Reyes
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sigilfredo Mendez
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin Ortega
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo Mora
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Abelino Muñoz
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Jose Carpio
MARIO FONTALVO	85.725.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Jose P
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Mario F
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Juan Perez
																	X			Manuel B

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 15-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tomar medicamentos de cortisonicos, deficiencias en el sistema inmunologico como deficiencia, cancer de cualquier tipo, asmaepoc o obesidad, desnutrición, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (embarazo, trasplante previo, linfoma, entre otros)?	Vivienda con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien confirmado de tener COVID-19?.	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.425.559	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jolio
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia Alvarez
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar
SANDRA SANTIAGO	97.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Sandra
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Carlos
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Elkin R
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	36	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	X				Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.986	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Domingo
JAIR CARRIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Jair Carrio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.614.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Jose Angel
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Mario F
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Juan
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Manuel B.

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 16-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentado algunos síntomas?							Teniendo en cuenta todas aprendido [illegible] Barrio Medicar [illegible] calificado [illegible]	Contacto [illegible] con COVID	¿Recibe [illegible] [illegible]	AUTOREPORTE	SINTOMAS	ASINTOMATICO	FIRMA
						1. Fiebre (igual o superior a 38°C)	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto							
ELVIS CARPIO	1.096.113.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Elvis Carpio
ALVARO CARPIO	1.042.111.649	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Alvaro C
HECTOR ESCOBAR	91.426.668	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jul-0
ANTONIO CARVAJIDO	1.096.748.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.569.867	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		ALEx
YESENIA ALVAREZ	1.096.126.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Yesenia Alvarez
CESAR NARVAEZ	1.098.940.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	CESAR
SANDRA SANTIAGO	37.712.604	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Sandra
ALFONSO VERGARA	78.328.968	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.764.828	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	
ELKIN REYES	1.096.818.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.667	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X	Sigifredo
BRAYAN GOSSIO	1.042.214.916	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Brayan Gossio
KEVIN ORTEGA	1.007.376.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		KEVIN
DOMINGO MORA	13.568.801	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Domingo
JAIR CARPIO	1.096.868.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jair Carpio
ADELINO MUNOZ	94.265.669	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	
DEIBI FARFAN	1.001.814.848	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Deibi C
JOSE PALOMA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jose Angel
MARIO CONTRERAS	85.725.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Mario F.
JUAN LOPEZ CERVANTES	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Lopez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.409.780	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Manuel B

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 17-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE TRABAJADOR	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Síntomas (tos seca, fiebre, dificultad respiratoria)	Contacto estrecho con caso confirmado	Viajes fuera del país en los últimos 14 días	Condición médica previa	Fatiga	Dolor de cabeza	Pérdida del olfato y gusto	Otro	Contacto con caso confirmado	Viajes fuera del país en los últimos 14 días	ALTO RIESGO	MEDIO	BAJO	TRABAJO EN CASA	FIRMA
ELVIA CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALVEIRO CARPIO	1.047.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
HECTOR ESCOBAR	91.425.991	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
ANTONIO CARVAJALINO	1.096.782.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALEXANDER JIMENEZ	13.564.310	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
CESAR MARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.804	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.264.828	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ELKIN REYES	1.096.288.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
SORFREDO MENDEZ	13.569.967	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
BRAYAN COSSIO	1.042.218.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X		
KEVIN ORTEGA	1.007.176.662	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
JAIR CARPIO	1.096.258.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ABELINO MUÑOZ	94.266.604	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
DEIBY CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
JOSE HINALOZA	1.050.918.399	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
JUAN PEREZ FERRIN	8.572.287	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.780	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante resaltar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

SABADO.

FECHA: 13-11-2021

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta alguno de los siguientes síntomas? 1. Fiebre (igual o mayor a 38°C)	2. Tos	3. Dificultad para respirar	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas enfermedades: enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, obesidad, cáncer, enfermedad renal, diabetes, o alguna otra enfermedad crónica? (Reumatismo, problemas de próstata, hígado, entre otros)	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho (a menos de 2 metros y por un lapso mayor de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin uso de elementos de protección personal) con alguien diagnosticado o sospechoso de tener COVID-19?	ALTERNANCIA	MIXTA	4-6/2	SEMIPRESENCIAL	TRANSPORTE PROPIO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.312.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1.042.111.684	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.425.552	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Hector
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.569.397	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alexo
YESENIA ALVAREZ	1.096.276.849	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar C
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra
ALFONSO VERGARA	78.925.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.095.704.926	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Carlos
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.487	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.114.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.776.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo
JAIR CARPIO	1.096.293.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jean Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	25	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi C.
JOSE PERALOZA	1.050.818.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose Angel
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Mario F.
JUAN PEREZ FERRER	8.572.727	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Manuel B.

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 20-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Preguntas (opción de respuesta SI o NO)							Tiene alguna de estas características: enfermedad autoinmune, Fiebre, dificultad para respirar, cansancio, malestar general, tos, dificultad para respirar, secreción nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar, fatiga, dolor abdominal, pérdida del olfato o gusto, diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, pérdida del olfato o gusto, diarrea, vómito, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular	Fiebre		Marque con una X si presenta alguno de los síntomas		Firma
						1. Fiebre (igual o superior a 38°C)	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto		Contacto con persona diagnosticada con COVID-19	¿Dentro de los últimos 14 días usted tuvo contacto con alguna persona que en los últimos 7 días presentó síntomas respiratorios como tos, fiebre o dificultad para respirar?	AUTOREPORTE	SI	NO	
ELVIS J ARRIO	1.096.812.601	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Elvis Ar
ALVEIRO CARMO	1.042.211.679	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Alveiro Ca
HECTOR ESCOBAR	91.479.593	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Hector E
ANTONIO CARVAJALINO	1.096.242.474	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.569.760	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Alexander J
YESENIA ALVAREZ	1.096.826.849	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Yesenia Al
CESAR NARVAEZ	1.098.940.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Cesar Nar
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Sandra Sa
ALFONSO VERGARA	78.324.668	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Alfonso V
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.304.378	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Carlos Ro
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Elkin Re
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.967	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X	Sigifredo M
BRAYAN COSSIO	1.042.314.916	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Brayan Co
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Kevin Or
DOMINGO MORA	13.568.508	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Domingo M
JAIR CARPIO	1.096.258.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jair Carp
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Abelino M
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Deibi Carp
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jose P
MARIO TONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Mario Ton
JUAN PEREZ FERRER	8.572.337	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Juan Perez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Manuel Ban

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

COMPROMISO 1 CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID-19

Lugar y fecha: x 20-11-2023 Bucaramanga.

Señores

Asunto: COMPROMISO CUMPLIMIENTO PROTOCOLO COVID -19

Yo x Yerson Martinez. identificado (a) con C.C. No. x 88217901 de Cucuta, Me comprometo a dar cumplimiento al protocolo entregado por el **WRUSSY INGENIEROS SAS,** sobre las medidas de prevención frente a la emergencia sanitaria que se está presentando a nivel nacional, A continuación, se relacionan las responsabilidades de los trabajadores, las cuales me comprometo a dar el debido cumplimiento.

1. Dar cumplimiento a las medidas de prevención dadas por la empresa para la ejecución de las actividades.
2. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal.
3. Los trabajadores tienen la responsabilidad de cuidar de sí mismos (autocuidado), además de suministrar información clara y veraz de su actual estado de salud.

Todos los trabajadores deberán acatar las medidas para evitar multas o sanciones provenientes al incumplimiento de este protocolo.

Cordialmente,

x Yerson Martinez
Nombre
c.c 88217901

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 21-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas?							Tiene algunos de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, enfermedades de base, diabetes, cáncer, enfermedades renales, hipertensión arterial, obesidad, desnutrición, hepatitis, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, enfermedades neurológicas, inmunosupresión, personas con discapacidad física, cognitiva o mental, mujeres en estado de gestación, adulto mayor de 60 años, personas con cáncer, personas con enfermedades crónicas (incluyendo pacientes de prevalencia, hipertensión, entre otras)?	Convivencia con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 (haber estado a menos de 2 metros y sin uso de elementos de protección por un tiempo mayor a 15 minutos)?	RIESGO DE TRANSMISIÓN			FIRMA
						1. Fiebre mayor a 38 grados C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor muscular	7. Pérdida del olfato o gusto				BAJO	MEDIO	ALTO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Elvis C.
ALVEIRO CARPIO	1.047.111.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Alveiro C.
HECTOR ESCOBAR	91.425.563	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Julio
ANTONIO CARVAJULDO	1.095.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Antonio C.
ALEXANDER JIMENEZ	13.964.260	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Alex
YESSIKA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Yessika
CESAR NARVAEZ	1.098.640.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Cesar N.
SANDRA SANTIAGO	37.712.684	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Sandra
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Alfonso V.
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.378	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Carlos R.
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Elkin R.
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.567	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X	Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.318.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.776.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.881	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Domingo
JAIR CARPIO	1.096.253.724	25	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.269.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.848	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X			Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Jose P.
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Mario F.
JUAN PEREZ FERRER	8.572.127	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Juan
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	Manuel B.

Observaciones (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 22- 11- 2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Antecedentes personales y síntomas: 1. Diabetes / cáncer / VIH	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Pérdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos síntomas: dificultad para respirar, tos, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza, pérdida del olfato o gusto, fiebre, dolor muscular, diarrea, vómito, malestar general, enrojecimiento de los ojos, secreción nasal, dificultad para hablar, moverse, pérdida del conocimiento, convulsiones, fiebre, dolor muscular, diarrea, vómito, malestar general, enrojecimiento de los ojos, secreción nasal, dificultad para hablar, moverse, pérdida del conocimiento, convulsiones	Convivió con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días ha tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada con COVID-19?	REGISTRO DE TEMPERATURA: INGRESO	SALIDA	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.036.819.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Elvis Carp.
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.426.664	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Jesus
ANTONIO CARVAJALINO	1.095.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.506.267	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Alex
YESENIA ALVAREZ	1.095.276.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	
CESAR NARVAEZ	1.098.940.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Cesar C
SANDRA SANTIAGO	57.717.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Sandra
ALFONSO VERGARA	78.321.968	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.704.978	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Carlos
ELKIN REYES	1.096.818.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Elkin Reyes
NORBERTO MENDEZ	13.569.667	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Brayan Cossio
KEVIN OBREGA	1.007.776.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Kevin
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Domingo
JAIR CARPIO	1.096.053.726	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.688	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Abelino M
DEIBER CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X		Deiber Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.198	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Jose Peñaloza
MARIO MONTALVO	85.728.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Mario M
JUAN PEREZ PERILLA	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Juan
MANUEL BANDERA PAEZ	12.600.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	Manuel B.

Observaciones: (Información adicional que el personal considere importante mencionar)

RUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 23- 11- 2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares, inmunosupresión o cualquier tipo, Actualmente se encuentra en estado de embarazo, enfermedad renal, diabetes, cáncer, hipertensión arterial, fumador, consumo de bebidas alcohólicas, drogas, entre otros?	Convivió con una persona diagnosticada con COVID-19?	Estuvo usted o alguna persona con la que convive en los últimos 14 días en contacto con un caso confirmado de COVID-19?	AUTOCUIDADO	MOTO	BUS	METRO	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
						1. Dolor muscular o cefalea	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Pérdida del gusto	7. Pérdida del olfato y/o gusto									
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Elvis Carp
ALVEIRO CARPIO	1.042.213.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.475.683	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Hector
ANTONIO CARVAJALINO	1.096.243.476	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.569.267	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Yesenia Al.
CESAR NARVAEZ	1.098.940.091	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Cesar N.
SANDRA SANTIAGO	37.713.604	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Sandra S
ALFONSO VERGARA	78.323.968	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Alfonso V.
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.208.828	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Carlos Rod
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.967	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X	X			Sigifredo M
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.776.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Kevin O
DOMINGO MORA	13.568.601	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Domingo M
JAIR CARPIO	1.096.458.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Abelino M
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Deibi C.
JOSE ELHALOZA	1.050.918.196	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Jose Anel
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Mario F
JUAN PEREZ FERRER	8.572.737	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Juan Perez
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Manuel B
YEISON HACTINEZ	88717001	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	YEISON

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 24-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentado algunos síntomas? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades diferentes, fiebre mayor o igual a 38° C, tos seca, dificultad respiratoria, dolor de garganta, fatiga, malestar general, pérdida del olfato o gusto, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo cualquier prueba, Sarlos, entre otros)?	Convivio con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho con una persona a menos de 2 metros y por una duración de 15 minutos, o menos de 15 minutos, con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSETA	A PIE	BICICLETA	TRABAJADOR DE MANZANA	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.098.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Elvis C
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Julio
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.585.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Alexander
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Cesar C
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X				Sandra
ALFONSO VERGARA	78.823.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Alfonso
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Carlos
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X		Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.986	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Kevin O
DOMINGO MORA	13.568.501	59	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Domingo
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Deibi C.
JOSE PEÑALOZA	1.090.918.299	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Jose Angel
MARIO FONTALVO	85.726.879	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Mario F
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Juan
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Manuel B.
YEISON MARTINEZ	88.217901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	YEISON

Observaciones: (Información adicional que el personal considera importante manifestar)

RUSSY

SABADO

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 25-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentaba algunos síntomas? 1. Fiebre mayor a igual 38°C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Dolor de cabeza	7. Perdida del olfato o Gusto	Tiene algunas de estas enfermedades: cardiovasculares, pulmonares, diabetes, hipertensión, cáncer, inmunosupresión, obesidad, desnutrición, tuberculosis, VIH, enfermedad renal, diálisis, trasplantados, gestantes, adulto mayor de 60 años, personas a cargo de niños menores de 5 años, personas con discapacidad, migrante, habitante de calle?	Convivencia con persona diagnosticada con COVID-19	Ha tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada con COVID-19 en los últimos 14 días?	ALIMENTACION	MEDIO DE TRANSPORTE: MOTO	A PIE	BICICLETA	FIRMA
ELVIS ARRIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO					
ALVARO CARMO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
ANTONIO CARVAJINO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.257	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
SIGIFREDO MENDEZ	13.568.557	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X		
BRAYAN COSSIO	1.042.214.916	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
JAIR CARMO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
DEIBI CARMO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			
JOSE PIMIENTA	1.050.918.198	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
MARIA FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
YERSON Martinez	88217901	54	M	Nueva EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	YERSON

Observaciones (información adicional que el personal considere importante mencionar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 27-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentado algunos síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, toman medicacion de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico/sistema de defensa, cancer de cualquier tipo, estas eres o alcohólico, diabetes/DM, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, cáncer, entre otras)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien con síntomas o confirmado de tener COVID-19?.	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Elvis C
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Alveiro C.
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	JULIO
ANTONIO CARVALLIDO	1.098.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Yesenia Alv
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Cesar N
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Sandra S
ALFONSO VERGARA	78.323.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		Alfonso V
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X		Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Kevin O
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Domingo M
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	Abelino M
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X			Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	Jose Angel
MARIO PONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	Mario P
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	Manuel B
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X	YERSON

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 29-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene algunas de estas enfermedades: enfermedades autoinmunes, tienen medicación de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico(inmunodeficiencia, consumo de cualquier tipo, sobrepeso u obesidad, desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplante previo, fibrosis, entre otras)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 10 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE				FIRMA
						1. Fiebre mayor o e igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto			AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEXO
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
[redacted]	78.923.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[redacted]	1.096.204.928	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin
DOMINGO MORA	13.568.501	59	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Jose P
[redacted]		46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[redacted]		47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[redacted]		42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Información adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

WRUSSY

FECHA: 30-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, toma medicación de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico (inmunodeficiencia, cancer de cualquier tipo, obesidad o sobrepeso, desnutrición, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, tuberculosis, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades reumatológicas (incluyendo inmunosupresión por medicamentos, hígado, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Carpio
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro C
HÉCTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Hector
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEXO
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.348	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia Alvarez
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar N
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra
		48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
		33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Reyes
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Sigifredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo
JAIR CARPIO	1.096.258.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose Angel
		46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
		47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
	12	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		YERSON

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 01-12-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presencia de algunos síntomas: 1. Fiebre mayor o igual 38°C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, Bajo medicación de corticoides, inmunosupresores en el último mes, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, cáncer de cualquier tipo, embarazo o lactancia, desnutrición, tuberculosis, terapias inmunosupresoras, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertensión, hipotiroidismo arterial, insuficiencia renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo pacientes en diálisis, cáncer, entre otros)?	FIRMA: Convivió con una persona diagnosticada con COVID-19?	FIRMA: ¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal con alguien confirmado o sospechoso de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSETA	MOTO	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
HÉCTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[illegible]IA		48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
		33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X	X		
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	X					
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
M[illegible]	8	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
		47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
		42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	86.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY INGENIERIA S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: SABADO 02-12-2023

RESPONSABLE:

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presencia de siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, tiene medicados de anticuerpos, deficiencias en el sistema inmunológico/inmunodeficiencia, cancer de esofagial tipo, sobrepeso o obesidad, desnutrición, tumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertiroidismo, hipertension arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo transfusión previa, lupus, entre otros)?	FIRMA: Contacto con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal? con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?"	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSITO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PROPIO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis Cr
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro Cr
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Hector
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alex Jim
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Cesar Nar
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra
[redacted]	7	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[redacted]	[redacted]	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Re
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			Sigilfredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Kevin O.
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Domingo
JAIR CARPIO	1.096.253.724	25	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jair Carpio
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi Carpio
[redacted]	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose P.
[redacted]	[redacted]	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[redacted]	[redacted]	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[redacted]	[redacted]	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Yerson Mar

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY INGENIERIA S.A.S

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 04-12-2020

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene alguna de estas antecedentes: enfermedades autoinmunes, tiene medicación de corticoides, deficiencias en el sistema inmunológico(inmunodeficiencia), cancer de cualquier tipo, obesidad severa o obesidad, desnutrición, tumores, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipertiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo trasplantes previos, lupus, entre otras)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	MOTO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elvis CP
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Alveiro Ca
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jehlo
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Antonio C
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				ALEX
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			Yesenia
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Cesar N
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Sandra
[redacted]	[redacted]	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[redacted]	[redacted]	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Elkin Reyes
SIGILFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X		X		Sigilfredo
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Brayan Cossio
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Abelino
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				Deibi Carpio
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		Jose Penaloza
[redacted]	[redacted]	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[redacted]	[redacted]	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
[redacted]	[redacted]	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		YERSON

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

WRUSSY

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

FECHA: 05-12-2020

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presenta los siguientes síntomas ?							Tiene alguno de estos antecedentes: enfermedades autoinmunes, toman medicación de corticoides, cardiovasculares en el sistema inmunológico(disfunción/deficiencia, cáncer de cualquier tipo, obesidad o sobrepeso, desnutrición, fumador, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas, falla renal, hipotiroidismo, hipertensión arterial, enfermedad renal, diabetes, o enfermedades inmunosupresoras (incluyendo prednisona, biológicos, entre otros)?	Convive con una persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien sospechoso o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE					FIRMA
						1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar General	7. Perdida del olfato o gusto				AUTOMOVIL	BUSETO	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.349	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.340.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
SANDRA SANTIAGO	37.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
[illegible]	[illegible]	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[illegible]	[illegible]	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN CEPEDA	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
SIGIFREDO MENDEZ	13.569.557	38	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[illegible]	[illegible]	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
[illegible]	[illegible]	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
M [illegible]	1[illegible]	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones: (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ENCUESTA AUTOCUIDADO COVID-19

RUSSY

FECHA: 28-11-2023

RESPONSABLE: Sandra Santiago

NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO	EDAD	SEXO	EPS	ARL	Presentado algunos síntomas? 1. Fiebre mayor o igual 38° C	2. Tos	3. Dificultad respiratoria	4. Dolor de garganta	5. Fatiga	6. Malestar general	7. Perdida del olfato o gusto	Tiene algún de estos antecedentes: enfermedades cardiovasculares, (Enfermedad coronaria, arritmias, insuficiencia cardiaca, valvulopatías), pulmonares (asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística), inmunosupresión (VIH, cáncer, trasplante de órganos sólidos o de células madre hematopoyéticas), diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, obesidad (IMC ≥ 40), enfermedad hepática crónica, enfermedad cerebrovascular, trastornos neurológicos o neuromusculares, anemia falciforme, talasemia, inmunodeficiencias primarias, uso crónico de esteroides u otros inmunosupresores (excluyendo trasplante previo, tumor, otro)	Convive con alguna persona diagnosticada con COVID-19?	¿En los últimos 14 días has tenido contacto estrecho (por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin usar elementos de protección personal) con alguien empezó a sentir síntomas o confirmado de tener COVID-19?	MEDIO DE TRANSPORTE: AUTOMOVIL	BUSETA	A PIE	BICICLETA	TRANSPORTE PUBLICO	FIRMA
ELVIS CARPIO	1.096.212.001	31	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALVEIRO CARPIO	1.042.211.689	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
HECTOR ESCOBAR	91.425.553	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO				X		
ANTONIO CARVALLIDO	1.096.242.479	25	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALEXANDER JIMENEZ	13.565.252	40	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
YESENIA ALVAREZ	1.096.226.348	29	F	SALUD TOTAL	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CESAR NARVAEZ	1.098.540.093	28	M	SURA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
SANDRA SANTIAGO	97.712.004	40	F	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
ALFONSO VERGARA	78.823.568	48	M	FAMISANAR	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
CARLOS RODRIGUEZ	1.096.204.328	33	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ELKIN REYES	1.096.218.748	30	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
SIGIFREDO MENDEZ	18.569.557	58	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X	X			
BRAYAN COSSIO	1.042.214.936	24	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
KEVIN ORTEGA	1.007.775.962	22	M	SANITAS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
DOMINGO MORA	13.568.501	39	M	COOSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JAIR CARPIO	1.096.253.724	23	M	SABIA SALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
ABELINO MUÑOZ	94.265.684	48	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
DEIBI CARPIO	1.001.814.868	26	M	COOMEVA	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		X				
JOSE PEÑALOZA	1.050.918.199	20	M	SALUD ADES	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
MARIO FONTALVO	85.726.679	46	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
JUAN PEREZ FERRER	8.572.227	47	M	COSALUD	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
MANUEL BANDERA PAEZ	12.400.740	42	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			
YERSON MARTINEZ CARRASQUILLA	88.217.901	54	M	NUEVA EPS	SURA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO			X			

Observaciones (Informacion adicional que el personal considere importante manifestar)

ANEXO 14. REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Excavacion Manual
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega elementos de proteccion personal
Fecha	07 de noviembre de 2023



Descripción	Figurado de acero
Fecha	07 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Armado y amarre de acero de refuerzo de tanque almacenamiento de agua
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion de terreno
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue y retiro de material sobrante de reconformacion
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Relleno y compactacion con material de recebo
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Relleno y compactacion con material de recebo
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion minicargador
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion minicargador
Fecha	08 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	08 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Mezcaldo de concreto con mezcladora
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Amarre de acero
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Amarre de acero
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Corte y figurado de acero
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	09 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Dscargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Dscargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	10 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	11 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	11 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Amarre de acero
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Descague de material
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Instalacion de extructura metalica
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	14 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	15 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	15 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	16 de noviembre de 2023



	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
	16 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	fundida tanque almacenamiento de agua concreto 4000 psi
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	fundida tanque almacenamiento de agua concreto 4000 psi
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de concreto con mezcladora
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de concreto con mezcladora
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	17 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Traslado de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023



	Traslado de material de excavacion
	20 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	20 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion herramientas manuales
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	21 de noviembre de 2023



Descripción	Cargue de material de excavacion
Fecha	21 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Nivelacion de contrapiso
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	22 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	Reconformacion, relleno y compactacion de terreno con material de recebo
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	23 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	23 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023



Descripción	Fundida de placa de contrapiso
Fecha	24 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Excavacion manual
Fecha	25 de noviembre de 2023



Descripción	Excavacion manual
Fecha	25 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	25 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	25 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	25 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	25 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Amarre de acero
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Nivelacion de contrapiso
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Nivelacion de contrapiso
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	27 de noviembre de 2023

Descripción	
Fecha	

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Descargue de material
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	28 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	28 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Encofrado de tanque con formaleta metalica
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	instalación de red hidrosanitaria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion de herramientas manuales
Fecha	29 de noviembre de 2023



Descripción	Inspeccion de herramientas manuales
Fecha	29 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Anclajes de columnetas
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de cemento manual
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mezclado de cemento con mezcladora
Fecha	30 de noviembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	30 de noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Charla/Pausa
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Entrega de elementos de proteccion personal
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Fundida de viguetas
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023



Descripción	Mamposteria
Fecha	01 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Pausas Activas
Fecha	02 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	02 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Tuberia
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas activas
Fecha	04 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	04 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Instalacion de Bloque
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Entrega de Elementos de Proteccion Personal
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Charla de Seguridad
Fecha	05 de diciembre de 2023



Descripción	Pausas Activas
Fecha	05 de diciembre de 2023

ANEXO 15. ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

NOMBRE COMPLETO	YERSON Martinez carrasquilla
CARGO	Soldador
FECHA	20-11-2023
LUGARA DE RESIDENCIA	Barrio las AMERICAS
INGRESOS	
ESTRATO	5
JORNADA LABORAL	5 AM A 7 PM

Señor trabajador responda marcando con una (x), se le recuerda que solo debe marcar una vez, no tachones, no enmendaduras.

1. EDAD
a. Menor de 18 años
b. 18 – 27 años
c. 28 – 37 años
d. 38 _ 47 años
(e) 48 años o más

2. ESTADO CIVIL
(a) Soltero (a)
b. Casado (a) /Unión libre
c. Separado (a) /Divorciado
d. Viudo (a)

3. SEXO
a. Hombre
b. Mujer

4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
(b) 1 – 3 personas
c. 4 – 6 personas
d. Más de 6 personas

5. NIVEL DE ESCOLARIDAD
(a) Primaria
b. Secundaria
c. Técnico / Tecnólogo
d. Universitario
e. Especialista/ Maestro

6. TENENCIA DE VIVIENDA
a. Propia
(b) Arrendada
c. Familiar
d. Compartida con otra(s) familia(s)

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

7. USO DEL TIEMPO LIBRE

a. Labores domésticas
b. Recreación y deporte
c. Estudio
e. Ninguno
f. Otro _____

8. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

a. De 3 a 5 años
b. De 3 a 6 meses
c. De 6 meses a 1 año
d. De 1 a 3 años

9. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO ACTUAL

a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años
e. Más de 15 años

10. TIENE VEHÍCULO PROPIO

a. Si
b. No cuál es su medio de transporte

_____

11. TIPO DE CONTRATACIÓN

a. Contrato a Término indefinido
b. Contrato a Término Fijo
c. Contrato por obra / labor

12. HA PARTICIPADO EN ACIVIDADES DE SALUD REALIZADAS POR LA EMPRESA

a. Vacunación
b. Salud Oral
c. Exámenes de laboratorio y otros
d. Exámenes médicos anuales
e. Ninguna

13. CUÁNTO TIEMPO ESTIMADO DE SU CASA AL TRABAJO.

a. Media hora
b. Una hora
c. Hora y media
d. Dos horas
e. Otro _____

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

En los s últimos seis (6) meses

SINTOMA	SI	NO	EXPLIQUE
Dolor de cabeza		X	
Dolor de cuello, espalda y cintura		X	
Dolores musculares		X	
Dificultad para algún movimiento		X	
Tos frecuente		X	
Dificultad respiratoria		X	
Gastritis, ulcera		X	
Otras alteraciones del funcionamiento digestivo		X	
Alteraciones del sueño (insomnio, somnolencia)		X	
Dificultad para concentrarse		X	
Mal genio		X	
Nerviosismo		X	
Cansancio mental		X	
Palpitaciones		X	
Dolor en el pecho (angina)		X	
Cambios visuales		X	
Cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual		X	
Pitos o ruidos continuos o intermitentes en los oídos		X	
Dificultad para oír		X	
Sensación permanente de cansancio		X	
Alteraciones en la piel		X	
Otras alteraciones no anotadas		X	

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30 VERSIÓN 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

18. En el desarrollo de su labor encuentra las siguientes condiciones: Nivel Administrativo

CONDICION	SI	NO	POR QUE / CUAL/ OBSERVACIONES
Conoce bien los riesgos a los que está sometido en su puesto de trabajo y las consecuencias que pueden acarrear para su salud?	X		
Ha recibido capacitación sobre el manejo de los riesgos a los que está expuesto?	X		
Considera que la iluminación de su puesto de trabajo es adecuada?		X	
La temperatura de su sitio de trabajo le ocasiona molestias?		X	
El ruido ambiental le permite mantener una conversación con los compañeros sin elevar el tono de voz?		X	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
En el sitio de trabajo manipula o está en contacto con productos químicos?		X	
En su sitio de trabajo hay presencia de polvo en el ambiente?	X		
Está en contacto con pacientes contaminados, fluidos o secreciones?	X		
Existe en su sitio de trabajo riesgos de incendio o explosión?	X		
Considera que los pisos, techos, paredes, escaleras, presentan riesgo para su salud?		X	
Existen cables sin entubar, empalmes defectuosos, tomas eléctricos sobrecargados, trasformadores defectuosos?		X	
Los sitios destinados para el almacenamiento son suficientes, poseen despacio adecuado y los insumos y productos se encuentran bien apilados?	X		
Las tareas que desarrolla le exigen realizar movimientos repetitivos?	X		
Su labor genera riesgos de seguridad personal (sociales, naturales y/o riesgos públicos por desplazamiento?	X		

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ENCUESTA DE PERFIL SOCIODEMOGRAFICO	CÓDIGO HSE-FOR-30
		VERSIÓN 1
		FECHA APROBACION: 08/01/2019

Permanece en una misma posición (sentado o de pie) durante más del 60% de la jornada de trabajo?			
La altura de la superficie de trabajo es la adecuada a su estatura, la silla y la labor que realiza?			
Tiene espacio suficiente para variar la posición de las piernas y rodillas?		X	
La silla es cómoda y permite ajustarlo a su medida?		X	
En general dispone de espacio suficiente para realizar el trabajo con holgura?		NO	
Su trabajo le exige mantenerse frente a la pantalla del computador más del 50% de la jornada?		NO	
Cree que la ubicación de su pantalla evita la presencia de reflejos?		NO	
El computador está dotado de filtro que favorezca el manejo de los contrastes, disminuyendo la fatiga visual?		NO	
Cuenta con atril para ubicar los documentos que manipula mientras trabaja en el computador?		NO	
Al finalizar la jornada laboral, el cansancio que se siente podría calificarse de "normal"?		NO	
Considera adecuada la distribución del horario de trabajo, de los turnos, de las horas de descanso, horas extras y pausas?		NO	
Considera que el tiempo asignado a la tarea que realiza es adecuado?		NO	
Puede abandonar el trabajo por unos minutos sin necesidad que lo sustituyan?		NO	
Puede variar el ritmo de trabajo sin perturbar la producción a lo largo de la jornada		NO	
Las tareas que realiza le producen "sensación de peligrosidad"?		NO	
El trabajo que desempeña le permite aplicar sus habilidades y conocimientos?		NO	
Considera que su trabajo es variado?		NO	

Su jefe le pide opinión sobre asuntos relacionados con su trabajo?	A		
En su puesto de trabajo necesita utilizar elementos de protección personal?	A		
Existen baños suficientes en número y se les realiza un adecuado mantenimiento, dotación y aseo?	A		
Cuenta con cocina, cafetería, comedor o sitio de descanso adecuadamente mantenidos, dotados y aseados?	A		
La empresa cuenta con agua potable?	A		
Existe buen manejo de basuras y desechos?	A		

19. Escriba a continuación los temas prioritarios de capacitación que podrían contribuir en el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y salud:

ANEXO 16. PAZ Y SALVO

25 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.096.204.338 de Barrancabermeja** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 25 días del mes de noviembre del 2023.

INGENIERIA

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
CC. 1.096.204.338 de
Barrancabermeja.

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 78.323.568 de Buenavista.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**ALFONSO MANUEL VERGARA**
C.C. 80.212.380 Bta.	**CC. 78.323.568 de Buenavista**

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER** identificado con cédula de ciudadanía **No. 8.572.227 de Ponedera.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER**
C.C. 80.212.380 Bta.	**CC. 8.572.227 de Ponedera**

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 12.400.740 el Banco.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

Manuel Bandera
12400740

MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ
CC. 12.400.740 el Banco

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

28 de Noviembre de 2023

PAZ Y SALVO

Yo **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**, identificado con cedula de ciudadanía como aparece al pie de mi firma, actuando como representante legal de la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con **NIT 80.212.380-5,** certifico que me encuentro a Paz y Salvo con el Sr **MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ** identificado con cédula de ciudadanía **No. 8.572.679 de Ponedera.** Por concepto del pago de las obligaciones relacionadas con el sistema de riesgos laborales, pagos relacionados con sus servicios prestados, entrega de dotación y elementos de protección personal EPP, liquidación de prestaciones sociales y ha cumplido en forma oportuna todas sus obligaciones legales como empleador en el proyecto de Construcción y dotación del comedor y cocina del instituto técnico superior industrial en el distrito de Barrancabermeja, con el contrato de obra No. 0756-23.

Se expide a los 28 días del mes de noviembre del 2023.

MARIO FONTALVO
cc8572679

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ**
C.C. 80.212.380 Bta.	**C.C. 8.572.679 de Ponedera.**

ANEXO 17. EXAMÉN DE EGRESO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80.212.380-5

Bogotá D.C., 25 de Noviembre de 2023

Señor:
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ LÓPEZ
CC. 1.096.204.338 de Barrancabermeja

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ
CC. 1.096.204.338 de
Barrancabermeja.

C.C. - ARCHIVO

Powered by CamScanner

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
ALFONSO MANUEL VERGARA HERRERA
CC. 78.323.568 de Buenavista

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO.** Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**ALFONSO MANUEL VERGARA**
C.C. 80.212.380 Bta	**CC. 78.323.568 de Buenavista**

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER
CC. 8.572.227 de Ponedera

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 Bta.

JUAN MIGUEL PÉREZ FERRER
CC. 8.572.227 de Ponedera

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ
CC. 12.400.740 el Banco

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO.**

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO.** Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

Manuel Bandera
12400740

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**MANUEL ARTURO BANDERA PÁEZ**
C.C. 80.212.380 Bta	**CC. 12.400.740 el Banco**

C.C. – ARCHIVO

Wilver Franciny Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
NIT. 80-212.380-5

Bogotá D.C., 28 de Noviembre de 2023

Señor:
MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ
CC. 8.572.679 de Ponedera

ASUNTO: EXÁMENES DE RETIRO

Respetado Señor (a)

Por medio de la presente y de la manera más atenta se le notifica que a partir de la fecha tiene 5 días calendario para realizarse los exámenes médicos de retiro en la **MILENH IPS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** calle 49 # 21-58 barrio Colombia de acuerdo con la exposición de riesgos que obtuvo durante el periodo de tiempo laborado en la empresa **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**.

Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 2346 en el **ARTÍCULO 6°. EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES DE EGRESO**. Aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Examen programado: De acuerdo con el profesiograma de la empresa se programan los siguientes exámenes, examen médico, audiometría, visiometria.

Si pasados los cinco (5) días calendario el trabajador no se realiza los exámenes la empresa **NO** responde si hay alguna alteración en la salud de los trabajadores dado que lo que se busca con los exámenes de retiro es garantizar el bienestar físico, psicosocial de todo el personal.

Cordialmente,

RL WILVER FRANCINY RUSSY LADINO	**MARIO RAFAEL FONTALVO PÉREZ**
C.C. 80.212.380 Bta.	**CC. 8.572.679 de Ponedera**

C.C. – ARCHIVO

5.11. INFORME SOCIO AMBIENTAL DE OBRA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INFORME AMBIENTAL 9

PERIODO: 06 NOVIEMBRE - 05 DICIEMBRE 2023

DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

Elaboró:



KAREN SALAMANCA ROJAS
WRUSSY INGENIEROS SAS

Revisó y Aprobó:



WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
WRUSSY INGENIEROS SAS

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**

CONTENIDO

INTRODUCCION 4

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 5

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA 5

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES 5

4. COMPONENTE AMBIENTAL 6

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS 6

4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL 7

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA 7

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 7

4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS 7

4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS 8

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES 9

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 9

4.9. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS 9

5. COMPONENTE SOCIAL 9

5.1. ACTAS DE REUNIÓN 9

5.2. INFORME SOCIAL 9

6. CONCLUSIONES 9

LISTA DE ILUSTRACIONES

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps. 5

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento 6

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD 8

RUSSY INGENIEROS S.A.S. Nit. 901.109.885-1	**INFORME MENSUAL**


INTRODUCCION

El diseño de las estrategias y medidas de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en los proyectos de tipo constructivo están enmarcadas en la legislación ambiental colombiana de orden local, regional y nacional; donde se orienta la prospectiva ambiental nacional para la conservación del ambiente y los recursos naturales. De igual manera la protección del trabajador, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son reglamentadas a través de los requisitos dispuestos en la normatividad del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Barrancabermeja en la dirección Cra. 28 # 55-10, como se evidencia en la ilustración N 1.

lustración 1. Ubicación del proyecto. Google maps.



Fuente: https://www.google.com/maps/

2.1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
CORREO ELECTRÓNICO: proyectos@wrussyingenieros.com
OFICINA: DIRECCIÓN: Calle 8f # 79- 94 Bogotá D.C.
Contrato de Obra No. 0756-23
Objeto: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

3. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PERMISOS Y/O LICENCIAS APLICABLES

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de de 2023 se ejecutaron actividades que requerian permisos y/o licencias ambientales.

4. COMPONENTE AMBIENTAL

A continuación se describen las actividades de implementación del PMA en el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023; para la interpretación de los programas que demuestran la ejecución de las medidas de manejo y sus anexos.

4.1. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS

Se realizó señalizacion preventiva e informativa, ademas se realiza cerramiento de las áreas de intervención.

Tabla 1. Registro fotográfico Señalización y cerramiento

Punto ecológico	Punto ecológico
	
Punto ecologico	Retiro de escombros
	
Retiro de escombros	Fundida





4.2. TRATAMIENTO Y MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.3. DESCAPOTE Y REMOCIÓN DE LA CAPA ORGÁNICA

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.

4.4. MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Durante periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, no se realizaron actividades con referencia a este programa.


4.5. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

Durante periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron retiros de escombro, de lo cual se presenta en el **ANEXO 1**.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{Vol.\ escombros\ dispuestos\ en\ escombrera\ m3}{Vol.\ \ escombros\ generados\ m3}(mes) * 100$
$\%\ Disposición\ escombros = \frac{105}{105} * 100 = 100\%$

Tabla 2. Acumulado de volúmenes de RCD

Mes	Material de excavación (m^3)	Demolición (m^3)	Cantidad Total (m^3)
MARZO-ABRIL	0	68	68
ABRIL-MAYO	0	224	224
MAYO-JUNIO	0	248	248
JUNIO-JULIO	0	64	64
JULIO-AGOSTO	0	56	56
AGOSTO-SEPTIEMBRE	0	16	16
SEPTIEMBRE-OCTUBRE	0	416	416
OCTUBRE-NOVIEMBRE	0	0	0
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	0	105	105
TOTAL	**0**	**1197**	**1197**



4.6. CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS

Durante el periodo comprendido del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023 no se presentaron quejas por ruido de las actividades que se ejecutaron.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
$Quejas\ de\ ruido = No.quejas\ por\ ruido\ en\ el\ mes$
$Quejas\ de\ ruido = 0$

4.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CONVENCIONALES

Para el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se generaron residuos solidos, los cuales fueron dispuestos en los puntos ecologicos presentes en el frente de obra, y posterior a ello la recoleccion la realizó la empresa de servicios publicos de aseo de Barrancabermeja, VEOLIA S.A ESP.

4.8. MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023 no se realizaron actividades con referencia a este programa. Se adjunta el certificado del manejo de los residuos liquidos de los baños **ANEXO 2.**

4.9. REGISTRO DE MATERIALES PETREOS

Durante el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron actividades con referencia a este programa. **ANEXO 3.**

5. COMPONENTE SOCIAL

A continuación se describen las actividades de la gestion social que se realizó en el periodo del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023.

5.1. ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo comprendido del 06 de noviembre al 05 diciembre de 2023, se realizaron reuniones de socializacion con la comunidad sobre el inicio del proyecto la cual se encuentra la evidencia en el **ANEXO 4**.

5.2. INFORME SOCIAL

Se realiza informe mensual social, el cual se encuentra en el **ANEXO 5**.

6. CONCLUSIONES

- Se cumplió con los compromisos contractuales del contrato en el periodo del **06 de noviembre al 05 diciembre de 2023.**

- Se realizaron actividades de supervisión de los trabajos desarrollados con apoyo del residente e inspector HSE, de esta manera se garantizó el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente en el contrato y en la normatividad legal vigente colombiana.

- Todas las áreas intervenida se dejaron con su respectivo orden y aseo.

ANEXO 1. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5931

Fecha: 08 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESCOMBROS

Cubicación: 8m3.

Placa: UAD 483

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: IND.

Total Viajes: 1 (UNO)

LUIS Palomino
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005932

Fecha: 08 NOV 2023

Material: RETIRO DE ESCOM

Cubicación: 8m3. **Placa:** EJK 785.

Hora Cargue: COLEGIO **Hora Recibido:**

Kilometraje: IND. **Total Viajes:** 2 (DOS)

LEONARDO. M
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5933

Fecha: 08 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESC

Cubicación: 8m3. Placa: IDE 318


Hora Cargue: COLEGIO Hora Recibido:

Kilometraje: IND. Total Viajes: 1 CUND

EDUARDO .G
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5934

Fecha: 10 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESCO

Cubicación: 8m³. **Placa:** EJK 785.

Hora Cargue: COLEGIO **Hora Recibido:**

Kilometraje: N.D **Total Viajes:** 1 (UNO)

LEONARDO M
CONDUCTOR

(EDGARDO)
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 5935

Fecha: 10 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESCOMBROS.

Cubicación: 8m³.

Placa: IDE 318

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: 100.

Total Viajes: 2 (DOS)

EDUARDO. G
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005936

Fecha: 11 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESC

Cubicación: 8 m3.

Placa: EJK 785

Hora Cargue: COLEGIO

Hora Recibido:

Kilometraje: IND.

Total Viajes: 4 (CUATRO)

LEONARDO.M
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 005937

Fecha: 11 NOV 2023.

Material: RETIRO DE ESC

Cubicación: 8m³.

Placa: INJ 606

Hora Cargue: COLEGIO.

Hora Recibido:

Kilometraje: IND

Total Viajes: 4 (CUATRO)

EDWIN RIVERA
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.985-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5931
PIN DE OBRA				
PLACA UAO 483		PROPIETARIO Jus palomino		
CONCEPTO Retiro de escombros.				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.985-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5932
PIN DE OBRA				
PLACA EJK 785		PROPIETARIO Leonardo Machado.		
CONCEPTO Retiro de escombro				
METROS DE ESCOMBROS				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.985-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g.	DIA 08	MES 11	AÑO 2023	N° 5933
PIN DE OBRA				
PLACA IOE 318.		PROPIETARIO Edwards Giron.		
CONCEPTO Retiro de escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.985-1	RETIRO DE ESCOMBROS		CÓDIGO HSE-FOR-25
			VERSIÓN 1
			FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-b/g	DIA 11	MES 11	AÑO 2023	N° 5937
PIN DE OBRA				
PLACA JNJ 606		PROPIETARIO Edwin Rivera.		
CONCEPTO Retiro de Escombro				
METROS DE ESCOMBROS 8mt3				
PERSONA QUE ENTREGA:		PERSONA QUE RECIBE:		
CEDULA :		CEDULA:		
FIRMA:		FIRMA:		

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 10	MES 11.	AÑO 2023	N° 5934

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785.	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro de Material de excavación

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo	DIA 10	MES 11.	AÑO 2023	N° 5935

PIN DE OBRA

PLACA IOE 318	PROPIETARIO Eduardo Gros

CONCEPTO Retiro Material de excavación

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD	DIA	MES	AÑO	N°

PIN DE OBRA

PLACA	PROPIETARIO

CONCEPTO

METROS DE ESCOMBROS

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

RUSSY INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.109.585-1

RETIRO DE ESCOMBROS	CÓDIGO HSE-FOR-25
	VERSIÓN 1
	FECHA DE APROBACION: 08/01/2019

CIUDAD Bga-bjo.	DIA 11	MES 11	AÑO 2023	N° 5936.

PIN DE OBRA

PLACA EJK 785	PROPIETARIO Leonardo Machado.

CONCEPTO Retiro de escombro

METROS DE ESCOMBROS 8mt3

PERSONA QUE ENTREGA:	PERSONA QUE RECIBE:
CEDULA :	CEDULA:
FIRMA:	FIRMA:

ANEXO 2. CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/12/02) - Fecha Servidor: (2023/12/02)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:24:00

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06410877, -73.85054036

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/12/02) - Fecha Servidor: (2023/12/02)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:23:20

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.0641107, -73.85053468

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/12/04) - Fecha Servidor: (2023/12/04)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor	
Denilson Carcamo Garcia	
1104126326	

Resumen

Hora: 12:30:55

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06410427, -73.85058149

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/12/04) - Fecha Servidor: (2023/12/04)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMION NPR TAR685	TAR685

Operadores

Conductor	
Denilson Carcamo Garcia	
1104126326	

Resumen

Hora: 12:31:11

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
HSE

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06410402, -73.85058265

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

No realizado en Ruta
(2023/11/08) - Fecha Servidor: (2023/11/08)

Contrato

Contrato: 3086_1
Cliente: WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial
Barrio: GALAN

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor	
Jhon Jairo Moya Suarez	
91446417	

Resumen

Hora: 12:55:35

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06434293, -73.85047889

No realizado en Ruta

Sin autorización de ingreso

maquinaria tapando ingreso al baño

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/11/10) - Fecha Servidor: (2023/11/10)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Melvin Mantilla Roa		Yolby Alexander Tellez Rincón	
1096196276		1096210869	

Resumen

Hora: 14:24:23

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06412402, -73.85053882

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/11/10) - Fecha Servidor: (2023/11/10)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS

Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMION NPR TAR684	TAR684

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Melvin Mantilla Roa		Yolby Alexander Tellez Rincón	
1096196276		1096210869	

Resumen

Hora: 14:24:36

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
no hay personal para la firma

CARGO QUIEN RECIBE
conductor

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.06412829, -73.85057075

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/11/14) - Fecha Servidor: (2023/11/14)

Contrato

Contrato: 3086_1
Cliente: WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial
Barrio: GALAN

Activo

Sticker: 070.940
Nombre Activo: USP MANITU VERDE

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 17:23:38

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06411762, -73.8506233

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.S.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/11/14) - Fecha Servidor: (2023/11/14)

Contrato

Contrato: 3086_1
Cliente: WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial
Barrio: GALAN

Activo

Sticker: 085.255
Nombre Activo: USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehículo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Jhonatan Ricardo Fontecha Villarreal		Melvin Mantilla Roa	
1096212725		1096196276	

Resumen

Hora: 17:23:51

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06411499, -73.85059215

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/11/22) - Fecha Servidor: (2023/11/22)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		Auxiliar 1	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:58:55

Encuesta

Foto



UBICACIÓN



7.06408631, -73.85051084

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/11/22) - Fecha Servidor: (2023/11/22)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 08:59:12

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.0640866, -73.85050111

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

Servicio realizado
(2023/11/27) - Fecha Servidor: (2023/11/27)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 070.940 **Nombre Activo:** USP MANITU VERDE

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 10:09:17

Encuesta

Foto



UBICACIÓN

Ver Ubicación

7.06409624, -73.8505357

Servicio realizado

Ok

clickidea

Aseos y Servicios de Colombia S.A.

assear
www.assear.com

CERTIFICACION DE VISITA
(2023/11/27) - Fecha Servidor: (2023/11/27)

Contrato

Contrato: 3086_1 **Cliente:** WRUSSY INGENIEROS SAS
Dirección: Colegio Industrial **Barrio:** GALAN

Activo

Sticker: 085.255 **Nombre Activo:** USP ARMAL AZUL
Extras: USP : USP - **Marca :** ARMAL - **Color :** AZUL - **Tipo :** 2021

Vehiculo

CAMIONETA NISSAN LHP665	LHP665

Operadores

Conductor		**Auxiliar 1**	
Alexander de Jesús Rios Macias		Melvin Mantilla Roa	
13851144		1096196276	

Resumen

Hora: 10:09:36

Encuesta

CERTIFICACION

FOTO CERTIFICACION VISITA



NOMBRE QUIEN RECIBE
Sandra Santiago

CARGO QUIEN RECIBE
hse

FIRMA CLIENTE



UBICACIÓN



7.0640976, -73.85051759

CERTIFICACION DE VISITA

Ok Equipo funcionando

clickidea

ANEXO 3. REGISTRO DE MATERIALES

RUSSY INGENIEROS S.A.S	REGISTRO DE MATERIALES	CODIGO: HSE-FOR-94 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
28-10-23	UAD 483	Recebo	8m³	Luis Palomino	Si	ESARON
26-10-23	UAD 483	Arena	7m³	Luis Palomino	Si	ESARON
30-10-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
02-11-23	UAD 483	Recebo	16m³	Luis Palomino	Si	ESARON
03-11-23	IDE 318	Recebo	32 m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
03-11-23	UAD 483	Recebo	32 m³	Luis Palomino	Si	ESARON
09-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
09-11-23	UAD 483	Recebo	8 m³	Luis Palomino	Si	ESARON
09-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
10-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
10-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
10-11-23	INJ606	Arena	7m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
10-11-23	IND469	Piedra	7m³	Carlos Cortes	Si	ESARON
10-11-23	IND469	Grava	7m³	Carlos Cortes	Si	ESARON
10-11-23	EJK785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
10-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
14-11-23	WHE012	Piedra	7m³	Alberto Muralla	Si	ESARON
14-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
14-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Eduardo Giron	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si	ESARON
14-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	"	Si	ESARON

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

RUSSY INGENIEROS S A S	REGISTRO DE MATERIALES	CODIGO: HSE-FOR-94 VERSIÓN: 1 FECHA APROBACION: 08/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado.	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Edwardo Giron	Si.	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si.	ESARON
16-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si.	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si.	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
16-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
16-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
16-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	IDE 318	Recebo	8m³	Edwardo Giron.	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera	Si	ESARON
17-11-23	FCG 848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	INJ 606	Recebo	8m³	Edwin Rivera.	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON
17-11-23	EJK 785	Recebo	8m³	Leonardo Machado	Si	ESARON
17-11-23	FCG848	Recebo.	8m³	Wilson Gomez	Si	ESARON

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra

RUSSY INGENIEROS S.A.S	PLANILLA DE CONTROL DE MATERIALES	CODIGO	HSE-FOR-119
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACION	8/01/2019

FECHA	PLACA DE LA VOLQUETA	MATERIAL	VOLUMEN TRANSPORTADO M3	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA	DOCUMENTACION DEL VEHICULO	FIRMA DEL RESPONSABLE DE OBRA
28-11-23	IDE 318	Arena	7m³	Eduardo Giron	CESAR ONT	Si	CESAR ONT
29-11-23	BXL 981	Tablas	10und	Wilson Geney	CESAR ONT	Si	CESAR ONT

Firma Inspector HSEQ

Firma Residente de obra



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6156

Fecha: Nov. 9/2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: IDE 318.

Hora Cargue: Colegio Industrial.

Hora Recibido:

Total Viajes: 2 (Dos)

Eduardo Giron
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6157

Fecha: Nov. 9/2023

Material: Recebo.

Cubicación: 8m³

Placa: UAD 483.

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial.

Total Viajes: 1 (uno)

Luis Palomino
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL

LUIS ALBEIRO PALOMINO

Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO N° 6158

Fecha: Nov. 10 /2023.

Material: Recebo.

Cubicación: 8m³

Placa: EJK 785.

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial.

Total Viajes: 3 (Tres).

Leonardo Machado
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6159

Fecha: Nov 10 /2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: JDE 318

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 3 (Tres)

Eduardo Pixon
CONDUCTOR

CESAR ONO
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6160

Fecha: Nov - 10 - 2023

Material: Arena Fina

Cubicación: 7m³

Placa: INJ 606

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 1 (uno)

Edwin Rivera
CONDUCTOR

(BARON)
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6161

Fecha: Nov. 10 / 2023.

Material: Piedra Bola de rio.

Cubicación: 7m³ Placa: IND 469.

Hora Cargue: Colegio Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial Total Viajes: 1 (uno).

Carlos Cortes
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja



RECIBO

6162

Fecha: Nov. 10 / 2023

Material: Triturada 1/2"

Cubicación: 7m³

Placa: IND 469

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial.

Total Viajes: 1 (uno).

Carlos Cortes
CONDUCTOR

CONTROL

© 321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6163

Fecha: Nov. 14/2023.

Material: Piedra Bola de Rio.

Cubicación: 7m³

Placa: WHE 018.

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 1 (Uno)

Alberto Muralla.
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja



RECIBO 6164

Fecha: Nov. 14 / 2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: IDE 318.

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 1 (uno)

Eduardo Giron
CONDUCTOR

CESAR ONO
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6165

Fecha: Nov. 14/2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: JDC 318

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 1 (uno)

Eduardo Giron
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6166

Fecha: Nov. 14 / 2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: EJK 785

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 8 (ocho)

Leonardo Machado
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja



RECIBO 6167

Fecha: Nov. 16/2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³ | Placa: EJK 785

Hora Cargue: Colegio | Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial | Total Viajes: 7 (siete)

Leonardo Machado
CONDUCTOR

CESAR ONO
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6168

Fecha: Nov. 16 / 2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: FCG 848

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 7 (siete)

Wilson Gomez
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6169

Fecha: Nov. 16 / 2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³ Placa: IDE 318

Hora Cargue: Colegio Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial Total Viajes: 1 (uno)

Eduardo Giron
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6170

Fecha: Nov. 16/2023.

Material: Recebo.

Cubicación: 8m3

Placa: INJ 606

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 3 (Tres)

Edwin Rivera
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6171

Fecha: Nov. 17 / 2023

Material: Recebo.

Cubicación: $8m^3$

Placa: IDE 318

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 1 (uno)

Eduardo Giron
CONDUCTOR

CESAR CONT
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6172

Fecha: Nov. 17/2023

Material: Recebo.

Cubicación: 8m³

Placa: EJK 785

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 4 (cuatro)

Leonardo Machado
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja



RECIBO 6173

Fecha: Nov. 17 /2023

Material: Recebo

Cubicación: 8m³

Placa: FC6 848

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 5 (cinco)

Wilson Gomez
CONDUCTOR

CONTROL

321 382 06 64

CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6174

Fecha: Nov. 17 / 2023

Material: Recebo.

Cubicación: 8m3

Placa: INJ 606

Hora Cargue: Colegio

Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial

Total Viajes: 2 (DOS)

Edwin Rivera
CONDUCTOR

EDGARDO
CONTROL

321 382 06 64



CONTROL TRANSPORTE DE MATERIAL
LUIS ALBEIRO PALOMINO
Nit: 88.268.669-8 Barrancabermeja

RECIBO 6175

Fecha: Nov. 28 / 2023

Material: Arena fina

Cubicación: 7m³ Placa: IDE 318

Hora Cargue: Colegio Hora Recibido:

Kilometraje: Industrial Total Viajes: 1 (uno)

Eduardo Girón.
CONDUCTOR

CESAR
CONTROL

321 382 06 64

ANEXO 4. ACTAS DE SOCIALIZACIÓN

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 01/12/2023	HORA: 8:00 AM.	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney, Heyne Mancera, Oscar Rodriguez, Ariel Gonzalez

TEMAS DE DISCUSIÓN

Ajustes realizados al Proyecto
Socializacion con secretario de educación sobre los ajustes que se realizarian.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

1. Se plantea por Parte de supervisión dalle uso a la placa del comedor, puesto q-e el proyecto no plantea uso para esta

2. El contrato ha tenido algunas deficiencias que han generado que al contratista se le genere un adicional, la actividad de mesas y sillas que tienen un valor de 600 millones de pesos, Se le plantea a secretario de educación y Rector del Industrial sobre el

Powered by CamScanner

Cambio de diseño en mesas y sillas, Por parte del rector del I.T.S.I recomienda no cambiar el diseño original por seguridad de los estudiantes.

- Por parte de la contratista aún se encuentra verificando los adicionales del Proyecto que generan costos adicionales
- Se plantea darle uso a la placa con paneles solares.
- Porcentaje de avance = 40%
- Se tiene pendiente revisar con interventoría el mobiliario del proyecto, realización de la Dotación de la cocina, Presupuesto para las mesas y Sillas del Comedor
- Secretaría de educación indaga sobre que Porcentaje se entregara a Fecha de 31 de Diciembre 2023
- Realizar inducción al nuevo rector del I.T.S.I. del Proyecto.

Actividades pendientes.

Placa que quedara con piso pulido.

- En la parte electrica se verifico que el contador si puede con la carga del proyecto

Conclusión.

Por parte de la contratista queda pendiente pasar cuanto sera el adicional del proyecto, puesto que a la Fecha no han pasado el adicional,

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Se realiza recorrido en obra en compañía del secretario de educación, rector Anel y el nuevo rector elegido
Interventoría y contratistas.

Porcentaje programado = 34.39%.
Porcentaje Ejecutado = 39.79%.
Personal en obra
Ayudantes = 12
Oficiales = 2
Ing. Residente = 1.
SST = 1
Social = 1
Vigilante = 1
Actividades Realizadas
Instalación en mampostería
Fundición placa contrapiso, cuarto de bombas, aseo, instalación de redes hidrosanitarias.
Act. por Ejecutar.
- continuación de la mampostería
- Friso de muros
- Fundida de placa
- Los cortes no quedan realizados a finalizar diciembre de 2023, quedaría programada para realizar en el 2024.
- Acabados y mobiliario Programado para el 2024
- Se plantea por contratista dejar cubierta y contrapiso en el 2023.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
ARIEL GONZAGA	coordinador	
Oscar Ramirez	Rector	
Alejandro Enriquez	Supervisor	
Heyner Mancera R	SEC EDUCACION	
Wilson Rafael Perez C.	Interventoria	
Laura Monroy E	Apoyo Alcaldia	
Andrés Garzón M.	Interventoría	
Cesar O. Narvaez	Ing. Residente RUSSY	
Yesenia Afanador	Profesional Social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 02-11-2023 **HORA: 11:00 AM** **LUGAR: I.T.S. I** **ACTA NO.**

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaría de infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Cesar Narváez, Andrés Camilo Garzón, Wilson Geney, Alejandro Enríquez, Ibeth Illeras

TEMAS DE DISCUSIÓN
Programado vs Ejecutado
Personal en obra
Actividades

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

- Programado 27.02%.
- Ejecutado 35.91%.

Personal de obra:

1 maestro
2 Oficiales
16 ayudantes
2 Soldadores
2 Armadores

- Actividades


Relleno y Compactación
Figurado y armado de acero de refuerzo tanque agua potable.
Soldado de la placa base del tanque de agua potable

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Ajuste de Pernos y Soldadura de estructura metalica.

- Reunion con el nuevo vector para aclarar y definir el tema de la placa.
- Russy junto con secretaria de educacion el cambio de mesas por otras que tengan una mayor movilidad.
- Se realiza el empalme con la ing. luego misma encargada de llevar el seguimiento por parte del despacho de la alcaldia distrital, en donde se pone en conocimiento las actividades realizadas y las realizar.
-



Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE FOR 01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrés Camilo Garzón	Interventoría	
Laura Milena Manrique	Apoyo Seguimiento.	
Alejandro Enriquez	Supervisor	
César Narváez	Ing. Residente WRUSSY	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 13/11/2023	HORA: 10:00 AM.	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO.
REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23		
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento		
CONTRATO N°	0756-23		
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja		
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato		
APUNTADOR	Yesenia Alvarez		
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney.		

TEMAS DE DISCUSIÓN

Reunion semanal para tratar avances, imprevistos, actividades realizadas en la semana y actividades pendientes por realizar.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Porcentaje Programado: 32.11%.

Porcentaje Ejecutado: 38.32%.

Personal en obra
- Ing. Resid = 1
- Insp. SST = 1
- Ayudantes = 16
- Oficiales = 2.
- Vigilante = 1
- Profesional Social: 1
- Maestro = 1

Personal en estructura
- Soldadores = 2
- Armador = 1.

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

Actividades realizadas
- Instalación de Redes Hidrosanitarias
- Compactación con material de recebo
- Pintura y acabo final de estructura metalica 2 manos de pintura, anticorrosivo
- Instalación de Redes Hidrosanitarias

Actividades Proximas
- Fundida placa Contrapiso area cocina, cuarto de bombas y cuarto de aseo, locales Placa de 10 cm.
- Pintura de estructura metalica
- Compactación con material de recebo para area contrapiso areea comedor.
- Instalación de muros en mamposteria.
- Instalación muros tanque de almacenamiento de agua
- Instalación de muros en mampostena area cocina, cuarto de bombas y aseo

Pendiente
- Radicación del adicional, esta en revisión

- Reunion cor arquitecto Heiner para contemplar actividades pendientes
- Revisar Ventilaciones, teniendo en cuenta que la placa del comedor por consiguiente las redes sanitarias llegan hasta el area de cocina.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Cesar Narvaez	Ing. Residente WRUSSY	
Andrés C. Garzón	Interventoría.	
Wilson Rafael Ponoy U.	Interventoria	
Laura Milena Mauro E	Apoyo Alcaldia	
Yesenia Alvarez M.	Profesional social	

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01 VERSIÓN 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FECHA REUNIÓN: 14/11/2023	HORA: 10:00 AM	LUGAR: I.T.S. I	ACTA NO. 30

REUNIÓN CONVOCADA POR	Secretaria de Infraestructura al contrato 0756-23
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Reunión seguimiento
CONTRATO N°	0756-23
OBJETO DEL CONTRATO	Construcción y Dotación del comedor del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito Especial Barrancabermeja
ORGANIZADOR	Supervisor del Contrato
APUNTADOR	Yesenia Alvarez
ASISTENTES	Alejandro Enriquez, Laura Moreno, Andres Garzon, Cesar Narvaez, Wilson Geney.

TEMAS DE DISCUSIÓN

Seguimiento a los avances y Percances presentados.

DESARROLLO TEMAS DE DISCUSIÓN

Actividades Programada: 30.09%.
" Ejecutada: 39.80%.

Personal en obra
Aycolantes: 16
Oficiales: 2
Oficiales
Inspector SST: 1
Ing. Residente: 1
Prof. Social: 1

Personal en estructura.
soldadores = 2
Montadores = 1

Powered by CamScanner

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

La semana del al 11 de Noviembre no se realizo comite semanal, Sin embargo por parte de Supervisión se recibio visita por la profesional Laura moreno quien realizo recorrido en obra.

Avances y actividades de la Semana

- Reconformacion, Relleno y compactación
- Retiros de agua
- Pintura Estructura metalica
- Fundida de placa base
- Se presenta retrasos en obra por fuertes lluvias presentadas el mes de Noviembre.

Actividades a realizar
Instalación de Redes Hidrosanitarias y Electricas.

El día 24 de Noviembre se tiene programada Placa

- 14 de Noviembre actividad prevista fundida placa para el tanque.
- Pendiente).
Confirmación acta parcial # 2.
- Se realiza recorrido en Obra.

Powered by CamScanner

WRUSSY INGENIEROS S.A.S.	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO DE-FOR-01
		VERSIÓN 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 08/01/2019

FIRMA ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro Campuzano	M. Supervisor	
Adriana Bustos.	Comunicadora Social P.	
Laura Milena Moreno E.	Apoyo Seguimiento	
Andrés Camilo Garzón	Interventoría.	
Wilson Raquel Quevy U.	Interventoria	
César O. Narváez	Ing. Residente WRUSSY	
Yesenia Alcaraz H.	Profesional Social WRUSSY	

Powered by CamScanner

ANEXO 5. INFORME SOCIAL

RUSSY INGENIEROS S.A.S.	INFORME SOCIAL

Objeto: Construcción y Dotación del comedor y cocina del Instituto Tecnico Superior Industrial del Distrito de Barrancabermeja.	
Actividades ejecutadas en el periodo: 06 de octubre de 2023 a 05 de noviembre de 2023	No. Contrato: 0756-23

Actividades Ejecutadas

- **Actas de entorno y de vecindad:**

Actividad ejecutada durante el primer mes de ejecución de la obra.

- **Accesibilidad a viviendas y establecimientos**

La zona por intervenir en un diámetro de 30 metros no contempla alrededor con casas y/o establecimientos que puedan ser afectados por el proyecto.

- **Caracterización social**

Actividad ejecutada durante el primer y segundo mes de ejecución del proyecto.

- **Punto de atención a la comunidad.**

El punto de atención se encuentra ubicado en las adecuaciones del proyecto.

PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes)

Solicitudes presentadas de manera informal.

En el periodo entre el 6 de noviembre al 5 de diciembre no se presentaron solicitudes por parte de la comunidad del Instituto Tecnico Superior Industrial.

Reuniones.

- Se realizo reuniones de seguimiento semanal, donde se cuenta con la compañía de supervisión Alejandro Enrique y Laura Mora, quienes realizan recomendaciones al contratista indicándole sobre los tiempos de avance y las actividades desarrolladas estén de acuerdo con las actividades programadas con las ejecutadas. Se reciben apreciaciones
- Se realizo convocatoria para realizar reunión de socialización con las partes interesadas del colegio Industrial, pero no se recibió respuesta alguna de las partes.

Anexos Fotográficos.

	
Reunión de comité	Reunión de Comité
	
Reunión de Comité	Recorrido en obra

ANEXO 6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Clasificacion de Residuos
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023



Descripción	Retiro material de excavacion
Fecha	20 de Noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Clasificacion de Residuos
Fecha	21 de Noviembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción	Lavado y desinfeccion de baños
Fecha	02 de Diciembre de 2023



Descripción	Lavado y desinfeccion de baños
Fecha	02 de Diciembre de 2023

5.12. RESULTADOS DE ENSAYOS A COMPRESIÓN DEL CONCRETO