INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

DATOS GENERALES

FECHA DEL INFORME	29/05/2024
CONSECUTIVO/NUMERO DEL INFORME	03

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Stiven Molina Yepes
DEPENDENCIA	Bienes
CARGO	Técnico Administrativo en Gestión de Adquisiciones y Bienes

DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

NUMERO DE CONTRATO	CPS 09-2024
FECHA DE CONTRATO	01 de febrero 2024
CONTRATISTA	Carlos Arturo Vélez Vélez
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	98.523.166
CODIGO PROYECTO	PR3211-2024
NOMBRE DEL PROYECTO	Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física
VALOR	$ 40.000. 000.oo
PLAZO	Diez (10) Meses y Veinte (20) Días.
FECHA ACTA DE INICIO	01 de febrero de 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	21 de diciembre de 2024
ADICION	
SUSPENSIÓN	
OBJETO: prestación de servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento preventivo especializado y reparación de instrumentos musicales, equipos y dispositivos de amplificación del tecnológico de artes Débora Arango institución redefinida para la vigencia 2024.	

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con el seguimiento realizado al desarrollo del objeto contractual pactado entre las partes y específicamente a las obligaciones contractuales, se pueden establecer los siguientes elementos de verificación:

1. SEGUIMIENTO FINANCIERO:

RUBRO PRESUPUESTAL		21202020080000000022010718715905100001102321 1 (Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.)		
FUENTE DE FINANCIACION		3211 funcionamiento		
PROYECTO INSTITUCIONAL		Plan de mantenimiento de la Infraestructura Física		
	No CDP	**VALOR**	**No RP**	**VALOR**
	19	$ 40.000. 000.oo	09	$ 40.000. 000.oo
VALOR DE LA ADICION				

VALOR DE LOS PAGOS EFECTUADOS	$ 14.877.000.oo
VALOR DEL PAGO A REALIZAR	$ 7.235.000.oo
SALDO DISPONIBLE DESPUES DEL PRESENTE PAGO	$ 17.888.000.oo


2. SEGUIMIENTO TECNICO:

a) El contratista, recoge los equipos y realiza diferentes intervenciones que están descritas en el siguiente cuadro:

ACTIVO No.	EQUIPO INTERVENIDO	DESCRIPCION ACTIVIDAD REALIZADA
8074	BAJO ELECTRICO IBANEZ 5C	REPARACION CIRCUITO BATERIA Y CIRCUITO MICROFONOS
5538	BAJO ELECTRICO YAMAHA 4C	REPARACION CIRCUITO DE ENTRADA Y CAJA DE BATERIA.
4650	PAR DIMMER ADJ-DP DMX20L	REPARACION CIRCUITO DE POTENCIADE SALIDA
4519	PAR DIMMER ADJ-DP DMX20L	REPARACION CIRCUITO DE POTENCIADE SALIDA
C1BS	CLARINETE 1 BANDA SHOW	REPARACION Y MANTENIMIENTO
C2BS	CLARINETE 2 BANDA SHOW	REPARACION Y MANTENIMIENTO
	SAXO TENOR YAMAHA	MTTO GENERAL, REPARACION LLAVES, CALIBRACION.
8075	BAJO ELECTRICO IBANEZ 4C	REPARACION CIRCUITO DE PODER, REPARACION PORTABATERIA.
8073	BAJO ELECTRICO IBANEZ 4C	REPARACION CIRCUITO DE ENTRADA Y CAJA DE BATERIA.
9542	AMPLIFICADOR GUITARRA MARSHALL MG101FX	CAMBIO JACK A TUBULAR
1623	GUITARRA ELECTRICA IBANEZ	REPARACION CIRCUITO ELECTRICO Y POTENCIOMETRO VOLUMEN
3027	SAXO ALTO YAMAHA	REPARACION TORRES Y CALIBRACION, MTTO.

4438	TIPLE ELECTROACUSTICO ARGEMIRO CATAÑO.	REPARACION PORTAPILA
8072	BAJO ELECTRICO IBANEZ 5C	REPARACION POTENCIOMETRO E VOLUMEN Y JACK
8070	BAJO ELECTRICO IBANEZ 5C	REPARACION POTENCIOMETRO DE VOLUMEN, CIRCUITO ELECTRICO Y CAMBIO DE CLAVIJAS
3030	GUITARRA ELECTRICA EPIPHONE	REPARACION CIRCUITO SELECTOR MICROFONOS
4575	SAXO TENOR YAMAHA	REPARACION TORRES Y CALIBRACION, MTTO
1951	TON DE AIRE 10" PDP	CAMBIO PARCHE EVAS
1975	PIANO YAMAHA	REPARACION TECLADO
1972	PIANO YAMAHA	REPARACION TECLADO
	CLARINETE YAMAHA	REPARACION Y MANTENIMIENTO
	MANDOLINA	CAMBIO CUERDAS

EVIDENCIAS



Se verifica que las intervenciones que se realizaron en estos instrumentos dejaron la integridad de los componentes de los mismos.

3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Se realiza comunicación con el contratista para la coordinación de los últimos instrumentos y equipos que se le va a realizar mantenimiento, se realiza una inspección con el decano de música. Por otra parte, se realizó revisión previa de todos los equipos que necesitaban un mantenimiento dado que ya no había clases en la institución para dejar todos los elementos en correcto funcionamiento para el próximo año. A continuación, se da una orden de salida, para que el contratista pueda realizar ese mantenimiento desde su taller, ya que en el mismo posee herramienta e insumos que son necesarios para este mantenimiento.

El contratista posterior a dichas indicaciones procede con la entrega en la fecha pactada, se hace la verificación encontrando que todos los elementos están bien reparados o gozan de un buen mantenimiento esto con el apoyo del decano Rodrigo Vélez y el Jefe del almacén Carlos Rendón. El contratista realizo el traslado de todos los materiales preservando y conservando su calidad.

Se revisa en dicho seguimiento el pago de la seguridad social que anexa el contratista al documento equivalente a los no obligados a facturar, al momento de ser revisada la seguridad social del mes de febrero que fue anexada por el contratista; el contratista cumple con el pago de la seguridad social correspondiente al mes de febrero con el número de planilla detallado a continuación:
- febrero: número de planilla 1062900554 con fecha 28/05/2024, documento equivalente a los no obligados a facturar.

4. SEGUIMIENTO JURIDICO O LEGAL:

Frente al seguimiento jurídico y legal, la supervisión verifica que se cumplen los preceptos normativos contenidos en la Constitución Política, cuando con la presente contratación se da cumplimiento a los fines del Estado, para el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. Luego el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz.

De igual forma, se evidencia el cumplimiento de los preceptos legales ordenados en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y por las obligaciones contractuales pactadas con el contratista, teniendo como complemento la normatividad aplicable a la contratación estatal.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2024-05	2024-05-28	$463.000
SALUD	2024-05	2024-05-28	$361.800
RIESGOS PROFESIONALES	2024-05	2024-05-28	$15.200
PARAFISCALES	--------	--------	--------

6. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Sin ninguna observación relevante.

STIVEN MOLINA YEPES
Supervisor