INFORME DE VISITA TECNICA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONÓMICO

FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 29/05/2024 **FECHA DE LA VISITA :** 22/05/2024

VEREDA : CASCO URBANO MORALES **CORDENADAS GEOGRAFICAS LATITUD =** 2.751822 NORTE **LONGITUD =** -76.628648 OESTE

CONTRATISTA : JUAN FELIPE CALAMBAS CALAMBAS **NUMERO TARJETA PROFESIONAL:** 061037-0601474 CAU **PROFESION :** INGENIERO CIVIL

DIRIGIDO A : OSCAR YAMIT GUACHETA - ALCALDE MUNICIPAL

DESCRIPCION

ASUNTO :

Visita técnica para verificar el estado de las viviendas afectadas por el ataque terrorista del 20 de mayo

DETALLES DE LA VISITA

* La visita se realizo en compañía de funcionarios de la administración y la personería municipal para verificar los daños ocasionados por el ataque terrorista del 20 de mayo donde hubo varias afectaciones a las viviendas y construcciones cercanas a la estación de policía del municipio.
* Dentro del recorrido y censo realizado se priorizaron unas viviendas las cuales se encontraban con daños graves en sus vidrios y cubiertas por lo cual quedaron expuestas a la intemperie debido a la onda expansiva.
* Debido a los daños ocurridos es necesario realizar unos arreglos en las viviendas afectadas en cubiertas, cielos falsos, vidrios, ventanas, puertas

RECOMENDACIONES:

* Es necesario realizar los arreglos en las viviendas de manera inmediata teniendo en cuenta que al estar expuestos a la intemperie la estructura de la vivienda se deteriora de forma rápida

REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Vivienda afectada Kelvin alberto Cifuentes



Descripción Foto 2.

Vivienda afectada Kelvin alberto Cifuentes





Descripción Foto 3.





Descripción Foto 4.

Vivienda afectada Kelvin alberto Cifuentes



Vivienda afectada Julian Zatisabal


Vivienda afectada Yuliana Cifuentes




Vivienda afectada Julian Zatisabal



Vivienda afectada NANCY NOGUERA



Vivienda afectada NANCY NOGUERA



Vivienda afectada MARLIDA CHILITO



Vivienda afectada MARLIDA CHILITO



Vivienda afectada FRANSISCO JAVIER SARRIA

CUADRO DE CANTIDADES VIVIENDAS AFECTADAS MUNICIPIO DE MORALES

Propietario	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD
KELVIN ALBERTO CIFUENTES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	127.5
CC. 76291797	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m2	7.6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m2	105
	Suministro e instalacion de puertas metalicas según medidas	UNIDAD	3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO	UNIDAD	12
JORGE CIFUENTES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	6.3
CC. 4718052	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m2	7.384
KAROL YULIANA CIFUENTES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	8.4
CC. 25552072	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m2	1.0
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SEGÚN DISEÑO	unidad	3
	Suministro e instalacion de puertas metalicas según medidas	unidad	1
	Televisor de 50 pulgadas samsung	unidad	1
		unidad	2
ANGEL BETANCURT	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	12.6
CC. 4717192			

NANCY NOGUERA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN ZINC	m2	99
CC. 25545092	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m2	2.244
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m2	81
MARTHA BRAVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO PARA PARED DE 10 mm	m2	54.6
MONICA CHAVACO	Suministro e instaalacion de teja trapezoidal, incluye amarras y elementos de fijacion	m2	19.44
CC: 255544706			
MARLIDA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	172.34
JULIAN SATIZABAL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	398.4
JULIAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m2	94.08
FRANCISCO JAVIER SARRIA	Suministro e instaalacion de teja trapezoidal, incluye amarras y elementos de fijacion	m2	118.5
CC: 16820536	Suministro e instalacion de puertas metalicas según medidas	m2	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA METALICA INCLUYE VIDRIO DE 4mm SEGÚN D	m2	2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	12.6
SOCORRO RODALLEGA	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	16.8
Alexandra quintana flor	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO INCLUYE CABALLETE Y AMARRAS	m2	21
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE 4MM SEGÚN MEDIDAS	m2	16
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO PVC	m2	36

Imágenes de los daños ocurridos el dia 20 de mayo de 2024

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad del contratista

29 días del mes de mayo de 2024



JUAN FELIPE CALAMBAS CALAMBAS
Contratista apoyo a la secretaria de planeación
Municipio de Morales departamento del Cauca