1. DIRECCIÓN: CARRERA 1 A 13 ENTRE CALLE 73 Y CALLE 73 A

2. INSERTAR ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DE LA VÍA (Andén, Muro, Puente peatonal, Puente vehicular, Cicloinfraestructura, Cuneta, Alcantarilla, etc)



3.DESCRIPCIÓN: (Descripcion general del proyecto, mencionando las bondades del mismo y como influye positivamente en la comunidad la construccion del proyecto):

Según la visita realizada por la Secretaria de Infraestructura y Mantenimiento Vial, para conocer y atender las diferentes necesidades conforme al plan de desarrollo de la población en la comuna 6. En el mes de Mayo de 2023 se realizó visita técnica a la Carrera 1A13 entre Calle 73 y 73A en el barrio San Luis, donde se evidenció que la vía esta en mal estado, áreas con huecos, desgaste en el pavimento y piel de cocodrilo . Teniendo en cuenta el mal estado del alcantarillado de la comuna y que lleva muchos años sin ser intervenida solo se hará un mantenimiento superficial. DATOS MANTENIMIENTO SUPERFICIAL Ubicación: Carrera 1A13 entre Calle 73 y 73A Barrio: San Luis Comuna: 6 Longitud: 75,0 m Ancho: 4,90 m Area: 367,50 m2 Con el mantenimiento superficial de la vía en el sector, mejora la movilidad a los vehículos ya que es una zona muy transitada por zona comercial, brindara una mejor imagén para los habitantes del barrio y a su entorno urbano.

4. QUIEN FORMULA EL PROYECTO:

4.1. NOMBRE: CYNTHIA CORREA

4.2. CARGO: CONTRATISTA (APOYO A LA SUPERVISIÓN)

COPIA: BANCO DE PROYECTOS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

>>> APROBADO_ | DIVA BELINDA CRUZ LASSO / 2023-06-29 13:33:30