LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 01 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección: Jhon Reyes Talero

Lugar de Inspección: Alojamiento Cadetes

Fecha: 19- Abril 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3		
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas		✓	Contenedor de obra.
Hay instalaciones provisionales	3		
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		
La iluminación de las areas es adecuada	3		Iluminación Natural obra
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		Señalizadas.
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada		✓	
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)		✓	
Los pasillos están libres de obstaculos	3		Se hacen jornadas de orden y aseo
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		

Responsable de la Inspección: Jhon Reyes Talero

Lugar de Inspección: obra Alojamiento Cadetes

Fecha: 19- Abril 2024

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)	3		

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		
Se evidencia derrames		✓	No se ha Presentado ningun Ambiental
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?		✓	Para estos meses no se tiene novedad
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados			

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Re... INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST ... 239-08-2017 — **Lugar de Inspección:** obra Alojamiento Cadetes.

Fecha: 19-Abril-2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 dias.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 dias.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3		
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		
Las tuberias de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3		
Los usos de energia que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3		
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterias que almacenan las sustancias quimicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad quimica.	3.		
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3		
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores			

Responsable de la Inspección: Jhon Reyes Takio

Lugar de Inspección: Alojamiento de Cadetes

Fecha: 19 Abril 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vias de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno	3		
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado	3		
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación	3		
Los equipos se encuentran limpios	3		
Se verifica el mantenimiento de estos equipos	3		

Powered by CamScanner