Rdo 145

CONSORCIO DAVASA 23 INTERVENTORIA	Identificación	Fecha	Págs.
	CE-INT-LIBO-080-2023	25-04-2024	1
	Para responder cite este código		

Radicado R:2024010182976
Fecha:2024/04/25 11:26:52 AM
Tpo:OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Ing. Alberto Cárdenas Flórez
Director de Desarrollo Físico
Medellín

~ 2355111B1469 ~

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. - LOTE 1.

ASUNTO: Entrega y radicación del Informe mensual SST correspondiente al período del 1 al 19 de abril de 2024.

Cordial Saludo,

En atención al presente, hacemos entrega en medio físico y digital los Informes SST No. 5, correspondiente al mes de abril 1al 19 de 2024 de los frentes de San Pedro de Urabá, Betania, Betulia y Salgar; se hace la salvedad de que en éste se consolidan los cinco frentes de obra que contempla el objeto contractual, a saber, Liborina, San Pedro de Urabá, Betania, Betulia y Salgar.

Atentamente,

Telva L Galvan C.
TELVA GALVAN CABALLERO
Directora Interventoría
CONSORCIO DAVASA 23
interventoria-liborina@hotmail.com

Recibido
25/04/24
Informe

Copia a: N.A.

Anexos: 1 CD que contiene las carpetas de documentos que acompañan el informe SST

ARCHIVO SIF
2024 JUN 4 11:15:29

CONSORCIO DAVASA 23
INTERVENTORIA

Radicado R:2024010182983
Fecha:2024/04/25 11:29:16 AM
Tpo.OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA

Liborina, 25 de abril de 2024

Señor
ALCIDES DIAZ
Supervisor SST
Secretaria de Infraestructura Física
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Cordial saludo

Hago entrega del informe 05, el cual consta de 15 folios en forma física y USB con los respectivos anexos, correspondiente al mes de febrero del contrato 2300111b1477 "Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías del grupo 1 de Circuitos Estratégicos del departamento de Antioquia lote 1 SUROESTE-OCCODENTE-URABA.

Atentamente,

Jesús Ariel Morales
Residente de interventoría
Consorcio DAVASA 23

25/04/24
Recibo
1 Informe

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°05















GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CONTRATO DE OBRA N° 2300111B1477

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA LOTE 1 SUROESTE – OCCIDENTE – URABA.

BETULIA, BETANIA, LIBORINA SALGAR, SAN PEDRO DE URABÁ

INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 05

ENTIDAD CONTRATANTE	Gobernación de Antioquia - SIF
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023
CONTRATO DE OBRA N°	23OO111B1477
OBJETO	Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del grupo 1 de Circuitos Estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste - Occidente - Urabá
INTERVENTORÍA	CONSORCIO DAVASA 23
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	23SS111B1469
OBJETO	Interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y legal para mejoramiento y Mantenimiento de las Vías del grupo 1 de Circuitos estratégicos del Departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente – Urabá.
PERIODO	Dos meses contados a partir del acta de inicio sin superar el 25 de diciembre de 2023 Con prorroga hasta el 23 de abril de 2024 **Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-2024, fecha de terminación 23-05-2024.**

	CARGO	FIRMA	PERIODO	VERSIÓN
ELABORÓ	Residente SST de Interventoría	Jesús Arial Morales	01 al 19 de abril de 2024	V0
REVISÓ	Director de Interventoría	Telva Galván		
APROBÓ	Supervisor SST del proyecto SIF	Alcides Díaz Villada		

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 4
LISTA DE FOTOS 5
1. OBJETIVO DEL INFORME 6
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 7
2.1. Localización 7
2.2. Actividades por ejecutar y alcance: 8
3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 8
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
3.2 INFORMACIÓN GENERAL DE INTERVENTORÍA 9
4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 11
5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 14
6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023 15
7. REGISTRO FOTOGRÁFICO 14
8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS INTERVENTORÍA CIRCUITO CONSORCIO DAVASA 23 EN EL PERIODO 17
9. REQUERIMIENTOS 24
10. PMT 26
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

LISTA DE TABLAS

Tabla 2 Información del contrato de obra 9
Tabla 2 Información contrato Interventoría 10
Tabla 3 Listado personal del contratista Liborina 11
Tabla 4 Listado personal del contratista Betania 12
Tabla 5 Listado personal del contratista Betulia 13
Tabla 6 Listado personal del contratista Salgar 13
Tabla 7 Listado personal del contratista San Pedro Urabá 14
Tabla 8 Listado personal Interventoría 14
Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST Contratista 18
Tabla 10 Actividades realizadas SST Contratista 20
Tabla 11 Listado fotográfico gestión SST Interventoría 23
Tabla 12 Listado Actividades SST Interventoría 24
Tabla 13 Listado Relación accidentes del contratista 24
Tabla 14 Listado Relación accidentes de Interventoría 24
Tabla 15 Relación pago seguridad social 25

LISTA DE FOTOS

FOTO 1. Localización 16
FOTO 2. Gestión SST Contratista 16
FOTO 3. Gestión SST Interventoría 16

1. OBJETIVO DEL INFORME

Mantener informado a la Entidad **Gobernación de Antioquia**, las actividades ejecutadas por **CONSORCIO CIRCUITO G1 AP – BT 2023** y la Interventoría**, CONSORCIO DAVASA 23** en el periodo comprendido entre el 01 y 29 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo generados durante el periodo del informe, enmarcados en el avance del contrato que tiene por objeto **"Mejoramiento y Mantenimiento de las vías del Grupo 1 de Circuitos Estratégicos del departamento de Antioquia Lote 1 Suroeste – Occidente - Urabá".**

Betulia: Altamira - Betulia (25BAN04-1), Vía de tercer Orden, Inicio: KOO+000 (Latitud: 06"13' 13.86" N Longitud: 075" 57' 12.21" W), Fin: K01+000 (Latitud: 06"12' 54.44" N Longitud: 075"57' 27.50" W) aproximadamente.

Betania: Puente Nuevo (Ruta 60) - El Tablazo - Betania (60AN02), Vía de tercer orden, Inicio: K15+560 (Latitud: 05"45' 24.06" N Longitud: 075"58' 29.33" W), Fin: K16+560 (Latitud: 05"45' 36.86" N Longitud: 075"58' 25.54" W) aproximadamente.

Salgar: Salgar - La Cámara •* La Quiebra (60AN05-1), Vía de tercer orden. Inicio: KOI +150 (Latitud: 05"58' 31.62" N Longitud: 075"58' 02.46" W), Fin: K02+150 (Latitud: 05"59' 00.30" N Longitud: 075"57' 55.81" W) aproximadamente.

Liborina: Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José De la Montaña) (62AN14-1), Vía de segundo orden. Inicio: K15+755 (Latitud: 06"45' 58.42" N Longitud: 075° 44' 59.60" W) Fin; K13+755 (Latitud: 06° 45' 09.47" N Longitud: 075° 45' 14.96" W) aproximadamente.


San Pedro de Urabá: San Pedro de Urabá - El Carmelo - El Tambito (62AN02- 2), Vía de tercer orden, Inicio: K54+600 (Latitud: 08° 17' 01.90" N Longitud; 076° 22' 45.41" W). Fin: K53+600 (Latitud: 08° 17' 17.91" N Longitud: 076° 22' 16.88" W) aproximadamente.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSORCIO CIRCUITO G1 AP-BT 2023

El presente proyecto consiste en el mejoramiento de más de diez mil metros de Vías Del Grupo 1 De Circuitos Estratégicos - Lote 1: Suroeste – Occidente – Urabá. Puente Nuevo (Ruta 60), El Tablazo - Betania; Altamira Betulia; Salgar - La Cámara - La Quiebra; San Pedro De Urabá, El Carmelo - El Tambito; Liborina - San Diego - El Cardal - Partidas (San José de la Montaña), del ddepartamento de Antioquia.

2.1. Localización

Suroeste antioqueño



2.2 Actividades por ejecutar y alcance:

Se contempla que, para la entrega total del presente proyecto, se deben realizar las actividades que se relacionan a continuación:

- Demolición de construcciones y estructuras existentes.
- Excavaciones manuales y mecánicas.
- Retiro de tuberías de alcantarillas Existentes.
- Conformación de Calzada.
- Construcción de Alcantarillas.
- Construcción de Bordillos.
- Construcción de Box Coulverts.
- Pavimento en concreto hidráulico, incluyendo bordillos.
- Obras de Contención y conducción de aguas.
- Señalización vial.
- Defensa Metálica.
- Manejo de Fauna y Especies vegetales.
- Mantenimiento mecánico de la vía con suministro de material.

3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

3.1 Información General del Contrato de Obra

A continuación, se presenta la ficha técnica del contratista de obra **CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023**

Tabla 1 información del contrato de obra

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATISTA DE OBRA	
Contrato de Obra No.	23OO111B477 de 2023
Fecha de Suscripción	28/08/2023
Identificación del Proceso en SECOP	LIC-15372
Objeto	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA LOTE 1: SUROESTE – OCCIDENTE - URABA
Contratista	CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023
Nit.	901765529-5
Representante Legal	Sergio Andrés Acero Álvarez
Valor del contrato	$ 11.572.085.288
Anticipo entregado al contratista (15%)	$
Fecha de inicio	23 de noviembre 2023
Plazo inicial	Dos (2) meses
Fecha de terminación final	23 de abril de 2024 **Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204.**
Interventor	CONSORCIO DAVASA 23

3.2 Información general de interventoría

A continuación, se presenta la ficha técnica del consorcio DAVASA 23

Tabla 2 información del contrato de interventoría

FICHA TECNICA DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	
Contrato de Interventoría No.	23SS111B1469 de 2023
Fecha de Suscripción	23/08/2023
Identificación del Proceso en SECOP	CON - 15031
Objeto	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATEGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIALOTE 1
Interventoría	CONSORCIO DAVASA 23
Nit.	901.764.427-8
Representante Legal	ALEX JOAQUIN OSORIO ARAQUE
Valor del contrato	$ 995.369.918
Anticipo entregado al contratista (15%)	$ 0
Fecha de inicio	23 de noviembre de 2023
Plazo inicial	Dos (2) meses
Fecha de terminación final (con prórroga)	23 de abril de 2024 **Suspensión del contrato 30 días. Reanudación 18-05-204, fecha de terminación 23-05-204.**
Supervisor	Mariano Lotero

4. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.

En la tabla No **3**, se relaciona el listado de personal técnico y operativo del Contratista, autorizado por la Interventoría.

Tabla 3 listado del personal del contratista – LIBORINA

LIBORINA				
NO.	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	José Bernardo Zapata Sossa	71696235	Director De Obra	23/11/2023
2	Margarita María Mejía Bedoya	42764982	Residente De Obra	28/11/2023
3	German Enrique Lodoño Trespalacios	98669237	Residente Ambiental	3/01/2024
4	Isberly Patricia Yepes Londoño	43583411	Profesional SST	23/11/2023
5	Zenya Xiomara Vargas Suarez	1113311614	topógrafo	3/01/2024
6	Leydi Lorena Lopera Henao	1039622411	Secretaria	22/12/2023
7	Maribel Mazo Velásquez	1039624045	Inspectora SST	26/12/2023
8	Manuel Fernando Peña Cardona	1061046902	Operario	10/02/2020
9	Miriam Margoth Zapata Restrepo	43161702	Controladora	26/12/2023
10	Esneider Lopera Henao	1001636089	Cadenero 2	19/12/2023
11	Yeison De Jesús Monsalve Correa	3525782	Ayudante	26/12/2023
12	John Alejandro Arboleda Zapata	1001635483	Ayudante	3/01/2024
13	Juan Daniel Arroyave Ochoa	1001635439	Ayudante	3/01/2024
14	Santiago Briceño Reyes	1058198144	Ayudante	3/01/2024
15	Roberto Pedrazo Plaza	5031436	Ayudante	3/01/2024
16	Francini Fernández Franco	76028832	Conductor	1/11/2023
17	Leonardo Favio Romero Arenas	1017127764	Oficial	9/01/2024
18	Giovanny Elias Tamayo Feria	70581762	Tecnólogo Civil	4/01/2024
19	Jorge Eleazar Úsuga Bran	70433566	Oficial	20/11/2017
20	Juan Pablo Pineda Garcia	1044986738	Ayudante	18/01/2024
21	Yuli Andrea Moncada Restrepo	1017147229	R/Social	22/01/2024
22	Jhorman Alexis Carvajal Arboleda	1037269515	Operario	23/01/2024
23	Andres Felipe Monsalve Villa	1007203977	Ayudante	29/01/2024
24	James Monsalve Tamayo	1001636166	Ayudante	29/01/2024
25	Yesid Restrepo Rojas	10142886	Operario	6/02/2024
26	Silvio Andrés Escobar Escobar	9911794	Operario	9/02/2024
27	Luis Alejandro Velásquez Cossio	1001635614	Operario	12/02/2024
28	Jimena Mazo Mazo	1039622055	Controladora Vial	19/02/2024
29	Alejandro Antonio Álvarez Montalvo	78673101	Cadenero 1	23/02/2024
30	Eduar Yony Correa Pérez	71175315	Operario	26/02/2024
31	Carlos Humberto Mendoza Baños	8202667	Operario	26/02/2024
32	Jesús Albeiro Villa García	98501680	Oficial	26/02/2024
33	Brayan Aldiver Gutiérrez Murillo	1001636116	Ayudante	27/02/2024
34	Felipe Jaramillo Zapata	1039622356	Ayudante	27/02/2024
35	Lloani Alberto Zapata Londoño	1039624328	Ayudante	6/03/2024
36	Luis Eduardo Sánchez Gómez	1037974926	Conductor	9/03/2024
37	Giovanny Alberto Hurtado	8013188	Conductor	11/03/2024
38	Andrés Camilo Morales Agresott	1143401149	Almacenista	1/04/2024
39	Carlos Andrés Lopera García	1037045289	Vigilante	2/04/2024

Tabla 4 listado del personal del contratista - BETANIA

BETANIA				
NO.	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Rubén Antonio Saldarriaga	70.562.008	Ingeniero Civil	23/12/2023
2	Cesar Ignacio Idárraga	71.587.869	Ingeniero Civil	23/12/2023
3	Daniela Álvarez Arenas	1.013.558.635	Secretaria	24/01/2024
4	Astrid Jhoana Salazar	1.067.463.599	Residente SST	16/01/2024
5	Dany Yoan Ospina Velásquez	98.698.130	Tecnólogo Civil	3/02/2024
6	Consuelo Ramírez Mazo	1.007.110.409	Inspector SISOMA	23/12/2023
7	Eliana García Restrepo (Reemplazo Catalina Sañudo)	10932018672	Ingeniera Ambiental	11/03/2023
8	Ana Milena Ortiz Hernández	1.128.265.121	Residente Social	23/12/2023
9	Jhorman Alexis Carvajal	1.037.269.515	Operador	9/01/2024
10	Luis Alfredo González Ramos	1.071.348.159	Operador	9/01/2024
11	Raúl Hernán Arroyo González	1.071.355.206	Oficial	28/12/2023
12	Yeferson Pérez Molina	1.001.634.179	Ayudante	24/01/2024
13	Yeferson Álzate Ruiz	1.013.557.692	Ayudante	24/01/2024
14	Ferney Zapata Ceballos	1.013.557.365	Ayudante	24/01/2024
15	Daniel Foronda Correa	1.025.765.876	Ayudante	2/01/2024
16	Carlos Dany Henao Valencia	70.854.780	Ayudante	9/01/2024
17	Luis Orlando Salazar Gil	98.483.345	Ayudante	9/01/2024
18	Carlos Andrés Gómez Torres	1.035.127.072	Oficial	28/12/2023
19	Agustín Ramírez Vázquez	88.207.336	Operador	22/01/2024
20	Silvio Andrés Escobar Escobar	9.911.794	Operador	15/01/2024
21	Diego De Jesús Pérez	98.607.203	Conductor	24/01/2024
22	Jorge Hernán Ramírez	15.957.104	Operador	24/01/2024
23	Herles Alexander Quirós	1.035.522.102	Conductor	2/01/2024
24	Francisco Javier Pardo	71.219.278	Oficial	29/01/2024
25	Braulio Manuel Hernández Vertel	1.041.254.851	Oficial	30/01/2024
26	Wilson Alberto Restrepo Gallego	1.013.557.513	Ayudante	1/02/2024
27	Juan Daniel Martínez Yepes	1.007.528.028	Ayudante	1/02/2023
28	José Miguel Prada Becerra	5.657.106	Operador	1/02/2024
29	Iber Girón Martínez	1.003.915.264	Oficial	1/02/2024
30	Javier De Jesús Villada	98.452.034	Ayudante	7/02/2024
31	Javier Palacio Muñoz	1.030.556.274	Ayudante	7/02/2024
32	Edwin Yurley Ruiz Osorio	1.000.111.025	Ayudante	10/02/2024
33	Nelson De Jesús Ríos López	98.452.246	Ayudante	10/02/2023
34	Juan Pablo Benítez Agudelo	113.556.922	AYUDANTE	10/02/2024
35	José Miguel Robles Padilla	72.124.289	OFICIAL	12/02/2024
36	Hernán Darío Celis Bolívar	71.647.792	CONDUCTOR	15/02/2024
37	Jhon Alexander Albanes Parra	71.192.570	CADENERO I	17/02/2024
38	Yeison De Jesús Mora Soto	1.013.558.302	AYUDANTE	24/02/2024
39	Fernando Andrés Henao Moncada	1.013.559.289	AYUDANTE	24/02/2024
40	Carlos Andrés Jaramillo Serna	1.013.557.436	AYUDANTE	24/02/2024

41	Mariano Antonio Monsalve	98.462.026	AYUDANTE	26/02/2024
42	Cesar Yovany Gómez Beltrán	98.601.788	CONDUCTOR	28/02/2024
43	Omar Alexander Herrera Aguilar	1.098.130.689	AUX DE LABORATORIO	1/03/2024
44	Yeison Armando Virgen Morales	1.061.625.635	AYUDANTE	7/03/2024
45	Carlos Alberto Zapata Vélez	98.452.207	AYUDANTE	21/03/2024
46	Santiago Gañan Zamora	1094936060	TOPOGRAFO	23-11-2023
47	Yeison Herrera Aguirre	1045141566	OPERADOR	04-04-2024
48	Daniel Alejandro Rivera Usuga	1001397628	OPERADOR	05-04-2024

Tabla 5 listado del personal del contratista – BETULIA

BETULIA				
NO.	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Rubén Antonio Saldarriaga	70562008	Director de obra	23/11/2023
2	Diana Patricia Franco Ospina	32258571	Residente de obra	23-11-2023
3	Daniela Alexandra López Sánchez	1037501078	Residente ambiental	23-11-2023
4	William Adolfo Henao Jaramillo	8100555	Residente De Obra	25/01/2024
5	Wilson Fernando Quintero Cardona	75106853	Residente Social	11/12/2023
6	Luz Eneida Palacios Ortiz	35602109	Residente Sst	21/12/2023
7	Hanna Yulisa González Pareja	1018372199	Secretaria	16/01/2024
8	Edwin Enrique Herrera Benítez	1036609568	Oficial	16/01/2024
9	José Orlando Rojas Gómez	8153643	Oficial	16/01/2024
10	Adison de Jesús Zapata Caro	71055130	Ayudante	16/01/2024
11	John Esteban Cardona López	1035434861	Cadenero 1	24/01/2024
12	Dorian de Jesús Isaza Martínez	15340993	Cadenero 2	24/01/2024
13	Sebastián Giraldo Valencia	1035856275	Topógrafo	24/01/2024
14	Dayron Rivera Vargas	71054125	Conductor	23/01/2024
15	Iván De Jesús Morales Morales	98506320	Operador	30/01/2024
16	Wilson De Jesús Pérez Zapata	1037264182	Operador	7/02/2024
17	Luis Carlos Serna Álvarez	8157173	Operador	7/02/2024
18	María Paulina Rendon Arroyave	21739190	Controladora Vial	7/02/2024
19	Yessica Yurlay Pareja Machado	1007539036	Controladora Vial	8/02/2024
20	Yesid Duván Tamayo Machado	1097035522	Ayudante	8/02/2024
21	Jhon Jairo Flórez Vargas	1018374105	Ayudante	8/02/2024
22	Edgar de Jesús Castañeda	71080495	Operador	10/02/2024
23	Pulio Moreno Herrera	71053337	Celador	14/02/2024
24	Rubén Machado Tamayo	1018376087	Ayudante	14/02/2024
25	Dairon Alexis Bonilla Arboleda	1033342444	Ayudante	14/02/2024
26	Boris Yoced Présiga Heredia	1015332267	Ayudante	12/02/2024
27	Carlos Alberto Posada Arias	98471434	Oficial	14/02/2024
28	Luis Alfonso Rojas Oliveros	1018376371	Ayudante	15/02/2024
29	Luis Alfredo Rodríguez Jaramillo	1018376110	Almacenista	15/02/2024
30	Jorge Luis Badel Santis	73194924	Oficial	27/02/2024
31	Luis Carlos Echavarría Taborda	98586391	Ayudante	27/02/2024
32	Juan Guillermo Arredondo Restrepo	98628480	Ayudante	12/03/2024
33	Edwin Antonio Calle Montoya	71261902	Operador	20/03/2024

34	Alfredo Antonio Diosa Bravo	1000314362	Oficial	20/03/2024
35	Jhon Jairo Montoya Bravo	1018374582	Ayudante	20/03/2024
36	John Kenedy García Arias	1033653035	Ayudante	20/03/2024
37	Jaramillo Cifuentes Mauricio	1018376357	Ayudante	1/04/2024
38	Alexander Alberto Muñoz Pérez	98703434	Tecnólogo	23-11-2023
39	Héctor de Jesús González	98506726	Oficial	8/04/2024
40	Jorge Hernán Ramirez	15957104	Operador	8/04/2024

Tabla 6 listado del personal del contratista – SALGAR

SALGAR				
NO.	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	Rubén Antonio Saldarriaga	70562008	Director de obra	23/11/2023
2	Elkin Darío Correa Puerta	70811611	Ingeniero Residente	23/11/2023
3	Estiven Andrés Mazo Guisao	1037579708	Auxiliar de ingeniería	23/11/2023
4	Alexander Alonso Gil Gómez	71778826	Ingeniero Ambiental	23/11/2023
5	Juan Guillermo Osorio Restrepo	1040736729	Profesional social	16/01/2024
6	Biviana Andrea Jaramillo Pardo	1094923083	Profesional SST	2/12/2023
7	Wilfrido Cortes	98615040	Operador	23/11/2023
8	Ignacio de Jesús Rojo Casas	8153011	Encargado de obra	15/01/2024
9	León Darío Rúa García	70418981	Oficial	15/01/2024
11	Juliana Bermúdez Santamaria	1039761514	Secretaria	16/01/2024
12	Santiago Pulgarín Ríos	1039422629	Ayudante	16/01/2024
13	Bladimir Osorio Toro	1001144823	Ayudante	16/01/2024
14	Jaime David Álvarez Heredia	1063365703	Oficial	16/01/2024
15	Carlos Alberto Pérez Zapata	71671448	Topógrafo	23/08/2022
16	Víctor Hugo Domínguez Arredondo	3570921	Almacenista	24/01/2024
17	Diego de Jesús Pérez Zabala	98607203	Conductor volqueta	26/09/2019
18	Luis Argemiro Pérez Zapata	98598936	Cadenero 1	27/01/2024
19	Daniel Eduardo Mejía Pareja	1042709717	Conductor volqueta	30/01/2024
20	León Darío Jaramillo Zuleta	98691573	Oficial	1/02/2024
21	Robinson Andrés Gómez Ramírez	1036645159	Ayudante	1/02/2024
22	Juan Esteban Arboleda Restrepo	1039762288	Ayudante	1/02/2024
23	Johan Alexander Romero Serna	1039760909	Ayudante	1/02/2024
24	Andrés Felipe Rodas Cano	1039162262	Ayudante	1/02/2024
25	Juan Sebastián Gutiérrez Cabrera	1099214922	Ayudante	5/02/2024
26	Agustín Ramírez Vásquez	88207336	Operador	5/02/2024
27	Rafael Eduardo Velásquez	15322753	Conductor volqueta	5/02/2024
28	Yadit Jaston Correa Puerta	98606874	Conductor volqueta	3/02/2024
29	Cindy Julieth Serna Rivera	1039760693	Auxiliar de tránsito	6/02/2024
30	Juliana Montoya Gutiérrez	1039761193	Auxiliar de tránsito	6/02/2024
31	José Arlen Vélez Sanmartín	98511567	Ayudante	12/02/2024
32	Lubian Castrillón Rojas	1001660446	Ayudante	13/02/2024
33	Luis Emilio Giraldo Úsuga	94253336	Operador	14/02/2024
34	Hernán Darío Arbeláez Toro	1037663883	Conductor volqueta	23/02/2024
35	César Yovany Gómez Beltrán	98601788	Conductor volqueta	23/02/2024

36	Jorge Hernán Ramírez	15957104	Operador	19/03/2024
37	Nicolay Estivie Bermúdez Bermúdez	1039759741	Oficial	21/03/2024
38	Juan Esteban Uran Lora	1039760511	Ayudante	21/03/2024
39	José Miguel Prada Becerra	5657106	Operador	21/03/2024
40	Omar Alexander Herrera Aguilar	1098130689	Auxiliar de laboratorio	22/03/2024
41	Favio Gómez Cartagena	8075860	Oficial	1/04/2024
42	Juan Guillermo Vasco Ortiz	1001661236	Ayudante	10/04/2024
43	Robinson Arley Pulgarín Tabares	1000314139	Ayudante	10/04/2024
44	Walter de Jesús Vélez Sanmartín	98509642	Ayudante	10/04/2024
45	Luber Giraldo Sanmartín	1040200008	Ayudante	10/04/2024

Tabla 7 listado del personal del contratista – SAN PEDRO DE URABÁ

SAN PEDRO DE URABÁ				
NO.	**NOMBRES**	**CEDULA**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**
1	José Bernardo Zapata Sossa	71696235	Director De Obra	23/11/2023
2	Héctor Restrepo Sierra	8164070	Residente De Obra	3/01/2024
3	Ana Isabel Simanca Carmona	39310932	Residente Social	3/01/2024
4	Erlin Oney Palacios Moreno	11809929	Residente Ambiental	3/01/2024
5	Carlos Enrique Gil Berrio	1045496340	Residente SST	3/01/2024
6	Harold David Yanes Salcedo	1063298057	Inspector Técnico	3/01/2024
7	Yessica Yulieth Úsuga Ayala	1045518280	Aux. Administrativa	3/01/2024
8	Jorge De Jesús Martínez Giraldo	71943804	Cadenero	31/01/2024
9	Yoiner David López Martínez	1040374600	Cadenero	31/01/2024
10	Paula Andrea Conde Viafara	1037119486	Controladora	5/02/2024
11	Yinis Daniela Padilla Cordero	1041263748	Controladora	5/02/2024
12	Uriel Enrique Urviña Sandoval	98599162	Oficial	5/02/2024
13	Horacio Antonio Cifuentes	1068806478	Ayudante	5/02/2024
14	Hugo Ernesto Gómez Urango	1041263362	Ayudante	5/02/2024
15	Daniel Antonio Marquez Hernández	1028036639	Ayudante	5/02/2024
16	Carlos Mario Trujillo Zabala	1041260816	Ayudante	5/02/2024
17	Jairo Alexander Jiménez Ortega	71225891	Operador De Maquina	6/02/2024
18	Camilo Stiven Murillo Blandón	1002087153	Ayudante	13/02/2024
19	Carlos Eduardo Casado Carruyo	1065670103	Operador De Maquina	6/02/2024
20	José Antonio Palacios	71590054	Operador De Maquina	6/02/2024
21	Diego Estiven Herrera Benítez	1036604602	Topógrafo	12/02/2024
22	Luis Fernando Sierra Taborda	71985364	Almacén	12/02/2024
23	Norberto Villegas Piedrahita	98467634	Maestro De Obra	13/02/2024

24	Nafer Augusto Estrada	98600681	Ayudante	22/02/2024
25	Osvaldo Márquez Almario	1028033962	Ayudante	20/02/2024
26	Julio Cesar Solera	1007519129	Ayudante	20/02/2024
27	Adolfo Antonio Cordero Villadiego	71943431	Ayudante	20/02/2024
28	Quenis Antonio Pantoja Teherán	1041255081	Ayudante	20/02/2024
29	Jhon Jairo Jiménez Camaño	1041270695	Ayudante	20/02/2024
30	Jairo Manuel Jiménez Ramos	98600483	Ayudante	22/02/2024
31	Mario Antonio Espitia	8174890	Ayudante	22/02/2024
32	Luis Arvey Duque Reyes	1.041.255.626	Ayudante	22/02/2024
33	Álvaro Jiménez Duarte	18929614	Vigilante	2/03/2024
34	Erisnel Burgos Peralta	1041261094	Oficial	2/03/2024
35	Miguel Mariano González Agames	1041255323	Oficial	2/03/2024
36	Carlos Mario Espitia Ruiz	98600296	Ayudante	1/03/2024
37	Oscar Luis González Osorio	98598876	Ayudante	1/03/2024
38	José William Londoño Padilla	98600555	Ayudante	1/03/2024
39	Rubén David Mora Galindo	1193575411	Ayudante	1/03/2024
40	Luis Fernando Hernández Pérez	1007451977	Ayudante	2/03/2024
41	Rosember Bustamante Rodríguez	71527596	Ayudante	11/03/2024
42	Jorge Enrique Vergara Avilés	8174725	Oficial	11/03/2024
43	Jairo Antonio Romero Campusano	78590724	Oficial	11/03/2024
44	Luis Dairo Alarcón Romero	11154424	Ayudante	11/03/2024
45	Luis Gabriel González Vives	8055684	Oficial	11/03/2024
46	Adenil Hoyos González	92545817	Ayudante	11/03/2024
47	Albeiro Antonio Hernández Ciprial	1041258557	Ayudante	11/03/2024

5. LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Tabla 8 listado del personal profesional de la Interventoría

INTERVENTORÍA		
NO.	**NOMBRES**	**CARGO**
1	Telva Galván Caballero	Directora de Interventoría
2	Norbey Iván Gómez Castaño	Director
3	Hernando Gaviria Ramírez	Residente civil
4	Fabián Pinedo Waldron	Residente civil

5	Camilo Alberto Valdés	Residente civil
6	María Fernanda Ospina Ruiz	Residente civil
7	Mauricio Rosas Valencia	Residente civil
8	Haslyn Sánchez Aguilar	Residente ambiental
9	Jeidi Lorena Mosquera Martínez	Residente ambiental
10	Jeisson Andrés Hoyos Aldana	Residente ambiental
11	Claudia Patricia Meza Donado	Residente social
12	Katherine Herrera Osma	Residente social
13	Mónica María Giraldo	Residente social
14	Jesús Ariel Morales Sarmiento	Residente SST
15	Yamile Andrea Cruz	Residente SST
16	Herminda Gutiérrez Rojas	Residente SST
17	Rodrigo Alberto Páez	Residente SST
18	Fredy Hernández Peralta	Residente SST
19	Frank Jahir Vélez	Residente SST
20	Luis Fernando Echavarría	Tecnólogo civil
21	Gustavo Adolfo Espitia	Tecnólogo civil
22	Ronald Ramiro Solano Gasca	Tecnólogo civil
23	Omar Arial Rodríguez Barrero	Inspector
24	Isabel Pino Cossio	Secretaria
25	Esteban Monsalve Monsalve	Conductor
26	Daniel Roses Escobar	Conductor
27	Jhon Alejandro Montoya Moreno	Conductor
28	Norys Camacho Padilla	Auxiliar administrativo

6. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023.

Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, El contratista plantea la ejecución las siguientes actividades:

- Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas.
- Identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales.
- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.

- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa.
- Notificar a la ARL los accidentes y las enfermedades laborales.
- Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación.
- Realizar Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y retiro, basados en los riesgos y labores a realizar.
- Ejecutar los programas de vigilancia epidemiológica
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.

7.1 Registro fotográfico contratista:


Tabla 9 Listado fotográfico gestión SST- CONSORCIO CIRCUITOS G1 AP-BT 2023


LIBORINA	
	
Actividad lúdico recreativa	**Acompañamiento de actividades en campo**

BETULIA

	
Inspección pre operacional	**Acompañamiento actividades en campo**

BETANIA	
	
Reposición EPP	**Prueba alcoholemia**

SALGAR	
	
Prueba alcoholimetría	**Inspección pre operacional**

San pedro	
	
Seguimiento a control pre operacional	**Orden y aseo**

A continuación, se relacionan las actividades ejecutas en cada uno de los proyectos como evidencia de implementación del SG-SST.

7.2 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023

Tabla 10 Actividades Realizadas SST- Consorcio Circuitos G1 AP-BT 2023

Actividades realizadas	Frente de obra	Evidencias

	Betulia	Betania	Liborina	Salgar	San pedro de Urabá	
Afiliación del personal (ARL, AFP, EPS, examen médico, inducción)	X	X	X	X		Véase Anexo 01
Entrega EPP	X	X	X	X	X	Véase Anexo 02
Entrega dotación	X	X	X	X		Véase Anexo 03
Charlas 5 minutos	X	X	X	X	X	Véase Anexo 04
Recolección y revisión documentos parque automotor	X	X	X	X		Véase Anexo 07
Inspección preoperacional maquinaria y vehículo	X	X	X	X		Véase Anexo 18
Inspección preoperacional equipo menor	X	X	X	X	X	Véase Anexo 09
Inspección general actividades de campo	X	X	X	X		Véase Anexo 14
Recolección y actualización de datos perfil sociodemográfico	X	X	X	X	X	Véase Anexo 10
Acompañamiento en diligenciamiento de ATS para tareas críticas	X	X	X	X		Véase Anexo 12
Indicadores	X	X	X	X	X	Véase Anexo 13
Cronograma de actividades	X	X	X	X	X	Véase Anexo 22
Capacitaciones	X	X	X	X		Anexo 19
Registro fotográfico	X	X	X	X	X	Anexo 20
Liquidación de personal			X	X		Véase anexo 28

7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA-CONSORCIO DAVASA 23

Para la gestión de riesgos prioritarios, en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, la interventoría plantea la ejecución las siguientes actividades:


- Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST, de acuerdo con el cronograma de capacitaciones.
- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo.

- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa y procurar su financiación.
- Notificar a la ARL: los accidentes y las enfermedades laborales.
- Identificar los riesgos existentes en cada uno de los centros de trabajo con la participación de los trabajadores.
- Proponer medidas de prevención y control para intervenir cada uno de los peligros existentes.
- Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral, así como de promoción de la salud.
- Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte.


8.1 Registro Fotográfico Interventoría Consorcio DAVASA 23 En El Periodo:


Tabla 11 registro fotográfico gestión SST- CONSORCIO DAVASA 2023

LIBORINA	
	
Inspección actividades en campo	**Acompañamiento actividades en obra**

BETULIA	
	
Inspección actividades en campo	**Inspección actividades en campo**

BETANIA	
	
Recorrido en obra interventoría-contratista	**Comité de obra**

SALGAR	
	
Inspección actividades en campo	**Inspección actividades en campo**

SAN PEDRO DE URABÁ	
	
Inspección de actividades en campo	**Inspección de actividades en campo**

8.2 Gestión de actividades SST realizadas por Interventoría CONSORCIO DAVASA 23

***Tabla 12 listado* actividades SST realizadas por interventoría - CONSORCIO DAVASA 23**

Actividades realizadas	Frente de obra					Evidencias
	Betulia	Betania	Liborina	Salgar	San pedro	
Revisión documental para aprobación de ingreso de personal	X	X	X	X	X	Visto bueno a través de correo electrónico o grupo WhatsApp
Recorrido diario en campo para verificación de actividades constructivas y seguridad y salud en el trabajo	X	X	X	X	X	Informes diarios WhatsApp, registro fotográfico
Elaboración de informe semanal	X	X	X	X	X	Anexo 30
Asistencia a Comité de obra semanalmente		X	X	X	X	Actas de comité, elaboradas por la parte técnica.
Base de datos del personal		X	X	X		Anexos 23 y 29
Perfil sociodemográfico	X	X	X	X	X	Anexos 23, 24, 25, 26 y 29
Charlas 5 minutos		X		X	X	Anexos 25, 26, 29
Inspecciones		X	X	X	X	Anexos 23, 25, 26, 29
Afiliaciones		X		X		Anexo 26, 29
Entrega EPP	X	X		X		Anexos 24, 26 y 29
Ausentismo		X				Anexo 29
Indicadores		X		X	X	Anexo 25, 26, 29
Entrega dotación		X	X	X	X	Anexos 23 al 26 y 29
Preoperacionales		X	X	X	X	Anexos 24 al 26 y 29
Registro fotográfico	X	X		X	X	Anexos 24,25, 26 y 29
Liquidación personal		X				Anexo 29
ATS				X	X	Anexos 25 y 26
Capacitaciones		X		X		Anexos 26 y 29
Documentos parque automotor				X		Anexo 26
Seguimiento PMT		X	X	X	X	Anexo 31

8. ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo abril 01 al 18 se han presentado los siguientes accidentes laborales

Tabla 14 Relación de accidentes del contratista

CONSORCIO CIRCUITOS							
Nombre de quien sufre el AT	**Fecha**	**Frente de obra**					
		Betulia	**Betania**	**Liborina**	**Salgar**	**San pedro**	**Anexo**
Carlos Andrés Jaramillo Serna	2024-04-13		x				Anexo 27
Jhon Kenedy García Arias	2024-04-12	X					Anexo 27
Erisnel Burgos Peralta	2024-04-08					X	Anexo 27

Tabla 15 Relación de accidentes de interventoría

CONSORCIO DAVASA 23							
Nombre de quien sufre el AT		**Frente de obra**					
		Betulia	**Betania**	**Liborina**	**Salgar**	**San pedro**	**ANEXO**
No se ha presentado ningún caso de accidente laboral de personal de interventoría							

9. REQUERIMIENTOS

9.1 Seguridad Social Contratista

Durante el mes de marzo de 2024, se verifican las afiliaciones a seguridad social del personal, contratista que forman el Consorcio Circuitos G1 AP.BT 2023.

Tabla 13 Relación pago de seguridad social

Empresa	Fecha de pago	Número planilla	Día de vencimiento	Próximo pago
Consorcio circuitos	2024-04-23	69768754	7 día hábil del mes	09-05-2024
Construcciones A.P. S.A.S (Admón.)	2024-04-23	69774747	3 día hábil del mes	03-05-2024
Construcciones A.P S.A.S (Circuitos)	2024-04-23	69774927	3 día hábil del mes	03-05-2024
Acero Asociados	2024-04-23	67755050	6 día hábil del mes	08-05-2024

Véase anexo 6. Planillas pago de seguridad social contratista

9.2 Seguridad Social Interventoría

Empresa	Fecha de pago	Número planilla	Día de vencimiento	Próximo pago
Consorcio DAVASA 23	05-04-2024	29480737	5 día hábil del mes	7 de mayo

Véase anexo 11. Planilla pago de seguridad social Interventoría

9.3 **Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias:** el plan de emergencia se ajustó a las características de cada uno de los proyectos, estableciendo actividades a desarrollar durante los 3 meses de ejecución (enero-abril 2024)

Véase anexo 8. Plan de emergencia

Notas:

- La brigada de emergencia de todos los frentes de trabajo se encuentra conformadas, se socializó el respectivo plan de emergencias en todos los frentes de trabajo. Se Capacitó el personal de todos los frentes en primeros auxilios, traslado de pacientes y control del fuego.

9.4 **Trabajo en altura:** se cuenta con programa de protección anticaída, donde se establecen los lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar trabajos en alturas y está alineado con la resolución 4272 de 2021. A la fecha en ninguno de los frentes se ha dado inicio a tales actividades (es el anexo 27 del SG-SST)

Se adjuntan certificados del personal capacitado en alturas en el frente de trabajo Betulia.

Anexo 32- Certificados alturas

9.5 **Trabajo en espacio confinado:** se cuenta con programa para trabajos en espacios confinados, donde se establecen lineamientos del Consorcio Circuitos para realizar tareas catalogadas como espacio confinado y esta alineado con la Resolución 0491 de 2020. A la

fecha en ninguno de los frentes se ha dado inicio a tales actividades (es el anexo 32 del SG-SST)

Se adjuntan certificados del personal capacitado en espacio confinado en el frente de trabajo
de Betania

Anexo 33. Certificados espacios confinados

9.6 **COPASST**: Aplica el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo - COPASST de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de **CONSORCIO CIRCUITOS**.

Véase Anexo 05. acta mes de marzo (el próximo comité está programado para el día 26 de abril).

9.7 **Comité Convivencia Laboral:** Aplica Comité de Convivencia Laboral de Construcciones A.P S.A.S, empresa administradora de Consorcio Circuitos, el cual tiene una periodicidad de reunión trimestral.

Véase Anexo 15. Registro asistencia CCL (próximo comité mes de mayo).

9.8 Pago de nómina: se adjuntas los comprobantes de pago de nómina de la entidad Bancolombia, ya que la empresa realiza nómina electrónica.

Véase anexo 16. Comprobantes pago nomina contratista

Véase anexo 31 comprobantes nómina interventoría

Nota: el pago de nómina de la Interventoría Consorcio DAVASA 23 se realizada de forma mensual, con vencimiento el 5 de marzo, por lo tanto, solo se entregan los del mes de febrero, los cuales no fueron contemplados en el informe anterior.

9.9 Paz y Salvo Parafiscales

Véase anexo 17

10. PMT

10. PMT

Se continúa con la ejecución de los diferentes PMT diseñados para cada uno de los proyectos.

Desde el área de interventoría de SST se hace seguimiento al cumplimiento de las actividades planteadas en los mismos por cada uno de los responsables de los frentes de trabajo, tales como: pasos peatonales, señalización y auxiliares de tráfico.

Véase anexo 31. Informe de seguimiento al PMT.

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN

VER EXPEDIENTE FISICO

