INFORME DE EJECUCIÓN DE SERVICIO CONTRATO No. 272-2023

DATOS DEL CLIENTE

Razón social: ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Nit: 860.523.694-6
Dirección: CALLE 13 No16-74
Municipio: BOGOTA
Contacto: NATHALY SÁCHICA DIAZ

SEDE: CALLE 13 No. 16-74

SERVICIOS PRESTADOS

1. **Mantenimiento de redes de drenaje**
   1.1 Limpieza de 15 cárcamos y 6 sifones de drenaje
2. **Limpieza trampas de grasas**
   2.1 Evacuación limpieza con vactor de trampa de grasas de 2000lts
   2.2 Transporte, tratamiento y disposición final de lodos o aguas residuales de la trampa de grasas.

VISITA DE EJECUCIÓN:

FECHA Y HORA:

30 DE ENERO 2024 Hora: 8:00 am - 5:00 PM

ACTIVIDADES REALIZADAS:

1. **Mantenimiento de redes de drenaje**
   1.1 Sondeo eléctrico, limpieza y lavado de cajas de inspección, pozos colectores
   1.2 Limpieza de 15 cárcamos y 6 sifones de drenaje
2. **Limpieza trampas de grasas**
   2.1 Evacuación limpieza con vactor de trampa de grasas de 2000lts
   2.2 Transporte, tratamiento y disposición final de lodos o aguas residuales de la trampa de grasas.

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Se intervinieron las cajas sumideros, rejillas perimetrales, cajas de aguas negras y lluvias y trampas de lodos y grasa, se realizó la recolección de residuos para realizar la disposición final de estos.

PRODUCTOS UTILIZADOS:

NOMBRE DEL PRODUCTO	DOSIFICACION	ZONAS
SALES DE AMONIO CUATERNARIO	10ML /LITRO	TRAMPAS DE GRASA, CAJAS DE AGUAS NEGRAS, TRAMPAS DE LODO


DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: El sistema de drenaje tiene su inicio en primera caja sumidera y final alcantarillado de agua lluvia, por lo que las actividades también se realizan en dicho orden, es anotar que en estos sistemas juega un papel importante el tema de pendiente, ya que el flujo del lodo va de lo mas alto a lo mas bajo que es el alcantarillado pluvial.

FACTORES DE RIESGO: La acumulación de lodos y solidos en los sistemas de drenaje de agua lluvia y residuales, son causantes de inundaciones y son focos de contaminacion, malos olores y atrayentes para plagas como cucarachas, insectos y roedores.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Rejillas perimetrales, cajas de aguas negras y lluvias y trampas de grasa intervenidas.





ECOFLORA®










DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO

ECOFLORA®









DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 120 - 24 BOGOTÁ-COLOMBIA
PBX: 6297878 FAX: 6126413-EMAIL: CONTACTO@ECOFLORA.COM.CO
WWW.ECOFLORA.COM.CO










HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

- Se recolectaron 30 kilos de lodo deshidratado como residuo ordinario
- Se dispuso un total de 450 kg de mezcla de grasas-drenaje y succión, liquido transportado por medio de vactor hacia su disposición final por tratamiento biológico. (anexamos certificado de disposición)

ANEXOS:

1. CERTIFICADO DISPOSICION DE LODOS CALLE 13 SERVICIO 2

Emitido por:



Carolina Gómez A
Asistente Técnico MIP
Comercial3@ecoflora.com.co
Tel. 3160178140