DG acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-46 VERSION: 01
FECHA: 25-04-2024	LUGAR: Palacio Justicia Cartagena	CARGO Ayudante
MARCA:	TRABAJADOR: Juan Pablo	ARNES TIPO (Y) [ ] ARNES TIPO (H) [X]

SI- NO N/A ESTADO

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	X			
Hebillas y correas en buen estado	X			
Partes plasticas en buen estado	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Equipo limpio		X		Por que esta Pintado
Las etiquetas estan en buen estado	X			
Las etiquetas estan son legibles	X			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	X			
Estado de la cuerda	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		
Equipo limpio		X		
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	X			
Ausencia de rupturas	X			
Facil apertura	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		
Cierre seguro	X			
Equipo limpio	X			

FIRMA DEL TRABAJADOR: Juan pablo

PLAN DE ACCION

FIRMA DEL COORDINADOR :

FIRMA LIDER DE AREA

Powered by CamScanner

acabados DaCar	INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE EQUIPOS MENORES	CODIGO: FOR-SST-44
		VERSION: 01
FECHA: 25-04 2024	LUGAR: Palacio dustico diagonal 25	LUGAR: Pintor
MARCA:	TRABAJADOR: Jhonatan CC	MANTENIMIENTO: ☐

SI: NO: N/A: ESTADO:

El objetivo de estas inspecciones es validar el estado de los equipos suministrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y se controla el riesgo presente en los equipos menores

REVISION DE ARMES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas		✓		
Hebillas y correas en buen estado	✓			
Partes plasticas en buen estado	✓			
Ausencia de quemaduras				
Equipo limpio		✓		
Las etiquetas estan en buen estado	✓			
Las etiquetas estan son legibles	✓			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	✓			
Estado de la cuerda				
Ausencia de quemaduras	✓			
Ausencia de tintas o aceites	✓			
Equipo limpio		✓		
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	✓			
Ausencia de ruptura	✓			
Facil apertura	✓			
Ausencia de tintas o aceites	✓			
Cierre seguro	✓			
Equipo limpio		✓		

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jhonatan CC	PLAN DE ACCION
FIRMA DEL COORDINADOR:	
FIRMA LIDER DE AREA:	

Powered by CamScanner

acabados DaCar	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS**	CODIGO SG-SST-FOR-46 VERSION: 01
FECHA: 3-05-2024	LUGAR: Ruitoque Justicia	CARGO Oficial - Alturas
MARCA:	TRABAJADOR Cesar Contreras	ARNES TIPO (T) [ ] ARNES TIPO (H) [X]

SI	NO	N/A	ESTADO

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y así controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	X			
Hebillas y correas en buen estado		X		oxidadas
Partes plasticas en buen estado	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Equipo limpio		X		Trabajo con pintura
Las etiquetas estan en buen estado	X			
Las etiquetas estan son legibles	X			

REVISION DE ESLINGA	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos	X			
Estado de la cuerda	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		Trabajo con pintura
Equipo limpio		X		Trabajo con pintura.

REVISIÓN DE MOSQUETONES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de signos de golpes	X			
Ausencia de rupturas	X			
Facil apertura	X			
Ausencia de tintas o aceites	X			
Cierre seguro	X			
Equipo limpio		X		Trabajo con pintura

PLAN DE ACCION

FIRMA DEL TRABAJADOR: Cesar Contreras

FIRMA DEL COORDINADOR :

FIRMA LIDER DE AREA Cesar Contreras

Powered by CamScanner

DC acabados DaCar	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS**	**CODIGO:SG-SST-FOR-46**
		VERSION: 01
FECHA: 08-05-24	LUGAR: Palacio de Justicia Tanny Gonzales.	CARGO SST
MARCA: tp	TRABAJADOR: Cesar Castañeda.	ARNES TIPO (X) ✓ / ARNES TIPO (H)

SI- NO N/A ESTADO

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	✓			
Hebillas y correas en buen estado	✓			
Partes plasticas en buen estado	✓			
Ausencia de quemaduras	✓			
Equipo limpio	✓			
Las etiquetas estan en buen estado	✓			
Las etiquetas estan son legibles	✓			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	✓			
Estado de la cuerda	✓			
Ausencia de quemaduras	✓			
Ausencia de tintas o aceites	✓			
Equipo limpio	✓			
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes			✓	
Ausencia de rupturas			✓	
Facil apertura			✓	
Ausencia de tintas o aceites			✓	
Cierre seguro			✓	
Equipo limpio			✓	

FIRMA DEL TRABAJADOR: Cesar Castañeda	**PLAN DE ACCION**
FIRMA DEL COORDINADOR :	
FIRMA LIDER DE AREA	

Powered by CamScanner

acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-44 VERSION: 01
FECHA: 10-05-24.	LUGAR: Palacio de Justicia Fanny González.	CARGO Oficial
MARCA: EPI	TRABAJADOR: Cesar Castañeda	ARNES TIPO (Y) ☐ ARNES TIPO (H) ☐

SI: NO: N/A ESTADO

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos suministrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y así controlar el riesgo presente en su actividad laboral.

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	✓			
Hebillas y correas en buen estado	X			
Partes plasticas en buen estado	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Equipo limpio	X			
Las etiquetas estan en buen estado	X			
Las etiquetas estan son legibles	Y			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	X			
Estado de la cuerda	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Ausencia de tintas o aceites	X			
Equipo limpio	X			
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	✓			
Ausencia de rupturas	X			
Facil apertura	X			
Ausencia de tintas o aceites	X			
Cierre seguro	X			
Equipo limpio	X			

FIRMA DEL TRABAJADOR: _____

PLAN DE ACCION

FIRMA DEL COORDINADOR: _____

No se realizan observaciones

FIRMA LIDER DE AREA _____

Powered by CamScanner