acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-46
		VERSION: 01
FECHA: 3-05-2024	LUGAR: Pulmo Judicial	CARGO Oficial - Altura
MARCA:	TRABAJADOR Cesar Castañeda	ARNES TIPO (V) ARNES TIPO (H) X

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	X			
Hebillas y correas en buen estado		X		oxidadas
Partes plasticas en buen estado	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Equipo limpio		X		trabajo con pintura
Las etiquetas estan en buen estado	X			
Las etiquetas estan son legibles	X			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	X			
Estado de la cuerda	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		trabajo con pintura
Equipo limpio		X		trabajo con pintura.
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	X			
Ausencia de rupturas	X			
Facil apertura	X			
Ausencia de tintas o aceites	X			
Cierre seguro	X			
Equipo limpio		X		trabajo con pintura

SI- NO N/A ESTADO

PLAN DE ACCION

FIRMA DEL TRABAJADOR: Cesar Castañeda

FIRMA DEL COORDINADOR :

FIRMA LIDER DE AREA Cesar Castañeda

Powered by CamScanner

acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-46
		VERSION: 01
FECHA: 08-05-24	LUGAR: Palacio de Justicia Tanny Gonzales.	CARGO 357
MARCA: tpi	TRABAJADOR: Cesar Castañeda.	ARNES TIPO (X) ARNES TIPO (H)

SI- NO N/A ESTADO

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y así controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	/			
Hebillas y correas en buen estado	/			
Partes plasticas en buen estado	/			
Ausencia de quemaduras	/			
Equipo limpio	/			
Las etiquetas estan en buen estado	/			
Las etiquetas estan son legibles	/			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	/			
Estado de la cuerda	/			
Ausencia de quemaduras	/			
Ausencia de tintas o aceites	/			
Equipo limpio	/			
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes			/	
Ausencia de rupturas			/	
Facil apertura			/	
Ausencia de tintas o aceites			/	
Cierre seguro			/	
Equipo limpio			/	

FIRMA DEL TRABAJADOR: Cesar Castañeda

PLAN DE ACCION

FIRMA DEL COORDINADOR :

FIRMA LIDER DE AREA

Powered by CamScanner