acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-46
		VERSION: 01
FECHA: 25-04-2024	LUGAR: Palacio Justicia Cúcuta	CARGO: Ayudante
MARCA:	TRABAJADOR: Juan Pablo	ARNES TIPO (Y) / ARNES TIPO (H) X

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas	X			
Hebillas y correas en buen estado	X			
Partes plasticas en buen estado	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Equipo limpio		X		Por que esta pintado
Las etiquetas estan en buen estado	X			
Las etiquetas estan son legibles	X			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	X			
Estado de la cuerda	X			
Ausencia de quemaduras	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		
Equipo limpio		X		
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	X			
Ausencia de rupturas	X			
Facil apertura	X			
Ausencia de tintas o aceites		X		
Cierre seguro	X			
Equipo limpio	X			

FIRMA DEL TRABAJADOR: Juan pablo			PLAN DE ACCION
FIRMA DEL COORDINADOR:			
FIRMA LIDER DE AREA:			

Powered by CamScanner

DC acabados DaCar	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPO ALTURAS	CODIGO:SG-SST-FOR-46
		VERSION: 01
FECHA: 25-04 2024	LUGAR: Palacio dustica chinchina	CARGO Pintor
MARCA:	TRABAJADOR: Jhonatan CC	ARNES TIPO (Y) ☐ ARNES TIPO (H) ☐

El objetivo de estas inspecciones es valorar el estado de los equipos sumistrados a los trabajadores, el estado en que se encuentran y asi controlar el riesgo presente en su actividad laboral .

REVISION DE ARNES	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Ausencia de Hilos sueltos o partes deshilachadas		/		
Hebillas y correas en buen estado	/			
Partes plasticas en buen estado	/			
Ausencia de quemaduras				
Equipo limpio		/		
Las etiquetas estan en buen estado	/			
Las etiquetas estan son legibles	/			
REVISION DE ESLINGA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de Hilos sueltos	/			
Estado de la cuerda				
Ausencia de quemaduras	/			
Ausencia de tintas o aceites	/			
Equipo limpio		/		
REVISIÓN DE MOSQUETONES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Ausencia de signos de golpes	/			
Ausencia de rupturas	/			
Facil apertura	/			
Ausencia de tintas o aceites	/			
Cierre seguro	/			
Equipo limpio		/		

FIRMA DEL TRABAJADOR: Jhonatan CC

FIRMA DEL COORDINADOR :

FIRMA LIDER DE AREA

PLAN DE ACCION

Powered by CamScanner