30/03/24 Sábado Santo, Día no laboral.

Residente obra. Residente Interventora

31/03/24. Domingo, Día no laboral.

Residente obra. Residente Interventora.

01/04/24 Lunes, Sdeado
Terminan labores de bombeo en la zona de la EBAR. Se continuan actividades de construcción de bodega en concreto en zona de campamento de obra y se retoman actividades de excavación mecánica y trasiego de material de la zona de la EBAR y actividades de cerramento perimetral en esta misma zona.

Residente obra. Residente Interventora.

02/04/24 Martes Sdeados Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en zona de campamento de obra, se continuan actividades de excavación mecanica y trasiego de material de la zona de la EBAR y actividades de cerramento perimetral en esta misma zona.

Residente obra

03/04/24	Miercoles, soleado. Continuan actividades de Construcción de bodega en concreto en Campamento de obra, a su vez, continuan actividades de excavación mecanica y tiradero de material en la zona de la EBAR y actividades de cerramiento perimetral en esta misma zona. Residente obra — Residente Interventoria
04/04/24 Jueves Nublado Humedo	Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en Campamento de obra, a su vez, continuan actividades de excavacion mecánica y tiradero de material en la zona de la EBAR y actividades de cerramiento perimetral en esta misma zona. Residente obra — Residente Interventoria
05/04/24 Viernes Nublado Humedo	Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en Campamento de obra, a su vez, continuan actividades de excavación mecánica y tiradero de material en la zona de la EBAR y actividades de cerramiento perimetral en esta misma zona. Residente obra — Residente Interventoria

06/04/24 Sábado, Soleado
Se inician actividades de bombeo en zona de la EBAR con el Fin de Controlar nivel freatico en esta zona, Continuan adecuación de bodega de maquinaria y estación de Combustible en el Campamento de obra. Finalizo el cerramiento Perimetral en zona de la EBAR.

Residente obra — Residente Interventoria.

07/04/24 Domingo, Dia no laboral.

Residente obra — Residente Interventoria

08/04/24 Lunes, Soleado.
Continuan actividades de bombeo en zona de la EBAR. A su vez, Continue adecuación de bodega de maquinaria y estación de Combustible en Campamento de obra.

Residente obra — Residente Interventoria.

09/04/24 Martes, Soleado.
Continuan actividades de bombeo en zona de la EBAR. A su vez, Continue adecuación de bodega de maquinaria y estación de Combustible en Campamento de obra.

Residente obra — Residente Interventoria

10/04/24 Miercoles, soleado.
Continuan actividades de bombeo con el fin de controlar el nivel freatico en esta zona, adicionalmente, continuan excavaciones en la zona de la EBAR. A su vez, continua adecuacion de bodega de maquinaria y estacion de combustible en el campamento de obra.

Residente obra Residente Interventoria

11/04/24 Jueves, soleado.
Continuan actividades de bombeo en zona de la ebar con el fin de controlar el nivel freatico en esta zona. adicionalmente, continuan excavaciones en la zona de la EBAR. A su vez, finaliza adecuacion de bodega para maquinaria y estacion de combustible e inicia adecuacion de bodega para herramienta y material menor en campamento de obra. Inician actividades de excavacion para colectores y pozos de inspeccion en Alameda Martha Mostra.

Residente obra Residente Interventoria

12/04/24 Viernes soleado
Continuan actividades de bombeo en zona de la EBAR con el fin de controlar nivel freatico en esta zona, adicionalmente, continuan excavaciones en la

zona de la EBAR, a su vez, continua adecuación de bodega para herramienta y material menor en campamento de obra. Continuan labores de excavación para colectores y Pozos de inspección y se inicia instalación de tubería en PPAMM.

Residente obra — Residente Interventoría.

13/04/24 Sábado, Soleado.
Continuan actividades de bombeo en zona de la EBAR con el fin de controlar el nivel freatico en esta zona, adicionalmente, continuan excavaciones en la zona de la EBAR. A su vez, continua adecuación de bodega para herramienta y material menor en campamento de obra. Continuan actividades de excavación para colectores y Pozos de inspección y continua instalación de tubería en P.P.A.M.M.

Residente obra — Residente Interventoría.

14/04/24 Domingo, día no laboral.

Residente obra. — Residente Interventoría.

15/04/24 Lunes, Soleado.
Continuan actividades de Bombeo en zona de la EBAR con el fin de Controlar

el nivel freático en esta zona, adicionalmente, continúan excavaciones en la zona de la EBAR. A su vez, continúa adecuación de bodega para herramienta y material menor en cambamento de obra. Continúan actividades de excavación para colectores y pozos de inspección y continúa instalación de tubería en PPAMM. Adicionalmente se inician labores de excavación para colectores y pozos en ciudadela la bendición

Residente obra — Residente interventoría

16/04/24 Martes, soleado.
Continúan actividades de bombeo en zona de la EBAR y excavación mecánica en esta misma zona. A su vez, continúa adecuación de bodega para material y herramienta menor en el cambamento de obra. Continúan actividades de excavación para colectores y pozos de inspección y continúa instalación de tubería en ciudadela la bendición y PPAMM

Residente obra — Residente interventoría

17/04/24 Miércoles, soleado.
Continúan actividades de bombeo y excavación en zona de la EBAR. A su vez, continúa adecuación de bodega,

Para material y herramienta menor en el campamento de obra. Continúan actividades de excavación e instalación de tubería en bendición y PPAMM. A su vez, se adelanta construcción de pozos de inspección en ambos lados

Residente obra — Residente Interventoría.

18/04/24 Jueves, Nublado / Nublado.
Se realizan trabajos de bombeo de aguas lluvia con motobomba en la zona de EBAR, y excavaciones de alameda y bendición, lo anterior se realizo Puesto que ubicaron Fuertes Precipitaciones en horas de la noche

Residente obra — Residente Interventoría.

19/04/24 Viernes, Soleado.
Continuan actividades de bombeo y excavación en zona de la EBAR, adicionalmente continua adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. Continuan actividades de excavación para colectores y pozos, al igual que instalación de tubería en ciudadela bendición y PPAMM.

Residente obra — Residente Interventoría.

20/04/24 Sábado, Soleado.
Se realizan trabajos de bombeo de aguas lluvia con motobomba en las excavaciones de la EBAR, Bendición y PPAMM. Se cancelan, con base en que se presentaron fuertes lluvias en horas de la madrugada.

Residente obra Residente Interventoría

21/04/24 Domingo, día no laboral.

Residente obra Residente Interventoría

22/04/24 Lunes, Nublado/nublado.
Se realizan labores de bombeo en las excavaciones de EBAR, Bendición y Abundancia. Adicionalmente, continua adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, continuan actividades de excavación en la zona de la EBAR y en colectores y pozos al igual que instalación de tubería en Bendición y PPAMM.

Residente obra Residente Interventoría

23/04/24 Martes, Soleado.
Continuan labores de bombeo y excavación en zona de la EBAR, adicionalmente,

Continúan adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, continúan adecuaciones y actividades de excavación para colectores y pozos al igual que instalación de tubería en ciudadela la bendición y PPAMA.

Residente obra Residente Interventoría

24/04/25 Miércoles, soleado.
Continúan actividades de bombeo y excavación en zona de la EBAR; diariamente, continúa adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, continúan actividades de excavación para colectores y pozos al igual que instalación de tubería en ciudadela la bendición y PPAMA.

Residente obra Residente Interventoría

25/04/24 Jueves, Nublado.
Se realizan labores de bombeo en las excavaciones de EBAR, Bendición y Alameda. Adicionalmente, continúa adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, continúan actividades de excavación en zona de la EBAR y en colectores y pozos al igual que

instalación de tubería en Ciudadela la bendición y PPAMM.

Residente obra

Residente Interventoría

26/04/24 Viernes, nublado/lluvioso.
Continuan labores de bombeo y excavación en la zona de la EBAR, adicionalmente, Continua adecuación de bodega para madera y herramienta menor en campamento de obra. A su vez Continuan actividades de excavación para colectores y pozos al igual que instalación de tubería en Ciudadela la bendición y PPAMM.

Residente obra.

Residente Interventoría

27/04/24 Sábado, nublado.
Continuan labores de bombeo y excavación en la zona de la EBAR, adicionalmente, continua adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, Continuan actividades de excavación, para Colector y pozos al igual que instalación de tubería en Ciudadela la bendición y PPAMM.

Residente obra

Residente Interventoría

28/04/24 Domingo, día no laboral.

Residente obra. Residente Interventoría.

29/04/24 Continuan actividades de bombeo y excavación en zona de la EBAR, adicionalmente, Continua adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, Continuan actividades de excavación para Colectores y Postes al igual que instalación de tubería en ciudadela la bendición y PPAMAN.

Residente obra Residente Interventoría.

30/04/24 Martes, Soleado.
Continuan actividades de bombeo y excavación en zona de la EBAR. Adicionalmente, Continua adecuación de bodega para material y herramienta menor en campamento de obra. A su vez, Continuan actividades de excavación para Colectores y Postes al igual que instalación de tubería en ciudadela la bendición y PPAMAN.

Residente obra Residente Interventoría.

ACTAS DE VECINDAD DE TRAMOS INTERVENIDOS



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	01		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yerleny Cisneros
Dirección: Manzana 27 casa 12
Teléfono: 3102436268 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.80 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de Cimentación Columna en Concreto Falta Viga de amarre en la Parte frontal

MUROS: En mamposteria de bloque, nes y Teja de Zinc Para la division Interna

CUBIERTA: Teja de Zinc, soportada por Perfileria Metalica y Madera

PISOS: Concreto rustico a la vista

ANDEN: Se evidencia Concreto rustico a la Vista.

FACHADA: Muro Perimetral en bloque nes con Berta Ventana sin Vidrio en sus Lados y reja metalica con dos hojas de cubertura.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian Grietas y fisuras en la Superficie del Piso.

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se evidencia que est Ubicado en el interior de la Vivienda, Zona de ingreso.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yurleiny C	Eduardo Real	Gabriel Burgos
Nombre: YURLEINY C	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Burgos
CC: 1116794057	CC: 79.482.830	CC: 91516424
Propistario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
27	03	2024	01		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Yurleny C
Nombre: Yurleny C.
CC: 1.116774057
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.020
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	02		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Lozano
Dirección: Manzana 27 lote 3
Teléfono: 3204528444 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.90 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☒	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☒
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas en Postes de Madera, Vigas en Perfileria Metalica.	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en toda la superficie del Piso en el interior y exterior de la Vivienda
MUROS: No se evidencian Muros estructurales en el interior del Predio.	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Se evidencia Lamina de Zinc Soportada en Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Se evidencia Piso en Concreto Esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Piso en Concreto a la Vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: en el interior de la Vivienda en zona del Patio.
FACHADAS: Se evidencia Muro Perimetral con dos accesos de Puerta Ventana en teja de Zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Blanca	Nombre: Edwardo Naal	Nombre: Gabriel Duran
CC: 47.431.873	CC: 79.483.830	CC: 9151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	02		













Nombre: Blanca
CC: 47463873
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79483430
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Florian
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	03		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jaime alfonso Lopez Barrera
Dirección: Manzana 22 Casa 1
Teléfono: 3115809836 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.90 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Columnas en concreto Nocuenta con vigas aereas, si tiene viga de Cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del predio en el interior y exterior.
MUROS: Se evidencia Muros en bloque Nº 5 solo perimetrales	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: en teja de zinc Soportada por Perfileria metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto rustico	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Piso en concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra en el anden del Predio.
FACHADA: Muros Perimetrales terminados en capa de Pañete, se evidencia carpinteria Metalica sin Vidrio.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: Jaime Alfonso Lopez	Nombre: Edwarda Real	Nombre: Gabriel Parra
CC: 7U 86d U86	CC: 79.483.430	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	03		













Nombre: JAIRO JAIME ALFONSO LOPEZ	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 74861486	CC: 79.483.830	CC: 91516427
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	04		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sindy Paola Guerra Diaz
Dirección: Manzana 26 Casa 23
Teléfono: 3047697170 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 8.90 M

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Viga de cimentación Viga aerea y columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: Se evidencia muros en bloque N° 5 a la vista	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto rustico a la vista, en la zona del patio en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: En terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden al costado de la vivienda
FACHADA: MURO perimetral en Mamposteria bloque N°5 a la vista con puerta ventana Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Sindy Guerra
Nombre: Sindy Paola Guerra
CC: 1118560843
Propietario del predio

Nombre: Edgardo Real
CC: 79482830
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Arcan
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
27	03	2024	04		CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Sindy Paola Guerra
CC: 1118560843
Propietario del predio


Nombre: Edwardo Real
CC: 79.483.836
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
23	03	2024	05		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Blanca Cecilia Carvajal
Dirección: Manzana 26 casa 24
Teléfono: 3228309092 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 3.98 M

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Se evidencia Viga de Cimentación, NO Se evidencia viga aerea, Se evidencia Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso en el interior de la vivienda
MUROS: en mamposteria de bloque NPS sin pañete	HUMEDADES: Se evidencia humedad en la fachada.
CUBIERTA: Se evidencia teja arquitectonica Soportada en Perfileria Metalica y Madera	HUNDIMIENTO PISO: No Se evidencia
PISOS: en concreto estructural a la vista, en la zona de patio Piso en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: NO Se evidencia
ANDEN: Se evidencia Piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el anden del Predio.
FACHADA: Se evidencia MURO Perimetral en bloque NPS Sin Pañetar, Con Puerta en carpinteria Metalica Sin vidrio en sus vanos Centrales	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Blanca Carvajal		
Nombre: Blanca Carvajal	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.053.664.894	CC: 79.483.820	CC: 91.816.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	ACUATODOS S.A. E.S.P.
27	03	2024	05		CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Blanca Carvajal
Nombre: Blanca Carvajal
CC: 1.053.664.894
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.836
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516425
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27	03	2024	06		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maolis Andreea Ortiz

Dirección: Manzana 26 Casa 25

Teléfono: 3212963418 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, viga cierea y columnas en concreto reforzado

MUROS: Se evidencian muros de alcobas y sala - cocina terminados en capa de estuco y pintura, muros perimetrales del patio en capa de grumpkrete y muros del baño en capa de pañete.

CUBIERTA: Se evidencia cubierta terminada en lamina de PVC con cornizas decorativas en sus bordes.

PISOS: Terminado en concreto rustico a la vista

ANDEN: Se evidencia piso en concreto rustico a la vista

FACHADA: Se evidencia muro estructural terminado en capa de Pañete, cuenta con Puerta ventana y garaje en carpintería metalica con vidrio en sus vanos centrales.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso y en los muros perimetrales del interior del predio

HUMEDADES: Se evidencia Humedad en los muros perimetrales de la zona del patio de la vivienda

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Se encuentra ubicado en el ander del predio

OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Se evidencian grietas horizontales y Verticales en los muros de la cocina, y en los muros perimetrales de las alcobas 1

Nombre: MAOLIS ANDREEA ORTIZ	Nombre: Eduarda Pool	Nombre: Gabriel Burgan
CC: 1.116.544.163	CC: 77.087.830	CC: 91518124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
27 / 03 / 2024	06		













Nombre: MAOLIS AYPECA ORTIZ	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1'116.541.185	CC: 79.683.830	CC: 91816424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	037		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: VIRGINIA DÍAZ
Dirección: MZ 26 CASA 23 B
Teléfono: 3203511861 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.8 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y BLOQUES. VIGA DE CIMENTACION	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN.
MUROS: BLOQUES.	HUMEDADES: NO PRESENTA.
CUBIERTA: TEJAS DE ZINC CON CERCHA METALICA Y SOPORTE EN MADERA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO Y TIERRA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UNO, UBICADO AFUERA DE LA CASA.
FACHADA: BLOQUES.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Virginia Diaz		
Nombre: VIRGINIA DIAZ	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Moran
CC: 50'977.249	CC: 79.483.830	CC: 91516421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	037		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Virginia Diaz
Nombre: VIRGINIA DIAZ
CC: 50'977.249
Propietario del predio

Nombre: Edeardo Real
CC: 79483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moreno
CC: 91616124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	038		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: GLADYS LLANES
Dirección: MZ 27 CASA 5
Teléfono: 3228934796 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 5.9 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS CIMENTACIÓN Y AMARRE.	GRIETAS Y FISURAS: ANDEN. 2do PISO.
MUROS: BLOQUES.	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: 1er PISO PLANCHA METALDECK 2do PISO METALDECK	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN LA ENTRADA A LA CASA.
FACHADA: PAÑETE, PUERTAS, VENTANALES.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Gladys Llanes
Nombre: GLADYS LLANES
CC: 47'438.484
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79183830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Beltran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoria

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	038		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Gladys Llanes

Nombre: GLADYS LLANES
CC: 47.438.484
Propietario del predio


Nombre: Eduarda Real
CC: 39.483.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516420
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	039		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARCOS JARA
Dirección: MZ 34 LOTE 1
Teléfono: 3132179881 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5,90 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: COLUMNAS Y BLOQUES. VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: CERCHA METALICA Y TEJAS DE ZINC, METALDECK	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO.
ANDEN: CONCRETO.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO AFUERA DE LA CASA JUNTO A LA VIA
FACHADA: PORTON, PAÑETE.	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARCOS JARA	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Eduardo Burgos
CC: 74'846.175	CC: 79.487.830	CC: 91964281
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	039		













Marcos Jara

Nombre: MARCOS JARA
CC: 74'846.175
Propietario del predio


Nombre: Edwardo Raol
CC: 79.483.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 9186424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	040		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: GILBERTO PULIDO
Dirección: MZ 34 CASA 8
Teléfono: 3102897964 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5.88 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: ETERNIL CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO Y TIERRA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO A LA ENTRADA DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES	OTRO: Cúal?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: GILBERTO PULIDO	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Barcan
CC: 9'651.287	CC: 79483.830	CC: 91816421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	040		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: GILBERTO PULIDO
CC: 9'651.287
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	041		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: YANILE VARGAS
Dirección: MZ 40 CASA 22
Teléfono: 3138897317 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 5,95 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE Y CIMENTACION	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE	HUMEDADES: EN UNA HABITACIÓN
CUBIERTA: BLOQUELON	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA CASA
FACHADA: BLOQUE, PAÑETE, VENTANALES METALICOS CON VIDRIO, PUERTA METALICA	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: YANILE VARGAS	Nombre: Eduarda Leal	Nombre: Jackeline Vargas
CC: 39.790.619	CC: 79.483.830	CC: 47.516.121
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	049		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: YANILE VARGAS
CC: 39'790.619
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcan
CC: 9131642U
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	042		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: FLOR SOSA

Dirección: M2 41 CASA 9

Teléfono: 314 483 4534 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS:	EN PARED DE BAÑO
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE, PINTURA Y BALDOSA	HUMEDADES:	EN BAÑO
CUBIERTA:	ETERNIL CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	BALDOSA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO AL LADO DEL ANDEN DE LA CASA
FACHADA:	BLOQUE, REJA METALICA VENTANALES Y PUERTA METALICA CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: FLOR SOSA	Nombre: Edwarda Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 52'322.480	CC: 79.483.830	CC: 4158429
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	042		













Nombre: FLOR SOSA
CC: 52'322.480
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reol
CC: 79483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Reyes
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 DD 04 MM 2024 AAAA	043		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: FLOR SOSA

Dirección: MZ 41 CASA 8

Teléfono: 314 483 4534 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☒	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO	☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS:	ANDEN
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES:	EN UNA PARED
CUBIERTA:	PVC, CERCHA METALICA Y TEJAS DE ZINC	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UNO, UBICADO AL FRENTE DE LA VIVIENDA.
FACHADA:	CONCRETO, BLOQUE, PAÑETE, REJA METALICA.	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: FLOR SOSA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 52'322 480	CC: 79.483.430	CC: 91516479
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	043		













Nombre: Fredy Alexander Bonilla Rosa
CC: 52122480
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Raul
CC: 77.443.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 11516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01 DD 04 MM 2024 AAAA	044	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: FLOR SOSA
Dirección: MZ 48 CASA 1
Teléfono: 3144834534 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS:	ANDEN
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE, PINTURA	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	PVC EN AMBOS PISOS (1 Y 2)	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO Y BALDOSA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO AL COSTADO DERECHO DE LA CASA
FACHADA:	BLOQUES, PAÑETE, PINTURA, PORTONES Y VENTANALES METALICOS CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: FLOR SOSA	Nombre: Eduardo Rool	Nombre: Gabriel Durán
CC: 52'322.480	CC: 79.483.830	CC: 91186424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	044		













Nombre: Flor Rosa
CC: 52'322.480
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Arcon
CC: 91.516.421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	045		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MA. FLOR SOSA
Dirección: MZ 48 CASA 2
Teléfono: 314 4834534 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS CIMENTACIÓN Y AMARRE	GRIETAS Y FISURAS:	ANDEN
MUROS:	BLOQUES, PAÑETE, PINTURA	HUMEDADES:	PARED DEL PATIO
CUBIERTA:	PVC	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	BALDOSA	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UNO, UBICADO AFUERA DE LA CASA EXACTAMENTE EN EL ANDEN.
FACHADA:	BLOQUES, PAÑETE, PINTURA PORTON METALICO CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


Nombre: FLOR SOSA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Noreña
CC:	CC: 7248.830	CC: 9516421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 DD 04 MM 2024 AAAA	045		














Nombre: FLOR SOSA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 52'322 480	CC: 79.483.830	CC: 1136424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01	04	2024	053		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yolieth Karina Nieto Escobar
Dirección: Manzana 34 Casa 6
Teléfono: 3142173469 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentación, No cuenta con viga aerea, columas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencian
MUROS: Se evidencian Muros en bloque N°5 Terminados en capa de estuco y pintura, en zona del Patio terminados en capa de graniplast	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En teja arquitectonica soportada en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Terminados en tableta Ceramica con guarda escobas.	DESPLAZAMIENTOS: NO se evidencian
ANDEN: Piso Terminado en concreto a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el patio dela Vivienda.
FACHADA: Muro perimetral terminado en capa de Pañete, cuenta con puerta garaje y ventana en carpinteria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La Propietaria autoriza al Señor Pablo Asoncha para la firma del presente documento.

Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría
Nombre: PABLO ASONCHA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Vargas
CC: 1022994464	CC: 79483530	CC: 91816420


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	04	2024	003	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: PABLO ARONCHA
CC: 1022994484
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.836
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Barajas
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	054		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Caterine perdomo
Dirección: Manzana 27 casa 10
Teléfono: 3132549933 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN		
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería ☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada ☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro ☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál? .....

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional ☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío ☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro ☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?	SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)


ESTRUCTURA: Se evidencia estructura en madera	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: No se evidencian muros perimetrales, Se evidencia subdivicion en el interior del Predio en fibra	HUMEDADES: NO se evidencia
CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfileria de madera	HUNDIMIENTO PISO: NO se evidencia
PISOS: En terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: NO se evidencia
ANDEN: No evidencia piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el patio del predio.
FACHADA: Se evidencia en Teja de ETernit con puerta en Madera.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")


KT PERDOMO		
Nombre: CATERINE PERDOMO	Nombre: Edwards Real	Nombre: Edgar Herrera
CC: 1118546913	CC: 79.483.830	CC: 91816420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	054		













K.T. PEDOMO
Nombre: CATERINE PEDOMO
CC: 1118546913
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.487.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Obrain
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01	04	2024	060		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lizeth Guerra

Dirección: Manzana 27 Casa 14

Teléfono: 3102817813 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.
MUROS: No se evidencian muros estructurales, Subdivisión en cortinas en el interior del Predio y exterior en teja de zinc	HUMEDADES: Se evidencian en la superficie del Piso del Patio
CUBIERTA: Se evidencia teja de zin soportada en Perfilería de madera.	HUNDIMIENTO PISO: NO se evidencia
PISOS: En concreto rustico a la vista.	DESPLAZAMIENTOS: NO se evidencia
ANDEN: Piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Si, Ubicado en el patio de la Vivienda
FACHADA: Se evidencia Fachada en teja eternit tonica con puerta Metalica.	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Welder Lizeth Guerra	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Garcia
CC: 1118527780	CC: 79.083.830	CC: 91616224
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	060		













Nombre: Luis Hector Trujillo Barrera
CC: 1104539280
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Roa
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118164124
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	061		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Belsi lozano
Dirección: Manzana 27 lote 2
Teléfono: 3133170325 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	
2. En construcción		2. Construcción en madera	X	6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: En Madera Columnas y Vigas.	GRIETAS Y FISURAS: en la superficie del piso
MUROS: No se evidencian Muros estructurales	HUMEDADES: Se evidencia homedad en el Piso del Patio
CUBIERTA: En lamina de zinc soportada en Madera.	HUNDIMIENTO PISO: Si se evidencia en el piso del Patio
PISOS: En Concreto rustico esmaltado con delaminaciones	DESPLAZAMIENTOS: No Se evidencia
ANDEN: Se evidencia Piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el Patio de la Vivienda
FACHADA: Se evidencia en Teja de zinc, con Puerta en zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

firma como delegada del predio la Sra Jesica lozano

Nombre: Jesica lozano	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1006558878	CC: 77183830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	04	2024	061	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Joana. Jesica Lozano
CC: 1006558878.
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Real
CC: 79.487.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Esbneider Durán
CC: 91564324
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	062		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Monica Herrera

Dirección: Manzana 62 casa 76

Teléfono: 3114746954 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de Cimentación, No cuenta con Viga cadena, Columnas en Concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: En Bloque Nº5 sin pañetar, alcoba 1 y 2 con terminación en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En Teja de zinc soportada en perfilería Metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Se evidencia Piso en concreto rustico a la vista, alcoba 2 terminada en tableta Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia Piso en terreno Natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: esta ubicado en el interior del predio en la sala.
FACHADA: Se evidencia Muro en bloque Nº5 sin Pañetar con Puerta en carpintería metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Monica Liliana Herrera	Nombre: Eduardo Ocal	Nombre: Gabriel Ospina
CC: 1118360070	CC: 79183830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
01 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	062	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Marcela Perez
CC: Maricatilina Herrera 1118560040
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9156424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	064		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Lucio gilberto parra
Dirección: Manzana 62 casa 15
Teléfono: 3213352461. No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, No tiene viga cerca, cuenta con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso.
MUROS: Cuenta con muros perimetrales en bloque N°5 sin pañetar, No cuenta con subdivisiones en la vivienda.	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En teja arquitectonica soportada en perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: En concreto rustico a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Se evidencia Piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el interior de la vivienda en el patio
FACHADA: En bloque N°5 sin pañetar, cuenta con puerta a ventana en carpintera metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Autoriza a la Señora Ana Parra para la firma del presente documento.

Ana abdulia para Daza		
Nombre: Ana abdulia para Daza	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Burgin
CC: 23.445.318	CC: 79.483.630	CC: 1.136.641.124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	064		













Ana Obdulia Parra Daza
Nombre: Ana Obdulia Parra Daza
CC: 23945318
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9516924
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	067		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diego Toro
Dirección: Manzana 62 Casa 9
Teléfono: 3124006509 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, No cuenta con viga aerea, Cuenta con columnas en concreto reforzado

MUROS: En mamposteria bloque N°5 sin pañetar en zona de garaje, el interior del predio cuenta con Muros terminados en capa de estuco y pintura

CUBIERTA: En teja de zinc soportada en perfileria de madera

PISOS: En concreto estructural a la vista

ANDEN: Se evidencia piso en terreno natural

FACHADA: En teja de zinc con porton metalico.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el interior del predio.

OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza firmar a la Sra Beatriz aclaran la firma del presente documento.

Nombre: Beatriz M.	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1115858734	CC: 79483830	CC: 9/5/2024
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
01 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	067	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Beatriz Ali
CC: 1115858734
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 9/5/2024
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE / CONTRATISTA
01	04	2024	068	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Brenda Lissette garcia Rodriguez

Dirección: Manzana 62 Casa 11

Teléfono: 3208367980 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Viga de cimentación, No se evidencia Viga aerea, se evidencia Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: En mamposteria bloque Nº5 con capa de pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: Se evidencia teja de Eternit soportada en Perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Se evidencian Piso en concreto ESmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia anden en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Se evidencia Muro en mamposteria bloque Nº5 con capa de pintura, Se evidencia Puerta y Ventana en Carpinteria Metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Brenda Lissette Garcia	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.116.919.165	CC: 79.483.830	CC: 91.516.924
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	068		













Nombre: Brayan Sneider Lizcano G	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1.049765	CC: 79.273.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
01 / 04 / 2024	069		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Brenda Lissett Garcia Rodriguez

Dirección: Manzana 62 Casa 3

Teléfono: 3208367980 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta Con viga de cimentacion, Columna en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en los muros de la alcoba 2 y en el garaje del predio.
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No se evidencia.
CUBIERTA: Terminada en lamina de drywall	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terminado en tableta ceramica con guarda escobas	DESPLAZAMIENTOS: NO se evidencia
ANDEN: Se evidenaca piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Fuera de la vivienda en el anden.
FACHADA: MURO Perimetral terminado en capa de gramplast con puerta y ventana en carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Brenda Lissett G.	Nombre: Eduardo Ruiz	Nombre: Gabriel Duran
CC: 60419767	CC: 72182880	CC: 9515164124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
01	04	2024	069		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Brenda Lisseth G.
CC: 6449765
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91564.24
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 DD 04 MM 2024 AAAA	077		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LUIS ANTONIO MEDINA

Dirección: MZ 61 CASA 44

Teléfono: 314 453 1635 No. pisos: 1

Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: UNA PARED DE LA SALA ANDEN
MUROS: BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: PARED DEL PATIO
CUBIERTA: TEJAS DE ZINC CON CERCHAS METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSAS	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO DENTRO DEL GARAJE
FACHADA: PAÑETE, PORTON METALICO SIN VIDRIOS, MALLA GALVANIZADA	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: LUIS ANTONIO MEDINA	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Herrera
CC: 16'160.028	CC: 79.483.830	CC: 4161421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 DD 04 MM 2024 AAAA	077		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: LUIS ANTONIO MEDINA
CC: 16'160.028
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Suarez
CC: 7156424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 DD 04 MM 2024 AAAA	078		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: YEIN CEDIEL
Dirección: MZ 61 CASA 41 1 42
Teléfono: 3142546873 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 12 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	[X]	1. Solo cerca perimetral	[ ]	5. Concreto y mampostería	[X]
2. En construcción	[ ]	2. Construcción en madera	[ ]	6. Mampostería no reforzada	[ ]
3. Sin construir	[ ]	3. Construcción en zinc	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Otro, Cúal?	[ ]	4. Cerramientos con malla	[ ]	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	5. Recreacional	[ ]	Garaje SI [X] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]	Cuantos: .....
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	[ ]	Cuál?		SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y DE AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES, PAÑETE	HUMEDADES: (NO) SI, EN UNA PARED DEL GARAJE.
CUBIERTA: MASTER MIL, Y CERCHAS METALICAS	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO SOBRE EL ANDEN DE LA CASA.
FACHADA: BLOQUES SIN PAÑETE, PORTON Y PUERTA METALICA CON VIDRIO	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

ALGUNAS VIGAS DE AMARRE NO ESTAN TERMINADAS

Nombre: YEIN CEDIEL	Nombre: Eduardo Acosta	Nombre: Gabriel Duran
CC: 6812910.784	CC: 77.483.830	CC: 4151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 DD 04 MM 2024 AAAA	078		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: YEIN CEDIEL
CC: 6812 90.384
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 DD 04 MM 2024 AAAA	083		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: LIZ MARIAM AMARIS GARCIA
Dirección: MZ 61 CASA 43
Teléfono: 3172163244 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACION	GRIETAS Y FISURAS: ANDEN, ALGUNAS BALDOSAS
MUROS: BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: PARTES DE UNA HABITACION
CUBIERTA: ETERNIT CON CERCHA METALICA TEJAS DE ZIN CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSAS	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO SOBRE EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES, VENTANAL Y PUERTAS METALICAS CON VIDRIO	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: LIZ AMARIS	Nombre: Edwardo Real	Nombre: Gabriel Parra
CC: 1017281642	CC: 79483826	CC: 91516929
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 DD 04 MM 2024 AAAA	083		













Nombre: LIZ AMARIS
CC: 1017281642
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.285.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 1516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	089		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cristian Andres Herrera
Dirección: Manzana 62 Lote 17
Teléfono: 3225106089 1 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación, No cuenta con Viga aerea, cuenta con columnas en con Creto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso.
MUROS: Se evidencian muros terminados en capa de pañete, alcobaz terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No Se evidencian
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfilera de Madera	HUNDIMIENTO PISO: No Se evidencian
PISOS: Se evidencian Pisos en concreto rustico a la Vista, alcoba 2 Piso terminado en tableta Ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No Se evidencian
ANDEN: Se evidencia Piso en concreto a la Vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del Predio.
FACHADA: Se evidencia Muro Perimetral en capa de Pañete, cuenta con Puerta en carpinteria Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Sra Ligia Martines para la firma del presente documento

Nombre: Ligia Eliuro Martines	Nombre: Eduardo Acal	Nombre: Gabriel Moran
CC: 47410438	CC: 79.483.880	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
	089		













Nombre: Eugenia Beatriz Martinez / Ligia Eluiza Martinez
CC: 47440438
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daal
CC: 79.183.860
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Coronel Parra
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	091		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Garcia
Dirección: Manzana 55 Casa 15.
Teléfono: 3177788163 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 m

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cùal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Si cuenta con viga de cimentacion Cuenta con Columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en los muros de la Vivienda
MUROS: Terminados en capa de estuco y pintura	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Se evidencia Terminacion en cielo raso en lamina de PVC	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Terminados en tableta ceramica	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Se evidencia Piso Terminado en concreto rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el cinden de la vivienda
FACHADA: Muro perimetral terminado en capa de graniplast, cuenta con puerta ventana y cuenta Reja en carpinteria metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Maria Julia Garcia G.		
Nombre: Maria Julia Garcia	Nombre: Edgardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 24672.141	CC: 79.983.830	CC: 1151694214
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	04	2024	091		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: María Dulfay García G.
Nombre: yesi a Dulfay García
CC: 46.70.141
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ariel
CC: 79.083.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Duran
CC: 41516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	04	2024	042		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jeison Guerrero
Dirección: Manzana 55 casa 14
Teléfono: 3147326734 No. pisos: 1.
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, Cuenta con Columnas en concreto reforzado

MUROS: Se evidencian muros terminados en capa de estuco y pintura

CUBIERTA: Se evidencia Teja de Eternit Soportada en Perfilería metalica

PISOS: Terminados en concreto esmaltado

ANDEN: Se evidencia Piso en concreto rustico a la vista

FACHADA: Se evidencia muro terminado en capa de gleniplast, Cuenta con porton y ventana en carpinteria metalica.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso y en los Muros de la vivienda

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Señora Alejandra Millan para la firma del Presente documento.

ALEJANDRA MILLÁN
Nombre: ALEJANDRA MILLÁN
CC: 1122886078
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Acal
CC: 79.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Herran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	092		














ALEJANDRA MILLÁN

Nombre: ALEJANDRA MILLAN

CC: 1117886018

Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real

CC: 79.483.830

Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Porras

CC: 91516424

Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	093		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Janeth Diaz
Dirección: Manzana 55 Casa 12
Teléfono: 3128923100 No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, Cuenta con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso y en los Muros de la Vivienda.
MUROS: Terminados en capa de pañete	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: Se evidencia Teja de Eternit Soportada En Perfilería Metálica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Se evidencia Piso en concreto rustico a la Vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Se evidencia Piso en concreto rustico a la Vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden de la Vivienda.
FACHADA: Muro terminado en capa de pañete y Pintura, Cuenta con Puerta y Ventana en Carpintería Metálica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Janeth Diaz	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 50896626	CC: 7948330	CC: 4151642
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	04	2024	099		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Janeth Diaz
CC: 51 896 626
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Kiran
CC: 7151642L
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	095		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Magaly Sanabria
Dirección: Manzana 55 casa 11
Teléfono: 3124661495 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional	☐	Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentacion, Cuenta con columnas en concreto reforzado Cuenta con viga cerca	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso
MUROS: Terminados en capa de pañete y Pintura.	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En Metaldeck	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: Terminados en Concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Se evidenca Piso en concreto rustico ala vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Muro en mamposteria bloquenos Con capa de graniplas, Cuenta con porton y Ventana en carpinteria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Diana Sanabria
Nombre: Diana Magaly Sanabria
CC: 1.118556887
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Carmen Duran
CC: 46164261
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	093		













Diana Sanabria
Nombre: Diana Magaly Sanabria
CC: 1.118556 687
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.930
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 9/8/2024
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	096		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rafael Antonio Adame
Dirección: Manzana 55 Casa 10
Teléfono: 3188345358 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 MTS

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, Cuenta con columna en concreto reforzado No cuenta con viga aerea.

MUROS: Se evidencian muros terminados en capa de Pañete y Pintura

CUBIERTA: En Teja de Eternit Soportada en perfileria metalica

PISOS: Terminados en concretos esmaltado

ANDEN: Piso en concreto rustico a la vista

FACHADA: Muro terminado en capa de gramiplast Cuenta con Porton y Ventana en carpinteria Metalica

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso y en los muros.

HUMEDADES: Se evidencia humedad en la superficie del Piso del patio.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Rafael Antonio
CC: 9430510
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Porras
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	096		













Nombre: Rafael Acuña
CC: 9482511
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Borrero
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	017		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Oliva Cruz
Dirección: Manzana 62 Casa 07
Teléfono: 3233319598 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, Columnas en concreto Reforzado, NO cuenta con viga aerea.

MUROS: De sala y alcoba1 Terminados en capa de estuco y Pintura, cocina en pañete y pintura alcoba2 en capa de pañete y patio en bloque sin pañetar

CUBIERTA: En Teja arquitectonica soportada en Perfileria Metalica.

PISOS: En Sala y alcoba1 Terminados en tableta Ceramica, cocina y alcoba2 terminado en concreto comaltado y en el patio en concreto rustico a la Vista.

ANDEN: Se evidencia Piso en concreto rustico a la vista.

FACHADA: Se evidencia Muro perimetral en capa de estuco y pintura. Cuenta con puertas y Ventanas en carpinteria de aluminio.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso del patio, alcoba2 y cocina y anden.

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Oliva Cruz
Nombre:
CC: 1.214.6.522
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.485.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Moran
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	04	2024	097		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Olivia Cruz
CC: 27466522
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.487.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Pineda
CC: 91868921
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	098		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Anna Gomez
Dirección: Manzana 48 casa 16
Teléfono: 3086105863 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación, Cuenta Con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en Muro Perimetrical del costado izquierdo en la sala.
MUROS: En alcoba 1 Cuenta Con muros en capa de Pañete y Pintura, demas interior de la vivienda Muros en bloque N°5 Sin Pañetar	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja de Eternit Soportada en perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Sala en concreto Esmaltado, alcoba 1 en tableta Ceramica, demas espacios de la vivienda en Concreto rustico a la vista.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia Piso en concreto rustico a la vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del Predio.
FACHADA: Muro en mamposteria bloque N°5 en capa de Pañete sin pintar. Se evidencia puerta Ventana en material metalico.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Ana Gomez		
Nombre: Ana Gomez	Nombre: Eduardo Raol	Nombre: Gabriel Garcia
CC: 47441017	CC: 79.683.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	098		













Ana Gomez
Nombre: Ana. Gomez
CC: 9799.017.
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Obregon
CC: 91816424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	099		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Katerin Martinez
Dirección: Manzana 43 casa 14
Teléfono: 3144786793 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de Cimentacion y Columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura, En el Patio Muros terminados en Capa de pañete.

CUBIERTA: En teja de Eternit Soportada en perfileria metalica

PISOS: En Concreto rustico a la vista

ANDEN: Se evidencia Piso en Concreto rustico

FACHADA: Muro Terminado en capa de estuco y pintura, Cuenta con puerta ventana y Ventana en carpinteria demetalica

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la Superficie del Piso y en los Muros del interior de la Vivienda

HUMEDADES: No Se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Sra Luz cutiba para la firma del presente documento.

Nombre: Luz Cutiba	Nombre: Eduardo Acol	Nombre: Gabriel Dorian
CC: 28798172.	CC: 77.183.850	CC: 4186424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
02 (DD) 04 (MM) 2024 (AAAA)	099	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: LUZ CRISTINA
CC: 28798172
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Reol
CC: 79.983.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516421
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
02	04	2024	100		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jose HAbraam Cristancho.
Dirección: Manzana 602 Casa 2
Teléfono: 3115222619 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mt

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de cimentación, Cuenta con columna en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de Pañeteo Pintura

CUBIERTA: Teja de Eternit Soportada en Perfileria Metalica

PISOS: Terminado en tableta ceramica con guarda escobas

ANDEN: Terminado en tableta ceramica

FACHADA: Muro perimetral terminado en capa de granipiso Cuenta con porton y ventana en carpinteria metalica

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en los muros

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Sra Tatiana Cristancho firmar el presente documento.

Nombre:	CC:	
Tatiana Tristancho	1118559080	Propietario del predio
Eduardo Real	79.483.830	Representante del Contratista de Obra
Gabriel Moran	1516424	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
FECHA DD MM AAAA	ACTA No. 100	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Adriana Tristancho
CC: 1.118.552.080
Propietario del predio

Nombre: Eduardo [illegible]
CC: 79.1183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Peran
CC: [illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD MM AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 04 2024	102		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edilma Avila
Dirección: Manzana 54 Casa 43
Teléfono: 3208291925 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6M

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cùal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion, con columnas En concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Terminados en capa de pañe	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En Teja de zinc Soportada en perfileria Metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Terminados en tableta ceramica con guarda escobas	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Muro Terminado en capa de pañete, Cuenta con puerta ventana en carpinteria Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Edilma Avila R	Nombre: Eduardo Leal	Nombre: Gabriel Moran
CC: 38204882	CC: 79.482.630	CC: 9515164 29
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02	04	2024	102		













Nombre: Edilma Avila R
Edilma Avila R
CC: 38704882
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Neal
CC: 79482830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516124
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	106		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Jorge Cepeda
Dirección: Manzana 55 casa 8
Teléfono: 3229259904 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☑	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio	
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐	NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación cuenta con columnas en concreto reforzado	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso
MUROS: Terminados en capa de pañete, alcoba 2 y patio muros en bloque N° 5 sin pañetar	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en Perfilería metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto rustico esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Se evidencia piso en concreto a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Fuera del anden del predio.
FACHADA: Muro terminado en capa de pañete cuenta con puerta ventana y ventana en material metalico.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Jorge Cepeda	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Beltran
CC: 1118557256	CC: 79.483.810	CC: 91516420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
02 / 04 / 2024	106		













Nombre: Jorge Ospina
CC: 1118559656
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Borrero
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 DD 04 MM 2024 AAAA	108		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MILTON FUENTES
Dirección: M2 59 CASA 44
Teléfono: 312 429 2900 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mampostería	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y DE AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN
MUROS: BLOQUES, PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: PARED DEL PATIO
CUBIERTA: 1er PISO: PLACA FACIL Y BLOQUELÓN 2do PISO: MASTERMIL CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSAS Y CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO UBICADO AL COSTADO DERECHO DEL FRENTE DE LA CASA.
FACHADA: BLOQUES CON PAÑETE, GRANIPLAS, PORTON METALICO SIN VIDRIO, VENTANALES CON VIDRIO	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MILTON FUENTES	Nombre: Edwardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 4'744.064	CC: 79.483.930	CC: 9516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

546


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
03 DD 04 MM 2024 AAAA	108		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: MILTON FUENTES
CC: 4'744.064
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Acar
CC: 79.082.870
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rincon
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
03 DD 04 MM 2024 AAAA	111		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: YEIMI CRIOLLO
Dirección: MZ 48 CASA 12
Teléfono: 3123481935 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CEMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y ANDEN. MURO DEL ANDEN.
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE Y PINTURA	HUMEDADES: MUROS DEL PATIO, (MURO) (DEL ANDC)
CUBIERTA: MASTER MIL CON CERCHA METALICA ETERNIT CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO Y MINERAL	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO SOBRE EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES CON PAÑETE Y PINTURA. VENTANALES Y PUERTAS METALICAS CON VIDRIOS Y MALLA GALVANIZADA	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Yeimi M Criollo
Nombre: YEIMI CRIOLLO
CC: 1'083.870.368
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Daal
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra


Nombre: Gabriel Quintero
CC: 91.816.479
Representante del Contratista de Interventoria


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 DD 04 MM 2024 AAAA	111		













Yelmi M. Criollo

Nombre: YELMI CRIOLLO
CC: 1'083.870.368
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Sarah
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 DD 04 MM 2024 AAAA	112		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARITZA GAVIRIA
Dirección: MZ 55 CASA 3
Teléfono: 322 3279218 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE Y CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS:	PISO Y ANDEN
MUROS:	BLOQUES CON PAÑETE	HUMEDADES:	NO
CUBIERTA:	METALDECK CON CERCHA METALICA. MASTERMIL CON CERCHA METALICA	HUNDIMIENTO PISO:	NO
PISOS:	CONCRETO Y MINERAL	DESPLAZAMIENTOS:	NO
ANDEN:	CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA:	BLOQUES CON PAÑETE, VENTANAL Y PUERTA METALICA CON VIDRIO	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

maritza l. Gaviria
Nombre: MARITZA GAVIRIA
CC: 1'118.544.007
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.530
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra M
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 DD 04 MM 2024 AAAA	112		













Nombre: MARITZA CAVIRIA
CC: 1'118.544.609.
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
03 DD 04 MM 2024 AAAA	117		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yudy Quintero Hurtado
Dirección: Mz 47 Casa 44
Teléfono: 3212813550 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI X NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS CIMENTACIÓN Y DE AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: ANDEN
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE, ESTUCADO, PINTURA, ENCHAPES (ALGUNOS)	HUMEDADES: MUROS DEL PATIO
CUBIERTA: GARAJE.: PVC CASA: ETERNIT CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSAS	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: BALDOSAS Y CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES, ESTUCO Y PINTURA PORTON Y VENTANALES METALICOS CON VIDRIOS	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Yudy Quintero Hurtado
CC: 33'866.622
Propietario del predio

Nombre: Edwar Rozo
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Parra
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 DD 04 MM 2024 AAAA	117		













Nombre: Yudy Quintero Hurtado
CC: 33'366.622
Propietario del predio

Nombre: Eduardo [illegible]
CC: 79.183.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Borda
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 03 MM 04 AAAA 24	118		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Rinson Vallejo
Dirección: MANZANA 48 CASA 15
Teléfono: 3107402460 No. pisos: UNO (1).
Long. del frente (mts): 6M.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cùal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: UNO (1)
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: EN COLUMNAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN NO CUENTA CON VIGA DE AMARRE.	GRIETAS Y FISURAS: PRESENTA FISURAS EN EL PISO POR PROCESO CONSTRUCTIVO
MUROS: EN BLOQUE PINTADO Y PAÑETADO	HUMEDADES: PRESENTA HUMEDADES EN AREAS DEL PATIO
CUBIERTA: EN LAMINA DE ZINC Y PERFILERIA METALICA	HUNDIMIENTO PISO: NO PRESENTA
PISOS: EN PLACA DE CONCRETO Y MINERAL.	DESPLAZAMIENTOS: NO PRESENTA
ANDEN: EN PLACA DE CONCRETO Y MINERAL	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: CUENTA CON POZO SEPTICO UBICADO EN EL ANDEN DE ACCESO A LA VIVIENDA
FACHADA: PORTON METALICO CON MALLA ESTRUCTURA	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Rinson Vallejo
Nombre:
CC: 1118553391
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

554

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 03 MM 04 AAAA 24	118	No. 041 DE 2023	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Rinson Vallejo
Nombre:
CC: 1116513391
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Durán
CC: 9/5/2024
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 03 MM 04 AAAA 24	119		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARGARITA ALVAREZ

Dirección: MANZANA 48 CASA 13

Teléfono: 3227226416 No. pisos: UNO (1).

Long. del frente (mts): 6M

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: EN COLUMNETAS Y VIGA DE CIMENTACIÓN NO CUENTA CON VIGA DE AMARRE.	GRIETAS Y FISURAS: PRESENTA FISURAS EN EL PISO
MUROS: EN BLOQUE PAÑETADO Y PINTADO	HUMEDADES: NO PRESENTA
CUBIERTA: EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO Y ZINC PERFILERIA METÁLICA	HUNDIMIENTO PISO: ANDEN DE ENTRADA A LA CASA
PISOS: PISO EN PLACA DE CONCRETO Y MINERAL	DESPLAZAMIENTOS: NO PRESENTA
ANDEN: ANDEN EN PLACA DE CONCRETO SUPERFICIE RUGOSA PRESENTA HUNDIMIENTO Y FISURAS	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: CUENTA CON POZO SEPTICO UBICADO EN EL ANDEN DE ACCESO A LA VIVIENDA.
FACHADA: EN BLOQUE PAÑETADO Y PINTADO, PORTÓN Y VENTANAS CON MARCO METALICO, UN VIDRIO DEL PORTON SE ENCUENTRA ROTO.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Margarita Alvarez Bernal	Eduardo Abad	Gabriel Durán
Nombre:	Nombre:	Nombre:
CC: 23.588.883	CC: 79.483.830	CC: 4166424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA	
DD 03 MM 04 AAAA 24	119	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Margarita Alvarez B.
Nombre:
CC: 23.588.883
Propietario del predio

Eduardo Real
Nombre:
CC: 72.183.830
Representante del Contratista de Obra

Gabriel Duran
Nombre:
CC: 91516421
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 / 04 / 2024	0121		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Yeison Moche Lunes
Dirección: Manzana 54 N 42
Teléfono: 3118002778 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 6 Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI NO X
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Vivienda de dos Plantas, cuenta con Viga de cimentacion, Placa de entre pisos, y columas en concreto reforzado.

MUROS: Muros perimetrales en las alcobas terminados en capa de estuco y pintura, demas espacios terminados en capa de peñete en el patio terminados en bloque N°5

CUBIERTA: En teja arquitectonica soportada en perfileria metalica.

PISOS: Los Pisos de las alcobas Terminados en Tableta ceramica, demas espacios en Concreto rustico a la Vista.

ANDEN: Piso Terminado en concreto a la vista.

FACHADA: Muro perimetral del primer piso Terminado en capa de peñete y pintura, cuenta con Porton y puertas en carpinteria metalica.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian.

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Sobre el anden de la vivienda.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El segundo piso solo estan construidos los muros perimetrales terminados en bloque a la vista sin pañetar.
El propietario del predio autoriza a la Sra Dani Diaz para la firma del presente documento

Nombre: Dany Dirley Diaz	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1118557983	CC: 79.483.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
DD 03 MM 04 AAAA 2024	121		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Dany Dustin Diaz
CC: 1118557583
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.481.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 / 04 / 2024	122		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: David alfonso Caballero
Dirección: Manzana 61 casa 21
Teléfono: 3042010691 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6Mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga aerea, Columnas en Concreto reforzado y Viga de cimentacion	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en la superficie del Piso.
MUROS: Terminados en capa de Pañete y Antura, los muros del Patio estan en ladrillo a la Vista.	HUMEDADES: No se evidencian
CUBIERTA: En teja de zinc Soportada en perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian
PISOS: EN concreto rustico a la Vista.	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian
ANDEN: Se evidencia Piso en concreto a la Vista.	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Esta Ubicado en el anden del predio
FACHADA: Cuenta Con muro perimetral terminado en capa de Pañete, con puerta ventana y Porton en carpinteria metalica.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Dra Karina Suarez para la firma del presente documento.

Nombre: Karina Suárez	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 1193133922	CC: 79.481.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
03 (DD) 09 (MM) 2024 (AAAA)	122		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Nombre: Karina Suárez
Karina Suárez
CC: 1193133822
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91516424
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 / 04 / 2024	125		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Elena Paloma Angel
Dirección: Manzana 48 casa 11
Teléfono: 3027401089 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cùal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentación, viga cerca, Columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: Se evidencia en la superficie del piso.
MUROS: Terminados en capa de estuco y Pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: En teja de zinc soportada en perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: En concreto esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Piso en concreto rustico a la vista	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.
FACHADA: Muro Terminado en capa de estuco y Pintura, Cuenta con puerta y Ventanas en Carpintera Metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Luz Elena Paloma An	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Duran
CC: 42939474	CC: 79.483.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03 / 04 / 2024	125		














Nombre: Liz Elena Paloma Ayala	Nombre: Eduardo Rodi	Nombre: Gabriel Arias
CC: 47439974	CC: 79.483.630	CC: 4/13/2024
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
03	04	2024	130		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria Ines Rincon Alfonso
Dirección: Manzana 47 Casa 42
Teléfono: 3104773262 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con Viga de Cimentacion, Cuenta con columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de Pañete y Pintura.

CUBIERTA: En Teja de eternit Soportada en perfileria metalica.

PISOS: Terminados en tableta Ceramica con guarda escobas.

ANDEN: Piso en concreto a la vista.

FACHADA: Muro terminado en capa de pañete y Pintura con ladrillo a la vista cuenta con porton y Ventanas Metalicas.

GRIETAS Y FISURAS: Se evidencian en el anden del Predio.

HUMEDADES: No se evidencian

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencian

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencian

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden del predio.

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Gloria Ines Rincon		
Nombre: Gloria Ines Rincon	Nombre: Eduardo Daal	Nombre: Gabriel Arcia
CC: 46372596	CC: 79.883.820	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA		
03 / 04 / 2024	130	No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23














Gloria Ines Rincon

Nombre: Gloria Ines Rincon
CC: 1.047.359.8
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.820
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.518.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 / 04 / 2024	131		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Alexandra Parra Aguilar

Dirección: Manzana 48 Casa 7

Teléfono: 3138259841 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6,00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	X
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál? Guadua	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos:
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No Cuenta Con estructura	GRIETAS Y FISURAS: no aplica
MUROS: Hora divisiones en guadua	HUMEDADES: no aplica
CUBIERTA: teja de zinc soportada en correas de guadua	HUNDIMIENTO PISO: Se evidencia en orca de lavadero
PISOS: Concreto esmaltador y piedra rajon	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el andon
FACHADA: en guadua	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Alexandra Parra A	Nombre: Eduardo Rool	Nombre:
CC: 1.118.554.984	CC: 72.283.830	CC: 91.556.42
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

566

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04	04	2024	131		













Nombre: Alexandra Parra A
CC: 1.118.554.984
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ko
CC: 79.453.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Rivá
CC: 91.516.474
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 / 04 / 2024	132		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sonia Marcela Cadena
Dirección: Manzana 40 Casa 43
Teléfono: 3124575417 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6.00 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		5. Recreacional	Garaje SI NO
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?	SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Columna y vigas de cimentacion y cerca	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: Muros en bloque #4 pañete y pintura	HUMEDADES: en area de lavadero
CUBIERTA: teja de zinc y perfileria metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: en cemento rustico y enchape en sala y cosina	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden frente al garaje
FACHADA: en bloque y ornamentacion	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Sonia Marcela Cadena P.		
Nombre: Sonia Marcela Cadena P.	Nombre: Eduardo Rodi	Nombre:
CC: 1026265431	CC: 79.483.820	CC:
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
01	04	2024	132		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23













Nombre: Sonia Marcela Cadena
CC: 1016265431
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.983.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
04 DD 04 MM 2024 AAAA	135		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MANOLO MARIÑO
Dirección: MZ 55 CASA 1
Teléfono: 3152002210 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: ANDEN PISO
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE	HUMEDADES: EN UNA DE LAS PAREDES DE LA CASA
CUBIERTA: ETERNIT CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO Y TIERRA	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO AL CUSTADO DERECHO DEL FRENTE DE LA CASA
FACHADA: BLOQUES CON PAÑETE Y PINTURA. VENTANALES Y PUERTA METALICA CON VIDRIOS	OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

UN VIDRIO DE UNO DE LOS VENTANALES ESTA FISURADO

Manolo Mariño		
Nombre: MANOLO MARIÑO	Nombre: Eduardo Neal	Nombre: Gabriel Rivera
CC: MANOLO 41'56468	CC: 79.483.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
04 DD 04 MM 2024 AAAA	135		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23













Manolo Mariño

Nombre: MANOLO MARIÑO
CC: 4.156.468
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.182.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 4.156.468
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	141		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: IRENE ORTIZ PARRA
Dirección: MZ 41 CAS 13
Teléfono: 3202928745 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: 1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN Y DE AMARRE	GRIETAS Y FISURAS: PISO Y EL ANDEN. VARIOS BLOQUES
MUROS: BLOQUES SIN PAÑETAR	HUMEDADES: NO
CUBIERTA: TEJAS DE ZINC CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: CONCRETO	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: CONCRETO	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN EL ANDEN DE LA CASA.
FACHADA: REJA METALICA, BLOQUES SIN PAÑETAIZ	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Irene Ortiz Parra
Nombre: IRENE ORTIZ PARRA
CC: 40.443.607
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.472.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel
CC: 9157624
Representante del Contratista de Interventoría

572

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	141		














Irene Ortiz Parra
Nombre: IRENE ORTIZ PARRA
CC: 40'443.601
Propietario del predio

Eduardo Real
Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Pinzón
CC: 1.151.647.24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	142		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mayerly Imbus Acosta
Dirección: Mz 47 Casa 21
Teléfono: 3212343226 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI	NO
4. Institucional		Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Vigas de cimentación, Vigas de amarre y vigas aereas	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques con pañete y pintura	HUMEDADES: Presenta en varias Paredes.
CUBIERTA: Eternit con soporte Metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado en el anden de la casa
FACHADA: Bloques con pañete y pintura Portones Metalicos, sin vidrios	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Mayerly Imbus Acosta
Nombre: Mayerly Imbus A
CC: 1'193.692.748
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.003.836
Representante del Contratista de Obra

Nombre: 91.516.642
CC: 91.504.984
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	142		













Nombre: Mayerly Imbus Acosta
CC: 1.113.092.748
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.452.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 91.516.426
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	143		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mz José Aníbal Díaz Díaz
Dirección: Mz 47 Casa 22
Teléfono: 3123897988 No. pisos: 2
Long. del frente (mts): 15 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL			ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional	Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío	Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro	El garaje se usa como comercio SI NO
4. Institucional		Cuál?	

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Vigas de cimentación, Vigas de amarre y aereas.	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques sin pañetar	HUMEDADES: no
CUBIERTA: 1er piso: Bloquelón con placa fácil 2do piso: Tejas de zinc con apoyo metalico	HUNDIMIENTO PISO: no
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: no.
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, Ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques con Pañete y sin Pañete Ventanales metalicos sin vidrios.	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Segundo Piso aún en construcción

Nombre: José Aníbal Díaz	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Rachel Parra
CC: 17'555.143	CC: 7248370	CC: 415-6420
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 DD 04 MM 2024 AAAA	143		













Nombre: José Aníbal Díaz
CC: 1'555.143
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC:
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	FECHA MM	FECHA AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04	04	2024	152		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edvar Mauricio Figueredo Cruz
Dirección: Manzana 41 Casa 11
Teléfono: 3214006324 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts.

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☑
2. En construcción	☑	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Cuenta con Columnas en concreto reforzado.	GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso
MUROS: En mampostería de bloque Nº5	HUMEDADES: En el piso del patio
CUBIERTA: En teja de eternit soportada en perfil Metalico.	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Se encuentran en concreto rustico y en terreno natural	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Piso en terreno natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: En el anden del Predio
FACHADA: Muro en mampostería bloque Nº5 sin Pañetar Cuenta con puerta metalica	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Edvar Figueredo		
Nombre: Edvar	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Muñoz
CC: 1118562256	CC: 79483.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04 / 04 / 2024	152		













Nombre: Edwar Figueredo
CC: 7716562256
Propietario del predio


Nombre: Eduardo Ocal
CC: 72.182.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ruiz
CC: 1151642[illegible]
Representante del Contratista de Interventoría

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
04	04	2024	153		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Gloria Sanabria

Dirección: Manzana 43 casa 32

Teléfono: 3103633340 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia columnetas, No cuenta viga de cimentación ni cadena	GRIETAS Y FISURAS: En los muros y en la superficie del Piso.
MUROS: Muros blogue No 4 terminados en capa de Pañete y pintura	HUMEDADES: En el Piso del Patio.
CUBIERTA: Teja de zinc Soportada en Perfile Via metalica	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: Concreto rustico a la vista	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia.
ANDEN: Piso en terrero natural	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden y parte exterior del predio
FACHADA: En Teja de zinc	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Gloria Sanabria	Eduardo Real	Gabriel Navarro
Nombre: Gloria Sanabria	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Navarro
CC: 51855931	CC: 79.483.830	CC: 91516424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO


FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
04	04	2024	153		













Gloria Sanabria

Nombre: Gloria Sanabria
CC: 51 852 931
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 72.485.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cabral Durán
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	04	2024	157		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Neiyi Pulido
Dirección: M 34 Casa 2
Teléfono: 3118352609 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cùal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Se evidencia Vigas de ornamentación Columna y Viga aerea	GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia
MUROS: bloque Con estuco y pintura	HUMEDADES: No se evidencia
CUBIERTA: en concreto con metaldek	HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia
PISOS: en cemento esmaltado	DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia
ANDEN: Cemento rustico	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: ondon
FACHADA: Columna y ornamentación	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

2 do piso en construcción

Nombre: Neiyi Pulido	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Navarro
CC: 52270464	CC: 79.483.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 04 / 2024	157		













Nombre: Nepal Patido
CC: 52270464
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre:
CC: 41516124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 04 MM 2024 AAAA	158		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: MARÍA FANDIÑO
Dirección: MZ 48 CASA 4
Teléfono: 3133401465 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X NO
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	1
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: COLUMNAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN	GRIETAS Y FISURAS: (NO) SI, EN UNA HABITACIÓN PRESENTA FISURAS.
MUROS: BLOQUES CON PAÑETE, PINTURA, ALGUNAS CON ENCHAPE	HUMEDADES: PRESENTA HUMEDAD EN VARIAS PAREDES
CUBIERTA: PVC; ETERNIT CON SOPORTE METALICO	HUNDIMIENTO PISO: NO
PISOS: BALDOSAS	DESPLAZAMIENTOS: NO
ANDEN: BALDOSAS	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: UN POZO, UBICADO EN EL GARAJE DE LA CASA.
FACHADA: REJAS METALICAS, BLOQUES CON PAÑETE Y PINTURA, PORTON Y VENTANAL METALICO CON VIDRIOS	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: MARÍA FANDIÑO	Nombre: Eduardo Ariel	Nombre: Gabriel Zarate
CC: 40'417.318	CC: 79.482.830	CC: 91.516.124
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAA	158		














Nombre: MARÍA FANDIÑO
CC: 40' 417 318
Propietario del predio

Nombre: Edgardo Real
CC: 79 483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Navarro
CC: 1115 164 245
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	161		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Diana Patricia Sanchez
Dirección: Mz 48 Casa 5
Teléfono: 3138868948 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐
4. Institucional		Cuál?		

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, Vigas de cimentación y de amarre	GRIETAS Y FISURAS: Piso, anden, algunas vigas.
MUROS: Bloques con y sin pañete	HUMEDADES: No
CUBIERTA: Tejas de zinc con soporte metalico	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Concreto. Concreto y mineral	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa.
FACHADA: Bloques, Porton, Puerta y ventanas metalicos con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El baño esta enchapado.

Diana Patricia Sánchez		
Nombre: Diana Sanchez	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Durán
CC:	CC: 79.483.830	CC: 91516426
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	161		













Diana Patricia Sánchez

Nombre: Diana Sanchez
CC: 47'441.975
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 7248330
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuñez
CC: 91.516424
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 04 MM 2024 AAAA	162		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Josefina Rodriguez B.
Dirección: Mz 41 Casa 2
Teléfono: 3232349329 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera	X	6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc	X	7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA:	Columnas, Vigas de cimentación, Madera	GRIETAS Y FISURAS:	Piso y anden
MUROS:	Tejas de zinc, Bloques y madera	HUMEDADES:	No
CUBIERTA:	Tejas de zinc con soporte metalico.	HUNDIMIENTO PISO:	No
PISOS:	Concreto	DESPLAZAMIENTOS:	No
ANDEN:	Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN:	Un pozo, ubicado en la entrada al baño
FACHADA:	Bloques con pañete, Reja con malla galvanizada, Puerta y ventanal metalico	OTRO: Cuál?	

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La perta y el ventanal no tienen vidrios.

Nombre: Josefina Rodriguez B
CC: 47 429 426
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.482.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duran
CC: 91.510.423
Representante del Contratista de Interventoria


ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	162		














Nombre: Jeffer Rodrigo B.
CC: 47.429.428
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Suar
CC: 91.516.429
Representante del Contratista de Interventoria

589

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	163		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Andrea Hernandez
Dirección: Mz 40 Casa 20
Teléfono: 3222436076 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☒	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☒
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☐	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO	☒
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos:	
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio SI ☐ NO	☐
4. Institucional	☐	Cuál?			

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas, vigas de amarre y de cimentación
MUROS: Bloque con pañete y pintura.
CUBIERTA: Placa facil
PISOS: Baldosas.
ANDEN: Baldosas y concreto
FACHADA: Bloques con pañete y pintura. Ventanales y portón metalico con vidrio

GRIETAS Y FISURAS: Anden
HUMEDADES: Presenta humedad en varias Paredes de la casa
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo ubicado en el anden de la casa
OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Uno de los vidrios del portón esta roto.
Una de las habitaciones esta recibiendo mejoras.
Los baños esta enchapados.

Nombre: Andrea Hernandez	Nombre: Eduardo Neal	Nombre: Gabriel Suarez	
CC: 1003801655	CC: 79.483.820	CC: 91.516.424	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria	


ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE


CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	163		













Andrea Hernandez
Nombre: Andrea Hernandez
CC: 1003801655
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.880
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Nuño
CC: 91.516.474
Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P.
05 DD 04 MM 2024 AAAA	170		CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Mery Quintana
Dirección: Mz 27 Casa 8
Teléfono: 3228045788 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mampostería no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI NO X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos: .....
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio
4. Institucional		Cuál?		SI NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de Cimentación
MUROS: Bloques con pañete y sin pañete con pintura y sin pintura
CUBIERTA: Etanit con cercha metalica.
PISOS: Baldosas
ANDEN: Baldosas. Concreto y Tierra.
FACHADA: Bloques con pañete y Pintura Puerta metalica sin vidrio

GRIETAS Y FISURAS: Anden, varios bloques
HUMEDADES: Muro del patio
HUNDIMIENTO PISO: No
DESPLAZAMIENTOS: No
POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo. Ubicado en el anden de la casa.
OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La cocina y el baño estan enchapados.

Nombre: Mery Quintana	Nombre: Eduardo Raul	Nombre: Gabriel Duran
CC: 3'66 76 488	CC: 79.483.830	CC: 91.516.424
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	170		














Nombre: Mey Quintana
CC: 36.676.488
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.1183.930
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Ovie
CC: 91506124
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	171		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Edwin Holguin Martinez
Dirección: Mz 27 casa 6
Teléfono: 3224757548 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mampostería	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	X
2. Comercial		6. Baldío		NO	
3. Industrial		7. Otro		Cuantos:	1
4. Institucional		Cuál?		El garaje se usa como comercio SI	
				NO	X

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Columnas y vigas de cimentación	GRIETAS Y FISURAS: Piso y anden
MUROS: Bloques con Pañete, Puertas y Ventanales de madera	HUMEDADES: Muros del patio
CUBIERTA: Metaldeck con cercha metalica.	HUNDIMIENTO PISO: No
PISOS: Concreto	DESPLAZAMIENTOS: No
ANDEN: Concreto	POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Un pozo, ubicado en el anden de la casa
FACHADA: Bloques con Pañete, Portan, puerta y ventanal metalico con vidrio	OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Baños y cocina enchapados.
Ventanales con vidrio menos uno de ellos.

Nombre: Edwin Holguin	Nombre: Edoardo Real	Nombre: Gabriel Aureo
CC: 1118540671	CC: 79.483.830	CC: 9516474.
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoria

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 DD 04 MM 2024 AAAA	171		













Nombre: Edwin Holguin
CC: 1.118.540.671
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Ruiz
CC: 79.483.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gerardo Duran
CC: 91.516.424
Representante del Contratista de Interventoria

595

ACTA DE VECINDAD


CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
05	04	2024	177		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Maria Pena
Dirección: Manzana 34 casa 13
Teléfono: 3106789640. No. pisos: 1
Long. del frente (mts):

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	X	1. Solo cerca perimetral		5. Concreto y mamposteria	X
2. En construcción		2. Construcción en madera		6. Mamposteria no reforzada	
3. Sin construir		3. Construcción en zinc		7. Otro	
4. Otro, Cúal?		4. Cerramientos con malla		Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	5. Recreacional		Garaje SI	NO X
2. Comercial		6. Baldio		Cuantos:	
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como comercio	
4. Institucional		Cuál?		SI	NO

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con viga de cimentacion Cuenta con columnas en concreto reforzado

MUROS: Terminados en capa de pañete

CUBIERTA: En Teja de zinc soportado en perfilera metalica.

PISOS: En concreto esmaltado y concreto rustico.

ANDEN: Piso en concreto a la vista.

FACHADA: Muro Terminado en capa de pañete Cuenta con puerta y ventanas Metalicas

GRIETAS Y FISURAS: Superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencia.

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el anden de la vivienda

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Nombre: Maria Eufracia Peña	Nombre: Eduardo Rey	Nombre: Gabriel Rivas
CC: 40 [illegible] 07 057	CC: 79.483.830	CC: 9151649
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23


REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE:	CONTRATISTA:
05	04	2024	177		ACUATODOS S.A. E.S.P.	CONSORCIO BENDICIÓN 23














María Eufrocia Peña

Nombre: María
CC: 52.617.067
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 77.083.830
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Gabriel Duarte
CC: 91.504.24
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 04 / 2024	184		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Cindy Lorena Perdomo
Dirección: Manzana 27 Casa 11
Teléfono: 3046546329 No. pisos: 1
Long. del frente (mts): 6 mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☒	5. Concreto y mampostería	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mampostería no reforzada	☐
3. Sin construir	☑	3. Construcción en zinc	☐	7. Otro	☐
4. Otro, Cúal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☒
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: No cuenta con estructura, cuenta con columnas en madera.

MUROS: No cuenta con muros, subdivicion en fibra, bloque a la vista en el costado derecho de la vivienda

CUBIERTA: En Teja de zinc soportada en perfileria de Metalica.

PISOS: En concreto rustico a la vista

ANDEN: En concreto rustico a la vista

FACHADA: Cerramiento en baranda metalica a media altura y puerta metalica.

GRIETAS Y FISURAS: En la superficie del piso.

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: No se evidencia

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Interior de la vivienda en el baño

OTRO: Cuál?


4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

Cindy lorena PV			
Nombre: Cindy lorena Perdomo	Nombre: Eduardo Raul	Nombre:	
CC: 1118535384	CC: 79.483.820	CC: 91576428	
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría	

598

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA (DD / MM / AAAA)	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05 / 04 / 2024	184.		













Cindy lorena R.V.

Nombre: Cindy lorena Perdomo
CC: 1118535214
Propietario del predio

Nombre: Eduardo Real
CC: 79.483.630
Representante del Contratista de Obra

Nombre: Cristian Suarez
CC: 91.504.921
Representante del Contratista de Interventoría

ACTA DE VECINDAD

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD

FECHA DD	MM	AAAA	ACTA No.	CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023	CONTRATANTE: ACUATODOS S.A. E.S.P. / CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23
05	04	2024	185		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Luz Tobar

Dirección: Manzana 27 Casa 13

Teléfono: 3223816552 No. pisos: 1

Long. del frente (mts): 6mts

ESTADO DEL PREDIO		TIPO DE CONSTRUCCIÓN			
1. Construido	☐	1. Solo cerca perimetral	☐	5. Concreto y mamposteria	☐
2. En construcción	☐	2. Construcción en madera	☐	6. Mamposteria no reforzada	☐
3. Sin construir	☒	3. Construcción en zinc	☒	7. Otro	☐
4. Otro, Cùal?	☐	4. Cerramientos con malla	☐	Cuál?	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos: .....
3. Industrial	☐	7. Otro	☐	El garaje se usa como comercio
4. Institucional	☐	Cuál?		SI ☐ NO ☐

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Utilice el numeral "4. OBSERVACIONES ADICIONALES" para ampliar esta información)

ESTRUCTURA: Cuenta con columnas en madera

MUROS: Subdivisoñ de la vivienda en teja de zinc

CUBIERTA: Teja de zinc soportada en perfil y ca de madera

PISOS: En terreno natural

ANDEN: Piso en concreto rustico a la vista

FACHADA: En teja de zinc con puerta metalica.

GRIETAS Y FISURAS: No se evidencia

HUMEDADES: No se evidencia

HUNDIMIENTO PISO: En el pasillo de la vivienda

DESPLAZAMIENTOS: No se evidencia

POZO SEPTICO Y UBICACIÓN: Ubicado en el interior de la vivienda en el baño

OTRO: Cuál?

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

El Propietario autoriza a la Dra Katerine Perdomo para la firma del Presente documento.

KT PERDOMO		
Nombre: CATHERINE PERDOMO	Nombre: Eduardo Real	Nombre: Gabriel Russo
CC: 1118546913	CC: 77.483.830	CC: 91.516.421
Propietario del predio	Representante del Contratista de Obra	Representante del Contratista de Interventoría