Ensayos e Ingeniería

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC 17025:2017
20-LAB-014

INFORME DE ENSAYO No. 1125-23-23
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
MÉTODO INV E 218:2013

COMPAÑIA:	METATRON AGREGADOS S.A.S
DIRECCIÓN:	CLL 146 A No. 58 B-22 OFC 402
OBRA:	CONSORCIO MALLA VIAL
CONTACTO:	SUGEINE MOSQUERA
SITIO EJECUCION:	LABORATORIO DE ENSAYOS JML

ITEM DE ENSAYO

No. DE MUESTRA	0629-23	FECHA DE RECEPCION:	2024-12-05
		FECHA DE ENSAYO:	2024-12-13
*CANTERA:	METATRON - CRA SÉPTIMA	FECHA DE EMISION:	2024-12-19
*DESCRIPCION:	RAJÓN		
*LOCALIZACIÓN:	BOGOTÁ		

RESULTADOS OBTENIDOS

GRADACIÓN USADA	A
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (in)	-
NÚMERO DE ESFERAS	12
NÚMERO DE REVOLUCIONES	**1000**
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	10186
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	5160
PÉRDIDA (g)	5026,0
DESGASTE (%)	**49,3**

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA, EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
LOS RESULTADOS RELACIONADOS EN ESTE INFORME SOLO SON APLICABLES A LOS ITEMS SOMETIDOS A ENSAYO TAL COMO SE RECEPCIONARON DESDE NUESTROS CLIENTES.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.
EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL MUESTREO ASOCIADO A LOS ITEMS DE ENSAYO
** DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE*

REVISÓ Y APROBÓ:

ING. JULIÁN MAZUERA R.
GERENTE TECNICO