

INFORME DE ENSAYO No. 1125-23-23
RESISTENCIA AL DESGASTE DE LOS AGREGADOS EN
LA MÁQUINA DE LOS ÁNGELES
MÉTODO INV E 218:2013

COMPañIA: METATRON AGREGADOS S.A.S
DIRECCIÓN: CLL 146 A No. 58 B-22 OFC 402
OBRA: CONSORCIO MALLA VIAL
CONTACTO: SUGINE MOSQUERA
SITIO EJECUCION: LABORATORIO DE ENSAYOS JML

ITEM DE ENSAYO

No. DE MUESTRA	0629-23	FECHA DE RECEPCION:	2024-12-05
		FECHA DE ENSAYO:	2024-12-13
*CANTERA:	METATRON - CRA SÉPTIMA	FECHA DE EMISION:	2024-12-19
*DESCRIPCION:		RAJÓN	
*LOCALIZACIÓN:		BOGOTÁ	


RESULTADOS OBTENIDOS

GRADACIÓN USADA	A
TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (in)	-
NÚMERO DE ESFERAS	12
NÚMERO DE REVOLUCIONES	1000
MASA SECA ANTES DEL ENSAYO (g)	10186
MASA SECA DESPUES DEL ENSAYO (g)	5160
PÉRDIDA (g)	5026,0
DESGASTE (%)	49,3

OBSERVACIONES:

EL PRESENTE INFORME NO PODRA REPRODUCIRSE PARCIALMENTE SIN LA APROBACION DEL LABORATORIO JML ENSAYOS E INGENIERÍA, EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
LOS RESULTADOS RELACIONADOS EN ESTE INFORME SOLO SON APLICABLES A LOS ITEMS SOMETIDOS A ENSAYO TAL COMO SE RECEPCIONARON DESDE NUESTROS CLIENTES.
EL LABORATORIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LA INFORMACION SUMINISTRADA O CONFIRMADA POR EL CLIENTE, QUE PUEDA AFECTAR LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.
EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL MUESTREO ASOCIADO A LOS ITEMS DE ENSAYO
* DATOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

REVISÓ Y APROBÓ:


ING. JULIÁN MAZUERA R.
GERENTE TECNICO