## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LAM CONSTRUCCIONES | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | Código: SST087<br>Fecha: 02-02-2024<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356860-0 | |

AREA O PUESTO: Administrativo. FECHA: 10 de Mayo 2024

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA:

| ITEM | CONCEPTO | BUENO | MALO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? | ✓ | | | |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? | ✓ | | | |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? | ✓ | | | |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? | ✓ | | | |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.) | | | ✓ | |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? | | | ✓ | |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? | ✓ | | | |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? | ✓ | | | |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? | ✓ | | | |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). | ✓ | | | |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, | | | ✓ | |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? | | | ✓ | |
| 13 | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en | | | ✓ | |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su | ✓ | | | |
| 15 | La lectura de presión está dentro del rango operable? | ✓ | | | |

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| LAM CONSTRUCCIONES | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | Código: SST087<br>Fecha: 02-02-2024<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
|---|---|---|---|
| | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356860-0 | |

AREA O PUESTO: Obra. FECHA: 10 de Mayo 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Reyes HORA:

| ITEM | CONCEPTO | BUENO | MALO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? | ✓ | | | |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? | ✓ | | | |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? | ✓ | | | |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? | ✓ | | | |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.) | | | ✓ | |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? | | | ✓ | |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? | ✓ | | | |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? | ✓ | | | |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? | ✓ | | | |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). | ✓ | | | |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, | | | ✓ | |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? | | | ✓ | |
| 13 | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en | | | ✓ | |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su | ✓ | | | |
| 15 | La lectura de presión está dentro del rango operable? | ✓ | | | |

Jhon Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Resolución 86230-0824-17

Powered by CamScanner

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAM CONSTRUCCIONES | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | Codigo: SST087<br>Fecha: 02-02-2024<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
| | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356860-0 | |

AREA O PUESTO: Respel. FECHA: 10 de Mayo | 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Dayest HORA:

| ITEM | CONCEPTO | BUENO | MALO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? | ✓ | | | |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? | ✓ | | | |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? | ✓ | | | |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? | ✓ | | | |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.) | | | ✓ | |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? | | | ✓ | |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? | ✓ | | | |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? | ✓ | | | |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? | ✓ | | | |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). | ✓ | | | |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, | | | ✓ | |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? | | | ✓ | |
| 13 | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en | | | ✓ | |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su | ✓ | | | |
| 15 | La lectura de presión está dentro del rango operable? | ✓ | | | |

## SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAM CONSTRUCCIONES | INSPECCIÓN DE EXTINTORES | | Codigo: SST087<br>Fecha: 02-02-2024<br>Versión: 1<br>Página 1 de 1 |
| | LAM CONSTRUCCIONES S.A.S | NIT. 900356860-0 | |

AREA O PUESTO: Almacen FECHA: 15 de Mayo | 2024.

QUIEN INSPECCIONA Jhon Edgar Dayest HORA:

| ITEM | CONCEPTO | BUENO | MALO | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿Está el extintor en su lugar? | ✓ | | | |
| 2 | ¿El acceso al extintor está libre de obstrucciones? | ✓ | | | |
| 3 | ¿El extintor está completamente cargado y operable? | ✓ | | | |
| 4 | ¿Las calcomanías y las placas de instrucción están legibles y en el frente del extintor? | ✓ | | | |
| 5 | ¿El gabinete o gancho está ubicado a la altura correspondiente? (no mayor a 1,5 mt.) | | | ✓ | |
| 6 | ¿La base del extintor está al menos a 10 cm. de altura sobre el nivel del piso? | | | ✓ | |
| 7 | ¿Tiene el sello de seguridad? | ✓ | | | |
| 8 | ¿Tiene el pasador (pin) de seguridad? | ✓ | | | |
| 9 | ¿La pintura está en buen estado? | ✓ | | | |
| 10 | ¿Está en buen estado el cilindro? (No presenta oxidación, roturas, abolladuras, golpes o deformaciones). | ✓ | | | |
| 11 | ¿Está en buen estado la manguera? (No presenta roturas, poros, agrietamientos u obstrucciones con papel, | | | ✓ | |
| 12 | ¿Están bien los empalmes de la manguera a la válvula y a la corneta o boquilla? | | | ✓ | |
| 13 | ¿Está en buen estado la Corneta en los extintores de CO2? (No presenta fisuras, cristalización y defectos en | | | ✓ | |
| 14 | ¿Está en buen estado la válvula? (No presenta oxidación, daños en la manija, deformaciones que impidan su | ✓ | | | |
| 15 | La lectura de presión está dentro del rango operable? | ✓ | | | |

Powered by CamScanner