LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIONES PLANEADAS LOCATIVAS	Código: SST 01 Versión: 1 Fecha: 02/02/2024

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes Talvo. **Lugar de Inspección:** Alojamiento de cadetes

Fecha: 10 - Mayo / 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
1. SEGURIDAD ELECTRICA			
Las instalaciones tienen interruptores de protección	3		Buen estado
Se encuentran las extensiones y cables en buenas condiciones sin deterioro, cintas, daños, quebradas, mordidas, etc	3.		
Las luminarias se encuentran en buen estado y limpias	3		
Las tuberias electricas se encuentran en buen estado?, señalizadas? Y limpias	3		
Los cables y ductos se encuentran fijos, aislados y seguros	3		
Las cajas de fusibles estan cerradas, fijas y señalizadas		✓	Contenedor de Obra
Hay instalaciones provisionales	3		
2. PROTECCION CONTRA CAIDAS			
Estan los pisos en buenas condiciones libres de huecos, cuarteados	3		
La iluminación de las areas es adecuada	3		Iluminacion Natural en obra.
Las entradas a areas estan libres de diferencias de elevación que puedan ocasionar riesgos	3		Socializado
Las areas de transito peatonal estan demarcadas y libres de obstaculos	3		
Las escaleras son seguras y cuentan con pasamanos		✓	
Las escaleras cuentan con bordes y huellas antideslizantes		✓	
Las escaleras cuentan con iluminación adecuada		✓	
Los escalones estan a una altura y profundidad uniforme (huella y contrahuella)		✓	
Los pasillos están libres de obstaculos	3		Se Realizan Jornadas de Orden y Aseo
3. INSTALACIONES			
Las Ventanas se encuentran en buen estado?, no quebradas, rajadas, etc	3		
Se encuentran en buen estado los desagues de aguas lluvias	3		
Se encuentran limpios y en buen estado los conductos, filtros y rejillas de los sistemas de ventilación, extracción y aire acondicionado	3		
Los residuos del area se encuentran correctamente segregados o clasificados	3		

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Obra alojamiento de cadetes.

Fecha: 10 Mayo 2024.

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las instalaciones locativas son adecuadas (Pisos, Paredes, Techo, Cielo rasos)			

Powered by CamScanner

4. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS			
Se encuentran las sustancias quimicas identificadas con el rombo de NFPA, rotulas y cuentan con la ficha de seguridad en puntos de uso	3		
Se encuentran los tarros de almacenamiento debidamente cerrados y ordenados	3		
Se evidencia derrames		✓	No se han presentado
El personal cuenta con EPP para manipular las sustancias quimicas	3		
En el área de trabajo se cuenta con la cantidad minima de materiales para trabajar, el resto esta debidamente almacenada	3		
Las estibas de almacenamiento o diques se encuentran ubicados correctamente	3		
5. MAQUINAS Y HERRAMIENTAS			
Los equipos de oficina se encuentran en buen estado	3		
Los equipos de oficina esta ubicados correctamente	3		
Las Herramientas manuales usadas en el área se encuentran en buen estado	3		
El almacenamiento de las herramientas cuando no estan en uso es ordenado, adecuado para prevenir accidentes	3		
Las maquinas cuentan con manuales de operación y mantenimiento disponibles para su revisión. Se tiene un planificado mantenimiento preventivo	3		
Los equipos tienen fugas de aceite		✓	
cuando las maquinas se encuentran en reparación, averiadas se encuentran señalizadas sobre la condición que presentan?		✓	Equipos sin novedad.
Estan firmes las uniones entre los elementos de las herramientas de modo de evitar cualquier rotura o proyección de los mismos?	3		
6. USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION			
El personal del area utiliza los elementos de EPP adecuados			

Responsable de la Inspección: Ing. Edgar Reyes T. INGENIERO INDUSTRIAL ESPECIALISTA SST Reg. 052 19-08-2017 Edgar Reyes T

Lugar de Inspección: Obra alojamiento Cerritos

Fecha: 14/10/2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
El equipo de protección personal se encuentra en buenas condiciones	3		
7. ORDEN Y ASEO			
Los elementos de aseo se encuentran debidamente ordenados y en su sitio	3		
Se encuentra el area ordenada y libre de materiales que puedan ocasionar accidentes	3		
Los materiales de trabajo se encuentran ordenados y en lugar adecuado	3		
Se encuentra zonificada el área de trabajo adecuadamente	3		
Los pisos estan libres de objetos innecesarios, agua, aceite, basura	3		
8. SEÑALIZACION			
La señalización que se encuentra en el area esta en buen estado	3		
La señalización que se encuentra en el area es la adecuada para los riesgos del area	3		
9. PROTECCION AMBIENTAL			

Powered by CamScanner

Los desechos se encuentran debidamente segregados, identificados y ubicados adecuadamente	3		
Las tuberias de agua no presentan fugas, ni fisuras que puedan representar perdidas en la empresa	3		
Los usos de energia que no se encuentren en funcionamiento estan desabilitadas o en posicion de apagado	3		
Se encuentran aterrizados adecuadamente las estanterias que almacenan las sustancias quimicas usadas en el area y se encuentra debidamente identificados según su riesgo y la incompatibilidad quimica.	3		
10. SERVICIOS SANITARIOS			
Los servicios Sanitarios se encuentran en buen estado (Baños, Lavamanos, Duchas, Orinales, etc)	3.		
Se realiza el aseo y desinfección de los servicios sanitarios	3		Diariamente
11. ILUMINACION			
Se cuenta con la iluminación necesaria para realizar las labores	3.		

Responsable de la Inspección: Jhon Edgar Reyes T. **Lugar de Inspección:** Alojamiento de Cadetes

Fecha: Mayo 2024

1. Indica una situación de riesgo alto para el personal o equipo con lesión grave y atención médica y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 8 días.
2. Indica una situación de riesgo moderado para el personal o equipo con lesión leve o primer auxilio y que debe ser atendida en un plazo no mayor de 45 días.
3. Indica que no existe situación de riesgo y por lo tanto se cumple con el 100 % de los requerimientos de seguridad y Medio ambiente.
4. Marque "N/A" a los ítems que en su área no apliquen.

ITEM DE INSPECCION	GRAVEDAD	N/A	Observaciones
Las luminarias se encuentran limpias y en buen estado	3		
Se evidencian Sombras en las superficies de trabajo		✓	
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por iluminación		✓	
12. ATENCION EMERGENCIAS			
Se cuenta con los equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquin, Extintor, Camilla)	3		
Las Rutas de evacuacación se encuentran señalizadas	3		
Las escaleras cuentan con las medidas necesarias para la evacuación		✓	
Se encuentra demarcadas las salidas de evacuación	3		
Estado de los equipos de emergencias	3		
Vias de Evacuación son suficicientes y su estado es bueno	3		
13. VENTILACION			
Los equipos de Ventilación se encuentran en buen estado	3		
Los colaboradores manifiestan algún tipo de molestia por los equipos de ventilación	3		
Los equipos se encuentran limpios	3		Semanal. Se limpian externamente.
Se verifica el mantenimiento de estos equipos	3		Semanal. encaso de necesitar

Powered by CamScanner