SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LAM CONSTRUCCIONES	FORMATO DE INSPECCIÓN LOCATIVA ORDEN Y ASEO	Cogido: SST-083 Fecha: 02-02-2024
	LAM CONSTRUCCIONES S.A.S — NIT. 9000356860-0	Versión: 1 Página: 1 de 2

RESPONSABLE Jhon Edgar Reyes Talero. FECHA: 19 Mayo. /2024.

CALIFICAR COMO: B/S: BUENO/SI; M/N: MALO/NO; N/A: NO APLICA

ASPECTO A INSPECCIONAR	CALIFICACION B/S	M/N	N/A	ASPECTO A INSPECCIONAR	CALIFICACION B/S	M/N	N/A
CONDICIONES SEGURAS				**COMPORTAMIENTOS SEGUROS**			
¿Se tiene Formatos propios o del cliente para reporte de actos y condiciones Inseguras?				¿El trabajador reporta actos y condiciones inseguras del área?	✓		
¿Se cuenta con señalización preventiva y evidencias de actividades de sensibilización en riesgo locativo, de orden y aseo?	✓			¿Los trabajadores han participado en actividades de sensibilización en riesgo locativo, en orden y aseo? - Muestra	✓		
¿Se tiene señalización informativa de áreas de trabajo, accesos, circulación de personas, servicios sanitarios, vias de evacuación, salidas de emergencia, extintor, botiquín, alarma?	✓			Nombre: Francisco Morales Nombre: Robiel Antonio Hurtado.	✓		
¿El piso esta limpio? (libre de regueros, basura, material cortopunzante otros materiales)	✓			¿El personal se desplaza por escaleras con una mano libre si tiene que llevar una carga?			✓
El piso esta en buen estado? (libre de huecos, aristas, losas levantadas, fisuras, etc.)			✓	c. ¿Se observa al personal distraído mientras camina? (leyendo, escribiendo o hablando por celular)			✓
c. ¿El piso o pasillos por donde se transita esta libre de obstáculos (Cables eléctricos, cables telefónicos, cajas, desniveles, cajas, elementos de trabajo)	✓			d. ¿El personal que se desplaza por las escalas lo hace de escala en escala, sosteniendose del pasamanos, por la derecha y mirando las condiciones del piso?			✓
g. ¿Los pasillos y áreas de desplazamiento en general están iluminados?	✓			f. ¿En el transporte manual de materiales/elementos, el arrume que se trasporta permite la visibilidad del recorrido?	✓		
d. ¿Los desniveles y/o escaleras están señalizadas?	✓			e. ¿El personal conserva su lado derecho para caminar?	✓		
f. ¿El piso tiene una buena fricción o es antideslizante?			✓	h. ¿Los trabajadores mantienen ordenadas sus áreas y puestos de trabajo, en el sitio debidamente identificado sus elementos de trabajo?	✓		
g. ¿Los pasillos y áreas de desplazamiento en general están iluminados?	✓			h. ¿Los trabajadores tienen en sus puestos de trabajo, elementos de clasificación y almacenamiento de documentos, que les permitan mantener su puesto de trabajo o área ordenadas?	✓		
h. ¿Las escaleras tienen cintas, bandas o pintura antideslizante? ¿Su nivel de inclinación permite un desplazamiento seguro?			✓	i. ¿Los trabajdores mantienen solo los elementos necesarios en sus áreas y puestos de trabajo?	✓		
i. ¿El ancho del escalón (paso o huella) y contrahuella permite una pisada segura?			✓	j. ¿Los trabajadores reconocen la identificación de zonas/estantería de almacenamiento? Respetan la identificación?	✓		
l. ¿Existe señalización que advierta a las personas sobre el estado del piso, en ambos costados del desplazamiento?	✓			k. ¿Se reportan los incidentes y accidentes por caídas, tropezones y resbalones al caminar?	✓		
j. ¿En sitios que se requiera se tienen pasamanos?.	✓			j. ¿Se reportan condiciones locativas inseguras?			✓
k. Si se requieren pasamanos, ¿El diseño y altura de los pasamanos permite su función de aseguramiento?			✓	l. ¿Los trabajadores tienen practicas de identificación de condiciones locativas inseguras y prevención de los riesgos?	✓		
m. ¿Los elementos de trabajo están bien archivados, almacenados, apilados y ordenados?	✓			m. ¿Los trabajadores encuestados han participado en actividades de sensibilizacion en riesgo locativo, de orden y aseo? - Muestra	✓		
m. ¿Las zonas de archivo, almacenamiento, están demarcadas y señalizadas?	✓			Trabajador 1. Nombre: Luis Aguirre	✓		
n. ¿Las zonas de archivo, almacenamiento permiten un seguro manejo de los materiales/elementos almacenados?	✓			Trabajador 2. Nombre: Oscar Ulejancho.	✓		
o. ¿Se cuenta con elementos de almacenamiento preestablecidas y se mantienen ordenadas y con lo mínimo necesario?	✓			Trabajador 3. Nombre: Nelson Hurtado.	✓		
o. ¿Se almacena en las zonas/estanterías preestablecidas, identificadas y se respeta la demarcación y señalización?	✓			Trabajador 4. Nombre: Robiel Antonio.	✓		
p. ¿Los pisos y zonas de desplazamiento esta libres de humedad, se controla de manera inmediata cuando se presenta, se usa señalización de Piso Húmedo?			✓	n. ¿Se cuenta con carteles, señalizacion, evidencias de sensibilizacion del Programa de Gestión de riesgo locativo?	✓		
q. ¿La altura del techo o cubierta permite el acceso y transito por las áreas en posición vertical, sin obstáculos?			✓	a. ¿Los trabajadores utilizan calzado adecuado?, evitando tropiezos con los tacones muy altos o caídas por suelas muy lisas.	✓		
r. ¿Los techos están bien asegurados y con bajantes seguras?			✓	¿La bota del pantalón permite caminar de manera segura sin que se potencialize tropezones?	✓		
s. ¿Ventanas seguras, sin vidrios rotos?	✓						
t. ¿Muros bien asegurados, sin grietas, sin inclinación?			✓				
¿Las luminarias están limpias, en buen estado?	✓						
¿Las cortinas y persianas usadas para control de iluminación están en buen estado y limpias?			✓	¿El trabajador tiene actitudes previsivas, observando el piso o camino de su área de trabajo y cumpliendo normas de orden, aseo y caldas a nivel?	✓		
U. ¿El cableado de equipos se encuentra debidamente protegido y organizado y no genera riesgo de caidas o de incendio?	✓			¿El trabajador mantiene cajones de archivadores y puertas de armarios cerradas?	✓		
V. ¿Tomacorrientes sin sobrecarga?	✓						
¿Uso de Extensiones eléctricas sin uniones y aisladas?	✓						
¿Enchufes en buen estado, con tapa protectora?	✓						

Powered by CamScanner

HALLAZGOS		
Se debe realizar divulgación al responsable en el área junto con el personal HSE del área, para asegurar el entendimiento y necesidades para el cierre de los hallazgos:		
HALLAZGOS	**PLAN ACCIÓN**	**RESPONSABLE**
OBSERVACIONES GENERALES:	Continuar con la Gestion adecuada en la Prevención de Riesgos y peligros de la obra alojamiento de cadetes	
INSPECCIONÓ	**RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO**	
NOMBRE Y CARGO: Jhon Edgar Reyes T	**NOMBRE Y CARGO:** Felipe Rios.	
FIRMA:	**FIRMA:** Felipe Rios	**FECHA SEGUIMIENTO:**

Powered by CamScanner

INSPECCION AMBIENTAL

OBRA: "OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ"

NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: Jhon Edgar Reyes Talero.

FECHA: Mayo /2024

	ÁREAS	Punto. Ecologico.			Punto. ecologico			Punto. Acopio RCD.			Acopio Petreos			Zona. OBra			Zona admon.			Cerramiento Perimetro		
	MANEJO DE RESIDUOS	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
1	¿Los residuos que se generan se clasifican de acuerdo con el plan/programa de manejo ambiental/residuos y se disponen en canecas debidamente identificadas y señalizadas?	✓			✓																	
3	¿Los puntos de acopio de residuos y puntos verdes/ecológicos, dan cumplimiento al programa de manejo de residuos, fomentando la separación y clasificación de los residuos?	✓			✓																	
4	¿La propagación con los gestores ambientales para el retiro de los residuos es acorde a la demanda, evitando sobredimensión de residuos y generación de malos olores y lixiviados?							✓														
5	¿Los acopios se encuentran cubiertos y protegidos ante la accion de la lluvia?										✓											
7	¿La zona se encuentra en Orden y aseo?													✓			✓					
8	¿El cerramiento se encuentra en buen estado?																			✓		
9	¿Se cuenta con delimitación e identificación de zonas de acopio de material y RCD?																					

	HALLAZGO	ACCIÓN A TOMAR	RESPONSABLE	F. VERIFICACIÓN
1				
2				
3				
4				
5				

OBSERVACIONES GENERALES

El. de Mayo del 2024 Se Realiza el mantenimiento periodico. a Pontos ecologicos, Se realizan Jornadas de Orden y Aseo, Ahorro de agua, Con inspecciones de Seguridad Locativa

Firma responsable de inspeccion

NOMBRE	Jhon Edgar Reyes T.
CARGO	Profesional sisoma

Este documento es propiedad de NOMBRE DE LA EMPRESA , prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa

Jhon Edgar Reyes T.
INGENIERO INDUSTRIAL
ESPECIALISTA SST
Resolución 08239-08-2017

Powered by CamScanner