INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de presentación del Informe:

11	*06*	*2024*

NUMERO DEL INFORME:	02

SUPERVISOR:	**JUAN CAMILO MEDINA GIRALDO**				
No. DEL CONTRATO:	**56**	**Fecha de Inicio**	**15/03/2024**	**Fecha de terminación**	**15/08/2024**
CONTRATISTA:	JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA			**Cédula o Nit**	71826086
CORREO ELECTRONICO:	ochaxo88@hotmail.com			**Teléfono:**	3108339182
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE REALIZA LAS LABORES DEL MANTENIMIENTO DE LAS REDES TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA"				
VALOR DEL CONTRATO:	$25.000.000.oo				
ADICIÓN:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				
PRÓRROGA:	**No. y fecha Otrosí:**				
	Valor:				

PERIODO INFORMADO							
DESDE	*24*	*04*	*2024*	**HASTA**	*11*	*06*	*2024*

SEGUIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Actividad	Valor
Reparación del eje delantero de la volqueta, desmonte de partes, revisión reparación y /o cambio. Incluyó el cambio de bujes y pasadores, cambio de empaques de refrigerador de aceite, cambio de rodillo izquierdo.	$ 1.800.000,00
Rectificación de rodamientos y brazos de eje delantero.	$ 850.000,00
Transporte de repuestos para reparación rectificación y cambio.	$ 500.000,00
Cambio de aceite y filtros de motor de retroexcavadora.	$ 950.000,00
Desmontada, reparación y montada de llanta delantera izquierda de retroexcavadora.	$ 521.584,00
SUBTOTAL	$ 4.621.584,00
IVA 19%	$ 878.100,96
TOTAL	**$ 5.499.684,96**

INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)








INFORME DE ACTIVIDADES

ANEXOS Y/O EVIDENCIAS
(Firmas de asistencia, registro fotográfico, actas, etc.)







JAVIER ALONSO MONSALVE ZAPATA
C.C 71.826.086