Barranquilla, 06 de octubre del 2023

JETING-USA-15.10.2023

Señores

Consorcio Grupo Constructor
Atn. Wilmar Andrés Goyeneche Montoya
Representante Legal.

REF: Contrato de interventoría cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52"

ASUNTO: Observaciones del Componente SST-A

Cordial Saludo,

De acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones como interventoría, del proyecto que tiene como objeto ***"****INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENI-MIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL CDC TEATRO SERVITÁ UBICADO EN LA CALLE 165 No. 7-52", y* en referencia con elrecorrido de obra realizado el 04-10 2012, se realizan las siguientes observacionesdel componente SST-A.

COMPONENTE AMBIENTAL

	
Imagen 1: Se solicita jornada de orden aseo y puntos de acopiotemporales	**Imagen 2**: Se solicita la instalación de la camilla y señalizaciónde la misma
	
Imagen 3: Se solicita numerar los extintores que se encuentra enla obra	**Imagen 4**: Se solicita la implementación de la cinta de peligro para la señalizar “NO PASE” y finalmente reforzar los tablones de madera y asegurarlos

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Imagen 5: Se solicita realizar la separación de los residuos, señalización y demarcación de los acopios temporales.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 6: Se solicita la limpieza y protección del Cárcamo</td><td>Imagen 7: Se solicita la protección del sumidero</td></tr>
</table>

	
Imagen 8: Se solicita realizar a humectación del piso una vez por día	**Imagen 9**: Se solicita hojas de seguridad de las sustancias químicas
	
Imagen 10: Se solicita realizar a humectación del piso una vez por día	**Imagen 11**: Se señalizar, demarcar puntos de acopio de material

	
Imagen 12: Se solicita realizar la protección del piso para el almacenamiento de material y residuos	**Imagen 13**: Se solicita Instalar la valla de manera fija, además se debe ajustar y actualizar el porcentaje de avance real y finalmente se solicita corregir las letras o palabras no legibles

COMPONENTE SST

	
Imagen 14: Se solicita remitir certificación de andamios	**Imagen 15**: Se solicita realizar y remitir el inventario de los elementosdesinstalados para hacer la devolución a la entidad

Adicionalmente se solicita la implementación, señalización y demarcación del puntoecológico, también se solicita la remisión del informe con el registro fotográfico del simulacro del día 04 de octubre del 2023 en el que se cuente como fue el desarrollodel mismo con tiempos y las oportunidades de mejorar y la lección aprendida.

Finalmente se solicita la remisión de los documentos para el ingreso del personal enun solo PDF marcado con el nombre, cedula del trabajador y organizado de la siguiente manera

- Cédula de ciudadanía
- Examen médico de ingreso
- Certificado de afiliación a EPS, ARL con riesgo 5 , Pensión y Caja de compensación
- Certificado de Antecedentes de Policía, Procuraduría y Contraloría

Agradecemos su atención y su disposición,

Atentamente,



Rafaela Paola Passo dela hoz
Director de interventoría
JET INGENIERIA S.A.S