ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: Secretaría Integración Social

ATENCION DE SERVICIO

D	M	A
14	03	24

SERVICIO No

OFICINA: CENTRO CRECER

CODIGO No.: LOS BALCANES

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: X — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL X — GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	P110E
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: E75886E/004

PLACAS: 921811

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: Estacionario

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: SI

CARGADOR DE BATERIA:

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	-
BATERIA	-
FILTRO AIRE	-
FILTRO ACEITE	-
FILTRO COMBUSTIBLE	-
BUJIA	-
COMBUSTIBLE	15 GL
OTROS	-

OBSERVACIÓN

SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Revisión de fluidos, limpieza general, suministro de combustible.

* Se inicia Proceso Reparación bomba de inyectores.

NOMBRE DEL TECNICO

Nombre John Jairo Cornejo
Cedula 79765233
Cargo Tecnico Electromecanico
Teléfono 3174378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Angelica Cuello González
Cedula 52736252
Cargo Coordinadora Crecer Balcanes
Teléfono 3112453469
Firma AngelicaCuelloG

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 20 | M 03 | A 2024

SERVICIO No

OFICINA: CENTRO DIA LOS BALCANES

CODIGO No.: 12170

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [ ] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO [ ]
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO [✓]

TIPO PLANTA
- DIESEL [✓]
- GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	P 110 E
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: E 75 88E 1 004

PLACAS:

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	
KW	

AMPERAJE

R	16
S	7
T	11
FRECUENCIA	59 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	-
BATERIA	-
FILTRO AIRE	-
FILTRO ACEITE	-
FILTRO COMBUSTIBLE	-
BUJIA	-
COMBUSTIBLE	-
OTROS	-

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, SE REALIZA REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECCION, PURGA A SISTEMA DE COMBUSTIBLE CAMBIO DE ELEMENTOS AFECTADOS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERANDO NORMALMENTE EN AUTOMATICO.

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Jhon Jairo Vargas Diaz	**Nombre** Angelica Cuello G.
Cedula 79 765 253	**Cedula** 52736252
Cargo Tecnico	**Cargo** Coordinadora Creci Balcones
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3112453469
Firma	**Firma**