30 de enero 2024 - martes.

- Debido a fuertes lluvias que se presentaron en la madrugada de hoy, el consorcio se vio obligado a iniciar actividades después de medio día.
- Se continúa con las actividades de desmonte y limpieza.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST.
comisión de topografía, 6 ayudantes.

Equipos: HM.

Estado del tiempo: llovió en horas de la madrugada, seco durante la jornada laboral.

Residente - contratista — Residente interventoría

31 de enero 2024 - miércoles.

- Debido a fuertes lluvias que se presentaron a lo largo de la noche anterior, el desarrollo de las actividades de desmonte y limpieza se vio limitado. por esto, se dio inicio a trabajos en las horas de la tarde.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería
1 SST, comisión de topografía, 6 ayudantes.

Equipos: HM.

estado del tiempo: llovió fuerte la noche anterior. durante la jornada seco.

Residente - Contratista — Residente interventoría

01 de febrero 2024 - Jueves.

- Se avanza con las actividades de construcción del campamento de obra, replanteo del área y relación de materiales.
- La comisión de topografía realiza actividades

de localización y replanteo de obra.
- Se avanza en actividad de demonte y limpieza en el área de intervención.
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: lluvia de 7:00am - 4:00pm

Residente contratista

Residente interventoría.

02 de febrero 2024 - Viernes.
- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía realiza actividad de localización de obras.
- Se continúa con el demonte y limpieza del área a intervenir.
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudante de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista

Residente interventoría

03 de febrero 2024 - Sábado.
- Se continúa con la construcción y acondicionamiento del campamento de obra
- La comisión de topografía realiza actividad de demarcación y localización de obras.
- Se continúa con actividades de demonte

y limpieza en el área de intervención.
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipo: HM.
estado del tiempo: lluvia de 7:00 am a 11:00 am.

Residente contratista

Residente interventoría

04 de febrero 2024 - Domingo
05 de febrero 2024 - Lunes.
- La comisión de topografía continúa en campo con trabajos de replanteo y localización de obra.
- Se continúa con las actividades de desmonte y limpieza en el área de trabajo.
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipos: HM.
estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

06 de febrero 2024 - Martes
- La comisión de topografía continúa en campo con trabajos de replanteo y localización de obra.
- Se continúa con las actividades de desmonte y limpieza en el área de trabajo.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeria, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Powered by CamScanner

Estado del tiempo: seco.

Residente contratista

Residente interventoría

07 febrero 2024 - Miércoles.

- La comisión de topografía continúa en campo con localizar y replanteo de obra nuevamente, localizando inicio y fin de las áreas
- Se continúa con trabajos de demonte y limpieza en las áreas de intervención

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión topográfica, 4 ayudantes de obra

Equipos: HM.

Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

08 de febrero 2024 - Jueves.

- La comisión de topografía continúa en campo con localización y replanteo de obras.
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza en las áreas a intervenir.

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra

Equipos: HM

Estado del tiempo: lluvia 7:00 - 9:00 am.

Residente contratista

Residente interventoría

Powered by CamScanner

09 de febrero 2024 - Viernes

- La comisión de topografía realiza trabajos de localización de obra.
- Se continúa con trabajos de desmonte y limpieza en el área de intervención

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST comisión topográfica, 1 ayudante de obra.

Equipos: HM.

estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

10 de febrero 2024. - sábado.

- La comisión topográfica realiza trabajos de localización de obra en el talud para analizar el área a intervenir, viviendas colindantes, etc.
- Se continúa con labores de desmonte y limpieza en el área de intervención del frente

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 1 ayudante de obra

Equipo: HM.

Estado del tiempo: seco.

Residente contratista

Residente interventoría

Powered by CamScanner

11 de febrero 2024 - Domingo
12 de febrero 2024 - Lunes
- La comisión de topografía continúa con labores de replanteo y localización de obras.
- Se continúa con las actividades de Demonte y limpieza en el área de intervención
Personal: 1 residente, 1 aux. de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipos: HM.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

13 de febrero - 2024 - Martes
- La comisión de topografía continúa con la demarcación y localización de obras.
- Se continúa con las labores de Demonte y limpieza en el talud a intervenir.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipo: HM.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

14 de febrero 2024. Miércoles.

- La comisión de topografía continúa con labores de localizacíon y replanteo de las obras con el fin de conocer en campo los límites de las áreas de intervención.
- Se continúa con las labores de demonte y limpieza en el talud.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión topográfica, 1 ayudante de obra.

Equipo: HM.

Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

15 de febrero 2024. Jueves.

- La comisión de topografía continúa con la localizacíon de las obras en campo con el fin de conocer las áreas colindantes al área de intervención.
- Se continúa con labores de demonte y limpieza en el área de trabajo.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía

Equipo: HM.

estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

Powered by CamScanner

014

16 de febrero 2024 - Viernes.
- La comisión de topografía continúa con la localizam y replanteo de las obras sobre el talud.
- Se continúa con las actividades de desmonte y limpieza.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista

Residente interventoría

17 de febrero - Sábado.
- La comisión de topografía continúa en campo en trabajos de localizam y replanteo de las obras sobre el talud.
- Se continúa con las actividades de desmonte y limpieza.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipo: HM.
estado del tiempo: Seco.

Residente Contratista

Residente interventoría

18 de febrero 2024 - Domingo.
19 de febrero 2024 - Lunes.
- Se trabaja en la instalación de Puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud, realizando la respectiva verificación de seguridad que amerita.
Personal: 1 residente, 1 ayudante de obra.
1 SST, comisión topográfica, 1 ayudante de obra.
Equipos: HM.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

20 de Febrero 2024 - Martes
- Se continúa con los trabajos de instalación de Puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud realizando la pertinente verificación de seguridad.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería
1 SST, comisión de topografía, 1 ayudante de obra.
Equipos: HM.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista

Residente interventoría

Powered by CamScanner

21 de febrero 2024 - miércoles
- Se continúa con los trabajos de instalación de puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud con la pertinente revisión de seguridad
Personal: 1 Residente, 1 auxiliar de ingeniería 1 SST, comisión de topografía 4 ayudantes de obra
Equipo: HM
Estado del tiempo: lluvia de 7:00 am - 12:00m

Residente contratista | Residente interventoría

22 de febrero 2024 - Jueves
- Se continúa con trabajos de instalación de puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud, con la respectiva verificación de seguridad
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM
estado del tiempo: lluvia.

Residente contratista | Residente interventoría

Powered by CamScanner

23 de febrero 2024 - Viernes

-Se continúa con la instalación de puntos de anclaje para líneas de vida en la corona del talud con su respectiva revisión de seguridad.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipos: HM.

Estado del tiempo: seco

Residente contratista

Residente interventoría

24 de febrero 2024 - Sábado.

-Se continúa con la instalación de puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud.

-Jornada de orden y aseo en el campamento de obra.

personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST. comisión de topografía,

Equipos: HM.

Estado del tiempo. seco.

Residente contratista

Residente interventoría

25 de febrero 2024 - Domingo

Residente contratista

Residente interventoría.

Powered by CamScanner