CONSORCIO CESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	Nazareth.	NOMBRE OPERADOR:	Arley Baron
SUBCONTRATISTA:	Ingeniacle.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Merce Carrillo Yuly Toro.

SEMANA DEL 05 DE Feb DE 202 AL 11 DE Feb DE 2024. | MARCA DEL EQUIPO: NA | Referencia No: 2.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el bastón de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA.	
25	La tubería de perforación se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

Arley Baron
Firma y Nombre Operador

Merce Carrillo
Yuly Toro.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	NACIMIENTO.	NOMBRE OPERADOR:	GERMAN OSSADA.
SUBCONTRATISTA:	INGELIADE	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCY CARRILLO MUCHOTRIGOS.

SEMANA DEL 05 DE FEB DE 202 AL 11 DE FEB DE 2024. | MARCA DEL EQUIPO: NA. | Referencia No: 3.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓				✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

German PA
Firma y Nombre Operador

MERCY CARRILLO MUCHOTRIGOS.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 29 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	Nacarath.	NOMBRE OPERADOR:	OSCAR LEON
SUBCONTRATISTA:	Maetrado.	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCADILLO ACCIONES.

SEMANA DEL 05 DE FEB DE 202 AL 11 DE FEB DE 202 4. | MARCA DEL EQUIPO: NA. | Referencia No: 4.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/		/	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/		/	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		/		/		/		/		/		/		/	
4	Las zonas de tránsito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/		/	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/		/	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		/		/		/		/		/		/		/	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		/		/		/		/		/		/	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		/		/		/		/		/		/		/	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		/		/		/		/		/		/	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		/		/		/		/		/		/	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		/		/		/		/		/		/		/	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		/		/	
13	ACEITE HIDRAULICO. Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/		/		/		/		/		/	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/		/		/		/		/		/	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR. El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		/		/		/		/		/		/		/	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR. El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/		/	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/		/	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc		/		/		/		/		/		/		/	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		/		/		/		/		/		/		/	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		/		/		/		/		/		/		/	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		/		/		/		/		/		/		/	

Observaciones:

MERCADILLO ACCIONES.

Firma y Nombre Operador

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Codigo 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Dia 29 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	MAGARATH.	NOMBRE OPERADOR:	JOSE ORTA.
SUBCONTRATISTA:	INGETODO.	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCY CARRILLO ARCHBOLD.

SEMANA DEL 05 DE FEB DE 202 AL 11 DE FEB DE 2024. | MARCA DEL EQUIPO: NA. | Referencia No: 5

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percusion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el bastion de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

Firma y Nombre Operador

MERCY CARRILLO ARCHBOLD.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	NAZARETH.	NOMBRE OPERADOR:	ANDRES LOPEZ
SUBCONTRATISTA:	INCETAEC.	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCEDES CARRILLO MUCHACHOS.
SEMANA DEL 24 DE ENE DE 202 AL 01 DE FEB DE 2024		MARCA DEL EQUIPO	NA. Referencia No: 1

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/		/	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/		/	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		/		/		/		/		/		/		/	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/		/	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/		/	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		/		/		/		/		/		/		/	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		/		/		/		/		/		/	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		/		/		/		/		/		/		/	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella		/		/		/		/		/		/		/	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados		/		/		/		/		/		/		/	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		/		/	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/		/		/		/		/		/	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos		/		/		/		/		/		/		/	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		/		/		/		/		/		/		/	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/		/	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/		/	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc		/		/		/		/		/		/		/	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		/		/		/		/		/		/		/	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		/		/		/		/		/		/		/	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		/		/		/		/		/		/		/	

Observaciones:

MERCEDES CARRILLO MUCHACHOS.

Firma y Nombre Operador

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONCRETOS ESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Dia 29 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	NAZARETH.	NOMBRE OPERADOR:	ANDRES BARON.
SUBCONTRATISTA:	INGEPABE	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCEDES CARRILLO MUCHOTRS

SEMANA DEL 31 DE ENE DE 202 AL 01 DE FEB DE 202 4.

MARCA DEL EQUIPO: NA. Referencia No: 2

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza únicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percusion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA.		NA	
24	Verifica que el bastón de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA.		NA.	
25	La tubería de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

Andrey Baron
Firma y Nombre Operador

MERCEDES CARRILLO MUCHOTRS.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 22 Mes 11 Año 22
		Página	1 de 1

OBRA:	NACARETH.	NOMBRE OPERADOR:	GERMAN ROSADO.
SUBCONTRATISTA:	INCIETRICOL.	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCY CARRILLO ARCHBOLD
SEMANA DEL 24 DE ENE DE 2022 AL 01 DE FEB DE 2022.		MARCA DEL EQUIPO	NA. Perforación No: 3

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

GERMÁN PA
Firma y Nombre Operador

MERCY CARRILLO ARCHBOLD.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO ESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código D SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 29 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	nacimiento.	NOMBRE OPERADOR:	MARIN CHA.
SUBCONTRATISTA:	maderado.	NOMBRE INSPECTOR SST:	MARCELO ARRILLO NUCHOLS

SEMANA DEL 29 DE ene DE 202 AL 01 DE feb DE 2024. MARCA DEL EQUIPO NA. Referencia No: 4

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/		/	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/		/	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		/		/		/		/		/		/		/	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/		/	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/		/	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		/		/		/		/		/		/		/	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		/		/		/		/		/		/	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		/		/		/		/		/		/		/	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella		/		/		/		/		/		/		/	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados		/		/		/		/		/		/		/	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		/		/	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico		/		/		/		/		/		/		/	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos		/		/		/		/		/		/		/	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		/		/		/		/		/		/		/	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/		/	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/		/	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos Etc		/		/		/		/		/		/		/	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		/		/		/		/		/		/		/	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		/		/		/		/		/		/		/	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tubería de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		/		/		/		/		/		/		/	

Observaciones:

MARCELO ARRILLO NUCHOLS.

Firma y Nombre Operador

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	Nacional.	NOMBRE OPERADOR:	Jose Ortiz.
SUBCONTRATISTA:	Independ.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercadillo. Bochars.
SEMANA DEL 29 DE Ene DE 202 AL 5 DE Feb DE 2024		MARCA DEL EQUIPO	NA
			Referencia No: 5

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/		/	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/		/	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico		/		/		/		/		/		/		/	
4	Las zonas de tranvito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/		/	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/		/	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		/		/		/		/		/		/		/	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales		/		/		/		/		/		/		/	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		/		/		/		/		/		/		/	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		/		/		/		/		/		/	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		/		/		/		/		/		/	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion		/		/		/		/		/		/		/	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/		/		/		/		/		/	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/		/		/		/		/		/	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		/		/		/		/		/		/		/	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/		/	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/		/	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/		/	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos Etc		/		/		/		/		/		/		/	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		/		/		/		/		/		/		/	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		/		/		/		/		/		/		/	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presente grietas ni rajaduras		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		/		/		/		/		/		/		/	

Observaciones:

Firma y Nombre Operador

Mercadillo. Bochars.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	19 FEBRERO HASTA 24 FEBRERO 2024
PROYECTO:	NAZARETH
EMPRESA:	INGEMABE.
MARCA:	——— REF 250

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	BUENO	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	BUENO	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	BUENO	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	BUENO	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	BUENO	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO ; **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

DILIGENCIADO POR: MERCEDARIO **FIRMA OPERADOR:**

OPERADOR **NOMBRES**

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	12 FEBRERO HASTA 18 FEBRERO 2021.
PROYECTO:	NACIONAL.
EMPRESA:	INGEDIADE.
MARCA:	——— REF 250

VERSION: 1.011

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	BUENO	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	BUENO	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	BUENO	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	BUENO	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	BUENO.	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO ; **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO. DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

INSPECCIONADO POR: MERCE RAMIRO. **FIRMA OPERADOR:**

MECANICOS. **NOMBRES**

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	05 Febrero Hasta 11 Febrero.
PROYECTO:	Nazareth.
EMPRESA:	Incopinacle.
MARCA:	REF 250

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	Bueno	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO: **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

ECCIONADO POR: Alexander Bedoya **FIRMA OPERADOR:**

Mercedes Carrillo.
Conductores.

NOMBRES

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	29 ENERO 2024 HASTA 04 FEBRERO 2024.
PROYECTO:	F. NAZARETH.
EMPRESA:	INCETRADE.
MARCA:	REF 250

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	B	ENGRASE	QUINCE DIAS	B
2	TORRE DE PERFORACION	B	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	B	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	B	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	B	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
		B			
		B			
		B			

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO; **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

CCIONADO POR: Cristian Chapatesca **FIRMA OPERADOR:**

MERCADILLO

NOMBRES

OPERADORES.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	La Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mayker Rangel G.	Wilson R. Tuta.
SEMANA DEL 29 AL 3 DE Feb 2024		MARCA DEL EQUIPO: CE Tirfor	REFERENCIA Nº 1600.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Mando Telescópica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destrabe	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leva de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guia de Cable	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andres Felipe Rico.
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mayker Rangel G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	La Gloria.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR			
EMPRESA PROPIETARIA	EQUICOS.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Cook G.	Wilson R. Tuesca	
SEMANA DEL 29 AL 3 DE Feb 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	GE Tirfor	REFERENCIA Nº 1600.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: **C=CUMPLE** **N/C= NO CUMPLE** **N/A= NO APLICA**

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	X	X	X	X	X	X		
Seguro Gancho	X	X	X	X	X	X		
Palanca de Mando Telescópica	X	X	X	X	X	X		
Palanca de Destrabe	X	X	X	X	X	X		
Manija de Transporte	X	X	X	X	X	X		
Palanca Leva de Inversión	X	X	X	X	X	X		
Guía de Cable	X	X	X	X	X	X		
Guaya	X	X	X	X	X	X		
Cubierta o Tapa	X	X	X	X	X	X		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andres Felipe Rod
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Lorena Cook G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO CESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	La Gloria.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR		
EMPRESA PROPIETARIA	Calmas.	NOMBRE INSPECTOR SST: Maiyi. Cuic G.		
SEMANA DEL 5 AL 10 DE Feb 2024.			MARCA DEL EQUIPO: CG TIRFOR	REFERENCIA Nº #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Mando Telescópica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destrabe	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leva de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guía de Cable	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Anderson

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Maiyi Cuic G

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner