CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: MIG

Inspeccionado por: Reiner DIAZ Cèdula: 1003204470 Cargo: Almacenista

Semana desde: 4-MAR hasta 9-MAR del año 2024

Lugar: Frente Nazareth.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	3	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	/		/		/		/		/		/			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	/		/		/		/		/		/			
3	6	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	/		/		/		/		/		/			
4	4	BARRAS	Estado general	/		/		/		/		/		/			
5	1	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	/		/		/		/		/		/			
6	1	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	/		/		/		/		/		/			
7	0	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	/		/		/		/		/		/			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	/		/		/		/		/		/			
9	5	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	/		/		/		/		/		/			
10	1	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	/		/		/		/		/		/			
11	3	MACHETE	mango, filo y funda.	/		/		/		/		/		/			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	/		/		/		/		/		/			
13	2	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	/		/		/		/		/		/			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	/		/		/		/		/		/			
15	2	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	/		/		/		/		/		/			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	/		/		/		/		/		/			
17	0	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	/		/		/		/		/		/			
18	5	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	/		/		/		/		/		/			
19	1	OTROS Hacha		/		/		/		/		/		/			
20																	

Firma

APROBADO POR: [illegible] CARGO: AUXSST

FIRMA: [illegible]

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

CONSORCIO GESA

OPERADOR (NOMBRE): Ernesto mena. **SERIE No.:** 758.

SEMANA DEL 4 **AL** 9 **DE** marzo **2024** **MODELO:** 2006

INSPECCIONADO POR: Mario Elena Cauca **MARCA:** Doosan.

ITEM	ESTANDAR	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
A. LUCES																		
Frontales de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Traseras de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
B. CABINA																		
Alarma de retroceso *	Funcionando / Función automática con la reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	Funcionando / que se oiga a mínimo 50 m.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asiento en buena condición	Bien ajustado al piso / Tapicería en buen estado / Espaldar fijo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturón de seguridad *	De 2 puntos de apoyo / Asegurados a la silla mediante tornillos de seguridad.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales y mandos manuales	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrios en buen estado	(Frontal, Lateral) En buen estado sin cuarteaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpiabrisas	En buen estado / Bien asegurados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor de incendio	Tipo PQS de 10-20 lbs, en perfecto estado, fecha vto. vigente. Revisión mensual.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacometro, voltímetro, encendido, combustible. *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puerta	Con seguros funcionando. (abierta y/o cerrada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
C. ESTADO MECANICO																		
Ventilador y correa	Sin fugas / Nivel de agua de acuerdo al fabricante / Mangueras sin fugas / Hélices completas / correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Control de fugas hidráulicas *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Bateria y cables	Niveles correctos / bornes limpios / Cables en buen	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Tubo de escape (Exhosto)	Completo y sin roturas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Estado pasadores (gatos) *	En buen estado / Bien asegurados	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Mecanismo de giro de Tornamesa *	Mandos en buen estado / Piñones con dientes completos / Cumplir los 360°	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Corona de tornameza *	Funcionando / En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Orugas	Tensionadas / Sin roturas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Estado general desgarrador (balde)	En buen estado / Dientes completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Funcionamiento del motor *	Mínimo / acelerado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Secciones y Cilindros Boom	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Mandos de avance *	Funcionando / Sin fugas / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Mando de estacionamiento (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Mandos de levante del brazo (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Compartimiento del motor	Aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Manguera de agua en buen estado	En buen estado / Sin fugas / Abrazaderas bien aseguradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Zapatas	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Rodillos Inferiores-Superiores *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Bombas hidráulicas y mangueras *	Bombas sin fugas / Mangueras en buen estado y sin fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓						
Vo. Bo. Supervisor HSQ																		

El Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado.

Fuera de servicio: SI | NO ✓ **Fecha de Corrección:** DIA MES AÑO

Se realiza mantenimiento.

C: Cumple / NC: No cumple

FIRMA DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

CONSORCIO GESA

OPERADOR (NOMBRE): Fredy mota.
SEMANA DEL 11 AL 16 DE marzo 2024.
INSPECCIONADO POR: Mery laora Cuiño.

SERIE No.: 757
MODELO: 2006
MARCA: Doosan.

ITEM	ESTANDAR	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
A. LUCES		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Frontales de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Traseras de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
B. CABINA																		
Alarma de retroceso *	Funcionando / Función automática con la reversa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pito	Funcionando / que se oiga a mínimo 50 m.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Asiento en buena condición	Bien ajustado al piso / Tapicería en buen estado / Funcionando	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Cinturón de seguridad *	De 2 puntos de apoyo / Asegurados a la silla mediante tornillos de seguridad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Pedales y mandos manuales	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vidrios en buen estado	(Frontal, Lateral) En buen estado sin cuarteaduras.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Limpiabrisas	En buen estado / Bien asegurados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Extintor de incendio	Tipo PQS de 10-20 lbs, en perfecto estado, fecha vto. vigente. Revisión mensual.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacometro, voltimetro, encendido, combustible *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Puerta	Con seguros funcionando. (abierta y/o cerrada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
C. ESTADO MECANICO																		
Ventilador y correa	Sin fugas / Nivel de agua de acuerdo al fabricante / Mangueras sin fugas / Hélices completas / correas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Control de fugas hidráulicas *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Batería y cables	Niveles correctos / bornes limpios / Cables en buen	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tubo de escape (Exhosto)	Completo y sin roturas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado pasadores (gatos) *	En buen estado / Bien asegurados	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mecanismo de giro de Tornamesa *	Mandos en buen estado / Piñones con dientes completos / Cumplir los 360°	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Corona de tornameza *	Funcionando / En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Orugas	Tensionadas / Sin roturas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Estado general desgarrador (baide)	En buen estado / Dientes completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Funcionamiento del motor *	Mínimo / acelerado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Secciones y Cilindros Boom	En buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mandos de avance *	Funcionando / Sin fugas / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mando de estacionamiento (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Mandos de levante del brazo (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Compartimiento del motor	Aseado	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Manguera de agua en buen estado	En buen estado / Sin fugas / Abrazaderas bien aseguradas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Zapatas	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Rodillos Inferiores-Superiores *	Funcionando / En buen estado.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Bombas hidráulicas y mangueras *	Bombas sin fugas / Mangueras en buen estado y sin fugas.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Vo. Bo. Supervisor HSQ																		

El Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado.

Fuera de servicio: SI / NO

Fecha de Corrección: DIA MES AÑO

C: Cumple / NC: No cumple

FIRMA DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL DE RETROEXCAVADORA

CONSORCIO GESA

OPERADOR (NOMBRE): Ernesto motta. SERIE No.: 98

SEMANA DEL 18 AL 23 DE marzo 2024 MODELO: 2006.

INSPECCIONADO POR: mayi lorena Combo 6. MARCA: Doosan.

ITEM	ESTANDAR	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM		OBSERVACIONES
A. LUCES		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
Frontales de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	/		/		/		/		/		/		/				
Traseras de trabajo (reflector)	Focos completos / En buen estado / Funcionando.	/		/		/		/		/		/		/				
B. CABINA																		
Alarma de retroceso *	Funcionando / Función automática con la reversa	/		/		/		/		/		/		/				
Pito	Funcionando / que se oiga a mínimo 50 m.	/		/		/		/		/		/		/				
Asiento en buena condición	Bien ajustado al piso / Tapicería en buen estado / Funcionalidad	/		/		/		/		/		/		/				
Cinturón de seguridad *	De 2 puntos de apoyo / Asegurados a la silla mediante tornillos de seguridad.	/		/		/		/		/		/		/				
Pedales y mandos manuales	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Vidrios en buen estado	(Frontal, Lateral) En buen estado sin cuarteaduras.	/		/		/		/		/		/		/				
Limpiabrisas	En buen estado / Bien asegurados	/		/		/		/		/		/		/				
Extintor de incendio	Tipo PQS de 10-20 lbs, en perfecto estado, fecha vto. vigente. Revisión mensual.	/		/		/		/		/		/		/				
Indicadores de presión hidráulica de motor, convertidor, transmisión, refrigerante, horometro, tacometro, voltimetro, encendido, combustible *	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Puerta	Con seguros funcionando. (abierta y/o cerrada)	/		/		/		/		/		/		/				
C. ESTADO MECANICO																		
Ventilador y correa	Sin fugas / Nivel de agua de acuerdo al fabricante / Mangueras sin fugas / Hélices completas / correas	/		/		/		/		/		/		/				
Control de fugas hidráulicas *	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Batería y cables	Niveles correctos / bornes limpios / Cables en buen	/		/		/		/		/		/		/				
Tubo de escape (Exhosto)	Completo y sin roturas.	/		/		/		/		/		/		/				
Estado pasadores (gatos) *	En buen estado / Bien asegurados	/		/		/		/		/		/		/				
Mecanismo de giro de Tornamesa *	Mandos en buen estado / Piñones con dientes completos / Cumplir los 360°	/		/		/		/		/		/		/				
Corona de tornameza *	Funcionando / En buen estado	/		/		/		/		/		/		/				
Orugas	Tensionadas / Sin roturas.	/		/		/		/		/		/		/				
Estado general desgarrador (balde)	En buen estado / Dientes completos	/		/		/		/		/		/		/				
Funcionamiento del motor *	Mínimo / acelerado.	/		/		/		/		/		/		/				
Secciones y Cilindros Boom	En buen estado	/		/		/		/		/		/		/				
Mandos de avance *	Funcionando / Sin fugas / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Mando de estacionamiento (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Mandos de levante del brazo (funcionando) *	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Compartimiento del motor	Aseado	/		/		/		/		/		/		/				
Manguera de agua en buen estado	En buen estado / Sin fugas / Abrazaderas bien aseguradas	/		/		/		/		/		/		/				
Zapatas	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Rodillos Inferiores-Superiores *	Funcionando / En buen estado.	/		/		/		/		/		/		/				
Bombas hidráulicas y mangueras *	Bombas sin fugas / Mangueras en buen estado y sin fugas.	/		/		/		/		/		/		/				
Vo. Bo. Supervisor HSQ																		

El Supervisor debe verificar diariamente que el formato esté totalmente diligenciado.

Fuera de servicio: SI / NO

Fecha de Corrección: DIA / MES / AÑO

C: Cumple / NC: No cumple

FIRMA DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
CONSORCIO BESA		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andes Roa
Empresa Propietaria:	Equicos.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo

SEMANA DEL 9 DE marzo DE 2023 AL 9 DE marzo DE 2023 | MARCA DEL EQUIPO: Furukawa | Referencia No: 11

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	NA	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓	X ✓		✓		✓		✓						
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andres Fernando Roa

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Damar Martilla.
Empresa Propietaria:	EQUICOS.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo

SEMANA DEL 3 DE marzo DE 2023 AL 9 DE marzo DE 2023. | MARCA DEL EQUIPO: N.A. | Referencia No: #2

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	X														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	X														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	X														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Damar Martilla
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo G.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION

CONSORCIO GESA		Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andres Rod.
Empresa Propietaria:	Eavias	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 11 DE marzo DE 2023 AL 16 DE marzo DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	Puma.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		/		/		/		/		/		/			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		/		/		/		/		/		/			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		/		/		/		/		/			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		/		/		/		/		/		/			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		/		/		/		/		/			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		/		/		/		/		/			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		/		/		/		/		/		/			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		/			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/		/		/		/		/			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/		/		/		/		/			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		/		/		/		/		/		/			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		/		/		/		/		/		/			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		/		/		/		/		/		/			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		/		/		/		/		/		/			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		/		/		/		/		/		/			

Observaciones:

Andres Felipe Rca
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Daymont Manilla
Empresa Propietaria:	Equivias.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 11 DE marzo DE 2023 AL 16 DE marzo DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	N/A

Referencia No: #2

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		/		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		/		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		/		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: _____

Daymont Manilla

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	La Glorci.	NOMBRE OPERADOR:	Andres Rca.
SUBCONTRATISTA:	Equipos.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Meryl. Gulo.

SEMANA DEL 18 DE Marzo DE 202 AL 23 DE Marzo DE 2024.

MARCA DEL EQUIPO: Patin. Referencia No: #1.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/		/		/		/		/			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/		/		/		/		/			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		/		/		/		/		/		/			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		/		/		/		/			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/		/		/		/		/			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		/		/		/		/		/		/			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales.		/		/		/		/		/		/			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		/		/		/		/		/		/			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		/		/		/		/		/			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		/		/		/		/		/			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		/		/		/		/		/		/			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		/			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/		/		/		/		/			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/		/		/		/		/			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		/		/		/		/		/		/			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque da combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/		/		/		/		/			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		/		/		/		/			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/		/		/		/		/			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		/		/		/		/		/		/			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NA			/		/		/		/					
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.		/		/		/		/		/		/			
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		/		/		/		/		/		/			

Observaciones: Andres Rca

Firma y Nombre Operador

Meryl. Gulo.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código ó SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	la 6bra.	NOMBRE OPERADOR:	Daymon Montilla
SUBCONTRATISTA:	Famas	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy I. Cuic G.

SEMANA DEL 18 DE MAYO DE 202 AL 23 DE MAYO DE 202 4. | MARCA DEL EQUIPO: N.A | Referencia No: #2.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	N.A	—		—		—		—		—		—		—	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N.A	—		—		—		—		—		—		—	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N.A	—		—		—		—		—		—		—	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N.A	—		—		—		—		—		—		—	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.															
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: Daymon José Montilla

Daymon José Montilla
Firma y Nombre Operador

Mercy I. Cuic G.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GSSR	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Leonid Perez.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo

SEMANA DEL 4 DE marzo DE 2023 AL 9 DE marzo DE 2023. MARCA DEL EQUIPO Mitsubishi Referencia No. 16.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torsion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Leonid Perez

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo C.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andry Boron.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 4 DE Marzo DE 2023 AL 9 DE Marzo DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	N.A Referencia No. #4

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidante del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	X														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentre asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andry Boron

Firma y Nombre Operador

Mercy Carrillo.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	**INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION**	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	**Frente la Gloria**	**NOMBRE OPERADOR:**	Leonid Perez.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	**NOMBRE INSPECTOR SST:**	**Mercy Lorena Carrillo**
SEMANA DEL 11 **DE** marzo **DE 2023 AL** 16 **DE** marzo **DE 2023**		**MARCA DEL EQUIPO**	Hyundai — **Referencia No:** #15

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herrramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicos retraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓					
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torsion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Leonid Perez

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo G.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andey Baron.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 11 DE marzo DE 2023 AL 16 DE marzo DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	DB — Referencia No. #1

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA	—		—		—		—		—		—		—	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NO	—		—		—		—		—		—		—	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NO	—		—		—		—		—		—		—	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andrey Baron
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO BESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	la Gloña.	NOMBRE OPERADOR:	Leonid Perez.
SUBCONTRATISTA:	Ingetricle.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Ortiz G

SEMANA DEL 18 DE mayo. DE 202 AL 23 DE mayo DE 2024. MARCA DEL EQUIPO: Mylacki. Referencia No: #3.

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N/A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N/A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N/A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	N/A														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torsion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Leonid Perez
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Ortiz.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA

INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION

Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
Página	1 de 1

OBRA:	La Gloria.	NOMBRE OPERADOR:	Andrey Baron.
SUBCONTRATISTA:	Ingeroch.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Maria I. Cuic G.

SEMANA DEL 18 DE Marzo DE 202 AL 23 DE Marzo DE 2024. | MARCA DEL EQUIPO: N.A | Referencia No: #4

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de tránsito y de paso, así como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	N.A														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N.A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N.A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N.A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	N.A														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andrey Baron
Firma y Nombre Operador

Maria Isabel Cuic.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	11 al 16 de marzo de 2024.
PROYECTO:	Frente la Gloria.
EMPRESA:	Proyectos y mantenimientos Chipalaca.
MARCA:	Everding.
REF 250	

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	Bueno	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
		Bueno			
		Bueno.			

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO: **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

INSPECCIONADO POR: Marcy Lana Cuello **FIRMA OPERADOR:** Alexander Bernal.

NOMBRES

Powered by CamScanner