CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	4 de marzo al 9 de mar-24.
PROYECTO:	Frente la Gloria.
EMPRESA:	Proyectos y mantenimiento chipatecca.
MARCA:	Everdigm.
REF 250	

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	Bueno	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	Bueno	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	Bueno	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO ; **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

INSPECCIONADO POR: Meraylaena Carrillo. **FIRMA OPERADOR:** Alexander Bonal.

NOMBRES

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 20 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	nazareth	NOMBRE OPERADOR:	JOSE ORTIZ.
SUBCONTRATISTA:	independiente	NOMBRE INSPECTOR SST:	MERCE CARRILLO - TECNICO.

SEMANA DEL 11 DE NOV 20 DE 202 AL 17 DE NOV 24 DE 2024 | MARCA DEL EQUIPO: NA | Referencia No: 5

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percusion martillo hidraulico		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicos retraidos		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales tornillos sueltos. Etc		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden generar riesgos al levantar el brazo		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		NA		NA		NA		NA		NA		NA		NA	
24	Verifica que el bastón de la oruga no presenta grietas ni rajaduras		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torque		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

Firma y Nombre Operador

MERCE CARRILLO TECNICO.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código 0 SGSST-FO-00
		Fecha Edición	Día 29 Mes 11 Año 23
		Página	1 de 1

OBRA:	Nazareth.	NOMBRE OPERADOR:	JOSE ORTIZ.
SUBCONTRATISTA:	Ingeniade	NOMBRE INSPECTOR SST:	NICOLAS MERCADILLO.

SEMANA DEL 03 DE MARZO DE 202 AL 10 DE MARZO DE 2024 | MARCA DEL EQUIPO: NA | Referencia No: 5

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa										✓		✓		✓	
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina										✓		✓		✓	
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico										✓		✓		✓	
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo										✓		✓		✓	
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias										✓		✓		✓	
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.										✓		✓		✓	
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .										✓		✓		✓	
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación										✓		✓		✓	
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.										✓		✓		✓	
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados										✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.										✓		✓		✓	
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.										✓		✓		✓	
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.										✓		✓		✓	
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.										✓		✓		✓	
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga										✓		✓		✓	
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor										✓		✓		✓	
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado										✓		✓		✓	
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion										✓		✓		✓	
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos Etc										✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.										✓		✓		✓	
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres									•	NA		NA		NA	
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo										✓		✓		✓	
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones										NA		NA		NA	
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras										NA		NA		NA	
25	La tubería de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion										✓		✓		✓	

Observaciones:

Jose ortiz

Firma y Nombre Operador

MERCADILLO NICOLAS.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA

INSPECCION DE COMPRESORES

CODIGO 0
SG SST FO-00
PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3100	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equipos			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	375.	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	4 al 9 de marzo 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

X Andres Felipe Rico

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4571.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	ECOLUAS.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Doson.
FECHA DE INSPECCION	4 al 9 de marzo 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	1112.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitoid de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓				✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : **Resp. Correccion:**

OBSERVACIONES:

Cayman Mauricio

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3700.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equmag.			SI [X]	NO [ ]
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	375.	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	11 al 16 de marzo 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: [ ] NO: [X]

Fecha correccion : \ **Resp. Correccion:** \

OBSERVACIONES:

Andios Roc.

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCION DE COMPRESORES

CODIGO 0
SG SST FO-00
PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4571	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equinos.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Doosan
FECHA DE INSPECCION	11 al 16 de marzo 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#2.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓											
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : **Resp. Correccion:**

OBSERVACIONES:

Roy Mon Mantilla
FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3700.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	EQUIVOS			SI ☐	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Loera Camillo	MODELO	2010.	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	18 al 23 de marzo 2024.	UBICACIÓN	Laguna.	SERIE N°	#1.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR		Mercy Loera Camillo.													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andres Loera.

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCION DE COMPRESORES

CODIGO 0
SG SST FO-00
PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4571.	Maquina Propia SI [✓]	NO [ ]
SUBCONTRATISTA	Ecomas.				
INSPECTOR	Mario Loera Cantu.	MODELO	2010.	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	18 al 23 de mayo 2024.	UBICACIÓN	la Gloria.	SERIE N°	#2.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR		Mario Loera						Cantu G.							

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: [✓] NO: [ ]

Fecha correccion : \ **Resp. Correccion:** \

OBSERVACIONES:

Byron Montilla

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	696.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingerode			SI [/]	NO [ ]
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Doosan
FECHA DE INSPECCION	4 al 9 de marzo 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	13

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: [ ] NO: [/]

Fecha correccion : N.A **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Leonid Pen

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	L-15.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade			SI ☐	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2011.	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	4 al 9 de Mayo 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#4

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☒

Fecha correccion : N.A Resp. Correccion: N.A

OBSERVACIONES:

Andrey Baron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	1-15	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingerade.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	11 al 16 de marzo 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA									N.A					
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andrey Baron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	606.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrack.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Magl Gomez 6.	MODELO	2010.	MARCA	DOOSAN.
FECHA DE INSPECCION	18 al 23 de mayo 2024.	UBICACIÓN	La Gloria.	SERIE N°	#3.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR		Magl Icero Comic 6.													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Leonel Perez

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	696.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Doosan
FECHA DE INSPECCION	11 al 16 de Marzo 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE Nº	#3.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro				✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio — SI: ✓ NO:

Fecha correccion : — Resp. Correccion:

OBSERVACIONES:

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCION DE COMPRESORES

CODIGO 0
SG SST FO-00
PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	1-15.	Maquina Propia	SI ✓ NO
SUBCONTRATISTA	Ingetrade				
INSPECTOR	Mercy I. Cuic G.	MODELO	2019.	MARCA	Sullair
FECHA DE INSPECCION	18 al 23 de marzo 2021.	UBICACIÓN	La Gloria.	SERIE N°	#4.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES D	LUNES N	MARTES D	MARTES N	MIERCOLES D	MIERCOLES N	JUEVES D	JUEVES N	VIERNES D	VIERNES N	SABADO D	SABADO N	DOMINGO D	DOMINGO N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR		Mercy Isaac Cuic G													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : \ **Resp. Correccion:** \

OBSERVACIONES:

Ardey Boron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	N/A.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingeplode			SI ☐	NO ☐
INSPECTOR	Mercedes Carrillo - Luis Tarazona	MODELO	900 BTD - CAT	MARCA	SULLAIR
FECHA DE INSPECCION	11 al 17 de MARZO 2024	UBICACIÓN	Tabul	SERIE N°	004-100A-53.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR		Ninguna novedad reportada.													

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : N/A **Resp. Correccion:** N/A

OBSERVACIONES:

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA: Compresor — CODIGO: NA — Maquina Propia SI ☐ NO ☐

SUBCONTRATISTA: Indelcade.

INSPECTOR: Melo Carrillo - Vacunero — MODELO: 900 CFM CAT — MARCA: Sullair

FECHA DE INSPECCION: 08 al 10 de Mayo 2021 — UBICACIÓN: Salud. — SERIE N°: 004-100A-53-

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion										/		/		/	
	Patas de anclaje en buenas condiciones										/		/		/	
	Bomba de compresion en buen estado										/		/		/	
	Motor en buen estado										/		/		/	
	Tanque de combustible en buen estado										/		/		/	
	Valvula de seguridad funcionando										/		/		/	
	Extintor de incendios										/		/		/	
	Manitold de salida en buen estado										/		/		/	
	Puertas laterales con seguros										/		/		/	
	Tubo de escape en buenas condiciones										/		/		/	
	Control de fugas hidraulicas										/		/		/	
	Valvula de alivio operando										/		/		/	
	Resguardo en los mecanismos de giro										/		/		/	
	Mangeras con abrasaderas										/		/		/	
	Raceres de empalmes en buenas condiciones										/		/		/	
	Encandio del motor en buen estado										/		/		/	
	Control de fugas de combustible										/		/		/	
	Aparejo de enganche o tiro										/		/		/	
	Acoples rapidos de mangera con seguros										/		/		/	
	Indicador de (aceite motor,refigerante)										/		/		/	
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro										/		/		/	
	Baterias										/		/		/	
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR										Adalberto Bandal					

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : NA — **Resp. Correccion:** NA


OBSERVACIONES:

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ecovias	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 9 DE marzo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


x Andres Felipe Rueda
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO MESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 09 DE mayo 202 A.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la maniputación de las mismas y en constancia firmo.


Andrés Felipe Rua.
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ecivias.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 9 DE mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #2.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO JESUS	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 9 DE mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena carrillo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Eashias	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE marzo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


x Andrea Rca
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO MESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Eolvios.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE marzo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


x Andrea Roa
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO VIAS	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE Mayo 2024				MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #12



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Daymon Montilla
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Carrillo
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Eavicas.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE MAYO 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Jaymon Villa
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	La Gloria.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Eanios	NOMBRE INSPECTOR SST:	Miguel Cuadros.		
SEMANA DEL 18 AL 23 DE Mayo 2024				MARCA DEL EQUIPO:	G TIFOR. REFERENCIA Nº: #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andres Rca
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Miguel Cuadros G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO VESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	la Gloria.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR			
EMPRESA PROPIETARIA	Egavas.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mary Lorena Cantu.	1600.	
SEMANA DEL 18 AL 23. DE Mayo 2024.				MARCA DEL EQUIPO:	GE TIRFOR.	REFERENCIA Nº #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andres Roa
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mary Lorena Cantu C.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VIAS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	la Gicha.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600.		
EMPRESA PROPIETARIA	Eavias	NOMBRE INSPECTOR SST:	Meiry lorena Cavilo.		
SEMANA DEL 18 AL 23 DE Marzo 2024.				MARCA DEL EQUIPO:	CE. TIFOR. REFERENCIA Nº: #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Jairon Montilla
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Meiry lorena Cavilo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	la Gica.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600.
EMPRESA PROPIETARIA	Equitas	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy Lorena Camilo.	
SEMANA DEL 18 AL 23 DE Mayo 2024.		MARCA DEL EQUIPO: CE. TIFOR.	REFERENCIA Nº: # 2.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Jaymar Montilla
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Lorena Camilo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrack.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 01 AL 9 DE Mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #3.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Leonid Perez

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


Mercy lorena Carrillo G.

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO MESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 9 DE MARO 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #3.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 4 AL 9 DE Marzo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: **C=CUMPLE** **N/C= NO CUMPLE** **N/A= NO APLICA**

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 9 DE Mayo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA N°: #29



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Carrillo
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrode.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE marzo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #3.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner