
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE marzo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #13.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIERCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO MESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingehado.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE 2023			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #4.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Lorena Carrillo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetraide	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 1 AL 16 DE marzo 2024		MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: 44



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓		✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓		✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andres Baron

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


Mercy lorena Carrillo G

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Ingeniade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 18 AL 23 DE marzo 2024		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #3.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Leonel Perez
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Iropetrace.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 18 AL 23. DE Enero 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 713.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


Mercy lorena Carrillo G

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	Ingeroc.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 18 AL 23 DE Nov 2023		MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIERCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓			✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓						

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO VESA	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 13 AL 23 DE Mayo 202			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #4.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


x Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	~~NACIONAL~~ F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Inaplicado.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOV 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 5



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	C	C	C	C	C	C		
Seguro Gancho	C	C	C	C	C	C		
Palanca de Mando Telescópica	C	C	C	C	C	C		
Palanca de Destrabe	C	C	C	C	C	C		
Manija de Transporte	C	C	C	C	C	C		
Palanca Leva de Inversión	C	C	C	C	C	C		
Guía de Cable	C	C	C	C	C	C		
Guaya	C	C	C	C	C	C		
Cubierta o Tapa	C	C	C	C	C	C		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


Mercy Carrillo.
Inspectora SST.

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	Nabuch. T. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600 3200		
EMPRESA PROPIETARIA	Inaelicce.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 11 AL 17 DE NOV 2023		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº	5



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: **C=CUMPLE** **N/C= NO CUMPLE** **N/A= NO APLICA**

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	C	C	C	C	C	C		
Seguro Gancho	C	C	C	C	C	C		
Palanca de Mando Telescópica	C	C	C	C	C	C		
Palanca de Destrabe	C	C	C	C	C	C		
Manija de Transporte	C	C	C	C	C	C		
Palanca Leva de Inversión	C	C	C	C	C	C		
Guia de Cable	C	C	C	C	C	C		
Guaya	C	C	C	C	C	C		
Cubierta o Tapa	C	C	C	C	C	C		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

MERCE CARRILLO
TECNICO.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
CONSORCIO GESA	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	nazareth.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR		
EMPRESA PROMETARIA	maeriade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	meec-carrillo-ruiz-tores.	
SEMANA DEL 08 AL 10 DE marzo 202 C1.		MARCA DEL EQUIPO:	NA	REFERENCIA Nº 5



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: **C=CUMPLE** **N/C= NO CUMPLE** **N/A= NO APLICA**

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho					C	C		
Seguro Gancho					C	C		
Palanca de Mando Telescópica					C	C		
Palanca de Destrabe					C	C		
Manija de Transporte					C	C		
Palanca Leva de Inversión					C	C		
Guia de Cable					C	C		
Guaya					C	C		
Cubierta o Tapa					C	C		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


meec carrillo ruiz tores.

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	Nogalera.	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR			
EMPRESA PROPIETARIA	Inglecol	NOMBRE INSPECTOR SST:	Merce Carrillo - Recreativos		
SEMANA DEL 09 AL 10 DE Marzo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	NA	REFERENCIA Nº 5.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: **C=CUMPLE** **N/C= NO CUMPLE** **N/A= NO APLICA**

FECHA DE INSPECCION Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho					C	C		
Seguro Gancho					C	C		
Palanca de Mando Telescópica					C	C		
Palanca de Destrabe					C	C		
Manija de Transporte					C	C		
Palanca Leva de Inversión					C	C		
Guía de Cable					C	C		
Guaya					C	C		
Cubierta o Tapa					C	C		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Julio Ortiz

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Merce Carrillo Recreativos.

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gloria.	REVISION:	
UBICACIÓN	Patio la Gloria.	FECHA:	19 Abril al 23 de Abril
OPERADOR	Hector Silva.	SUPERVISOR	Maria Camila Fonseca.
HORA INICIAL	1:00 am	HORA FINAL:	4:30 pm.
DESCRIPCIÓN	Llenado e Inyección de cunetas.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS			✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS			✓		✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS			✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETA#"EJE ROTOR			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION			✓		✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Hector Silva FIRMA SUPERVISOR Maria Camila Fonseca.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES			N.A	
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

N.A

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	NORTE Th.	REVISION:	Jairo cuero
UBICACIÓN	Bodega.	FECHA:	18-mayo al 23 mayo 2024
OPERADOR	Jairo cuero	SUPERVISOR	Nocturno
HORA INICIAL	07:00 a.m.	HORA FINAL:	04:30PM
DESCRIPCIÓN	Inyeccion y llenado arcilla.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO	/		/		/		/		/		/			/	
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS	/		/		/		/		/		/			/	
TOLVAS LIMPIAS	/		/		/		/		/		/			/	
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/			/	
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)	/		/		/		/		/		/			/	
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)	/		/		/		/		/		/			/	
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR	/		/		/		/		/		/			/	
ESTADO VALVULAS DE SALIDA	/		/		/		/		/		/			/	
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION	/		/		/		/		/		/			/	

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	/		/		/		/		/		/			/	
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	/		/		/		/		/		/			/	
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	/		/		/		/		/		/			/	
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	/		/		/		/		/		/			/	
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/			/	

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Jairo cuero FIRMA SUPERVISOR Nocturno.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE Versión: 0 Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Marsella.	REVISION:	Jairo cupu
UBICACIÓN	Bodega	FECHA:	11 marzo de la mañana 2024.
OPERADOR	Jairo cupu.	SUPERVISOR	Nacho
HORA INICIAL	09:00 am	HORA FINAL:	04:30 pm.
DESCRIPCIÓN	Inyeccion y lechada ardaid.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS	/		/		/		/		/		/				
TOLVAS LIMPIAS	/		/		/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)	/		/		/		/		/		/				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)	/		/		/		/		/		/				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR	/		/		/		/		/		/				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA	/		/		/		/		/		/				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION	/		/		/		/		/		/				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/				

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Jairo cupu FIRMA SUPERVISOR Nacho

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE Versión: 0 Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Nororiental	REVISOR:	(illegible)
UBICACIÓN	Bodega	FECHA:	06-NOV-2024 / 06/11/2024
OPERADOR	Jairo Cueto	SUPERVISOR	(illegible)
HORA INICIAL	07:00am.	HORA FINAL:	04:30pm.
DESCRIPCIÓN	Inyeccion de anclajes.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS					/		/		/		/				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO					/		/		/		/				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS					/		/		/		/				
TOLVAS LIMPIAS					/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES					/		/		/		/				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)					/		/		/		/				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)					/		/		/		/				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR					/		/		/		/				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA					/		/		/		/				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION					/		/		/		/				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO					/		/		/		/				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO					/		/		/		/				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO					/		/		/		/				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO					/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES					/		/		/		/				

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Jairo FIRMA SUPERVISOR (illegible).

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 18 MAYO AL 23 MAYO DEL 2024.

TRONZADORA N°	2		LUGAR TRABAJO:	Nazareth.	
MARCA:	DEWALT	MODELO:	028720-B3	SERIE:	B7GB3.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	BM		Firma		Firma		Firma							
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 11 MARZO AL 16 MARZO DEL 2024.

TRONZADORA N°	2	LUGAR TRABAJO:	NOAQUA
MARCA: DEWALT	MODELO:	028720-53	SERIE: 6A963.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓					
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Firmado		Firmado		Firmado		Firmado		Firmado					
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner