CONSORCIO CESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Daymont Montilla.
Empresa Propietaria:	Equivos.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 15 DE Abril DE 2023 AL 20 DE Abril DE 2024.		MARCA DEL EQUIPO	N/A
			Referencia No: 1/2

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓	-	✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que evitan el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	N/A														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N/A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N/A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N/A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	N/A														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones: N.A.

Daymont Montilla

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-6
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andres Roa.
Empresa Propietaria:	EQONTAS	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 22 DE Abril DE 2023 AL 27 DE Abril DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	Pulkin
		Rarerencia No:	#1

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		/		/											
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		/		/											
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		/		/											
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/											
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		/											
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		/													
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		/											
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		/		/											
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		/											
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		/											
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		/		/											
12	Se cumple con los estabiecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/											
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		/		/											
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/											
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		/		/											
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		/		/											
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/											
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		/		/											
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		/		/											
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.		/		/											
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.		/		/											
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.		/		/											
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones		/		/											
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.		/		/											
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		/		/											

Observaciones:

Andres Felipe Roa.

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-6
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frenta la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Dayron montilla
Empresa Propietaria:	Equitron.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 22 DE Abril DE 2023 AL 27 DE Abril DE 2024.		MARCA DEL EQUIPO	N-A

Referencia No: 12

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NA														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Dayron Montilla

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSTRUCCIONES CESA	**INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION**	Versión 1	Código SG SST-F-9
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Leonid Perez.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 1 DE Abril. DE 2023 AL 6 DE Abril DE 2023.		MARCA DEL EQUIPO	Mitsubishi. Referencia No #3

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicos retraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales, tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	N-A														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N-A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N-A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N-A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Firma y Nombre Operador

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	**INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION**	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andrey Baron.
Empresa Propietaria:	Ingemade	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 1 DE Abril DE 2023 AL 6 DE Abril DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	N-A
		Referencia No:	#4

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o matariales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NA														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N.A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N.A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N.A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andrey Baron

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo C.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Leonid Pena
Empresa Propietaria:	Ingeniade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 8 DE Abril DE 2023 AL 13 DE Abril DE 2024		MARCA DEL EQUIPO	Komatsu
		Referencia No:	1/3

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	M														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	ND														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Observaciones:

Leonid Pena

Firma y Nombre Operador

Inspectora SST G.

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
CONSTRUCCIONES CESA		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Arley Baron.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 8 DE Abril. DE 2023 AL 13 DE Abril. DE 2024		MARCA DEL EQUIPO	ADA
			Referencia No: #4

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que puedan caer y general un accidente del trabajo.	N-A														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	N-A														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	N-A														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	N-A														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	N-A														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Arley Baron
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION

Versión 1	Código SG SST-F-0
Fecha Edición	nov-23
Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Leonid Perez
Empresa Propietaria:	Ingeniade	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 15 DE Abril DE 2023 AL 20 DE Abril DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	Referencia No 13

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		/		/		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		/		✓		/		/		✓		/			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		/		/		✓		/		/		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		/		✓		✓		/		/		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		/		✓		/		/		/		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		/		/		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		/		✓		/		✓		/		/			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		/		✓		/		✓		/		/			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		/		✓		✓		/		/		/			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		/		/		/		/		/		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		/		/		/		/			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		/		/		/		✓		/		/			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		/		/		/		/		/			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que evitan el daño del motor		/		/		/		/		/		/			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		/		/		✓		/		/		/			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		/		/		/		✓		/			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		/		/		✓		✓		/		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NO														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NO														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NO														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NO														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion		/		/		✓		✓		/		/			

Observaciones:

Leonid Perez
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION

Versión 1	Código	SG SST-F-6	
Fecha Edición	nov-23		
Página	1 de 1		

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Arley Baron.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 13 DE Abril DE 2023 AL 20 DE Abril DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	Referencia No: 14

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N.A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que eviten el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuantran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y generar un accidente del trabajo.	NA														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden generar riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Arley Baron

Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo

Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO MESA	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-6
		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Leorid Perez.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo

SEMANA DEL 22 DE Abril DE 2023 AL 27 DE Abril DE 2023 | MARCA DEL EQUIPO: Mitsubishi | Referencia No: #3

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemana hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que evitan el daño del motor		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NA														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torque.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Leorid Perez
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION PREOPERACIONAL EQUIPO DE PERFORACION	Versión 1	Código SG SST-F-0
CONSORCIO GECSA		Fecha Edición	nov-23
		Página	1 de 1

OBRA:	Frente la Gloria	NOMBRE OPERADOR:	Andrey Baron.
Empresa Propietaria:	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST:	Mercy Lorena Carrillo
SEMANA DEL 22 DE Abril DE 2023 AL 27 DE Abril DE 2023		MARCA DEL EQUIPO	Maquinch.
		Referencia No.	#1

LISTA DE VERIFICACION

ITEM	ACTIVIDADES	N/A	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
1	La operación, el mantenimiento y las reparaciones de la perforadora las realiza unicamente el personal competente y calificado por la empresa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El personal operativo tanto perforista como ayudante estan libres de cadenas, anillos, relojes etc que pueda quedar atrapadas con el movimiento de la maquina		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Se conserva una distancia prudente entre el area de actualizacion del equipo giratorio como el cabezal de perforacion a rotacion y de los equipos rotativos de percucion martillo hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Las zonas de transito y de paso, asi como las escaleras y pasamanos estan limpias de aceite, combustible, y en general guardan el porden y la limpieza en toda el area del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Todo los elementos de control como tableros, palancas de control, llaves de emergencia, estan en buenas condiciones y limpias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Los sistemans hidraulicos y mecanicos trabajan siempre dentro de los limites de presion para los cuales estan diseñados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Las herramientas estan en lugares adecuados donde no puedan caer ocacionando daño a personas o materiales .		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Todo los elementos de seguridad tales como extintor, elementos de corte de energia, valvula de seguridad, se encuentra en perfectas condiciones de operación.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	El area donde va a trabajar se encuentra libre de obtaculos tanto en la superficie como debajo de ella.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Los combustibles y lubricantes en general que son inflamables se encuentran almacenados en depositos adecuados.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El equipo tiene los sistemas de resguardo, instalados y en buen estado.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Se cumple con los establecimientos establecidos en el procedimiento de perforacion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	ACEITE HIDRAULICO: Todas las bombas, motores, valvulas y mangueras se encuentran secas sin tener en su superficie signos de aceite hidraulico.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	Se revisa el nivel de aceite hidraulico en el tanque con el equipo detenido, en terreno horizontal y con todos los cilindros hidraulicosretraidos.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	REFRIGERANTE DEL MOTOR: El radiador del motor de la unidad se encuentra libre de fuga.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	COMBUSTIBLE DEL MOTOR: El tanque de combustible tiene niveles suficientes que evitan el daño del motor		✓		✓		✓		✓				✓			
17	Los filtros del motor se encuentran en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	La grasa se esta inyectando en todos los puntos de lubricacion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	Realiza una revision general para detectar escapes, daños estructurales,tornillos sueltos. Etc.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20	La torre debe estar libre de elementos que pueden caer y general un accidente del trabajo.	NA														
21	El piso donde va a apoyar los estabilizadores (gato) estan libres.	NA														
22	El area del trabajo se encuentra libre de lineas electricas las cuales pueden general riesgos al levantar el brazo.	NA														
23	Observa la tension en la oruga, estado de la zapata, pasadores ajustados y sus eslabones	NA														
24	Verifica que el baston de la oruga no presenta grietas ni rajaduras.	NA														
25	La tuberia de perforacion se encuentra asegurada mediante los dispositivos adecuados como metas guia de torcion.		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Observaciones:

Andrey Baron
Firma y Nombre Operador

Mercy Lorena Carrillo G.
Firma y Nombre INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3120.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equivas.			SI ☑	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	DOOSAN.
FECHA DE INSPECCION	1 al 6 de Mayo 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA									N. A					
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☑ NO: ☐

Fecha correccion : \ **Resp. Correccion:** \

OBSERVACIONES:

x Andres Feliz Noa

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4571	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Eavos.			SI ✓	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	1 al 6 de Abril. 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	12.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Ramon Martilla

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3700	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equivas.			SI ☑	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2012	MARCA	Doxin.
FECHA DE INSPECCION	8 al 13 de Abril 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : _____ Resp. Correccion: _____

OBSERVACIONES:

Andres Perez Roa

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4571.	Maquina Propia SI ✓	NO
SUBCONTRATISTA	Equivias.				
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	8 al 13 de Abril 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#2.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA								N.A						
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO: ✓

Fecha correccion : N.A Resp. Correccion: N.A

OBSERVACIONES:

Jairon Montilla

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3100	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	EQUIPOS.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Atlas Copco.
FECHA DE INSPECCION	15 al 20 de Abril 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/		/			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Bomba de compresion en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/		/			
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/		/			
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/		/			
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/		/			
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/		/			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/		/			
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/		/			
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/		/			
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/		/			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias		/		/		/		/		/		/			
	Horometro	HORA	—													
		MARCA	—													
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andres Felipe Roa

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	455	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equipos			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Docsa
FECHA DE INSPECCION	15 al 20 de Mayo 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	12.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA							N.A							
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : Resp. Correccion:

OBSERVACIONES:

X Ryman Montilla

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	3700	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Equinos.			SI ☑	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	22 al 27 de Abril 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#1

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion															
	Patas de anclaje en buenas condiciones															
	Bomba de compresion en buen estado															
	Motor en buen estado															
	Tanque de combustible en buen estado															
	Valvula de seguridad funcionando															
	Extintor de incendios															
	Manitold de salida en buen estado															
	Puertas laterales con seguros															
	Tubo de escape en buenas condiciones															
	Control de fugas hidraulicas															
	Valvula de alivio operando															
	Resguardo en los mecanismos de giro															
	Mangeras con abrasaderas															
	Raceres de empalmes en buenas condiciones															
	Encandio del motor en buen estado															
	Control de fugas de combustible															
	Aparejo de enganche o tiro															
	Acoples rapidos de mangera con seguros															
	Indicador de (aceite motor,refigerante)															
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro															
	Baterias															
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Ardios para Ka

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	4775	Maquina Propia SI ☑	NO ☐
SUBCONTRATISTA	Fagmas.				
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Doosan
FECHA DE INSPECCION	22 al 21 de Abril 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#12.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		/		/		/		/		/					
	Patas de anclaje en buenas condiciones		/		/		/		/		/					
	Bomba de comprecion en buen estado		/		/		/		/		/					
	Motor en buen estado		/		/		/		/		/					
	Tanque de combustible en buen estado		/		/		/		/		/					
	Valvula de seguridad funcionando		/		/		/		/		/					
	Extintor de incendios		/		/		/		/		/					
	Manitold de salida en buen estado		/		/		/		/		/					
	Puertas laterales con seguros		/		/		/		/		/					
	Tubo de escape en buenas condiciones		/		/		/		/		/					
	Control de fugas hidraulicas		/		/		/		/		/					
	Valvula de alivio operando		/		/		/		/		/					
	Resguardo en los mecanismos de giro		/		/		/		/		/					
	Mangeras con abrasaderas		/		/		/		/		/					
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		/		/		/		/		/					
	Encandio del motor en buen estado		/		/		/		/		/					
	Control de fugas de combustible		/		/		/		/		/					
	Aparejo de enganche o tiro		/		/		/		/		/					
	Acoples rapidos de mangera con seguros		/		/		/		/		/		/			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		/		/		/		/		/		/			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		/		/		/		/		/		/			
	Baterias															
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Darwin Mantilla

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSTRUCCESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	619	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Irgetrade.			SI ✓	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	
FECHA DE INSPECCION	1 al 6 de Abril 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#3.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitoid de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓					
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA											N/A			
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☐

Fecha correccion : _____ Resp. Correccion: _____

OBSERVACIONES:

X _____

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA

INSPECCION DE COMPRESORES

CODIGO 0
SG SST FO-00
PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	1-15	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingenade			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Sullair
FECHA DE INSPECCION	1 al 6 de Abril 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#4.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓							
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA							N/A							
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : **Resp. Correccion:**

OBSERVACIONES:

Andrey Baron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	6010.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingenode.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Doosan
FECHA DE INSPECCION	8 al 13 de Abril 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	# 3.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion : **Resp. Correccion:**

OBSERVACIONES:

Leoyd Perez

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	1-75	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy buena Caballo.	MODELO	2010	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	8 al 13 de Abril 2024.	UBICACIÓN	La Gloria.	SERIE N°	#4.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA							N.A.							
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ~~✓~~ NO: ~~✓~~

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andrey Bonon

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	696	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2016.	MARCA	Doosan.
FECHA DE INSPECCION	15 al 20 de Abril 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#3.

	ITEM	CAN-TIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☒ NO: ☒

Fecha correccion: Leonel Perez Resp. Correccion: \

OBSERVACIONES:

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	16.	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade.			SI ☐	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010.	MARCA	Sullair.
FECHA DE INSPECCION	15 al 20 de Abril 2024.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#4

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de comprecion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓					
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA														
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☒

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andrey Baron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner