	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	600	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrade.			SI ✓	NO
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	200.	MARCA	
FECHA DE INSPECCION	22 al 21 de Abril 2021.	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	713

	ITEM	CAN PEDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manifold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Racores de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encendio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA								N/A						
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ✓ NO:

Fecha correccion :

Resp. Correccion:

OBSERVACIONES:

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE COMPRESORES	CODIGO 0 SG SST FO-00 PAGINA 1-1

MAQUINA	Compresor	CODIGO	115	Maquina Propia	
SUBCONTRATISTA	Ingetrado.			SI ☑	NO ☐
INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo	MODELO	2010	MARCA	Sullair
FECHA DE INSPECCION	22 al 27 de Abril 2024	UBICACIÓN	Frente La Gloria	SERIE N°	#4.

	ITEM	CANTIDAD	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Estructura de soporte en buena condicion		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba de compresion en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tanque de combustible en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de seguridad funcionando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manitold de salida en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Puertas laterales con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas hidraulicas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Valvula de alivio operando		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardo en los mecanismos de giro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangeras con abrasaderas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Raceres de empalmes en buenas condiciones		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Encandio del motor en buen estado		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control de fugas de combustible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Aparejo de enganche o tiro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Acoples rapidos de mangera con seguros		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicador de (aceite motor,refigerante)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hidraulicos, presion de aire, volimetro, horometro		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baterias		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Horometro	HORA			N/A											
		MARCA														
	VO.BO. INSPECTOR	Mercy Lorena Carrillo G														

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio SI: ☐ NO: ☒

Fecha correccion : _____ **Resp. Correccion:** _____

OBSERVACIONES:

Andres Baron

FIRME DEL OPERADOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	22 de Abril al 27 de Abril - 24
PROYECTO:	Frente la Gloria
EMPRESA:	Proyectes y mantenimiento chipoleca.
MARCA:	N.A

REF 250

VERSION 1.001

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	✓	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACIÓN	✓	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	✓	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	✓	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	✓	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCA ATLAS COPCO: **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ**, POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO, DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

INSPECCIONADO POR: Ferney Barragán. **FIRMA OPERADOR:** Cristian Arboleda

NOMBRES

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE PERFORADORA TRACK DRILL 250 CON EXTENCION



FECHA INSPECCIÓN:	15 de Abril del 20 Año. 124.
PROYECTO:	Frente la obra.
EMPRESA:	Proyectos y mantenimientos Chipatecos.
MARCA:	N.A. REF 250

VERSION: 1.031

N°	COMPONENTES	DESCRIPCION			FECHA DE INSPECCION
		ESTADO GENERAL	ACTIVIDAD ACTUAL	PROXIMA	
1	ORUGAS	✓	ENGRASE	QUINCE DIAS	
2	TORRE DE PERFORACION	✓	ENGRASE	QUINCE DIAS	
3	ROTARIA	✓	SE HIZO MANTENIMIENTO	CAMBIO DE CORREA	
4	MOTORES DE TRASLACION	✓	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
5	MANDOS	✓	LIMPIEZA	POR DETERMINAR SEGÚN DESGASTE	
		✓			
		✓			
		✓			

COMPONENTES DEL EQUIPO: CUENTA CON UNA ESTRUCTURA METALICA Y PARA EL TRASLADO CONTIENE DOS ORUGAS - UN BRAZO O TORRE CON EXTENCION PARA PODER PERFORARAR A UNA MAYOR ALTURA COMPLEMENTADO CON UNA ROTARIA MARCAATALAS COPCO : **NO TIENE NINGUNA INSTALACION ELECTRICA - NI MOTORES POR LO TANTO NO HAY EMISION DE GASES NI FUGAZ ,** POR ESTA MISMA RAZON ES POCO PROBABLE QUE CAUSE ALGUN TIPO DE ACCIDENTE

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA TENER PRESENTE CADA VEZ QUE AMERITE EL ENGRASE DE SUS PARTES (ENCARGADO OPERADOR DEL EQUIPO)

PARA EL CASO DEL OPERADOR O PERFORADOR DEL EQUIPO. DEBE PROTEGERSE CON LA DOTACION REGLAMENTARIA O EXIGIDA

INSPECCIONADO POR: Jorge Lopez Castillo **FIRMA OPERADOR:** Alexander Bernal

NOMBRES

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSIÓN 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA 25/11/2023	PAGINA 1 DE 1
OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Ecalvas	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Nov 2023			MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Mando Telescópica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destrabe	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leve de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guia de CABLE	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrea Gallegos
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Equinos	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Mayo 2024.			MARCA DEL EQUIPO	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tenga los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Echitos	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Abril 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Daymon Martillo
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	ECOLIOS.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Abril 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 712



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCION Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbloqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Eamas	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 8 AL 13 DE Abril 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Mando Telescópica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destrabe	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leve de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guia de Cable	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andrea Poo
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1
OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Equicos.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 8 AL 13 DE Mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCION Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho								
Seguro Gancho								
Palanca de Mando Telescopica								
Palanca de Destrabe								
Manija de Transporte								
Palanca Leva de Inversión								
Guia de Cable								
Guaya								
Cubierta o Tapa								

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrea Boa
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Equinos	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 8 AL 13 DE Nov 2023			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años suficientes de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ecalvios.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 8 AL 13 DE Abril 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 712



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVESIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescopica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Linea de Inversion	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Deyman martillo
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSIÓN 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	EQUITOS	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Nov 2023		MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Manilo Telescopica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destrabe	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leva de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guia de Cable	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andrea Rca.
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

VIX 13120

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	ECOLUCIS	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Nov 202			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA N°: #1.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Diversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andres Rico
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

MaryloreaCarrillo6.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA	PAGINA
			21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Abril 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópico	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbloq	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Ramon Martinez
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ecolvras.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Abril 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 4 Q



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Ryerson 1.70m 71kg
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	EQUINOS	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Mayo 2024		MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andres Perez Ruiz
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA		NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Nov 2023			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #1



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Diversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andres Perez Ruiz
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Equinos.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Nov 2023			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 002



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesta en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	Ecolvios	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Abril 2024		MARCA DEL EQUIPO: CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 1/2.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingenioo.	NOMBRE INSPECTOR SST. Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 2 AL 6 DE Mayo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #13



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desfrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingehade	NOMBRE INSPECTOR SST Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Nov DEL 4			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #3



Marcar en el recuadro con una "X" en caso del C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbloq	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de los mismos y en constancia firma.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Inpenicle	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Abril 2024.		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #4.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesta en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

x Andrea Barón
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingehade	NOMBRE INSPECTOR SST Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 1 AL 6 DE Mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guayo	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 25/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingelectro.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 6 AL 13 DE Mayo 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #3



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	OBSERVACIONES	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las retenas y en constancia firmo.

y


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingenade	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 8 AL 12 DE Abril 2024			MARCA DEL EQUIPO	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #13



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓		✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		25/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrack.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 8 AL 13 DE Abril DEL 4.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: 4 4.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCION Y/O REVISIÓN							MES	Año
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescopica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrake	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Bonor
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600
EMPRESA PROPIETARIA	Impetrac.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G	
SEMANA DEL 5 AL 13 DE Abril 2024		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR
			REFERENCIA Nº: 4/4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN: MES	AÑO					
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Palanca Lava de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Guipa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andrey Baron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Nov DEL 24			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #3



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVESIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Manilla Telescopica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA	PAGINA
			21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingemade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Abril 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 113.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	/	/	/	/	/	/		
Seguro Gancho	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Mando Telescópica	/	/	/	/	/	/		
Palanca de Destralse	/	/	/	/	/	/		
Manija de Transporte	/	/	/	/	/	/		
Palanca Leva de Inversión	/	/	/	/	/	/		
Guia de Cable	/	/	/	/	/	/		
Guaya	/	/	/	/	/	/		
Cubierta o Tapa	/	/	/	/	/	/		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Yeisson Perez

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR


Mercy lorena Carrillo G

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 25/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetracto	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Abril 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 4-4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Andrey Barron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Carrillo
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrado.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 15 AL 20 DE Nov 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA N° 44



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Manilla Telescopica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Desbrake	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Loca de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firma.

Andrey Barron
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy Carrillo
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingeteode	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE MAYO 2024.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #3.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCIÓN	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destralse	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA	PAGINA
		21/11/2023	1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Camilo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE ENERO 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 13



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destralle	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Inspecta de	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº 4.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las estrobas y en constancia firmo.

Andrey Bonor
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ingetrade.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 22 AL 27 DE Noviembre 4.			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº #4



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE NC= NO CUMPLE NA= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Maniob Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guía de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Andrey Borrero
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gloria.	REVISOR:	N.A.
UBICACIÓN	Pako la Gloria.	FECHA:	3-Abril - 6 abril /24.
OPERADOR	Hector Silva.	SUPERVISOR	Nancy Lopera Camilo.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL:	4:00pm.
DESCRIPCIÓN	Lavado e Inyección de Concreto.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS					✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO					✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS					✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS					✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES CRUCETA AL EJE ROTOR					✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA					✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION					✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES:

El dia 6 de Abril se realiza mantenimiento al equipo de inyección.

FIRMA OPERADOR: Hector S. FIRMA SUPERVISOR: Marcell Camilo G.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERADO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Codigo: HSE
		Version: 2
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gloria.	REVISIÓN:	N-A.
UBICACIÓN	Pako la Gloria.	FECHA:	9-Abril-12 abril /24.
OPERADOR	Hector Silva.	SUPERVISOR	Nancy Lopez Camilo.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL:	4:00pm.
DESCRIPCIÓN	Lavado e Inyección de Concreto.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS					✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO					✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS					✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS					✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Camisa Cauchu)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES CRUCETAS/EJE ROTOR					✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA					✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION					✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gloria.	REVISION	N.A.
UBICACIÓN	Pako la Gloria.	FECHA	28 - Abril - 23 al 30 abril /23.
OPERADOR	Hector Silva.	SUPERVISOR	Nancy Loera Camilo.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL	4:00pm.
DESCRIPCIÓN	Lavado e Inyección de Concreto.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS					✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO					✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS					✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS					✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Caucho Caucho)					✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR					✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA					✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION					✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Nariño	REVISOR	Jouro Lopez
UBICACIÓN	Bodega.	FECHA	01 al 03 abril 2024.
OPERADOR	Jouro Lopez.	SUPERVISOR	Mocrones
HORA INICIAL	08:00 a.m.	HORA FINAL	04:30 p.m.
DESCRIPCIÓN	Inyeccion y llenado cortinas		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS	/		/		/		/		/		/				
TOLVAS LIMPIAS	/		/		/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)	/		/		/		/		/		/				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)	/		/		/		/		/		/				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES "CRUCETAS" EJE ROTOR	/		/		/		/		/		/				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA	/		/		/		/		/		/				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION	/		/		/		/		/		/				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	/		/		/		/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES	/		/		/		/		/		/				

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR Jouro FIRMA SUPERVISOR Mocrones.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 22 ABRIL 2021 AL 27 ABRIL DEL 2021

TRONZADORA N°	2		LUGAR TRABAJO:	Maicao.	
MARCA:	DEWALT	MODELO: D28730-B3	SERIE:	B7963.	

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA, CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA, RESORTE, EJES, POLEAS, CORREAS, RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, LUBRICACION, ETC)	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 22 ABRIL AL 28 ABRIL DEL 2021

TRONZADORA N°	1		LUGAR TRABAJO:	NORTH	
MARCA :	BOSCH	MODELO:	2021	SERIE:	232000389

DESCRIPCION	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERCOLES D	MIERCOLES M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS ETC)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Gmin		Gmin		Gmin		Gmin							
HOROMETRO														





OBSERVACIONES

Powered by CamScanner


INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 15 ABRIL AL 20 ABRIL DEL 2024.

TRONZADORA N°	2		LUGAR TRABAJO:	MACHIN.	
MARCA:	DEWALT	MODELO: D28730-B3	SERIE:		BA163.

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓		✓							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 15 ABRIL AL 20 ABRIL DEL 2024

TRONZADORA N°	1		LUGAR TRABAJO:	ROACH	
MARCA :	BOSCH	MODELO:	2012	SERIE:	732000307

DESCRIPCION	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERCOLES D	MIERCOLES M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS. ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 08 ABRIL AL 13 ABRIL DEL 2021

TRONZADORA N°	2.		LUGAR TRABAJO:	MACARENA	
MARCA :	DEWALT	MODELO: D28730-B3	SERIE:	B2963	

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓									
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓									
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓									
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓									
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓									
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA


CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 01 ABRIL AL 30 ABRIL DEL 2024

TRONZADORA N°	2		LUGAR TRABAJO:	YOPAL	
MARCA :	DEWALT	MODELO:	D28730-B3	SERIE:	B2063

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	/		/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/		/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/		/		/			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TROMPO MEZCLADOR

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación	Frente la Gloria	Marca	Ruwa Jimonel	Modelo	9005	Última mantenimiento	ENERO 24
Inspeccionado por	Maria Idora Camilo G.	Número de equipo	0001			Horómetro Actual	6 Hr
Capacidad de cargue		Velocidad	P.B.	Tipo de motor	GASOLINA ___ DIESEL X		Hor. Mtto. 8Hrs
En caso de ser motor eléctrico	MONOFÁSICO ___	BIFÁSICO ___	TRIFÁSICO ___				ELECTRICO ___

NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	FIRMA OPERADORES						
			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Yarel Avila Uarte	1099345894	Ayudante de obra							
Popular Paiva Arroyo									

IMAGEN



Trompo Mezclador

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN REQUERIDOS
(Marque con una X sobre el elemento)

Protección de cabeza	Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección de manos y brazos	Protección pies	Protección corporal	Protección especial

CONVENCIONES	C	NC
	CUMPLE	NO CUMPLE

INSPECCIÓN

ÍTEM	ESTANDAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CABINA GUARDA MOTOR	Se encuentra en su apariencia y limpia de fuga																	
	Se encuentra libre de suciedad y elementos ajenos al equipo																	
	Se evidencia su buen funcionamiento																	
CHASIS	Su chasis mecánicos se encuentran en buen estado y sus funcionalidades																	
	Su cargue con las manos en contacto y en funcionalidad																	
	Su nivel de estabilización se funciona, no presenta oxidación, corrosión o desgastes excesivos																	
	El sistema gira los 360° de ángulos completos																	
	El freno funcionalidad y funciona como debería																	
	El sistema se funciona y su sistema esta engrasado como que su manejo es suave																	
MOTOR	Se evidencia buen funcionamiento, en los alrededores y en filtraciones de aceites																	
	No se encuentra ruidos extraños o vibraciones exageradas del motor																	
	El motor no esta sobrecalentado																	
	Se encuentra fabricación de combustible																	
	La capacidad eléctrica se alguna y corresponde con capacidad que el equipo requiere																	
OEJA	No presenta fisuras, deformidad o rotación																	
	Los signos de la oreja están y son funcionales, no presentan rotura o grietas																	
	El operador cumple la capacidad de 1 / 2 o medias en el funcionamiento del equipo																	
RUEDAS	Se encuentran fabricadas de aire y buenas																	
	Se encuentran inflados																	
	Se evidencia protección de los cuellos evitando la contaminación de productos químicos																	
	Las funciones permiten el traslado del equipo																	
GENERALES DEL EQUIPO	El equipo de operación por una persona con experiencia																	
	Se evidencia delimitación del área de maniobra, funciones de personal cuando esta operando																	
	Realiza una limpieza del equipo en un lugar estable y seguro																	
	El equipo tiene protectores contra las condiciones climáticas																	
	El equipo se encuentra ubicado al final de la jornada																	

FIRMA DE INSPECCIÓN DIARIA DE CAMPO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO

Recomendaciones / Observaciones

Nota: 1. El supervisor debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado
2. Tener siempre presente el consejo: Hacerlo bien la primera vez

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL TROMPO MEZCLADOR

DATOS DE INSPECCIÓN

Ubicación	Ramo la Ceiba	Marca	Lino y Miguel	Modelo	2503	Última mantenimiento	Enero 124
Inspeccionado por	Maicy Lopez Carrillo	Número de equipo	CAGA1			Semana del	8 al 13 Mes de Abril
Capacidad de cargo		Estado	Bn A	Tipo de motor	GASOLINA ___	DIESEL X	ELÉCTRICO ___
En caso de ser motor eléctrico	MONOFÁSICO ___	BIFÁSICO ___	TRIFÁSICO ___				

NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO
Esteban Montoya Ospina	9711748B3	Operario
Abel Zapata	91284647	Ayudante

FIRMA OPERADORES

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	NOMBRES

MAQUINA



Trompo Mezclador

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(Marque con una X sobre el elemento)



Protección de cabeza	Protección ocular y facial	Protección auditiva	Protección respiratoria	Protección de manos y brazos	Protección pies	Protección corporal	Protección especial

CONVENCIONES	C	NC
	CUMPLE	NO CUMPLE

INSPECCIÓN

ÍTEM	ESTANDAR	APLICA		LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO		OBSERVACIONES
		S	NO															
CABINA GUARDA MOTOR	El extintor y su aparato y clase es funcional																	
	No encuentra libre de elementos químicos																	
	Se encuentra libre de accesorios y elementos agenos cargados																	
	Se evidencia buena de tecnología y es funcional																	
CHASIS	La pintura mecánica se encuentra en optimas y son funcionales			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	La cerradura con las cuadra es correcto y es funcional			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	La base de estabilización se encuentra en optimas condiciones, se presenta soldadura, corrosión o desgaste excesivo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El cilindro gira en 360° en ángulo completo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El tanque de combustible y funciona correctamente			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El cilindro se funciona y no presenta ruido engrasado para que su movimiento sea suave			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
MOTOR	se evidencia buen funcionamiento, sin ruidos extraños y sin filtraciones de aceites			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	No se encuentra ruidos extraños o vibraciones excesivas del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El motor no esta calentado			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	se encuentra bien ajustado de correa/fijas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	La instalación eléctrica se segura y corresponde a la capacidad que el equipo requiere			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
OLLA	no presenta filtraciones del material o mezcla			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	Las aspas de la olla estan y son funcionales, no presentan roturas o grietas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El operario cumple la capacidad de 1 o 2 bultos en el funcionamiento del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
RUEDAS	se encuentra bien ajustadas los ejes y bancos			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	se encuentran inflables			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	se evidencia protección de las cuadra evitando la contaminación de productos químicos			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	son funcionales, permiten el traslado del equipo			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
GENERALES DEL EQUIPO	El equipo es operado por una persona con experiencia			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	se evidencia delimitación del área de maniobra (cerrando el acceso de personal agena a la operación)			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	realiza la ubicación del equipo en un lugar estable y seguro			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El equipo tiene protecciones contra las condiciones climáticas			✓		✓		✓		✓		✓		✓				
	El equipo se encuentra limpio al final de la jornada			✓		✓		✓		✓		✓		✓				

FIRMA DE INSPECCIÓN GUARDA EN CAMPO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
	Maicy Lopez Carrillo	Maicy Lopez	Maicy Lopez	Maicy Lopez	Maicy Lopez	Maicy Lopez	

Recomendaciones / Observaciones

Nota 1. El operador debe verificar que el formato se encuentre totalmente diligenciado
2. Tener siempre presente el concepto técnico/mecánico

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: José Luis Sandoval Cédula: 4292756 Cargo: Almacenista

Semana desde: 1 hasta 6 abr del año 2024.

Lugar: Fuente la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	X		X		X		X		X		X			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	X		X		X		X		X		X			
4	3	BARRAS	Estado general	X		X		X		X		X		X			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, melas, estrias desgastadas	X		X		X		X		X		X			
6	1	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	X		X		X		X		X		X			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	X		X		X		X		X		X			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	X		X		X		X		X		X			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	X		X		X		X		X		X			
11	84	MACHETE	mango, filo y funda	X		X		X		X		X		X			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	X		X		X		X		X		X			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	X		X		X		X		X		X			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	X		X		X		X		X		X			
15	2	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), vaide, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	X		X		X		X		X		X			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	X		X		X		X		X		X			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	X		X		X		X		X		X			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	X		X		X		X		X		X			
19	1	OTROS	Hacha	X		X		X		X		X		X			
20																	
Firma																	

APROBADO POR: [illegible] CARGO: HSEQ. FIRMA: [illegible]

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel Fonteros Rincon **Cédula:** 1053369268 **Cargo:** Almacenista

Semana desde: 8 **hasta** 13 abril **del año** 2024

Lugar: Frente la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	X		X		X		X		X		X			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	X		X		X		X		X		X			
4	3	BARRAS	Estado general	X		X		X		X		X		X			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	X		X		X		X		X		X			
6	3	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	X		X		X		X		X		X			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	X		X		X		X		X		X			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	X		X		X		X		X		X			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	X		X		X		X		X		X			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	X		X		X		X		X		X			
11	4	MACHETE	mango, filo y funda.	X		X		X		X		X		X			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	X		X		X		X		X		X			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	X		X		X		X		X		X			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, enmiendas), dientes (desgastados)	X		X		X		X		X		X			
15	2	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), vaide, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	X		X		X		X		X		X			
16	1	HOMBRE SOLO	Estado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	X		X		X		X		X		X			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	X		X		X		X		X		X			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	X		X		X		X		X		X			
19	1	OTROS Hacha		X		X		X		X		X		X			
20																	

Firma Manuel F Contreras

APROBADO POR: Mercy Barragan **CARGO:** HSEQ. **FIRMA:** Mercy Barragan.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner