
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1
OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Falvicas.	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 14 AL 18 DE Mayo 2024		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #2



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES C-NC-NA	MARTES C-NC-NA	MIÉRCOLES C-NC-NA	JUEVES C-NC-NA	VIERNES C-NC-NA	SÁBADO C-NC-NA	Observaciones	
Gancho		✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe		✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión		✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable		✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya		✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa		✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.


Jaymon Montilla
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SGSST	VERSION 0
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR	FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1

OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600		
EMPRESA PROPIETARIA	Ecolvicis	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G			
SEMANA DEL 14 AL 18 DE Mayo 2024			MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #0.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCION Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho		✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe		✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte		✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión		✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable		✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya		✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa		✓	✓	✓	✓	✓		


Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

RAYMON MARTILLO
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		SGSST	VERSION 0
CONSTRUCCIONES CCC	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TIRFOR		FECHA 21/11/2023	PAGINA 1 DE 1
OBRA	F. la Gloria	CAPACIDAD DE CARGA MAX DEL TIRFOR	1600	
EMPRESA PROPIETARIA	Ecjuas	NOMBRE INSPECTOR SST: Mercy lorena Carrillo G		
SEMANA DEL 20 AL 25 DE Mayo 2023		MARCA DEL EQUIPO:	CE TIRFOR	REFERENCIA Nº: #2.



Marcar en el recuadro con una "X" en caso de: C=CUMPLE N/C= NO CUMPLE N/A= NO APLICA

FECHA DE INSPECCIÓN Y/O REVISIÓN							MES	AÑO
ASPECTOS DE REVISIÓN Y/O INSPECCION	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	Observaciones	
	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA	C-NC-NA		
Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Seguro Gancho	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Mando Telescópica	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca de Destrabe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Manija de Transporte	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Palanca Leva de Inversión	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guia de Cable	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Guaya	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Cubierta o Tapa	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

Declaro que conozco a los riesgos que estoy expuesto en el manejo de Tirfor y tengo los años necesarios de experiencia para la manipulación de las mismas y en constancia firmo.

Dayma Martilla
FIRMA Y NOMBRE DEL OPERADOR

Mercy lorena Carrillo G.
FIRMA Y NOMBRE INSPECTOR SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel F contreras **Cédula:** 1002136766 **Cargo:** Oficial

Semana desde: 6 **hasta** 11 may **del año** 2024

Lugar: Campamento la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	3	BARRAS	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, melas, estrias desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	4	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	1	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	5	MACHETE	mango, filo y funda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	3	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19		OTROS															
20	1	Hacha		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Firma		Manuel F. contreras															

APROBADO POR: Heyla Ramallo **CARGO:** HSE. **FIRMA:** Heyla Ramallo.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO SESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Sesa.

Inspeccionado por: Manuel F Contreras Cédula: 1023136765 Cargo: Almacenista

Semana desde: 14 hasta 18 may. del año 2024.

Lugar: Campamento la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.			/		/		/		/		/			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)			/		/		/		/		/			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo), puntas desgastadas			/		/		/		/		/			
4	3	BARRAS	Estado general			/		/		/		/		/			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas			/		/		/		/		/			
6	4	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas			/		/		/		/		/			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)			/		/		/		/		/			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)			/		/		/		/		/			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astillado, flojo)			/		/		/		/		/			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.			/		/		/		/		/			
11	5	MACHETE	mango, filo y funda.			/		/		/		/		/			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla			/		/		/		/		/			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)			/		/		/		/		/			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)			/		/		/		/		/			
15	3	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)			/		/		/		/		/			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.			/		/		/		/		/			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.			/		/		/		/		/			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados			/		/		/		/		/			
19	1	OTROS Hacha				/		/									
20																	

Firma Manuel F Contreras

APROBADO POR: Mayerlin Cantillo CARGO: HSE- FIRMA: Mayerlin Cantillo G.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel F Cantillo So **Cédula:** 1003136766 **Cargo:** Mecanico

Semana desde: 20 **hasta** 25 mayo **del año** 2024

Lugar: Campamento la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo), puntas desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	3	BARRAS	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	4	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astillado,flojo), caras, bordes, antichispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	2	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	4	MACHETE	mango, filo y funda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchila	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	3	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	1	OTROS Hacha		✓													
20																	

Firma Manuel F Cantillo So

APROBADO POR: Mayerlin Carrillo **CARGO:** HSE. **FIRMA:** Mayerlin Carrillo.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA

PREOPERACIONAL HERRAMIENTA MENOR

Nombre de la empresa: Consorcio Gesa.

Inspeccionado por: Manuel F contreras Cédula: 1005136766 Cargo: 1005136766

Semana desde: 27 hasta 31 may del año 2024.

Lugar: Campamento la Gloria.

B: Buen estado / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	REVISION O CONDICIONES INSEGURAS	LUN		MAR		MIÉR		JUEV		VIER		SÁB		DOM	
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	1	FLEXOMETRO DECAMETRO	Estado de la escala de medicion, uña.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	10	PALAS (UNION ENTRE CABO Y PALA)	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	10	PICAS (UNION ENTRE CABO Y PICA)	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo), puntas desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	3	BARRAS	Estado general	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	2	ALICATES, PINZAS	Aislamientos, mandibulas no enfrentadas correctamente, mellas, estrias desgastadas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	1	MARTILLOS, PORRAS, MACETAS	mango (ajuste, quebrado, astilado,flojo), caras, bordes, antichispas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	2	SERRUCHOS (DIENTES)	Mango, dientes (trabados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	3	LIMAS	Cabo, cuerpo (fisuras, grietas y remiendos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	3	PALADRAGA	Mango (ajuste, quebrado, astilado, flojo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	2	SEGUETA (MARCO COMERCIAL Y HOJA ASEGURADA)	Marco, hoja e instalacion.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	5	MACHETE	mango, filo y funda.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	1	CIZALLA	Ajustes y filo d ecuchilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	4	DESTORNILLADOR	Mango (flojo, suelto) punta (desgastada, doblada)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
14	1	LLAVE ESPANSIVA	Estado (grietas, fisuras, emiendos), dientes (desgastados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
15	3	CARRETILLA	Armazon (fuerte y recto), valde, llantas, mango, ruedas, (asegurador de armazon)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
16	1	HOMBRE SOLO	Esatado general (fisuras,tornillo de ajuste, resortes, dientes desgastados.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
17	2	BICHIROQUE	Estructura de hierro, 1/4 de pulgada doblada en forma de llave o manivela.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
18	2	EXTENSIONES ELECTRICAS	Estado de tomas y cableados	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
19	1	OTROS Hacha		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
20																	

Firma: Manuel F contreras

APROBADO POR: Manuel Camilo CARGO: HSE. FIRMA: Manuel Camilo

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA

CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 06 MAYO AL 11 MAYO DEL 2024.

TRONZADORA N°	12	LUGAR TRABAJO:	RACIMO.
MARCA:	DEWALT	MODELO: 02893O-B3	SERIE: 87068

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M	D	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	/		/		/		/							
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	/		/		/		/							
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	/		/		/		/							
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	/		/		/		/							
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	/		/		/		/							
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	/		/		/		/							
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	/		/		/		/							
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)	/		/		/		/							
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	/		/		/		/							
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	/		/		/		/							
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	/		/		/		/							
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA

CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 13 MAYO AL 18 MAYO DEL 2024

TRONZADORA N°	1		LUGAR TRABAJO:	NARIÑO.	
MARCA :	BOSCH.	MODELO:	2022	SERIE: 233000809.	

DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			/		/		/		/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			/		/				/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/		/		/		/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			/		/		/		/		/			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR														
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner


INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA

CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 20 mayo AL 25 mayo DEL 2024

TRONZADORA N°	1	LUGAR TRABAJO:	Rosario.
MARCA:	BOSCH	MODELO: 2022	SERIE: 232000309.

DESCRIPCION	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)			/		/		/		/		/			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA			/		/		/		/		/			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES ,POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)			/		/		/		/		/			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO			/		/		/		/		/			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO			/		/		/		/		/			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC.)			/		/		/		/		/			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			/		/		/		/		/			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			/		/		/		/		/			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA			/		/		/		/		/			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR			[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

INSPECCION PREOPERACIONAL TRONZADORA

CONSORCIO GESA

PERIODO: DEL 23 MAYO AL 01 JUNIO DEL 2024

TRONZADORA N°	2		LUGAR TRABAJO:	Nazareth.	
MARCA:	DEWALT	MODELO: D28730-B3	SERIE:	5Y463	

DESCRIPCION	LUNES D	LUNES M	MARTES D	MARTES M	MIERCOLES D	MIERCOLES M	JUEVES D	JUEVES M	VIERNES D	VIERNES M	SABADO D	SABADO M	DOMINGO D	DOMINGO M
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA , CONEXIÓN A TIERRA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LOS MANDOS DE ARRANQUE Y PARADA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y ROTACION (MANIJA , RESORTE ,EJES POLEAS ,CORREAS , RODAMIENTOS, ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA Y DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ACCESORIOS ADECUADOS PARA EL CORTE DE MATERIAL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN BURROS O SOPORTE PARA EL MANEJO DEL MATERIAL LARGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERAL DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS , ASEO , LUBRICACION ,ETC)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE ORDEN Y ASEO DE LA MAQUINA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Firma		Firma		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			
HOROMETRO														





OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Codigo: HSE Version: 0 Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gloria.	REVISION:	—
UBICACIÓN	Portavia 2.	FECHA:	2. mayo - al 4. mayo
OPERADOR	Abey Jimenez.	SUPERVISOR	Marcal. Cano 6.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL:	4:00 pm.
DESCRIPCIÓN	Lavado e inyección.		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS							/		/		/				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO							/		/		/				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS							/		/		/				
TOLVAS LIMPIAS							/		/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES							/		/		/				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)							/		/		/				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)							/		/		/				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR							/		/		/				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA							/		/		/				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION							/		/		/				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO									/		/				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO									/		/				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO									/		/				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO									/		/				
PRUEBAS FUNCIONALES									/		/				

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Abey Jimenez. FIRMA SUPERVISOR Marcal. Cano 6.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES			J. A	
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

CONCRETO RESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	frente la 6bRG.	REVISION	— 11 — .
UBICACIÓN	la 6bRG	FECHA:	14-mayo al - 18 mayo 24.
OPERADOR	Luis alej Jimenez.	SUPERVISOR	Mery Icleno Camilo.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL:	4:00 pm.
DESCRIPCIÓN	llenado e inyección de concreto en orificios		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS			✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS			✓		✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS			✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA.			✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION			✓		✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO			✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES			✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES

FIRMA OPERADOR_____ FIRMA SUPERVISOR_____

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES			N.A	
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO DE INYECCION	Código: HSE
		Versión: 0
		Fecha: 01/03/2023

PROYECTO	Frente la Gpria.	REVISION	— .
UBICACIÓN	Fonbia 2.	FECHA:	6-mayo al 11mayo.
OPERADOR	Arbey. Jimenez.	SUPERVISOR	Mª Camila Ferreira.
HORA INICIAL	7:00 am.	HORA FINAL:	4:pm.
DESCRIPCIÓN	lechada e inyección		

MEZCLADORA DE LECHADA	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
CALIDAD Y NIVELES DE ACEITE SATISFACTORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE HIDRAULICO ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
MANGUERAS Y TORNILLO DE INYECCION LIMPIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
TOLVAS LIMPIAS	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ROTOR (Tornillo Sinfin)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO ESTATOR (Camisa Caucho)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO CAUCHO PROTECTORES"CRUCETAS"EJE ROTOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO VALVULAS DE SALIDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
ESTADO DE MANOMETRO DE PRESION	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

UNIDAD MOTOR DE COMBUSTION	C	CUMPLE
	NC	NO CUMPLE

ACTIVIDAD	L.		M.		M.		J.		V.		S.		D.		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
NIVEL DE ACEITE DE MOTOR ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE ACEITE DE FILTRO DE AIRE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL DE LIQUIDO DE BATERIA ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
NIVEL COMBUSTIBLE ADECUADO	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
PRUEBAS FUNCIONALES	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

OBSERVACIONES:

FIRMA OPERADOR Arbey Jimenez FIRMA SUPERVISOR Mcyl Cmlo.

DIA	COMBUSTIBLE		FIRMA OPERARIO	FIRMA SUPERVISOR
	KM-HORAS	CANT. INICIO		
LUNES				
MARTES				
MIERCOLES				
JUEVES				
VIERNES				
SABADO				
DOMINGO				

Powered by CamScanner

INSPECCION
KIT
PRIMEROS
AUXILIOS

CONSORCIO GESA

INSPECCION DE BOTIQUIN

Código: 0
Versión: 0
Fecha: Nov/23

NOMBRE DEL INSPECTOR:	Mercy Loaiza Carrillo G	CARGO:	HSEQ.
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:	Campamento la Gloria.	FECHA:	16-mayo /2024.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO		CANTIDAD
	B: Bien	M: Mal	
Guantes quirúrgicos	✓		1 caja.
Tapabocas	✓		1 caja.
Copitos o aplicadores	✓		1 caja.
Curas	✓		1 caja.
Esparadrapo	✓		2 yardas.
Gasas individuales	✓		20 un.
Microporex	✓		2 yard.
Bajalenguas	✓		10 un.
Vendas de algodón	✓		2 un.
Vendaje triangular	✓		2 un.
Apositos Oclusivos	✓		1 caja.
Solucion de limpieza	✓		2 un.
Tijeras trauma	✓		1 un.
Termómetro	✓		1 un.
Algodon	✓		2 un.
Alcohol	✓		2 un.
Bajalenguas	✓		1 paq
Jabon quirurjico	✓		2 un.
Jeringas	✓		2 un.
Suero Fisiologico	✓		1 un.
Sales de Hidratacion	✓		1 caja.
Toallas Higienicas	✓		1 paq.
Inmovilizadores de extremidades	✓		1 c/u.
Linterna - Pito	✓		1.

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN DE CAMILLA	SG-SST-FO-00
		VERSIÓN: 0
		FECHA: NOV/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 16 - mayo - 2024.	**ÁREA:** Campamento la 61010.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: Maylobera Camilo G.	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA:	

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	✓		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	/		
¿Se encuentra señalizada?	/		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	/		
¿Cuenta con correas de seguridad?	/		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	/		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	/		

Maylobera Camilo G.

Firma responsable inspección

HSEQ.

CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO CESA	3	SG SST FO-00
	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	VERSIÓN - 0
		FECHA: NOV/23

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada (✓) Vigia

FECHA	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
16-May-24.	N°2.	Patio.	Multiproposito	10lb	Oct/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16-mayo-24.	N°1.	Comedor.	Multiproposito	10lb.	Oct/23.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla

Mercedes Ramírez G.
Firma Responsable de la Inspección

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCION DE BOTIQUIN	Código: 0 Versión: 0 Fecha: Nov/23

NOMBRE DEL INSPECTOR:	ALEJANDRA TORRES	CARGO:	AUX SST
UBICACIÓN DEL BOTIQUIN:	BODEGA RECEPCION.	FECHA:	21 MAYO 2024.

ELEMENTOS DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO		CANTIDAD
	B: Bien	M: Mal	
Guantes quirùrgicos	✓		8
Tapabocas	✓		6
Copitos o aplicadores	✓		20
Curas	✓		15
Esparadrapo	✓		2
Gasas individuales	✓		10
Microporex	✓		1
Bajalenguas	✓		20
Vendas de algodón	✓		2
Vendaje triangular		✓	0
Apositos Oclusivos	✓		2
Solucion de limpieza	✓		1
Tijeras trauma	✓		1
Termómetro	✓		1
Algodon		✓	0
Alcohol	✓		1
Bajalenguas	—		—
Jabon quirurjico	✓		1
Jeringas	✓		1
Suero Fisiologico	—	✓	0
Sales de Hidratacion		✓	0
Toallas Higienicas		✓	0
Inmovilizadores de extremidades	✓		1 cuello
Linterna - Pito		✓	0

OBSERVACIONES:

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquin si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN DE CAMILLA	SG-SST-FO-00
		VERSIÓN: 0
		FECHA: NOV/2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 24 MAYO	ÁREA: ECOECA.
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: AUXILIAR ENFERMERIA.	
UBICACIÓN DE LA CAMILLA: ECOECA - MARETH.	

CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
	SI	NO	
¿La camilla se encuentra visible?	/		
¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	/		
¿Se encuentra señalizada?	/		
¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?		.	
¿Cuenta con correas de seguridad?	/		
¿Cuenta con sugetadores para agarre?	/		
¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	/		inmovilizador cuello

AUXILIARES
Firma responsable inspección

AUX SST.
CARGO

Powered by CamScanner

CONSORCIO GESA	INSPECCIÓN DE EXTINTORES	SG SST FO-00 VERSIÓN : 0 FECHA: NOVI23

Inspección relacionada con: ( ) Rutinaria ( ) Planeada ( ) Vigía

FECHA	EXTINTOR No.	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA CARGA	PRES	MANO	PASA	MANG	INST	RECA	ASAM	BOQU	CILI
24 mayo	02	Bodega	Multi	10 lbs	nov-24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

OBSERVACIONES:

PRES: Presión de carga
MANO: Estado manómetro
PASA: Pasador o seguro
MANG: Estado manguera
INST: Etiqueta de instrucciones
RECA: Etiqueta recarga
ASAM: Asa Manual
BOQU: Estado boquilla

Nicolas.

Firma Responsable de la Inspección

Powered by CamScanner

ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

Fecha: 10 de mayo	**Lugar:** Oficina Frente la Gloria	
Hora Inicial: 7:10 am	**Hora Final:** 9:00am	**Acta N°3**

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1.Verificación del Quórum: 2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 3. Capacitación ARL 4.Dotacion del personal. 5. Cero accidentes e incidentes. 6. Compromisos.	Maria Camila Ferreira	Ing. Residente. presidente
	Carlos F. Herrera.	Aux. Ing civil. Secretario
	Reynes J. Santa Maria.	Almacenista (Representante empleador)
	Manuel Contreras	Almacenista (R. empleados)
	Mary Lorena Camilo	HSE.

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. Verificación del Quórum: Por medio de presencialidad se realizó reunión mensual por parte de los representantes del empleador y de los trabajadores.

   El presidente del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo de la reunión, autorizándose el inicio a las 7:10 a.m.

2. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior:
3. Capacitación ARL Sura: Inspecciones de seguridad y primeros auxilios
   La ARL Sura, compartió la capacitación sobre inspecciones de seguridad y primeros auxilios, allí se dio una conceptualización sobre qué son las inspecciones de seguridad, cuáles son los pasos que llevan y la importancia de estas en la prevención, corrección y la implementación de acciones de mejora.

Powered by CamScanner

Se definió el Riesgo como esa probabilidad de que un hecho de Peligro ocurra en un escenario laboral. El peligro, por su parte, es una fuente o amenaza que siempre está latente. Se habló de la importancia de la observación, la identificación, la actualización y el control en instalaciones, sobre todo en relación con las acciones seguras o inseguras (realizadas por los colaboradores, como no usar implementos de protección) y las condiciones inseguras (como fallas en la infraestructura y en las máquinas herramientas, dotaciones). En este apartado el equipo asistente hizo énfasis en la importancia que tiene la comunicación adecuada de los riesgos, en la capacitación sobre estos conceptos y la generación de alertas tempranas, así como en la correcta capacitación de estudiantes y docentes en los procedimientos correctos (dar ejemplo en el uso de implementos y demás). Así mismo, se hizo un llamado a la reflexión en torno a escuchar las alternativas de solución que pueden presentar los empleados, para mejorar una situación de inseguridad (por acciones o condiciones). Finalmente, se habló de los tipos de inspecciones: formales (planeadas) que son generales y se hacen en partes críticas, informales (no planeadas) que se dan en cualquier momento y por cualquier persona que identifica un riesgo potencial; y las especiales que se hacen cada que hay un cambio significativo en procesos, equipos o instalaciones.

Primeros auxilios: Se capacita al personal de obra con todos los implementos necesarios para realizar la practica por parte de la ARL sura. Se brinda el concepto que son los primeros auxilios es el conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de una persona accidentada hasta que llega la asistencia médica profesional. Esta primera asistencia facilita que las lesiones sufridas no empeoren y la evolución de la persona accidentada dependerá de esta actuación.
Ante una posible emergencia se debe seguir una secuencia que se conoce como soporte vital básico. El objetivo de la atención de los primeros auxilios es:

- Mantener vivo al accidentado.

Powered by CamScanner

- Evitar nuevas lesiones o complicaciones.
- Poner al accidentado lo antes posible en manos de servicios médicos.
- Aliviar el dolor.
- Evitar infecciones o lesiones secundarias.

4. Durante el periodo del mes de mayo se solicita a la empresa ECOLVIAS, el uso de dotación completa y elementos de protección personal en la obra, ya que se percibe al personal con la dotación en mal estado.

5. En el mes de mayo no se presentan accidentes e incidentes en la obra.

6. **Compromisos**
   - Continuar con capacitaciones y charlas pertinentes al personal de obra y llevar su respectivo control.
   - Visitas periódicas en sitios de trabajo se consideran prevenibles a través de la ejecución de medidas constantes de intervención y control, que hace parte integral del desempeño laboral de cualquier empresa.

7. **CIERRE DE LA REUNIÓN.**

8. **FIRMA DEL ACTA**

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
Maria Carla Ferreira	1.098.720.513.	
Carlos Fernando Herrera	1098622657	
Reyner Santamaria	1.003.201.410	
Mercedes Caicedo	63543341	

Powered by CamScanner

PAZ Y SALVOS