
INFORME DE REPUESTOS INSTALADOS
LLAMADOS A ENFERMERAS

SEDE LA FRANCIA

En la siguiente tabla se relacionan los repuestos instalados como parte del mantenimiento realizado a los llamados a enfermeras.


CUARTO OCCIDENTE

<table>
<tr><td>Habitación</td><td>404</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento:</td><td>Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 404.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Antes:


Después:
</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento:</td><td>Instalación de luminaria led 404.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Después:

</td></tr>
<tr><td>Mantenimiento:</td><td>Instalación de circuito electrónico para control de luminaria 404.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Habitación	**408**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 408 A.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 408 B.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 408.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 408.

Después:




Habitación	**410**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 410.

Antes:




Después:




Habitación	**412**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 412 A.

Antes:



Después:




Habitación	**414**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 414 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 414 A.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 414 B.

Antes:




Después:





Habitación	**416**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 416.




Después:



Habitación	**418**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 418 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 418 A.
Después: 	

Habitación	**420**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 420 A.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 420 B.
Antes: 	Después: 

Habitación	**421**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 421.
Después: 	

Habitación	**423**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 423 B
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 423. Instalación de botonera llamado a enfermera 423 B.
Antes: 	Después: 

CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC

CUARTO ORIENTE

Habitación	**428**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 cama 428 A. Instalación de botonera llamado enfermera 428 A.

Antes:



Después:




Mantenimiento	Instalación de manco cableado V2 cama 428 C. Instalación de botonera llamado enfermera 428 C.

Antes:



Después:




Mantenimiento	Instalación de luminaria led 428

Después:




Habitación	**430**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 430 B. Instalación de botonera llamado enfermera 430 B.

Antes:



Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 430.

Antes:



Después:










Habitación	**432**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 432 A Instalación de botonera llamado a enfermera 432.







Después:



Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 432.
Después: 	

Habitación	**434**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 434 C.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 434 C:
Después :  	

Habitación	**436**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 436 C. Instalación de botonera llamado a enfermera 436 C.
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 436 D.
	
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 436 C:
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 436 D:
Después: 	

Habitación	**438**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 438 A.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 438 B.
	
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 438 B.
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 438.
	

Habitación	**440**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 440.

Después:





Habitación	**442**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 442.

Antes:






Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 442.

Después:




Habitación	**447**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 447.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 447
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 447 B. Instalación de botonera llamado a enfermera 447 B.
Antes: 	Después: 

Habitación	449
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 449.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de circuito electrónico para luminaria 449.
Después: 	

Habitación	BAÑOS COMUNES
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado ducha 1. Instalación de botonera llamado enfermera ducha 1.
Después: 	

Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado ducha 2.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado ducha 3. Instalación de botonera llamado enfermera ducha 3.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado sanitario 1.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado sanitario 2.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado sanitario 3.

Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera ducha 1.

Antes:



Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera ducha 3.

Antes:



Después:




CASAS AUTOMÁTICAS
EXPERTOS EN IOT
S.A.S BIC


QUINTO OCCIDENTE

Habitación	**500**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 500 A.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 500 B.

Antes:




Después:





Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño.


Antes:



Después:



Habitación	**504**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 504
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de luminaria 504
Después: 	

Habitación	**505**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 505
Después: 	

Habitación	**506**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado

Antes:



Después:




Habitación	**507**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 507 B.

Antes:



Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño.

Antes:




Después:



Habitación	**511**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 511 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 511 A.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 511 B.

Antes:



Después:



Habitación	**512**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 512 A.

Antes:



Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 512.

Antes:




Después:



Habitación	**517**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 517 A.

Antes:




Después:



Quinto occidente	
Mantenimiento:	Instalación de tarjeta principal de llamado a enfermera

Después:




SEXTO ORIENTE - HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA

Habitación	**612**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 612A.

Antes :




Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera baño 612.

Antes:




Después:




Habitación	**616**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 616 A.

Antes :




Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 616 B..

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 616 C.

Antes:



Después:




Habitación	**618**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 618A

Antes :




Después:




Habitación	**620**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 620A.

Antes :




Después:




Habitación	**623**
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 623 A.

Antes :



Después:






Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 623 B.


Antes:



Después:





Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de botonera cama 623 D.
Antes: 	Después: 

Sexto oriente	
Mantenimiento:	Instalación de tarjeta principal sistema llamado a enfermeras.
Después: 	

SEDE EL LIMONAR

QUINTO ORIENTE

Habitación	**501**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 501 A.
Después: 	
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 501 B. Instalación de botonera llamado a enfermera 501 B.
Después: 	
Mantenimiento	Instalación de luminaria led 501.
Después: 	


Habitación	**503**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 503 A.

Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 503 B.

Después:




Habitación	**505**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 505 A.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 505.

Antes:




Después:




Habitación	**509**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 509 A.

Antes:




Después:









Habitación	**510**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 510.

Antes:




Después:




Habitación	**511**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 511 A.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 511 B.
	
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 511.
	

Habitación	**513**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 513 B.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 513.

Antes:





Después:




Habitación	**514**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 514 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 514A.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 514 B.
Después: 	

Quinto oriente	
Mantenimiento:	Instalación de tarjeta principal de llamado a enfermera
Después: 	


QUINTO OCCIDENTE

Habitación	**518**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 518 A.

Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 518.

Después:




Habitación	**519**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 519 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 519 A.



Antes:



Después:




Habitación	**520**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 520.
Después: 	


Habitación	**521**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 521 A.
Antes: 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 521.
Después: 	

Habitación	**522**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 522 A

Antes:



Después:




Habitación	**524**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 524.

Después:



Habitación	**525**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 525.

Antes:



Después:




Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 525.

Después:




Habitación	**526**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 526 A.

Antes:




Después:



Habitación	**527**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 527 A.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 527 B.

Antes:




Después:




Habitación	**528**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 528 A.

Antes:




Después:




Habitación	**529**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 529 A.


Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 529 B.





Habitación	**531**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 531 A.

Antes:




Después:



Habitación	**533**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 533 A.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 533 B.

Antes:




Después:



Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 533.

Después:



Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de luminaria 533.

Después:



Habitación	**534**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 534 A.


Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 534.






Habitación	**535**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 535 A.


Antes:



Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 535 B.






Habitación	**536**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cama 536 A.


Antes:




Después:




Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 536.






Habitación	**537**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 537.

Antes:




Después:




Sexto Oriente

Habitación	**605**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cableado baño 605.

Antes :




Después:




Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 605.



Antes :






Después:




Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de luminaria 605.
Después: 	

Habitación	**610**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado cableado cama 610 A. Instalación de botonera llamado a enfermera 610 A.
Antes : 	Después: 

Habitación	**611**
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 611.
Antes : 	Después: 

Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de luminaria 611.
Después: 	

Habitación	**615**
Mantenimiento:	Instalación de mando cableado V2 retroiluminado baño 615
Antes : 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de luminaria led 615
Antes : 	Después: 
Mantenimiento:	Instalación de circuito electronico para control de luminaria 615.
Después: 	

Limonar - Quinto Occidente

ITEM	INSTALADO
Mando cableado v2 retroiluminado	21
Circuito electronico para control de botonera	0
Circuito electronico para control de luminaria	1
Luminaria led indicadora	6
Botonera llamado enfermeras	1
Tarjeta principal llamado a enfermera	0

Limonar - Quinto Oriente

ITEM	INSTALADO
Mando cableado v2 retroiluminado	15
Circuito electronico para control de botonera	0
Circuito electronico para control de luminaria	0
Luminaria led indicadora	1
Botonera llamado enfermeras	2
Tarjeta principal llamado a enfermera	1

Limonar - Sexto Occidente

ITEM	INSTALADO
Mando cableado v2 retroiluminado	2
Circuito electronico para control de botonera	0
Circuito electronico para control de luminaria	2
Luminaria led indicadora	2
Botonera llamado enfermeras	0
Tarjeta principal llamado a enfermera	0

Limonar - Sexto Oriente

ITEM	INSTALADO
Mando cableado v2 retroiluminado	3
Circuito electronico para control de botonera	0
Circuito electronico para control de luminaria	5
Luminaria led indicadora	5
Botonera llamado enfermeras	1
Tarjeta principal llamado a enfermera	0

En la siguiente tabla se relacionan las cantidades disponibles de repuestos y las cantidades totales usadas en el mantenimiento.

ITEM	INVENTARIO	INSTALADO
Mando cableado v2 retroiluminado	117	81
Circuito electronico para control de botonera	16	16
Circuito electronico para control de luminaria	16	16
Luminaria led indicadora	25	25
Botonera llamado enfermeras	16	16
Tarjeta principal llamado a enfermera	3	3

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

Federico Lleras Acosta

Fecha Actual : martes, 23 abril 2024

COMPROBANTE ENTRADA
Nº00000000025290

PROVEEDOR:	CASAS AUTOMATICAS SAS BIC	**NIT:** 900208405	**FECHA:**	23/04/2024 09:47 a.m.	
CIUDAD:	IBAGUE (TOLIMA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CRA 12 B 13 A 45 BRR 20 DE JULIO		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	3133635507		**TASA CAM:**		0,00
DETALLE:	FACTURA FEL 75 DE 17/04/2024CONTRATO 2023/0430				
Nº FACTURA:	75	**% ICA:** 8	**PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	17/04/2024 12:00 a.m.
CDP : 484	**CRP:** 65	**RUBRO:** 2.1.2.01.01.003.04.02.02.98 - APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - MTTO 5% - CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR	**VALOR CRP:**		41.821.800,00

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
151890021986	TARJETA PRINCIPAL DE SISTEMA LLAMADO DE ENFERMERÍA	UNIDAD	3,00	$1.430.924,00	$4.292.772,00	0,00	19,00
151890021987	BOTONERA LLAMADO DE ENFERMERÍA PARA CAMA EMPOTRADO EN LA PARED.	UNIDAD	16,00	$276.429,00	$4.422.864,00	0,00	19,00
151890021988	MANDO CABLEADO VERSIÓN 2 RETROILUMINADO DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	81,00	$135.504,00	$10.975.824,00	0,00	19,00
151890021990	CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE LUMINARIA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	16,00	$254.748,00	$4.075.968,00	0,00	19,00
151890021989	CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA CONTROL DE BOTONERA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	16,00	$211.387,00	$3.382.192,00	0,00	19,00
151890021991	LUMINARIA LED INDICADORA CON DIFERENTES COLORES DE LLAMADO DE ENFERMERIA	UNIDAD	25,00	$319.790,00	$7.994.750,00	0,00	19,00

DETALLE

FACTURA FEL 75 DE 17/04/2024
CONTRATO 2023/0430

SUBTOTAL:	$35.144.370,00
DESCUENTO:	$0,00
IMPUESTO:	$6.677.431,00
FLETES:	$0,00
IMP FLETES:	$0,00
RETE IVA:	$1.001.615,00
RETE ICA:	$281.155,00
RETE FUENTE:	$0,00
OTRAS RETE:	$16.869,00
OTRAS DEDUC:	$0,00
IMP DISTRI:	$0,00
AJUSTE RED:	-$1,00
AJUSTE AL TOTAL:	$0,00
TOTAL COMPR:	$40.522.161,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Almacenista

MARTHA LILIANA LOZANO RIVERA
Usuario Elaboró

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 65586997

LICENCIADO A: [HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE] NIT [890706833-9]