	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 1356 - 2023.

FECHA: SEMANA DEL 31-07-23 AL 05-08-23

MARCA: Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeracion del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/		/			
Fuente de energía	/		/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: STEVEN SUGUR

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	Steven	Steven	Steven	Steven	Steven	Steven
Vobo HSE						

OBSERVACIONES:

El equipo se encuentra en optimas condiciones

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/05/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 22/08 AL 26/08/2023

MARCA : Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado del deposito de combustible (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia			✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el Item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Jesús Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vo.Bo. HSE

OBSERVACIONES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 28/08 AL 02/09/2023

MARCA: Miller



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓							
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓							
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓							
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓							
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓							
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓							
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓							
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓							

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 31 AL 06 de/10 - Agosto

MARCA Lincon



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del deposito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) Si

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Miguel Angel Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR Miguel Miguel Miguel Miguel Miguel

Valla HSE							

OBSERVACIONES

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 08 AL 14 Agosto

MARCA: El Pincon



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			/		/		/		/		/		/	
Sistema electrico (cables, terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			/		/		/		/		/		/	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			/		/		/		/		/		/	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)			/		/		/		/		/		/	
Estado de la estructura del equipo			/		/		/		/		/		/	
Extintor de 10 libras			/		/		/		/		/		/	
Fuente de energia			/		/		/		/		/		/	
Conexión a tierra (cable a tierra)			/		/		/		/		/		/	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) Si

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) s/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Angel Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Miguel Miguel Miguel Miguel Miguel Miguel

Vo.Bo HSE: Juan Carlos Juan Carlos

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version: 0 Fecha: 30/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 14 AL 20 Agosto.

MARCA: Lincon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/		/		/		/		/		/	
Sistema electrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	/		/		/		/		/		/		/	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	/		/		/		/		/		/		/	
Estado de la estructura del equipo	/		/		/		/		/		/		/	
Extintor de 10 libras	/		/		/		/		/		/		/	
Fuente de energia	/		/		/		/		/		/		/	
Conexión a tierra (cable a tierra)	/		/		/		/		/		/		/	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Miguel Rodriguez Miguel Rodriguez Miguel Rodriguez Miguel Rodriguez Miguel Rodriguez Miguel Rodriguez

Vobo HSE:

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-35 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 14 de agosto AL 18/08/2023

MARCA: Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
Vo.Bo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST-1356-33 Version 0 Fecha: 08/07/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 21 AL 26 Agosto

MARCA: Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)			✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeracion del motor (sin fugas)			✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	Festivo		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo			✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras			✓		✓		✓		✓					
Fuente de energia			✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)			✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Brayan Mendez cc.1103157766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Bly	Bly	Bly	Bly			
Vo.Bo. HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 30

MARCA: Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO) SI

Nota: Marque con una X si el item es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Angel Rodriguez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR: Miguel Rodriguez

Miguel Rodriguez

Vobo HSE

OBSERVACIONES: