	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST3356-32 Version 0 Fecha: 05/08/2023	

PROYECTO: 1356

FECHA: SEMANA DEL 31-08-23 AL 05-09-23

PULIDORA No 2

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: [illegible]

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 03/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 24 AL 30 - 04.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango auxiliar (rosca roblada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la guía de la guarda (alrededores dañado, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 11000) (discos, grabs, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO Bueno.

Nombre del Operador Braby Mendez.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 01 Agosto AL 05 Agosto

PULIDORA No 1

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricos (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión electrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vobo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 08 AL 14 Agosto.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango auxiliar			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Guarda de seguridad correctamente instalada			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extensión eléctrica en buen estado			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Bruby Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
Vo.Bo HSE						

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 14/08/23 AL 18/08/2023

PULIDORA No.

MARCA Boss



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segùn inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vobo HSE

OBSERVACIONES:

IPD	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	CONTRATO DE OBRA 2023-1396	TPD-F-SST1396-32 Version 0 Fecha: 08/08/2023

PROYECTO: 2023- 1396

FECHA: SEMANA DEL 14 AL 20 Agosto.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Ajusta adecuadamente del disco	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Nota: Marque con una X si el ítem es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Braby Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

NOMBRE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-12 Version 0 Fecha: 09/08/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 21 AL 26 Agosto.

PULIDORA No 2

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.			✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar			✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad correctamente instalada	Festivo		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)			✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).			✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓					
Extensión eléctrica en buen estado			✓		✓		✓		✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1140518766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vo.Bo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1336	TPD-F-SST1336-32 Version 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 22/08 AL 26/08/2023

PULIDORA No 1

MARCA Boss



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.			✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar			✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad correctamente instalada			✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.			✓		✓		✓		✓					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)			✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, rupturas).			✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			✓		✓		✓		✓					
Extensión eléctrica en buen estado			✓		✓		✓		✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)			✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 31 AL 06 - Agosto

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo)	/		/		/		/		/					
Estado del mango auxiliar (rosca rehada o dañada).	/		/		/		/		/					
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/					
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/					
Se utiles accesorios apropiados para las rpm (8500 - 35000) (discos, gratas, piedras).	/		/		/		/		/					
Estado del disco (Fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar)	/		/		/		/		/					
Estado de la llave de fijación.	/		/		/		/		/					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/		/		/		/					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Braby Mendez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm		
Vo.Bo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1355-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 28/08 AL 02/09/2023

PULIDORA No 2

MARCA Makita



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓							
Estado del interruptor o Switche de encendido y su seguro.	✓		✓		✓		✓							
Estado físico general del soldador (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo)	✓		✓		✓		✓							
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓							
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓							
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓							
Área de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓							
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓							
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓							
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓							
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓							

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Jesus Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vo.Bo /SST

OBSERVACIONES: