INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS	TPD-F-SST1356-13
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0
		FECHA: 08/03/23

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

DATOS	
MES:	AGOSTO
SEMANA:	7 AL 31
VEHICULO:	RANGO
MODELO:	2023
PLACA:	KYR269
KILOMETRAJE:	45064
CONDUCTOR:	MARCO ALVAREZ
Nº LICENCIA:	79861775
CATEGORIA:	C2
INSPECTOR:	LUIS GARCIA

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS OBSERVADOS

Marque con las iniciales según sea el caso: (B) BUENO, (M) MALO, (R) REGULAR, (NA) NO APLICA

DOCUMENTOS	L	M	M	J	V	S	D
Licencia de tránsito	S	S	S	S	S	S	
Revisión técnico mecánica	S	S	S	S	S	S	
Seguro obligatorio	S	S	S	S	S	S	
Seguro hurto	S	S	S	S	S	S	
Licencia de conducción	S	S	S	S	S	S	
Planos, manuales, ups	S	S	S	S	S	S	

EQUIPO EMERGENCIAS							
Kit de carretera	S	S	S	S	S	S	
Extintor	S	S	S	S	S	S	
Linterna con pilas	S	S	S	S	S	S	
				S	S		

EXTINTOR							
Fin de Seg. inicial	S	S	S	S	S	S	
Cargado	S	S	S	S	S	S	
Vigente	S	S	S	S	S	S	

HERRAMIENTAS							
Triangulos Reflectores (2)	S	S	S	S	S	S	
Gato	S	S	S	S	S	S	
Caja de herramientas	S	S	S	S	S	S	
Destalla	S	S	S	S	S	S	
Tacos	S	S	S	S	S	S	
Llanta de repuesto	S	S	S	S	S	S	
Cables de Arranque	S	S	S	S	S	S	

CARROCERIA	L	M	M	J	V	S	D
Bates	S	S	S	S	S	S	
Tanque de gasolina	S	S	S	S	S	S	
Chapa carro/cofre/ba	S	S	S	S	S	S	

LUCES	L	M	M	J	V	S	D
Bajas	B	B	B	B	B	B	
Plenas	B	B	B	B	B	B	
Direccionales	B	B	B	B	B	B	
Reversa	B	B	B	B	B	B	
Parqueo	B	B	B	B	B	B	
Antiniebla	B	B	B	B	B	B	
Luces de cabina	B	B	B	B	B	B	
Emergencia	B	B	B	B	B	B	
Luces Stop	B	B	B	B	B	B	

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Freno de mano	B	B	B	B	B	B	
Corrie del Ventilador	B	B	B	B	B	B	
Dispositivos de arranque	B	B	B	B	B	B	
Correas	B	B	B	B	B	B	
Ganchos	B	B	B	B	B	B	
Cambio de Refrigerante	B	B	B	B	B	B	

VIDRIOS ESPEJOS	L	M	M	J	V	S	D
Parabrisas	B	B	B	B	B	B	
Limpiaparabrisas	B	B	B	B	B	B	
Laterales	B	B	B	B	B	B	
Vidrio Trasero	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Ventanillas traseras	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Espejo retrovisor	B	B	B	B	B	B	
Espejos laterales	B	B	B	B	B	B	

FLUIDOS							
Aceite motor	B	B	B	B	B	B	
Filtro combu	B	B	B	B	B	B	
Dirección	B	B	B	B	B	B	
Líquido de frenos	B	B	B	B	B	B	
Refrigerante	B	B	B	B	B	B	
Agua parabrisas	B	B	B	B	B	B	
Nivel combustible	B	B	B	B	B	B	
Fugas de lubricantes	N	N	N	N	N	N	
Fugas de Agua	N	N	N	N	N	N	

DESGASTE ESTRUCTURA						
Delantero Derecho	B	B	B	B	B	B
Delantero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Trasero Derecho	B	B	B	B	B	B
Trasero Izquierdo	B	B	B	B	B	B
Llanta repuesto	B	B	B	B	B	B

OTROS	L	M	M	J	V	S	D
Estado cinturones	B	B	B	B	B	B	
Estado de los sillos	B	B	B	B	B	B	
Estado de la sombrilla	B	B	B	B	B	B	
Aseo del vehiculo	B	B	B	B	B	B	
Manijas puertas	B	B	B	B	B	B	
Chapas puertas	B	B	B	B	B	B	
Seguros puertas	B	B	B	B	B	B	
Elevavidrios	B	B	B	B	B	B	
Ajuste de las puertas	B	B	B	B	B	B	
Bocina	B	B	B	B	B	B	
Alarma reversa	B	B	B	B	B	B	
Instrumentos	B	B	B	B	B	B	
Cinturones 5 delanteros	B	B	B	B	B	B	
Cinturones 3 traseros	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Monitor electrónico	B	B	B	B	B	B	
Tablero de controles	B	B	B	B	B	B	
Aire acondicionado	B	B	B	B	B	B	

NEUMATICOS PRESION	
Delantero Derecho	42
Delantero Izquierdo	42
Trasero Derecho	38
Trasero Izquierdo	38
Llanta repuesto	38

OBSERVACIONES (especifique cualquier condición anormal observada con el ítem)

El carro se encuentra en perfectas condiciones

Powered by CamScanner