	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1 V.0 Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	26 - Septiembre - 2023
Fecha de fabricación:	Enero 2020
Marca:	XEPI
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Eslinga
Lote-referencia:	174525
Certificado:	No aplica por la fecha de compra

Ubicación del equipo: Cra 24 - los Martires

	ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS	SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓
6	Quemaduras		✓
7	Ficha técnica visible		✓
8	Testigo de impacto activado		✓
9	Deterioro general		✓

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, lineas blancas		✓
2	Picaduras, grietas		✓
3	Defectos de funcionamiento		✓
4	Corrosión		✓
5	Deterioro general		✓

	ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS	SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓
2	Picaduras, grietas		✓
3	Torsiones		✓
4	Corrosión, oxido		✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓

OBSERVACIONES:

Equipo apto para uso

Inspección realizada por:

Nombre: Yoana Mora
CC: 1015473364
Cargo: Coordinadora SST

Encargado de equipo:

Nombre: Jesus D
CC: 1023932812
Cargo: Aprendiz

Powered by CamScanner

	INSPECCION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TRABAJO EN ALTURAS	PROCEDIMIENTO TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	TPD-F-SST-PR11-1
			V.0
			Emisión: Feb 2021

Fecha de diligenciamiento:	26 - Septiembre - 2023
Fecha de fabricación:	2019 / Agosto
Marca:	Armadura
Tipo (Arnes, eslinga, accesorio)	Arnes
Lote-referencia:	A - 0350X
Certificado:	No aplica todavia

Ubicación del equipo: Cra 24 - Los Martires

ESTADO Y/O CONDICIONES TEJIDOS Y CORREAS

		SI	NO
1	Fibras externas cortadas, desgastadas, desgarradas		✓
2	Cortes, rotura o desgasta de las costuras		✓
3	Grietas, ranuras, picaduras		✓
4	Estiramiento excesivo, deformaciones o dobladuras		✓
5	Corrosión por exposición a ácidos o químicos		✓
6	Quemaduras		✓
7	Ficha técnica visible	✓	
8	Testigo de impacto activado		✓
9	Deterioro general		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES PLÁSTICAS

		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras, líneas blancas		✓
2	Picaduras, grietas		✓
3	Defectos de funcionamiento		✓
4	Corrosión		✓
5	Deterioro general		✓

ESTADO Y/O CONDICIONES PARTES METÁLICAS

		SI	NO
1	Desgaste excesivo, dobladuras		✓
2	Picaduras, grietas		✓
3	Torsiones		✓
4	Corrosión, oxido		✓
5	Bordes afilados, irregulares		✓

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado de uso.

Inspección realizada por:

Nombre: Juanra Ruiz
CC: 1015427369
Cargo: Coordinadora SST

Encargado de equipo:

Nombre: Jose [illegible]
CC: 1023932812.
Cargo: Ayudante

Powered by CamScanner