	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 01 sep y oct.

MARCA: Lincoln



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Estado del deposito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Brahy Hoyos cc. 1110515968

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
Vo.Bo HSE							

Robinna Flórez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-ST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 02 AL 06 Octubre

MARCA: Lincon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables, terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Ruby Mendez 1110315966

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

	Bz	Bz	Bz	Bz	Bz	

Vo.Bo HSE

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 6/10/2023 AL 6/10/2023

MARCA: LYNCON



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Sistema electrico (cables, terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
Vobo HSE							

OBSERVACIONES:

Yasmina Florez Fierro
1.015.427.369 Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST-1356-33 Version C Fecha: 09/03/2023	

PROYECTO: 1356

FECHA: SEMANA DEL 09-10-23 AL 13-10-23

MARCA: LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	/		/	/	/		/		/					
Sistema electrico (cables, terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	/	/	/	/	/	/	/		/					
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	/	/	/	/	/	/	/		/					
Estado del deposito de combustible (sin fugas)	/	/	/	/	/	/	/		/					
Estado de la estructura del equipo	/	/	/		/		/		/					
Extintor de 10 libras	/	/	/	/	/	/	/		/					
Fuente de energia	/	/	/	/	/	/	/		/					
Conexión a tierra (cable a tierra)	/	/	/	/	/	/	/		/					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
Vo.Bo HSE							

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

kia 371 Jamid Emilce permisos en caliente

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1355	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 09/10/23 AL 14/10/2023

MARCA: Bosc Lincold



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexion a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) s/o M (malo) segùn inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	Sabado

Vobo HSE

OBSERVACIONES:

Equipo en Buen estado

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356.

FECHA: SEMANA DEL 09 AL 14 octubre

MARCA # LINCOLN



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Miguel Angel Rodriguez CC 79352601

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel
Vobo HSE						

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356.

FECHA: SEMANA DEL 19 AL 22 octubre.

MARCA / Lincon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Fuente de energía	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador Braby Mendez cc. 1105157966

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	Bm	
Vo.Bo HSE							

OBSERVACIONES:

IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	PD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 05/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 17-10-23 AL 22-10-23

MARCA: UNICON



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo			/		/		/		/		/			
Sistema electrico (cables, terminales,pinza de masa y portaelectrodos)			/		/		/		/		/			
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)			/		/		/		/		/			
Estado del deposito de combustible (sin fugas)			/		/		/		/		/			
Estado de la estructura del equipo			/		/		/		/		/			
Extintor de 10 libras			/		/		/		/		/			
Fuente de energia			/		/		/		/		/			
Conexión a tierra (cable a tierra)			/		/		/		/		/			

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	

Valla HSE

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023-1356.

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 27 Octubre

MARCA: Lincon.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables , terminales,pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Condiciones del sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del depósito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					✓
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓					✓
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓				✓	
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: Bleby Mendez CC. 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
Vo.Bo HSE							

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE MOTOSOLDADOR	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	IPO-F-SST1356-33 Version 0 Fecha: 08/01/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 23-10-23 AL 29-10-23

MARCA: YNCON



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado general del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Sistema electrico (cables, terminales, pinzas de masa y portaelectrodos)	✓		✓		✓		✓		✓					
Condiciones de sistema de refrigeración del motor (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del deposito de combustible (sin fugas)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la estructura del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Extintor de 10 libras	✓		✓		✓		✓		✓	✓				
Fuente de energia	✓		✓		✓		✓		✓					
Conexión a tierra (cable a tierra)	✓		✓		✓		✓		✓					

CONCLUSIÓN:

EQUIPO APTO PARA SER USADO (SI) / (NO)

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO UTILIZAR EL EQUIPO

Nombre del Operador: [illegible]

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR						
	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
VoBo HSE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

OBSERVACIONES