	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	IPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/09/2023	

PROYECTO 2023-1356

FECHA: SEMANA DEL 25 AL 01 septiembre y oct.

PULIDORA No 1

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendido y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aceite).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plastico)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (Fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota. Marque con una X si el item es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Bicboy Hendez cc 1110515766

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vo.Bo. HSE

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

OBSERVACIONES:

IPD	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	IPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: PODES SOCAVONERACION

FECHA: SEMANA DEL 2 AL 7 OCTUBRE

PULIDORA No 1

MARCA MARCH.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utilice accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, fijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) o/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Miguel Modesto

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vobo HSE

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

IPD	**INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS**	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST-356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023

PROYECTO: Postes Semaforizacion

FECHA: SEMANA DEL 02/10/23 AL 07/10/23

PULIDORA No 2

MARCA De WALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X		X	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su vaguro.	X		X		X		X		X		X		X	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).														
Estado del mango auxiliar (rosca rohada o dañada).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X		X	
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X		X	
Se utilira accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X		X	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X		X	
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X		X	

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) o/o M (malo) segun inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Luis Fernando Zarate Acevedo

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes Semaforizacion

FECHA: SEMANA DEL 02/10/23 AL 07/10/23

PULIDORA No 3

MARCA MAKITA



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X		X	
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X		X	
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).														
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X		X	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X		X	
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X		X	
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X		X	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X		X	
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X		X	

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Shanafer Alvarez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vo.Bo. JOSE

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-52 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 01·10·23 AL 08·10·23

PULIDORA No 1

MARCA D'walt



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del mango auxiliar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ajusta adecuadamente del disco.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extensión eléctrica en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
Vobo HSE							

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-52 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 02-10-23 AL 10/10/23

PULIDORA No 3

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado fisico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, granos, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, sellr, lijar).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación.	X		X		X		X		X		X			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item es B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador oswaldo sanchez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	osw	osw	osw	osw	osw	osw	
Vo Bo ASE	osw	osw	osw	osw	osw	osw	

OBSERVACIONES:

IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-GST-036-12 Version 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 1356

FECHA: SEMANA DEL 09.10.23 AL 13.10.23

PULIDORA No 1

MARCA D'Walt



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	/		/		/		/		/					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	/		/		/		/		/		\			
Estado del mango aislante	/		/		/		/		/					
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	/		/		/		/		/				\	
Ajusta adecuadamente del disco.	/		/		/		/		/		\			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	/		/		/		/		/					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/				\	
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	/		/		/		/		/			\		
Extensión eléctrica en buen estado	/		/		/		/		/				\	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/				/		/		/			\		

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN		
Vo.Bo. HSE							

OBSERVACIONES:

Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro 1.015.427.369 / Lic. 4482

IPD	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: POSTES SEMAFORIZACION.

FECHA: SEMANA DEL 9 AL 14 OCTUBRE

PULIDORA No 1

MARCA Bosch.



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar (rosca rebotada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Se utilice accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedras).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de proteccion personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Note: Marque con una X si el item si B (Bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

Vobo HSE

OBSERVACIONES.

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Postes

FECHA: SEMANA DEL 09/10/23 AL 14/10/2023

PULIDORA No

MARCA Bosc



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,pinturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) segun inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador: Lewis Peña Vásquez

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

VoBo HSE

OBSERVACIONES:

Equipo en buen estado

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-SSTL3SS-32 Versión 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: Los Fe

FECHA: SEMANA DEL 9-10-23 AL .....

PULIDORA No 3

MARCA Bosch



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	X		X		X		X		X		X			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	X		X		X		X		X		X			
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango auxiliar (rosca robada o dañada).	X		X		X		X		X		X			
Estado de la guia de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	X		X		X		X		X		X			
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	X		X		X		X		X		X			
Ajusta adecuadamente del disco.	X		X		X		X		X		X			
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, grates, piedras).	X		X		X		X		X		X			
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura)	X		X		X		X		X		X			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar)	X		X		X		X		X		X			
Estado de la llave de fijación	X		X		X		X		X		X			
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	X		X		X		X		X		X			

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) o/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Oscar Lopez Herrera

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR							
	osg	osg	osg	osg	osg	osg	
Vo.Bo HSE	osg	osg	osg	osg	osg	osg	

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version: 0 Fecha: 08/05/2023	

PROYECTO: 20231356

FECHA: SEMANA DEL 13-10-23 AL 17-10-23

PULIDORA No 1

MARCA D'WALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.		/	/		/		/		/		/			
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro.	/		/		/		/		/		/		/	
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).			/		/		/		/		/			/
Estado del mango auxiliar		/	/		/		/		/		/		/	
Guarda de seguridad correctamente instalada	/		/		/		/		/		/			/
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)			/		/		/		/		/			
Ajusta adecuadamente del disco.			/		/		/		/		/			
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	/		/		/		/		/		/		/	
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	/		/		/		/		/		/			
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).			/		/		/		/		/			/
Extensión eléctrica en buen estado		/	/		/		/		/		/		/	
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	/		/	/	/		/		/	/	/			

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador STEVEN

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR	/	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN
Valla HSE	/					

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version: 0 Fecha: 08/08/2023	

PROYECTO: 2023 - 1356

FECHA: SEMANA DEL 23 AL 27 de Octubre

PULIDORA No BOSCH I

MARCA BOSCH



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendió y su seguro	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del pulidora (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar	✓		✓		✓		✓		✓					
Guarda de seguridad correctamente instalada	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Area de trabajo libre de materiales inflamables (papel,gasolina,plástico)	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Extensión eléctrica en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el item si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador Bisby Nardez cc 1110515766.

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR | Bz | Bz | Bz | Bz | Bz | | |

Vobo /SST | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

	INSPECCION PREOPERACIONAL DE PULIDORAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPD-F-SST1356-32 Version 0 Fecha: 08/03/2023	

PROYECTO: 2023 1356

FECHA: SEMANA DEL 23 10 23 AL 29 10 23

PULIDORA No 1

MARCA DEWALT



DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del interruptor o Switche de encendido o su seguro.	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado físico general del Taladro (Carcasa libre de Abolladuras, Fisuras, Rupturas, Rejillas libres para ventilación y Aseo).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del mango auxiliar (rosca rebada o dañada).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la guía de la guarda (abrazadera dañada, pulidora sin guarda).	✓		✓		✓		✓		✓					
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios (bridas de fijación del disco)	✓		✓		✓		✓		✓					
Ajusta adecuadamente del disco.	✓		✓		✓		✓		✓					
Se utiliza accesorios apropiados para las rpm (8500 - 15000) (discos, gratas, piedra).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado del disco (fisuras, desgaste, ruptura).	✓		✓		✓		✓		✓					
El disco a utilizar es el apropiado para la labor (corte, desbaste, pulir, lijar).	✓		✓		✓		✓		✓					
Estado de la llave de fijación.	✓		✓		✓		✓		✓					
Equipo de protección personal (gafas de seguridad con protección lateral, protector facial, protector respiratorio, auditivo y guantes)	✓		✓		✓		✓		✓					

Nota: Marque con una X si el ítem si B (bueno) y/o M (malo) según inspeccione el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

Nombre del Operador SIXTO VELEZ

FIRMA DIARIA DEL OPERADOR

STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	STEVEN	
Vo.Bo. NSE					

OBSERVACIONES: