KIA 371

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPD-F-GST1356-10
TPD Ingeniería	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0
		FECHA: 06/03/23

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. K90-371 MODELO 2022 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: Octubre 9 al 15 de oct /2023 KMS INICIAL: 18.008 KMS FINAL:

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN D	LUN N	MAR D	MAR N	MIER D	MIER N	JUE D	JUE N	VIER D	VIER N	SAB D	SAB N	DOM D	DOM N
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	X		X		X		X							
Exteras de trabajo (reflector)	0	X	/	X		X		X							
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	X		X	/	X	/	X							
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	X	/	X		X	/	X							
De Stop y señal trasera	2	X	/	X	/	X	/	X							
Licuadora	1	X		X		X		X							
CABINA															
Bocina (pito)	1-1	X		X		X		X							
Alarma de reversa	1	X		X		X		X							
Pisco de servicio	1	X	/	X		X		X							
Pisco de emergencia	3-3	X		X		X	/	X							
Dirección y terminales	3	X		X	/	X		X							
Pedales y mandos manuales	2	X	/	X		X		X							
Cinturones de seguridad	3	X		X	/	X	/	X							
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X	/	X		X							
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	X		X		X		X							
Limpia brisas	2	X		X		X		X							
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X	/	X		X	/	X							
Asientos en buena condición	2	X		X	/	X		X							
Estado del tablero	1	X		X		X		X							
Ajuste y seguros de las puertas	2-2	X	/	X		X	/	X							
KIT de carretera	1	X		X	/	X		X							
PMT y Documentos	1-1	X		X		X		X							
Funcionamiento de pitos/radios	N/A	X		X		X		X							
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	X		X		X		X							
Observación:															
ESTADO MECANICO															
Aceites de motor, hidraulico y frenos	3	X		X		X		X							
Liquido de frenos	1	X		X		X		X							
Nivel del refrigerante	1	X	/	X	/	X	/	X							
Bateria y cables	1-2	X	/	X	/	X	/	X							
Mangueras	4	X	/	X	/	X	/	X							
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bombas hidraulicas	1	X		X		X		X							
Mangueras, tubos, conexiones y racores	6-0-12	X		X		X		X							
Cilindros principal y auxiliar del brazo	N/A	X	/	X	/	X	/	X							
Cilindros de extensión del brazo	N/A	X		X		X		X							
Mandos del distribuidor y palancas	1	X	/	X	/	X		X							
Estado general de las soldaduras		X	/	X	/	X	/	X							
Funcionamiento eléctrico		X		X		X		X							
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral		X	/	X	/	X	/	X							
El trabajo es realiza con acompañante en piso		X	/	X	/	X	/	X							

Vo Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, SIEMPRE QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENDIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACION SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PREVENTIVO, EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA PROYECCION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: Los elementos de protección personal son de USO EXCLUSIVO Y UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

Yoanna Florez Flerro
1.015.427.369 / Lic. 4462

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

conductor Alfonso Kia 371

	PREOPERACIONAL CAMION - GRUA	CONTRATO 2023-1355	SIG-F-PO1355-5510 VERSION 0 FECHA 30/8/2023	

TPO INGENIERIA S.A.S. PLACA: KYO-371 MODELO: 2022 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alfonso Acosta CONTRATO:

KMS INICIAL: 18.360 KMS FINAL: 18.683

FECHA: 23-10-2023 - 29-10-2023 BRAZO MARCA: 371 HIAB

ITEM	CANT.	LUN B	LUN N	MAR B	MAR N	MIER B	MIER N	JUE B	JUE N	VIER B	VIER V	SAB B	SAB V	DOM B	DOM V
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Traseras de trabajo (reflector)	NO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y luna trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ocupacion	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Sonido (pito)	1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccion y terminales	3-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajustes y seguros de las puertas	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	1			✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevadores	NO	NA		NA		NA		NA		NA		NA			
LLANTAS															
Estado de las llantas	7	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1-1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables	2-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de estabilizadores del brazo	1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de operación (palanca)	1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos secundarios	1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos o vigas de los estabilizadores	1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas de los estabilizadores	NO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo eslinga, huaros y reserva	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Conector giratorio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA. POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA SIN VIA DE SEÑALIZACION Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

VB. PROFESIONAL SST

Yoanna Florez Fierro
1.015.427.369 / Lic. 4482

FIRMA DEL CONDUCTOR / OPERADOR